



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo RZ: 7903- 36781/47/2014/Ško

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 60/2014/Ško/Z

vykonanej v prevádzke „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“, prevádzkovateľ a FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 08.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 803-6766/2009/Kmi/470100705/Z1 zo dňa 07.04.2009, č. 8681-34194/2011/Kmi/470100705/Z2 zo dňa 29.11.2010, č. 3810-10987/2012/Kmi/470100705/Z3 zo dňa 16.04.2012, č. 3044-14068/2013/Kmi/470100705/Z4 zo dňa 13.06. 2013 a č. 5769-27656/2014/Kur/470100705/Z6 zo dňa 29.09.2014 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 21. 11. 2014.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Katarína Raučinová, vedúca odboru IPK

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za FORTISCHEM a.s., Nováky, prevádzku „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“:

RNDr. Mária Danišová, vedúca OTL, Útvár životného prostredia a manažmentu rizík

Ing. Jozef Mrllák, vedúci Závodu Karbid

Ing. Július Maňuch, vedúci výroby karbidu vápnika

Ing. Norbert Šinko, vedúci výroby spracovania karbidu vápnika, karbidových zmesí a TP

P r e d m e t o m

Správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie podmienok určených v integrovanom povolení a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia a zameraná na plnenie opatrení na nápravu, ktoré boli prevádzkovateľovi uložené rozhodnutím č. 8800-35529/47/2012/Kmi zo dňa 12.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2013.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bola informovaná RNDr. Mária Danišová, pracovníčka Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík spoločnosti FORTISCHEM a.s., telefonicky dňa 14. 11. 2014.

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2013 – 21. 11. 2014

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ (ďalej len „prevádzka“)
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sídlo: M. R. Štefánika 1,
972 71 Nováky
IČO: 46 693 874

Kategória priemyselnej činnosti:

4.2. Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú:

- e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.

II. Predložené doklady

- 1) Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 17. 02. 2014.
- 3) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.
- 2) Evidencia merania teploty v technologických zariadeniach, tlakovej diferencie filtračných zariadení, teploty pecných plynov pred vstupom na filtračné zariadenia.
- 3) Správy z oprávneného merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzky „Výroba karbidu vápnika“.

III. Zistený stav

Kontrolou boli vyhodnotené uložené opatrenia na nápravu a vybrané podmienky integrovaného povolenia týkajúce sa dodržiavania hodnôt technicko - prevádzkových parametrov a dodržiavania emisných limitov pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia z výroby karbidu vápnika.

Inšpekcia vykonala:

1) Kontrolu plnenia opatrení na nápravu uložených rozhodnutí č. 8800-35529/47/2012/Kmi zo dňa 12. 12. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2012:

Bod č. 1: Zabezpečiť realizáciu opatrení na zosúladenie zaobchádzania so škodlivými látkami v prevádzke s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov v oblasti ochrany vôd nasledovným postupom:

- Predložiť Inšpektorátu vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia **v lehote do 31. 12. 2013.**
- Vykonať realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie **v lehote do 31. 12. 2015.**

Plnenie: Prevádzkovateľ ohlásil dňa 20. 12. 2013 uskutočnenie stavebných úprav „Rekonštrukcia manipulačných plôch a podláh v prevádzke výroby CaCl_2 a acetylénu“ v objekte Pranie acetylénu na pozemku parc. č. 390/184 a na pozemku parc. č. 390/23 v k. ú. Nováky. Stavebné úpravy zahŕňajú vybudovanie záchytných nádrží pod zásobníkmi chloridu vápenatého, hydroxidu sodného a chlórnanu sodného a záchytných nádrží pod čerpadlami. Inšpekcia listom zo dňa 17. 02. 2014 zaslala prevádzkovateľovi oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, ktorým oznamuje, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky. Opatrenie v plnení.

Bod č. 2: Zabezpečiť zníženie prašných emisií pri plnení malých kontajnerov a z elevátora č. 6 v triediarni karbidu vápnika **v lehote do 31. 12. 2013.**

Plnenie: Úpravy boli riešené podľa projektovej dokumentácie predloženej SIŽP v októbri 2008 (ohlásenie stavebných úprav). Karbid vápnika balený v sudoch a kontajneroch je vysýpaný do násypky, odkiaľ sa vibračným dopravníkom dostáva do elevátora č. 6, ktorým je dopravovaný na sústavu pásov na ďalšie spracovanie. Pri tomto pracovnom postupe, nakoľko násypka bola otvorená, dochádzalo k nadmernému prášeniu. Na odstránenie prašnosti bola inštalovaná nová, z troch strán uzavretá násypka s ochrannou gumou na vstupnom obvode. V násypke je inštalované odsávanie horného zvonu a odsávanie štrbinové na bokoch, kde na každom boku sú umiestnené po dve odsávacie štrbiny a po jednej v násypnom kuželi. Pre zjednodušenie prepravy karbidu vápnika z elevátora č. 6 na dopravník 04-17b bolo urobené prepojenie priamo, zabudovaním vibračného dopravníka s novým odsávaním. Tým sa môže spustiť doprava sústavou dopravných pásov.

Odprášenie pri plnení malých kontajnerov bolo riešené v rámci generálnej opravy podľa konštrukčnej dokumentácie. Odprašovanie pri plnení karbidu vápnika do jednotlivých typov kontajnerov bolo realizované z dôvodu zníženia TZL a dodržania limitných koncentrácií v pracovnom prostredí. Na plniacej linke č. 1, 2, 3, 4 boli nainštalované teleskopické plniace hubice s odsávaním. Odsávanie je pripojené na jestvujúci odsávací systém filtra F1.

Opatrenie splnené.

Bod č. 3: Vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre dočasné skladovanie prašných materiálov (vypáleného CO prachu a zvyšku ferrosiliciovej trosky po opätovnom dotriedení) a manipuláciu s prašnými materiálmi **v lehote do 31. 12. 2013.**

Plnenie: Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku skladovacích plôch odpadov. V čase kontroly sa prašné materiály (vypálený CO prach a zvyšky ferrosiliciovej trosky po opätovnom dotriedení) na uvedených plochách nenachádzali. Prašné materiály boli zo skladovacích plôch odvezené. Plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania pre dočasné skladovanie prašných materiálov bolo riešené minimalizáciou ukladania prašných materiálov na

uvedených plochách s využitím jestvujúcich technických zábran. V rámci prípravy a realizácie rozšírenia výroby karbidu vápnika budú technicky riešené aj skladovacie a manipulačné plochy. Na skladovacích plochách sa v čase kontroly nachádzali prázdne odpichové vane a železný a liatinový odpad určený na odpredanie.

Opatrenie splnené.

Bod č. 4: Vykonávať pravidelné čistenie manipulačných plôch prašných materiálov a dopravných ciest a ich skrápanie. Termín: trvale.

Plnenie: V čase kontroly boli manipulačné plochy prašných materiálov vyčistené. Na vykonávanie pravidelného čistenia manipulačných plôch prašných materiálov, dopravných ciest, ich skrápanie a hlavne na vedenie evidencie kontroly poriadku a čistoty bol v prevádzke zavedený formulár, kde sa v týždňových intervaloch vykonáva záznam o kontrole.

Opatrenie splnené.

2) Kontrolu podmienok pre prevádzku technologických zariadení (kapitola II. A. 5, bod 5.1 povolenia)

Bod 5.1: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania.

Plnenie: Prevádzkovateľ na základe predložených záznamov automatického riadiaceho systému, výkazov o výrobe a záznamov Knihy porúch, Knihy opráv a Knihy technologických odstávok preukázal, že vykonáva činnosť v prevádzke a dodržiava určené hodnoty technicko – prevádzkových parametrov v zariadení a priebežne plní technicko - organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia v súlade so schváleným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Kontrolované boli zaznamenané hodnoty technicko - prevádzkových parametrov (najmä teplota v technologických zariadeniach, tlaková diferencia filtračných zariadení, teplota pecných plynov pred vstupom na filtračné zariadenia) a plnenie technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia na predmetných zariadeniach prevádzky.

Podmienka splnená.

1) Kontrolu dodržiavania emisných limitov pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia (kapitola II. B. bod 1.1 povolenia)

Bod 1.1: Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

TABUĽKA Č. 1

Por. č. miesta vypúšť.	Časti zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisť. látka	Emisný limit (Hmotnostný tok: g.h ⁻¹) (Koncentrácia: mg.m ⁻³)
501	Výroba karbidu vápnika –		< 500 g.h ⁻¹ 150 mg.m ⁻³

	doprava, drvenie a triedenie koks, doprava elektródovej hmoty	TZL	$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
502	Výroba karbidu vápnika – rotačná sušiacia pec č. 1	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
		SO ₂	5 000 g.h^{-1} alebo 500 mg.m^{-3}
503	Výroba karbidu vápnika – rotačná sušiacia pec č. 2	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
		SO ₂	5 000 g.h^{-1} alebo 500 mg.m^{-3}
504	Výroba karbidu vápnika – sušenie a triedenie koks č.1	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
505	Výroba karbidu vápnika – sušenie a triedenie koks č.2	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
508	Výroba karbidu vápnika – karbidová pec č. 1 - odsávanie odpichu	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
509	Výroba karbidu vápnika – karbidová pec č. 2 - odsávanie odpichu	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
512	Výroba karbidu vápnika – zásobníky nad karbidovými pecami	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
513	Výroba karbidu vápnika – rotačná spaľovacia pec	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
		SO ₂	5 000 g.h^{-1} alebo 500 mg.m^{-3}
		NO _x	5 000 g.h^{-1} alebo 500 mg.m^{-3}
515	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
516	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
517	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
518	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$ 50 mg.m^{-3}
520	Výroba karbidu vápnika – Termické koncové zariadenie - Plynový kotol /palivo CO-plyn/	NO _x	5 000 g.h^{-1} alebo 500 mg.m^{-3}
		CO	100 mg.m^{-3}
527	Výroba karbidu vápnika – odsávanie pásovej dopravy	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$ 150 mg.m^{-3}

			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$	50 mg.m^{-3}
528	Výroba karbidu vápnika – odsávanie vykládky vagónov vápna	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$	150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$	50 mg.m^{-3}
529	Výroba karbidu vápnika – odsávanie drvenia, triedenia a dopravy vápna	TZL	$< 500 \text{ g.h}^{-1}$	150 mg.m^{-3}
			$\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$	50 mg.m^{-3}

Podmienky platnosti emisných limitov: štandardné stavové podmienky; suchý plyn;
pre Termické koncové zariadenie (rekuperatívne) na čistenie odpadových plynov (Plynový
kotel; palivo CO-plyn): O_{2ref} : 17 % objemu

Plnenie: Prevádzkovateľ zisťuje údaje o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúce látky určené v integrovanom povolení diskontinuálnym oprávneným meraním hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity. Predložil **správu č. T/006/12/OZ** zo dňa 11. 08. 2012 o oprávnenom meraní emisií znečisťujúcich látok TZL, NO_x , SO_x z prevádzky „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ v odpadových plynach z častí zdroja znečisťovania ovzdušia: rotačná sušiacca pec č. 1 (výdych 502), rotačná sušiacca pec č. 2 (výdych 503). Meranie bolo v prevádzke vykonané dňa 27. 06. 2012. Ďalej prevádzkovateľ predložil **správu č. 02/112/2013** zo dňa 26.03.2013 o oprávnenom meraní emisií znečisťujúcich látok TZL v odpadových plynach z častí zdroja znečisťovania ovzdušia: sušenie a triedenie koksu č. 1 (výdych 504), sušenie a triedenie koksu č. 2 (výdych 505) a **správu č. 02/349/2012** oprávnenom meraní emisií znečisťujúcich látok TZL, CO, NO_x , SO_2 a HCN v odpadových plynach z častí zdroja znečisťovania ovzdušia: doprava, drvenie a triedenie koksu, doprava elektródovej hmoty (výdych 501), karbidová pec č. 1 – odsávanie odpichu (výdych 508), karbidová pec č. 2 – odsávanie odpichu (výdych 509), zásobníky nad karbidovými pecami (výdych 512), rotačná spaľovacia pec (výdych 513), drvenie a triedenie karbidu (výdych 515), drvenie a triedenie karbidu – odsávanie zariadení sudovej linky (výdych 516), drvenie a triedenie karbidu – odsávanie drviča č. 3 (výdych 517), drvenie a triedenie karbidu – odsávanie zariadení kontajnerovej linky (výdych 518), termické koncové zariadenie - Plynový kotel – spaľovanie CO plynu (výdych 520), odsávanie pásovej dopravy (výdych 527), odsávanie vykládky vagónov vápna (výdych 528) a odsávanie drvenia, triedenia a dopravy vápna (výdych 529). Merania boli vykonané v dňoch 19.-22.11.2012 v 1. etape a 18.-19.12.2012 v 2. etape. Správy o oprávnených meraniach vypracovali oprávnené osoby podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia: EKO – TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice a Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Letná 27, 040 01 Košice.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zistené namerané emisné hodnoty pre uvedené časti zdroja znečisťovania ovzdušia:

Por. č. miesta vypúšť.	Časti zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisť. látka	Namerané hodnoty (Hmotnostný tok: g.h ⁻¹) (Koncentrácia: mg.m ⁻³)		Vyhodnotenie
501	Výroba karbidu vápnika – doprava, drvenie a triedenie koksu, doprava elektródovej hmoty	TZL	152 g.h ⁻¹	4 mg.m ⁻³	SÚLAD
502	Výroba karbidu vápnika – rotačná sušiaci pec č. 1	TZL	35 g.h ⁻¹	7 mg.m ⁻³	SÚLAD
		SO ₂	38 g.h ⁻¹	7 mg.m ⁻³	SÚLAD
		NO _x	1 265 g.h ⁻¹	240 mg.m ⁻³	SÚLAD
503	Výroba karbidu vápnika – rotačná sušiaci pec č. 2	TZL	28 g.h ⁻¹	5 mg.m ⁻³	SÚLAD
		SO ₂	68 g.h ⁻¹	12 mg.m ⁻³	SÚLAD
		NO _x	1391 g.h ⁻¹	250 mg.m ⁻³	SÚLAD
504	Výroba karbidu vápnika – sušenie a triedenie koksu č.1	TZL	8 g.h ⁻¹	1 mg.m ⁻³	SÚLAD
505	Výroba karbidu vápnika – sušenie a triedenie koksu č.2	TZL	3 g.h ⁻¹	1 mg.m ⁻³	SÚLAD
508	Výroba karbidu vápnika – karbidová pec č. 1 - odsávanie odpichu	TZL	43 g.h ⁻¹	1 mg.m ⁻³	SÚLAD
509	Výroba karbidu vápnika – karbidová pec č. 2 - odsávanie odpichu	TZL	57 g.h ⁻¹	2 mg.m ⁻³	SÚLAD
512	Výroba karbidu vápnika – zásobníky nad karbidovými pecami	TZL	75 g.h ⁻¹	16 mg.m ⁻³	SÚLAD
513	Výroba karbidu vápnika – rotačná spaľovacia pec	TZL	97 g.h ⁻¹	29 mg.m ⁻³	SÚLAD
		SO ₂	< 15 g.h ⁻¹	< 5 mg.m ⁻³	SÚLAD
		NO _x	1296 g.h ⁻¹	429 mg.m ⁻³	SÚLAD
		HCN	< 0,3 g.h ⁻¹	< 0,1 mg.m ⁻³	SÚLAD
515	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	50 g.h ⁻¹	0,9 mg.m ⁻³	SÚLAD
516	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	26 g.h ⁻¹	1,1 mg.m ⁻³	SÚLAD
517	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	21 g.h ⁻¹	1,0 mg.m ⁻³	SÚLAD
518	Výroba karbidu vápnika – drvenie a triedenie karbidu	TZL	30 g.h ⁻¹	1,3 mg.m ⁻³	SÚLAD
520	Výroba karbidu vápnika – Termické koncové zariadenie - Plynový kotol /palivo CO-plyn/	NO _x	4530 g.h ⁻¹		SÚLAD
		CO	< 2 mg.m ⁻³		SÚLAD
527	Výroba karbidu vápnika – odsávanie pásovej dopravy	TZL	588 g.h ⁻¹	42 mg.m ⁻³	SÚLAD

528	Výroba karbidu vápnika – odsávanie vykládky vagónov vápna	TZL	46 g.h ⁻¹	1 mg.m ⁻³	SÚLAD
529	Výroba karbidu vápnika – odsávanie drvenia, triedenia a dopravy vápna	TZL	202 g.h ⁻¹	4 mg.m ⁻³	SÚLAD

Na základe výsledkov oprávnených meraní emisií znečisťujúcich látok bolo preukázané dodržanie určených emisných limitov na jednotlivých častiach zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podmienky splnené.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia a splnil uložené opatrenia na nápravu.

Správa z environmentálnej kontroly č. 60/2014/Ško/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 16. 12. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Katarína Raučinová, vedúca OIPK

.....

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

.....

Prerokovanie správy z environmentálnej kontroly s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ:

Dňa 17. 12. 2014

Miesto: SIŽP – IŽP Banská Bystrica

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

K záveru vykonanej kontroly nemáme žiadne pripomienky.

Podpisy:

za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Katarína Raučinová, vedúca OIPK

.....

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

.....

za FORTISCHEM a.s., Nováky, prevádzku „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“:

RNDr. Mária Danišová,
splnomocnená zastupovať spoločnosť

.....

Správu z environmentálnej kontroly č. 60/2014/Ško/Z prevzala RNDr. Mária Danišová, splnomocnená zastupovať spoločnosť FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky osobne dňa 17. 12. 2014

.....