

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7759-33522/37/2017/Faš

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 20/2017/Faš/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574
Telefón: 02 582 82 416
Elektronická adresa: simona.fasungova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: VPP Holíč, spol. s r.o.
Adresa sídla: Svätojánska 1744/8, 908 51 Holíč
IČO: 36 227 200
Kontrola oznámená: 28.08.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Karol Čambal Funkcia: spoločník
Telefón: 0903 630 523
Elektronická adresa: vppaspol@mail.t-com.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO
Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
Variabilný symbol: 370490104

Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané: 8.10.2007
Právoplatné: 30.10.2007
Projektovaná kapacita: 110 379,3 m³

Kategória: 5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 21.12.2016 – 30.1.2017
Kontrolované obdobie: 22.12.2016 – 6.9.2017
Začatie kontroly: 6.9.2017
Prvé miestne zisťovanie: 6.9.2017
Vypracovanie správy: 26.10.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Áno
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly boli vybrané podmienky integrovaného povolenia a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia č. 2, rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2 zo 07.03.2013, právoplatným 27.03.2013, ktoré sa týkajú uzavretia a rekultivácie sklárky stavby „Riadená skládka TKO Holíč“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP začala kontrolu v administratívnej budove prevádzkovateľa v Holíči, kde došlo k zhrnutiu, čo bude predmetom kontroly. Ďalej nastal presun na skládku odpadov v Gbeloch. Na skládke SIŽP skontrolovala stav akumulácie nádrže, obvodového záchytného kanála, monitorovacích vrtov a stav oplatenia, čím sa zistilo že skládka zasahuje do pozemkov iných vlastníkov.

I. Použité podklady

1. IP 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08.10. 2007 v platnom znení (ďalej len integrované povolenie)
2. PD „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia sklárky z 6/2012 s rozpočtom, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie inšpekciou v elektronickej podobe
3. Fotokópia stavebného denníka za rok 2017
4. Záverečná správa z vyhodnotenia monitoringu za rok 2016, vypracovaná SENSOR, spol. s r.o. na základe objednávky VPP Holíč, spol. s r.o.

5. Polohopisné a výškopisné zameranie, zamerané Ing. Máriom Antálekom dňa 13.6.2017, autorizačne overené Ing. Vladimírom Nemcom
6. Skládky odpadov Cunín - monitorovanie podzemnej vody v okolí skládky a zhodnotenie kvality podzemnej vody za roky 2005-2017 vypracovaná AQUA-GEO, s.r.o. na základe objednávky SIŽP
7. Zhodnotenie možného znečistenia podzemných a povrchových vôd vplyvom činnosti v bývalej prevádzke skládky odpadov Cunín, vypracované NMC spol. s r.o. vypracovanej na základe objednávky Mesta Gbely
8. Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín
9. Fotodokumentácia

J. Kontrolné zistenia

1. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.**

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz nadmerného množstva priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. Prevádzkovateľ SIŽP nepredložil zmluvu ani objednávku na odvoz priesakovej kvapaliny.

2. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.5.**

Počas prevádzkovania skládky aj po jej uzatvorení prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, aby bolo zabezpečené odvedenie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nevykonáva pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, čo je zrejmé z fotodokumentácie. Tieto objekty boli počas kontroly zasypané.

3. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.6.**

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť funkčnosť drenážneho systému a obvodového rigolu a taktiež pravidelná údržba a prietoknosť odvádzacieho rigolu a krytého kanálu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Nie**

4. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.1.4.**

Topografia skládky odpadov:

- jeden krát ročne vyhotoviť štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu.
- jeden krát ročne vyhodnotiť sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zasiela na SIŽP jeden krát ročne polohopisné a výškopisné zameranie skládkového materiálu.

5. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou, v zmysle platných právnych predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou.

6. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.11.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov
- zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov
- požiar na skládke odpadov

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal SIŽP Záverečnú správu z vyhodnotenia monitoringu za rok 2016, ale písomne neoznámil zvýšené hodnoty nebezpečnej látky zistených pri monitorovaní podzemných vôd. Monitoringom kvality podzemných vôd SIŽP zistila vysoké hodnoty vodivosti, CHSK_{Cr} , Cl^- , TOC, SO_4 a NO_3 .

7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Nie**

8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neodstránil negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

9. Podmienka č. 3. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992 a ObÚŽP-598/92-Ma zo dňa 29.05.1992.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Na základe miestneho zisťovania a polohopisného a výškopisného zamerania, vypracovaného Ing. Máriom Antálekom dňa 13.6.2017, sa potvrdilo, že skládka zasahuje do pozemkov iných vlastníkov, čo je v rozpore so stavebným povolením.

10. Podmienka č. 4. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Nie**

11. Podmienka č. 9. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Stavebný denník sa počas kontroly nenachádzal na stavbe.

12. Podmienka č. 15. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.

13. Podmienka č. 18.5. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2

Pri realizácii stavby – Uzavretie a rekultivácia skládky musí byť dodržaný postup prác technického a technologického riešenia stavby, ide hlavne o uloženie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev, skládkovacích priestorov, dodržanie tvaru a výšky uzatváraného skládkového telesa, stabilizácia proti erozívnej činnosti a pod. ako je uvedené v predloženom projekte vypracovanom fi. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká 3, Žilina, 06/2012.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal na SIŽP dňa 31.10. 2017 laboratórne stanovenie priepustnosti zemín, pre SO-13 Tesnenie skládky, prevádzky „Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holič-Bresty“, prevádzkovateľa VPP servis, s.r.o. Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu uloženia tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev a preto nie je možné túto podmienku vyhodnotiť.

14. Podmienka č. 18.12. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2

Meranie vplyvu skládky na podzemné vody (analýza podzemných vôd) bude vykonávaná v stanovených termínoch v určených ukazovateľoch. Odber vzoriek podzemných vôd na analýzu musí byť vykonaný min. z troch monitorovacích vrtov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odber vzoriek podzemných vôd je vykonávaný z 3 monitorovacích vrtov: K-12 (referenčný), K-11 a K-13 (indikačné).

15. Podmienka č. 18.13. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2

Hodnoty znečistenia v daných ukazovateľoch v priesakových vodách nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Na základe monitoringu vykonaného spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o., dňa 6.9.2017 bolo zistené prekročenie hodnôt v priesakových vodách uvedených v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd pre parameter CHSK_{Cr}. Správa z monitoringu vypracovaná spoločnosťou SENSOR, spol. s r.o. toto prekročenie potvrdzuje.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 5.1.4.
2. 5.2.
3. 18.12.

Nedodržané

1. 4.2.
2. 4.5.
3. 4.6.
4. 5.10.
5. 5.8.
6. 3.
7. 18.13.

Čiastočne dodržané

1. 5.11.
2. 4.
5. 9.
6. 15.

Nie je možné vyhodnotiť

1. 18.5.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila určité nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia.

SIŽP dala vypracovať Správu z monitoringu spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o. v rozsahu parametrov: pH, vodivosť, CHSK_{Cr} , Cl^- , SO_4 , F, NH_4^+ , NEL-IČ, B a TOC. Odber sa robil z monitorovacích vrtov K-12 (referenčný), K-11, K-13 (indikačné) a priesakovej kvapaliny. V správe z monitoringu bola zhodnotená kvalita podzemných vôd za roky 2005-2017. Po odbere a analýze vzoriek a následnom zhodnotení výsledkov bolo zistené, že vzorky podzemnej vody z monitorovacích vrtov poukazujú na vysoký obsah rozpustených zložiek (vysoká vodivosť), vysoký obsah síranov a mierne zvýšený obsah celkových organických látok (zvýšené hodnoty TOC vo vrte K-12 a K-13). Podzemná voda v okolí skládky je vo všetkých vrtoch priamo ovplyvnená uloženým materiálom na skládke. Dokumentujú to vysoké obsahy makrozložiek v podzemnej vode (Cl^- , SO_4 , NO_3) vodivosti a CHSK_{Cr} . Hodnoty väčšiny ukazovateľov zistené v septembrovom cykle roku 2017 sú konzistentné s výsledkami predchádzajúcich monitorovacích cyklov. Pri priamom porovnaní výsledkov zo septembra 2017 s výsledkami zo septembra minulého roku sa zistilo, že sú porovnateľné. V závere monitorovacej správy vypracovanej NMC spol. s r.o., na základe objednávky Mesta Gbely sa za znečisťujúce látky v podzemnej vode dlhodobo považuje TOC, Cl^- a vodivosť, ako dôsledok ľudskej činnosti v bývalej prevádzke skládky odpadov. Znečisťujúce látky sa šíria spoločne v jednom kontaminačnom mraku v smere prúdenia podzemnej vody smerom na SZ od skládky odpadov. Monitoringom v roku 2016 vykonanú SENSOR, spol. s r.o., bolo zistené, že obsahy hlavných indikačných migrantov sú vo vrtoch takmer rovnaké ako v predchádzajúcom období. Podzemné vody majú pomerne vysoký obsah chloridov, síranov,

a TOC. Zistené informácie poukazujú na to, že kontaminácia je už staršieho pôvodu. Všetky 3 správy z monitoringu potvrdzujú vysoké hodnoty vodivosti, CHSK_{Cr} , Cl^- , TOC, SO_4 a NO_3 .

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o zvýšených hodnotách nebezpečnej látky zistených pri monitorovaní podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ neprijal a nezrealizoval opatrenia na zamedzenie negatívneho vplyvu zisteného pri monitoringu podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ nevykonáva pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy.
- Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
- Prevádzkovateľ realizuje stavbu „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky“ v rozpore so stavebným povolením.

Prevádzkovateľ je povinný

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vypracovania návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, vykonania odstránenia negatívneho stavu a vykonania skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže.
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553

.....


Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574

.....


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7759-35784/37/2017/Faš

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV

ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 20/2017/Faš/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
	Ing. Csaba Hegedus	Číslo preukazu: 574
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	VPP Holíč, spol. s r.o.	
Adresa sídla:	Svätojánska 1744/8, 908 51 Holíč	
IČO:	36 227 200	
Kontrola oznámená:	28.08. 2017	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Karol Čambal	Funkcia: spoločník
Telefón:	0903 630 523	
Elektronická adresa:	vppaspol@mail.t-com.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO
Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
Variabilný symbol: 370490104
Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané: 8.10.2007
Právoplatné: 30.10.2007
Projektovaná kapacita: 110 379,3 m³

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 22.12.2016 – 6.9.2017
Začatie kontroly: 6.9.2017
Prvé miestne zisťovanie: 6.9.2017
Vypracovanie správy: 26.10.2017
Doručenie správy: 7.11.2017
Vypracovanie dodatku: -
Doručenie dodatku: -
Vypr. neopodstatnenosti: -
Dor. neopodstatnenosti: -
Prerokovanie správy: 15.11.2017

F. Prílohy zápisnice

Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

1. 5.1.4.
2. 5.2.
3. 18.12.

Nedodržané

1. 4.2.
2. 4.5.
3. 4.6.
4. 5.10.
5. 5.8.
6. 3.
7. 18.13.

Čiastočne dodržané

1. 5.11.
2. 4.
5. 9.

6. 15.

Nie je možné vyhodnotiť

1. 18.5.

H. Záver

Prevádzkovateľ sa nedostavil na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly č. 20/2017/Faş/P (ďalej len „kontrola“) dňa 15.11.2017. Prevádzkovateľ bol upovedomený zaslaním správy o environmentálnej kontrole a výzvy na prerokovanie výsledkov vykonanej kontroly listom č. 7759-33524/37/2017/Faş zo dňa 26.10.2017, ktorý prevzal dňa 7.11.2017. Vyjadrenie od prevádzkovateľa ku kontrole bolo doručené dňa 16.11.2017, čo je po inšpekciou stanovenom termíne, t. j. na vyjadrenia predložené po určenej lehote sa neprihliada. Vyjadrenie bolo potrebné zaslať do 5 dní od doručenia správy t.j. do 12.11.2017 v elektronickej podobe na elektronickú adresu simona.fasungova@sizp.sk a originál vyjadrenia predložiť priamo na prerokovaní. Podľa § 16 ods. 1 zákona o kontrole Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 650 eur za nedostavenie sa na prerokovanie výsledkov vykonanej kontroly.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553

.....


Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574

.....


