



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 833-8502/2017/Šev/371230606

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 7/2017/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - **Mimoriadna**

Podnet:

Nie

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - **Pokuta**

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

Telefón:

037 656 06 35

Elektronická adresa:

rastislav.sevela@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

Telefón:

037 656 06 34

Elektronická adresa:

ingrid.pojezdalova@sizp.sk

Inšpektor:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

Telefón:

037 656 06 35

Elektronická adresa:

kristina.kaprioiva@dozp.sk

Inšpektor:

Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

Telefón:

037 656 06 32

Elektronická adresa: viera.rusenova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **EPP Slovensko, s.r.o.**
Adresa sídla: Terezov 4, Hlohovec 920 03
IČO: 47 241 381
Kontrola oznámená: 02. 02. 2017 Spôsob: Ústne
Zástupca: Ing. Miroslava Svetlíková
Funkcia: splnomocnená osoba
Telefón: 0918340271
Elektronická adresa: msvelikova@eppslovensko.sk

Zástupca: Ing. Artur Marek Pawlik
Funkcia: stavbyvedúci
Telefón: -
Elektronická adresa: -

Prizvaná osoba: Mgr. Richard Mošat'
Funkcia: právny zástupca EPP Slovensko, s.r.o.
Zúčastnený dňa: 02. 02. 2017

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných Veľký Cetín**
Adresa prevádzky: Veľký Cetín
Variabilný symbol: 371230606
Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:
3217-33682/2007/Kys/371230606
Vydané: 17.10.2007
Právoplatné: 30.11.2007
Projektovaná kapacita: 25 857 ks ošípaných nad 30 kg počas jedného turnusu, ročne
86 440 ks

Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledná kontrola: 3.10.2016 – 21.10.2016
Kontrolované obdobie: 14.10.2016 – 2.2.2017
Začatie kontroly: 2.2.2017
Prvé miestne zisťovanie: 2.2.2017
Druhé miestne zisťovanie: -
Vypracovanie správy: 14.3.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok zmeny integrovaného povolenia (stavebného povolenia) vydaného Inšpekciou rozhodnutím č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015, uvedených pre stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“, ktorým sa zmenilo pôvodné rozhodnutie č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007.

H. 1. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania (dňa 2. 02.2017) – opis

Stavebník: **EPP Slovensko, s.r.o.**, Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381, podal dňa 16. 12. 2016 návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných**“ (ďalej len „stavba“) do užívania v rozsahu:

stavebných objektov:

SO-01 – Rekonštrukcia objektu č.1 na výkrm ošípaných vrátane prístavby
SO-02 – Rekonštrukcia objektu č.2 na výkrm ošípaných vrátane prístavby
SO-03 – Rekonštrukcia objektu č.3 na výkrm ošípaných vrátane prístavby
SO-04 – Rekonštrukcia objektu č.4 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
SO-05 – Rekonštrukcia objektu č.5 na výkrm ošípaných
SO-06 – Rekonštrukcia objektu č.6 na výkrm ošípaných vrátane prepojovacieho objektu
SO-10 – Rekonštrukcia objektu č.10 na výkrm ošípaných
SO-11 – Rekonštrukcia objektu č.11 na výkrm ošípaných
SO-12 – Modernizácia objektu č.12 – Prevádzkovo sociálna budova
SO-15 – Objekty a rozvody tekutého hnoja
SO-16 – Sklad tekutého hnoja (lagúna SO-16b)
SO-19 – Rekonštrukcia objektu č. 48 – Expedícia
SO-21 – Rekonštrukcia objektu č. 21 – Administratívna budova
Žumpy – T01, 02, 03, 04, 05, 07

prevádzkových súborov:

v rámci objektu SO-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 a 11:
PS-Z-1 Roštová podlaha
PS-Z-2 Hradenie, zábrany
PS-Z-3 Kŕmenie
PS-Z-4 Napájanie
PS-Z-5 Vetranie

v rámci objektu SO-15

PS-T-1 Potrubné prepojenia, čerpadlá, miešadlá, separácia a sklady na tekutý hnoj (lagúna SO-16b)

Obec Veľký Cetín vydala územné rozhodnutie č. SP o 176/2013-018-Po zo dňa 30. 07. 2014. Následne obec Veľký Cetín vydala oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. SP o 176/2013-019-Po zo dňa 08. 09. 2014.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 1513/2011-3.4/ra zo dňa 11. 07. 2011.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods, SP zo dňa 10. 04. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 05. 2015.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznámila listom č. 802-1376/2017/Šev/371230606/KR-Z1_2 zo dňa 18. 01. 2017 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 02. 02. 2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 02. 02. 2017 na mieste stavby, v areáli prevádzky „Farma ošípaných Veľký Cetín“, v rámci ktorého bolo zistené, že skutočné zrealizovanie stavby nezodpovedá PD požiarnej ochrany, ktorá bola schválená a overená v stavebnom konaní, čo potvrdil aj KRHaZZ.

Na základe zisteného Inšpekcia vykonala v rámci ústneho pojednávania a miestneho zisťovania štátny stavebný dohľad na základe § 98 ods. 2 písm. d, na základe čoho zistila, že stavebník uskutočnil stavbu v rozpore s projektom stavby schválenom a overenom v stavebnom konaní – časť požiarnej ochrana.

I. Použité podklady

1. Zmena integrovaného povolenia resp. rozhodnutie (stavebné povolenie) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015.

2. Protokol z ústneho pojednávania č. 802-3252/2017/Šev/371230606/KR-Z1_2 zo dňa 02. 02. 2017.
3. PD skutočného vyhotovenia stavby – časť požiarnej ochrany.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.2:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení).

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník uskutočnil stavbu v rozpore s projektom stavby – časť požiarnej ochrany – ide o zmenu požiarneho úseku.

2. Podmienka II.A.8.2.I.2.

Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa).

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Stavebník neuskutočnil stavbu podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní – časť požiarnej ochrany.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. II.A.1.2
2. II.A.8.2.I.2.

M. Záver – celkové zhodnotenie

V čase environmentálnej kontroly spojenej s miestnou obhliadkou prevádzky Inšpekcia zistila zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré sa týkali časti - požiarnej ochrany – zmena požiarneho úseku. Tieto zmeny projektu sa týkali zmien technického riešenia, ktoré prevádzkovateľ neoznámil ani neprerokoval s Inšpekciou a neboli povolené zmenou stavby pred jej dokončením.

Prevádzkovateľ porušením podmienky II.A.1.2 a II.A.8.2.I.2. si neplnil povinnosti ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ.

Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia podľa 35 ods. 2 písm. b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za Inšpekciu:

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

.....

Za Inšpekciu:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Za Inšpekciu:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

.....

Za Inšpekciu:

Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

.....