



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 5336 - 19387/57/2014/Mil/Z

SPRÁVA Z BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
por. č. 33/2014/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia. O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol dňa 09.06.2014 informovaný Ing. Tibor Duchonovič - GM pre environment a Ing. Jozef Martoš – riaditeľ pre environment pre FVAM.

Kontrola bola vykonaná za obdobie od 01.01.2013 do 10.06.2014

a) Spracovateľ správy

Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor	SIŽP Bratislava, IŽP Košice, OIPK
Telefón (fax)	055/6333314, 0902900196
E- mail	eva.milistenferova@sizp.sk
Dátum začatia kontroly	10.06.2014, 9,30 h.
Mená inšpektorov, ktorí vykonali kontrolu	Ing. Eva Milistenferová, inšpektor Ing. Ivan Hajdušek, inšpektor

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov alebo splnomocnenej osoby	U.S.Steel Košice, s.r.o. Ing. Tibor Duchonovič - GM pre environment
Adresa sídla	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	-
IČO	36 199 222

b) Prevádzka

Názov prevádzky	„Lakoplastovacia linka“
Adresa prevádzky	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Identifikácia prevádzky (VS)	570021106
Kategória činnosti	6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok
Integrované povolenie	vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1259/186-OIPK/2006-Ha/570021106 zo dňa 24. 03. 2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3422/507-OIPK/2006-Ha/570021106/Z1 zo dňa 07.12.2006, č. 4296-11584/2010/Haj/570021106/Z3 zo dňa 23.04.2010, č. 10588-16632/2010/Hut/570021106/Z2 zo dňa 10.06.2010 (ďalej len „integrované povolenie“)
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok	
Označenie zmeny	-
Popis zmeny	-
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Jozef Martoš – riaditeľ pre environment pre FVAM. Ing. Milan Mladšík - špecialista pre environment finálnej výroby Ing. Dušan Vitko - špecialista pre rozvoj

c) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :

1) V časti I., B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, cit.:

„Incinerátor s minimálnou teplotou 650 - 870 °C a dobou zádrže minimálne 1 sekunda pozostáva zo spaľovacieho a hlavného horáka o výkone 5,86 MW s automatickou reguláciou a z výmenníkov tepla. Odpadové plyny zo sušiacich pecí (zmes vzduchu a organických pár) a lakovacej kabíny sú po predohreve vo výmenníku tepla privádzané na spálenie organických plynov a pár v horáku ZPN ako spaľovací vzduch. Spaliny z incinerátora recirkulujú cez výmenníky tepla pričom nevyužitelná časť spalín sa odvádza komínom o výške 24 m do ovzdušia. Výmenníky tepla inštalované v prúde spalín incinerátora využívajú odpadové teplo spalín incinerátora na ohrev vzduchu do sušiacich pecí, predohrev odpadových plynov zo sušiacich pecí a ohrev vody.“

Zistený stav:

V čase kontroly dňa 10.06.2014 bola teplota v incinerátore 706,4 °C.

Podmienka splnená.

2) Podmienky č. 1.1, 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nenechal umiestnenie zariadení v prevádzke.

Podmienka splnená.

3) Podmienky č. 1.2, 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.2 Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonával jednotlivé činnosti v prevádzke tak, ako je uvedené integrovanom povolení.

Podmienka splnená.

4) Podmienky č. 1.3, 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav:

Prevádzka bola prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

Podmienka splnená.

5) Podmienky č. 1.4, 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.4 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ udržiava všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke v prevádzkyschopnom stave.

Podmienka splnená.

6) Podmienky č. 1.7, 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.7 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti v dňoch 23.04.2014 až 13.05.2014. Evidencia je vedená v elektronickej forme.

Podmienka splnená.

7) Podmienky č. 4.2, 4. Technicko-prevádzkové podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakoplastovacia linka“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím č. 4296-11584/2010/Haj/570021106/Z3 dňa 23.04.2010,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Zistený stav:

Kontrola TPP a vybraných TOO, HPOVZ/CZ/005, vydanie 4, str. 23

1. Odmasťovací úsek	ustálený stav	hodnota dňa 10.06.2014
1.2 extraktor vlhkosti-tlaková diferencia	1-1,49 m ³ /hod	1,3 m ³ /hod
3. Spaľovacie a vypaľovacie pece	ustálený stav	hodnota dňa 10.06.2014
3.2 odsávací ventilátor spalín	45 450 m ³ /hod	45 400 m ³ /hod
3.3 teploty pecí	250 °C – 350 °C	1. pec – 286 °C, 306 °C, 291 °C 2. pec – 273 °C, 306 °C, 291 °C

Podmienka splnená.

8) Podmienky č. 1.1, 1.2, bod B. Emisné limity, 1. Emisie do ovzdušia, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr (ďalej len „Cr“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),

- prchavé organické zlúčeniny (ďalej len „VOC“).

Tabuľka č. 1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
odmasťovací úsek	komín č. 579	TZL	50	1), 5)
infračervená sušiareň	komín č.578	TZL	50	1), 5)
		Cr	1	1), 6)
		NO _x	500	1), 7)
sušiaci pec – spodný náter (spaľovacia komora-incinerátor)	komín č.577	NO _x	200	3)
		CO	100	3)
		TZL	3	2)
		TOC	50	2)
sušiaci pec – vrchný náter (spaľovacia komora-incinerátor)	komín č.576	NO _x	200	3)
		CO	100	3)
		TZL	3	2)
		TOC	50	2)
miešiareň farieb	komín č. 580	TOC	50	1)

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS).

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ⁴⁾
Lakoplastovacia linka	fugitívne	VOC	10 %

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),
- 2) Hmotnostná koncentrácia TOC, TZL vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),
- 3) Hmotnostná koncentrácia plyných znečisťujúcich látok vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 17 % objemových.
- 4) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
- 5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,5 kg.h⁻¹ a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³.
- 6) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 5 g.h⁻¹ a vyššom,
- 7) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku NO_x v odpadovom plyne 5 kg.h⁻¹ a vyššom.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný na zdrojoch emisií odmasťovací úsek, infračervená sušiareň, a na zdrojoch emisií pre znečisťujúce CO, NO_x, SO₂ diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

Zistený stav.

Tabuľka č. 1

Zdroj emisií	Miesto merania	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Limit. hm. tok (kg.h ⁻¹)	Nameraná hodnota (mg.m ⁻³)	Hmotnostný tok (kg.h ⁻¹)	Hodnotenie	Merania - oprávnená meracia skupina, deň
odmasťovací úsek	komín č. 579	TZL	150	< 0,5	8,1	29,9	Súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o.

								09.6.2011 č.03/082/2011
infračervená sušiareň	komín č. 578	TZL Cr NO _x	150 1 500	< 0,5 >0,005 > 5,0	2,0 < MS (0,05) < DL (8)	2,2 < 0,1 < 6	Súlad Súlad súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 09.6.2011 č.03/082/2011
sušiacia pec – spodný náter (spaľovacia komora-incinerátor)	komín č. 577	NO _x CO TZL TOC	200 100 3 (4,5) 50 (75)	- - - -	150 99 1,4 (1,8) < DL (2,6) (< DL (2,6))	- - - -	Súlad Súlad Súlad Súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 09.6.2011 č.03/082/2011
sušiacia pec – vrchný náter (spaľovacia komora-incinerátor)	komín č.576	NO _x CO TZL TOC	200 100 3 (4,5) 50 (75)	- - - -	163 91 1 (1,1) < DL (2,6) (< DL (2,6))	- - - -	Súlad Súlad Súlad Súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 09.6.2011 č.03/082/2011
miešiareň farieb	komín č. 580	TOC	50		21 (23)		Súlad	EnviroTeam Slovakia s.r.o. 09.6.2011 č.03/058/2012

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS).

Podmienky **splnené.**

9) Podmienka č.2.1 a č. 2.2, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„2.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	Miesto merania	Frekvencia	Podmienky merania
Cr ⁶⁺	zberná nádrž vyčistených odpadových vôd na linke Intrel BMVK	pred každým vypúšťaním do neutralizačnej stanice	1), 2)

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných odberom bodovej vzorky.

2) Odporúčané metódy :

Cr⁶⁺ Spektrofotometrické stanovenie s 1,5-difenylnkarbazidom podľa technickej normy STN ISO 11083:1998,

2.2 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže vykonávať akreditované laboratórium, laboratórium ktoré sa pravidelne zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave, alebo laboratóriom uvedenom vo vestníku MŽP SR.

Zistený stav:

Kontrolou prevádzkovej dokumentácie v období od 11.02.2014 do 10.06.2014 bolo zistené, že hodnota Cr⁶⁺ vo vypúšťaných odpadových vodách neprekročila hodnotu 0,01 mg/l.

Analytická kontrola bola vykonávaná U. S. Steel Košice Labortest, s.r.o.

Podmienka **splnená.**

10) Podmienka č. 12, F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia, cit..

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

Zistený stav:

Tab.1.1.1 Skladovacie a prevádzkové nádrže

Druh nebezpečnej látky	objem nádrže (m ³)	Skúška tesnosti nádrže	Typ nádrží, záchytných vaní a rozvodov *	Miesto umiestnenia v prevádzke	Zabezpečenie ochrany ŽP	Skúška tesnosti záchytnej vane
hydraulický olej	0,500 m ³	Protokol č. 2009/LPL/03, ID-5633- vyhovuje	A1, B1, C1, D1	Lakoplastovací a linka - akustanica odvíjačky	záchytná vaňa akustanice 0,560 m ³	Protokol č. 2009/LPL/05, ID-5639- vyhovuje,
hydraulický olej	0,500 m ³	Protokol č. 2009/LPL/04, ID-5634- vyhovuje	A1, B1, C1, D1	Lakoplastovací a linka - akustanica navíjačky	záchytná vaňa akustanice 0,560 m ³	Protokol č. 2009/LPL/06, ID-5640- vyhovuje,
odpadové vody	9 m ³	Protokol č. 176/2012/LPL, ID-2258- vyhovuje	A2, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	prečerpávanie na neutralizačnú stanicu SVa	-
Síran železnatý	2 x 1,125 m ³	Protokol č. 199/2012/LPL, ID-3910- vyhovuje,	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek	záchytná vaňa 26 m ³	Protokol č. 2010/07/LPL/Z V ID-2257- vyhovuje
Kyselina chlorovodíková	1,125 m ³	Protokol č. 201/2012/LPL, ID-3912- vyhovuje	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek		
Hydroxid sodný	0,825 m ³	Protokol č. 202/2012/LPL, ID-3913- vyhovuje	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek		
Síran železnatý	1,125 m ³	Protokol č. 200/2012/LPL, ID-3911- vyhovuje	A3, B1, C1, D1	odmasťovací úsek		
odmasťovacie roztoky	2 x 22 m ³	Protokol č. 2010/01/LPL/NP, ID-875 – vyhovuje (nádrž č. 1), Protokol č. 2010/02/LPL/NP, ID-876 – vyhovuje (nádrž č. 2)	A1, B1, C1, D1	odmasťovací úsek		

oplachová voda deionizovaná	2 x 12,3 m ³	Protokol č. 2010/03/LPL/NP, ID-877 – vyhovuje (nádrž č. 1), Protokol č. 2010/04/LPL/NP, ID-878 – vyhovuje (nádrž č. 2)	A1, B1, C1, D1	odmasťovací úsek		
odpadové vody obsahujúce odmasťovacie roztoky a šesťmocný chróm (Intrel)	2 x 3,5 m ³	Protokol č. 2010/05/LPL/NP, ID-880- vyhovuje, Protokol č. 2010/06/LPL/NP, ID-881- vyhovuje,	A1, B1, C1, D1	úprava odpadových vôd	záchytná vaňa 16 m ³	Protokol č. 2010/07/LPL/Z V ID-2257- vyhovuje
pasivačný roztok	1,2 m ³	Protokol č. 10/2014/LPL, ID-879- vyhovuje,	A3, B1, C1, D1	pasivačný úsek	záchytná vaňa 1,225 m ³	Protokol č. 203/2012/LPL, ID-4000- vyhovuje,
Riedidlá	0,56 m ³	Nepoužíva sa	A1, B1, C1, D1	Miešacia miestnosť	záchytná vaňa 0,787 m ³	Nepoužíva sa
Riedidlá	0,56 m ³	Nepoužíva sa	A1, B1, C1, D1	Miešacia miestnosť	záchytná vaňa 0,787 m ³	Nepoužíva sa

* A1 – oceľová, B1 – jednoplášťová, C1 – nadzemná, D1 - beztlaková
A2 – betónová, B2- dvojplášťová, C2 – podzemná, D2 - tlaková
A3 - plastová

Tab. č. 1.1.2 Skladovanie surovín používaných na prípravu náterov

Miesto skladovania	Nebezpečná látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia	Skúška tesnosti záchytnéj vane
Sklad lakov	náterové hmoty, laky a ich riedidlá	250 t	v pôvodných obaloch (sudy 200 l)	záchytné vane 68 m ³	Protokol č. 184/2012/LPL, ID-4367- vyhovuje,
Sklad náterových hmôt (príručný) č. 1	náterové hmoty, laky a ich riedidlá	7 t	v pôvodných obaloch (sudy 200 l)	záchytná vaňa 1 m ³	Protokol č. 8/2014/LPL, ID-1085- vyhovuje,
Sklad chemikálií č. 1 a 2	odmasťovací prípravok, pasivačný prípravok, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, síran železnatý	7 t	v pôvodných obaloch (sudy 200 l), v prepravných kontajneroch o objeme 1m ³	podlaha a steny do výšky 1,5 m opatrené náterom (SIKAFLOOR), dve záchytné vane 1 m ³ , každá 1 m ³ nádrž je opatrená záchytnou vaňou	Protokol č. ZV_LPL_08_20 09, ID-3277- vyhovuje, (sklad č. 1), Protokol č. 2009/LPL/02, ID-3279- vyhovuje, (sklad č. 2)

				o rovnakom objeme	
Úložný priestor ropných látok	oleje a mazivá	7 m ³	v pôvodných obaloch (sudy 200 l)	podlaha a steny do výšky 1,5 m opatrené náterom (SIKAFLOOR), záchytná vaňa 1 m ³	Protokol č. 9/2014/LPL, ID-874- vyhovuje,
Sklad prázdnych obalov č.1	prázdne obaly	60 x 200 l 4 x 1 m ³ , 5 ks x ostatné	v pôvodných obaloch (sudy 200 l), v prepravných kontajneroch o objeme 1 m ³	podlaha a steny do výšky 1,5 m opatrené náterom (SIKAFLOOR), záchytná vaňa 0,101 m ³	Protokol č. 2010/19/LPL/Z V ID-1088- vyhovuje,
Miešacia miestnosť č. 1 a 2	Náterové hmoty, riedidlá	3,4 m ³	2 x 1 m ³ , 7 x 200 l	záchytná vaňa 2 x 0,787 m ³	Protokol č. 2010/17/LPL/Z V, ID-886- vyhovuje, Protokol č. 2010/18/LPL/Z V ID-885- vyhovuje,

Podmienka splnená.

d) Zhrnutie zistení:

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia.

e) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

-

f) Záver z kontroly:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje prevádzku v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia.

g) Použité podklady:

- 1) Protokol o diskontinuálnom oprávnenom meraní tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a šesťmocného chrómu Cr⁶⁺ v TZL, vykonanom dňa 02.05.2011 na zariadení Infračervená (IC) sušička Lakoplastovacej linky (LPL) v prevádzke DZ Žušíachťovne a Obalová vetva, spol. U.S.Steel Košice, s.r.o., ev. č. 081/2011/TG zo dňa 02.06.2011, vykonané akreditovanou spoločnosťou ETS, s.r.o., Kukučínova 23, Košice, č. reg. SNAS 230/S-189
- 2) Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok / TZL, Cr⁶⁺, CO, NO_x, SO₂ a TOC) v TZL, vykonanom na zdroji znečisťovania ovzdušia Lakoplastovacia linka (LPL) v prevádzke DZ Žušíachťovne, spol. U.S.Steel Košice, s.r.o., ev. č. 03/082/2011 zo dňa 09.06.2011, vykonané akreditovanou spoločnosťou ETS, s.r.o., Kukučínova 23, Košice, č. reg. SNAS 230/S-189, č. MŽP SR 03/2679/2007-3.1

- 3) Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok / TZL, Cr⁶⁺, CO, NO_x, SO₂ a TOC) v TZL, vykonanom na zdroji znečisťovania ovzdušia Lakoplastovacia linka (LPL) v prevádzke DZ Žušíachťovne a Obalová vetva, Miešareň farieb, spol. U.S.Steel Košice, s.r.o., ev. č. 03/058/2012 zo dňa 23.05.2012, vykonané akreditovanou spoločnosťou ETS, s.r.o., Kukučínova 23, Košice, č. reg. SNAS 230/S-189, SNAS 230/N-003.
- 4) Protokoly o skúškach tesností nádrží a záchytných vaní, protokoly o kontrolách technického stavu uvedené v bode 10) tejto správy bežnej environmentálnej kontroly por. č. 33/2014.

h) Prílohy správy:

-

- i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a prevzatie správy podľa § 34 ods. 12 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ svojim podpisom potvrdzujú:**

Dňa: 30.06.2014

Miesto: Košice

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Bez pripomienok

Meno a podpis: Ing. Tibor Duchonovič

Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):

—

Meno a podpis: Ing. Eva Milistenferová