

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8647-39830/37/2017/Zál

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 33/2017/Zál/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 565
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolich	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: bez prizvanej osoby

Adresa:

Zástupca:

Funkcia:

Telefón:

Elektronická adresa:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Istrochem Reality, a.s.**
Adresa sídla: **Nobelova 34, 836 05 Bratislava**
IČO: **35 797 525**
Kontrola oznámená: **08.11.2017** Spôsob: **Elektronickou poštou**
Zástupca: **Mgr. Jaroslav Simandl** Funkcia: **vedúci oddelenia
odpadového hospodárstva – prevádzka**
Telefón: **02/49512546**
Elektronická adresa: **simandl@istrochem.sk**

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Skládka odpadov Budmerice**
Adresa prevádzky: **Budmerice**
Variabilný symbol: **370250104**
Integrované povolenie: **6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104**
Vydané: **18.11.2005**
Právoplatné: **23.12.2005**
Projektovaná kapacita: **kazeta K 3 - 76 000 m³ (zrekultivovaná)
kazeta K 5, 1.a 2. sekcia - 81 074 m³ (prevádzkovaná)
kazeta K 5, Sekcia 3. a 4. - 74 129 m³ (prevádzkovaná)**

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: **30.3.2016 – 27.5.2016**
Kontrolované obdobie: **1.1.2015 – 9.11.2017**
Začatie kontroly: **9.11.2017**
Prvé miestne zisťovanie: **9.11.2017**
Vypracovanie správy: **14.12.2017**
Doručenie správy: **15.12.2017**

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: **Áno**
Videodokumentácia: **Nie**
Odňatie prvopisov: **Nie**
Odobraté vzorky: **Nie**
Meranie emisií: **Nie**
Iné: **Kliknutím zadáte text.**

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. (1) zákona o IPKZ zameraná na nakladanie s vodami – dažďovými, odpadovými, splaškovými, kontrola zmlúv, vývozov splaškových, odpadových vôd, analýz a pod.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri vchode prevádzky bola osadená informačná tabuľa s údajmi o prevádzke. Kontrolu prevádzky ako aj zamedzenie dovozu nepovolených druhov odpadov zabezpečovala strážna služba pri vstupe do prevádzky.

Spevnené plochy a komunikácie prevádzky boli čisté, bez nánosov zemín od mechanizmov.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bola čiastočne vyprázdnená.

Odvodňovací rigol pri zrekultivovanej K 3 a K 4 skládky bol funkčný, dažďové vody mohli bez prekážky odtekať. Výpustný objekt bol zabezpečeným funkčným zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.

Pri výpustnom objekte K 5 skládky chýbalo zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok. Monitorovacie vrty boli dostupné, označené, vo vyhovujúcom technickom stave.

I. Použité podklady

1. Fotodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 9.11.2017
2. Integrované povolenie č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení
3. Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (budova a dielne)
4. Evidenčný list odpadu 19 07 02 (priesaková kvapalina)
5. Monitoring 2017
6. Monitoring 2016
7. Monitoring 2015

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.I.1.2.

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke pri stavebných prácach je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Obvodové odvodňovacie rigoly pri K3 a K4 na odvedenie povrchových vôd sú vo vyhovujúcom technickom stave, zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok je funkčné. Obvodový odvodňovací rigol celoareálový s výpustom pri K5 bol bez zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je potrebný súhlas podľa § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, o ktorý prevádzkovateľ musí požiadať.

2. Podmienka II.I.1.21

Vstupná brána do areálu skládky musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly bola vstupná brána otvorená. Strážna služba, ktorá je umiestnená pri vstupe do prevádzky, zabezpečuje uzavretie a uzamknutie brány mimo prevádzkových hodín.

3. Podmienka II.I.1.32

Prevádzkovateľ je povinný prekryť prevádzkovanú akumuláciu nádrží priesakových kvapalín proti úniku emisií do ovzdušia do kolaudácie rozšírenia kazety č. 5..

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka II.I. 4.4.

Všetky nádrže musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole splnenia podmienky predložil osvedčenie o skúške tesnosti nádrže na splaškové vody z 6.10.2017 s platnosťou na 5 rokov. Tesnosť izolačných fólií v telese skládky a v akumulácii nádrží prevádzkovateľ predkladá každoročne k 31.januáru. Predkladané správy boli bez zistení.

5. Podmienka II.I. 4.6.

Prevádzkovateľ skládky je povinný udržiavať hladinu vôd v čerpacích studniach a v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku privalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ eviduje priebežnú kontrolu plavákového systému, v čase kontroly boli čerpadlá funkčné, nádrž na priesakovú kvapalinu bola čiastočne vyprázdnená.

6. Podmienka II.I. 4.7

V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie čerpacích studní a nádrže priesakových kvapalín je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu - katalógové číslo 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný, na MCHČOV Istrochem, a.s., Bratislava alebo na základe zmluvného vzťahu vo vyhovujúcej ČOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vyváža prebytočnú priesakovú kvapalinu na MCHBČOV Istrochem, a.s., Bratislava a o vývoze predložil evidenčný list odpadu.

7. Podmienka II.I.5.1.1

Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať skládku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje monitoring prevádzky v stanovenom rozsahu a frekvencii v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Áno

1. Osvedčenie o skúške tesnosti nádrže (budova a dielne)
2. Evidenčný list odpadu 19 07 02 (priesaková kvapalina)
3. Monitoring 2017

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.I.1.2.
2. II.I.1.21
3. II.I.1.32
4. II.I.4.4
5. II.I.4.6
6. II.I.4.7
7. II.I.5.1.1

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia vykonanou kontrolou zistila, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke v súlade s kontrolovanými podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ nemá v povolení udelený súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z obvodových odvodňovacích rigolov.

Prevádzkovateľ v termíne do 28.02.2018 podá na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie podľa § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:


Ing. Ivana Záleská

Číslo preukazu: 565

.....


Ing. Milan Sobolich

Číslo preukazu: 573

.....


Za prevádzkovateľa:

Mgr. Jaroslav Simandl
odpadového hospodárstva – prevádzka

Funkcia: vedúci oddelenia


.....

PREUZAJ 15.12.2017 