



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 8071-35729/57/2017/Ber

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 53/2017/Ber/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: Mimoriadna
Podnet: P157/2017

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Juraj Berák
 Ing. Renáta Brezinová
Telefón: 055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Ekoservis Svidník, s.r.o.
Adresa sídla: Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO: 36 517 089
Kontrola oznámená: 08.11.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: PaedDr. Štefan Čarný Funkcia: vedúci skládky
Telefón: 0915 780 061

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
Adresa prevádzky: 090 03 Šemetkovce, okres Svidník

Variabilný symbol: 571280106
Integrované povolenie: 1725-25663/2008/Mil/571280106 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané: 30.07.2008
Kategória: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 26.05.2017
Kontrolované obdobie: 01.01.2017 – 10.11.2017
Začatie kontroly: 10.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 10.11.2017
Vypracovanie správy: 10.01.2018

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno, 10.11.2017 a 04.12.2017
Videodokumentácia: Nie
Odobraté vzorky: Áno, 04.12.2017
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameraná na prešetrenie podnetu č. P157/2017 zo dňa 17.10.2017. Predmetom uvedeného podnetu je podozrenie zo znečistenia toku – potoka Vagrinček prevádzkovaním prevádzky „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“, so zameraním na možnú kontamináciu povrchovej vody v uvedenom toku priesakovou kvapalinou z predmetnej skládky odpadov.

Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola skládka odpadov súvisle oplotená s funkčnou uzamykateľnou bránou. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia boli čisté, cestná váha bola funkčná. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované automatizovaným systémom s uchovávaním dát na osobnom počítači.

Priesaková kvapalina bola z telesa skládky odpadov odvádzaná do nádrže priesakových kvapalín o maximálnom objeme 806 m³, prevádzkovom objeme 500 m³, s maximálnou

povolenou výškou hladiny 2,3 m. Voda z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov bola odvádzaná odvodňovacím systémom, ktorý bol na západnej strane skládky odpadov tvorený otvorenou záchytnou priekopou prechádzajúcou cez lapač splavenín a na severnej strane skládky odpadov krytou priekopou, ktorá ústi do bočnej eróznej ryhy umiestnenej na severovýchodnej strane skládky odpadov. Voda z povrchového odtoku z príjazdovej komunikácie bola odvádzaná vybudovaným odvodňovacím systémom, ktorý bol v čase kontroly funkčný a udržiavaný v čistote.

Monitorovacie vrty MV-1 a MV-2 a MV-3 vybudované za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd boli nepoškodené.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový poriadok skládky odpadov
2. Technologický reglement skládky odpadov
3. Prevádzkový denník skládky odpadov
4. Monitoring kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, vykonaný v dňoch 15.03.2017 a 14.06.2017
5. Ročná správa Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, január/2017
6. Výsledky analýz odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov; deň odberu vzorky 04.12.2017
7. Výsledky analýz odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej kvapaliny predmetnej skládky odpadov; deň odberu vzorky 04.12.2017

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.2, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke udržiava prevádzkovateľ v prevádzkyschopnom stave.

2. Podmienka č. A.1.8, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.8 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzka skládky bola po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3. Podmienka č. A.1.9, časť III. integrovaného povolenia:

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečoval odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. V čase kontroly bolo oplatenie skládky celistvé a nepoškodené.

4. Podmienka č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný I. etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ prevádzkoval I. etapu skládky odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“ a projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.

5. Podmienka č. A.4.9, časť III. integrovaného povolenia:

4.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zabezpečil recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť

požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

6. Podmienka č. A.4.11, časť III. integrovaného povolenia:

4.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu prostredníctvom oprávnenej osoby a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vykonával 2 krát ročne deratizáciu prostredníctvom oprávnenej osoby a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny. V roku 2017 bola vykonaná deratizácia v dňoch 19.05.2017 a 10.10.2017. V roku 2017 bol vykonaný preplach drenážneho potrubia v dňoch 08.02.2017 a 28.08.2017.

7. Podmienka č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav: **Nedodržaná.**

Opis: Áno.

Dažďové vody zachytené odvodňovacím systémom predmetnej skládky odpadov (krytá priekopa z PVC rúr DN 3000), dažďové vody z príjazdovej komunikácie (otvorená cestná priekopa) a dažďové vody z vnútro skládkovej komunikácie (otvorená a krytá cestná priekopa), sú zvedené ako „vody z povrchového odtoku“ zabudovaným potrubím tiahnucim sa vedľa juhovýchodnej steny nádrže priesakových kvapalín smerom na severovýchod do bočnej eróznej ryhy nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane skládky odpadov (horný okraj uvedenej bočnej eróznej ryhy sa nachádza približne 10 m smerom na severovýchod od východného rohu nádrže priesakových kvapalín). Uvedená bočná erózna ryha sa tiahne približne 60 m smerom na severovýchod, kde ústi do povrchového toku (potok) Vagrinček.

Dňa 04.12.2017 boli v areáli predmetnej skládky odpadov odobraté dve vzorky vody a to vzorka povrchovej vody z uvedenej bočnej eróznej ryhy a vzorka priesakovej kvapaliny z nádrže priesakových kvapalín, pričom odbery vzoriek a ich analýzy vykonalo akreditované skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Výsledky analýz odobratých vzoriek vôd vo vybraných ukazovateľoch znečistenia (deň odberu 04.12.2017) a požiadavky na predmetné ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z.:

Ukazovateľ znečistenia	Vzorka povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy	Vzorka priesakovej kvapaliny	Povrchová voda (NV SR č. 269/2010 Z. z.)
CHSK _{Cr} (mg/l)	101	2700	35
BSK ₅ (mg/l)	55,1	801,0	7
Cr (mg/l)	0,014	1,419	0,009
Pb (mg/l)	<0,01	<0,01	0,0072
chloridy (Cl ⁻) (mg/l)	90,55	934,22	200
dusičnany (NO ₃ ⁻) (mg/l)	22,80	42,80	5
elektrolytická vodivosť (mS/m)	119,90	1166,60	110

Na základe výsledkov analýzy odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017) a výsledkov analýzy odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej kvapaliny predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017), a ich porovnaním s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda nachádzajúca sa v uvedenej bočnej eróznej ryhe bola znečistená priesakovou kvapalinou, čo je **v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia.**

8. Podmienka č. B.2.3, časť III. integrovaného povolenia:

2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Priesakové kvapaliny prevádzkovateľ sústreďoval v zbernej nádrži priesakových kvapalín a rozstrekoval ich na teleso skládky. Prevádzkovateľ v roku 2017 nezabezpečoval zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny.

9. Podmienka č. F.5, časť III. integrovaného povolenia:

5. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich

dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ udržiaval hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži.

10. Podmienka č. F.12, časť III. integrovaného povolenia:

12. Prevádzkovateľ je povinný:

- denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín,
- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny,
- v prípade podľa F.6 časť III. integrovaného povolenia zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zaznamenával do prevádzkového denníka: a) denne výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín, b) dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej kvapaliny.

11. Podmienka č. I.1.2, časť III. integrovaného povolenia:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.

12. Podmienka č. I.1.2, časť III. integrovaného povolenia:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu,

evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ vedie, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.

13. Podmienka č. I.3.1, časť III. integrovaného povolenia:

3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Mn} , RL, NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , TOC	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1),2)	3)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL _{IC}	1 x ročne (II. Q)	1),2)	3)

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania budú vykonávané v miestach merania: MV-1, MV-2 (pod skládkou odpadov) a MV-3 (nad skládkou odpadov).
- 3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol o skúške č. 17/05289 zo dňa 30.03.2017, s dátumom odberu vzoriek 15.03.2017, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK_{Mn}, RL, NH₄⁺, Cl⁻, NO₃⁻ a TOC, vo vrtoch MV-1, MV-2 a MV-3. Odbery predmetných vzoriek vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg. No. 038/S-025.
2. Protokol o skúške č. 17/10822 zo dňa 21.06.2017, s dátumom odberu vzoriek 14.06.2017, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK_{Mn}, RL, NH₄⁺, Cl⁻, NO₃⁻, TOC, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly,

fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg a NEL_{IC}, vo vrtoch MV-1, MV-2 a MV-3.

Odbery predmetných vzoriek vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Prevádzkovateľ monitoruje kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v podmienke č. I.3.1, časť III. integrovaného povolenia.

14. Podmienka č. I.4.1, časť III. integrovaného povolenia:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
teplota, pH, vodivosť, RL, NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , CHSK _{Cr} , TOC, PO ₄ ³⁻	4 x ročne, perióda 3 mesiace	1), 2)	4)
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL _{IC} , BSK ₅	1x ročne (II. Q)	1), 2)	4)
množstvo priesakových kvapalín odváňaných na ČOV	vždy pri odvoze	-	-
úroveň hladiny vody v nádrži priesakových kvapalín	denne - vizuálne	3)	vizuálne

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Merania bude vykonávané v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.

3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.

4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Protokol o skúške č. 17/05288 zo dňa 30.03.2017, s dátumom odberu vzorky 15.03.2017, s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: teplota, pH, vodivosť, RL, NH₄⁺, Cl⁻, NO₃⁻, CHSK_{Mn}, TOC a PO₄³⁻, v nádrži priesakových kvapalín.

Odbor predmetnej vzorky vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg. No. 038/S-025.

2. Protokol o skúške č. 17/10821 zo dňa 21.06.2017, s dátumom odberu vzorky 14.06.2017,

s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: teplota, pH, vodivosť, RL, NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- , CHSK_{Mn} , TOC, PO_4^{3-} , aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NEL_{IC} a BSK_5 , v nádrži priesakových kvapalín.

Odber predmetnej vzorky vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg. No. 038/S-025.

Prevádzkovateľ monitoruje kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v podmienke č. I.4.1, časť III. integrovaného povolenia.

15. Podmienka č. I.5.1, časť III. integrovaného povolenia:

5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:
 - štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil

Prevádzkovateľ sleduje údaje o telese skládky odpadov tak, ako je to uvedené v podmienke č. I.5.1, časť III. integrovaného povolenia.

16. Podmienka č. I.6.1, časť III. integrovaného povolenia:

6.1 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie skládky odpadov a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom na detekciu netesností s periódou 1 x ročne od prvého merania po začatí zavážania odpadu, pričom prvé meranie bude vykonané až po dosiahnutí 2 m vrstvy odpadu a jej hutnení.

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ predložil „Protokol o tesnosti hydroizolačnej geomembrány – fólie“ zo dňa 12.10.2016, vypracovaný Mgr. Michalom Hoffmanom – GEOtest, Novomestská 34/23, 926 01 Sereď, so záverom: „Na základe výsledkov kontrolného merania vykonaného dňa 10.10.2016 na skládke Šemetkovce, konštatujem, že k 10.10.2016 v izolačnej fólii na kontrolovanej akumuláčnej nádrži a ploche cca 10200 m² nebola preukázaná netesnosť“.

Prevádzkovateľ skontroloval tesnenie skládky odpadov a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom na detekciu netesností.

17. Podmienka č. I.9.1, časť III. integrovaného povolenia:

9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

Meteorologické údaje	Počas prevádzky
Množstvo zrážok	Denne
Teplota (min., max.)	Denne
Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ)	Denne

Zistený stav: Dodržaná.

Opis: Áno.

Prevádzkovateľ zisťoval meteorologické údaje vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v podmienke č. I.9.1, časť III. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 16/17

Nedodržané 1/17

Nie je možné vyhodnotiť 0/17

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovnej podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienka č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd

tým, že na základe výsledkov analýzy odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017) a výsledkov analýzy odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej kvapaliny predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017), a ich porovnaním s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda nachádzajúca sa v uvedenej bočnej eróznej ryhe bola znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia.

Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- uloží pokutu.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to konkrétne:

- na základe výsledkov analýzy odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017) a výsledkov analýzy odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej kvapaliny predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017), a ich porovnaním s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda nachádzajúca sa v uvedenej bočnej eróznej ryhe bola znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:

- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.

Správa z environmentálnej kontroly č. 53/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 10.01.2018.

S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bola dňa 12.01.2018 oboznámený Ing. Barnabáš Berta, konateľ prevádzkovateľa, osobne.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.

N. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy o environmentálnej kontrole bol dňa 12.01.2018 prerokovaný s Ing. Barnabášom Bertom, konateľom prevádzkovateľa, ktorý podal k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:

Konateľ spoločnosti berie na vedomie výsledky kontroly, tieto prekonzultuje s projektantom p. Ing. Hrabčákom a prijme potrebné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie takýchto stavov, ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia.

O prijatých opatreniach bude konateľ spoločnosti informovať IŽP Košice.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňoch 10.11.2017 a 04.12.2017.

Správa o environmentálnej kontrole č. 53/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 10.01.2018.

Správa o environmentálnej kontrole č. 53/2017/Ber/P bola podpísaná v Košiciach dňa 12.01.2018.

O. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák, inšpektor

.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Barnabáš Berta, konateľ prevádzkovateľa

.....

Správu o environmentálnej kontrole č. 53/2017/Ber/P prevzal dňa 12.01.2018 Ing. Barnabáš Berta, konateľ prevádzkovateľa

.....

podpis