

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8947-640/37/2018/Mem

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 39/2017/Mem/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Janka Memersheimerová, PhD.	Číslo preukazu: 572
	RNDr. Peter Valentovič, PhD.	Číslo preukazu: 494

Telefón:	02 58 28 24 41
Elektronická adresa:	janka.memersheimerova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	PURA, spol. s r.o.,
Adresa sídla:	Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	34105948
Kontrola oznámená:	06.11.2017 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	JUDr. Vladimír Sopirjak, Funkcia: Splnomocnenec
Telefón:	0915 911 655

Zástupca:	Ing. Andrej Žibek, EKO-SPIRIT, Funkcia: Splnomocnenec
Telefón:	0903963826

Elektronická adresa: andrejz533@gmail.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
Veľké Dvorníky– I., II. a III.etapa
Adresa prevádzky: Veľké Dvorníky
Variabilný symbol: 372570110

Integrované povolenie: 7752-37879/37/2010/Zál/372570110
Vydané: 20.12.2010
Právoplatné: 07.01.2011
Projektovaná kapacita: I.etapa 48 695 m³
II.etapa 50 000 m³
III.etapa 73 600 m³
Spolu 172 295 m³

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 27.5.2016 - 27.6.2016
Kontrolované obdobie: 28.5.2016 - 22.11.2017
Začatie kontroly: 20.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 20.11.2017
Vypracovanie správy: 09.01.2018
Doručenie správy: E-mailom dňa 11.01.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie súladu plnenia vybraných podmienok určených v integrovanom povolení a stavu prevádzky, ako aj dokladovanie skutočností súvisiacich z prevádzkovaním prevádzky po zmene vo vedení spoločnosti, ako aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala kontrolu prevádzky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – I., II. a III. etapa“ fyzickou obhliadkou po celom obvode skládkového telesa. V čase kontroly bola skládka odpadov oploštená súvislým oploštením s uzamykateľnou bránou. Prevádzka bola označená viditeľnou informačnou tabuľou. Skládka bola počas kontroly prevádzkovaná. Inšpekcia sa počas kontroly zamerala na preverenie stavu obvodového odvodňovacieho systému na zachytávanie dažďových vôd z priľahlého terénu a stavu v okolí telesa skládky, výšky navážaného odpadu, stavu akumulácie nádrže priesakových kvapalín, stavu zavážania odpadu na časť skládky - III. etapa, kontrolu spôsobu skladovania pohonných hmôt v prevádzke. V čase kontroly sa v areáli v okolí skládkového telesa, ako aj v okolí skládky (za plotom) nachádzalo množstvo úletov rozfúkaného odpadu. Po vizuálnej obhliadke predmetných častí prevádzky si Inšpekcia vyžiadala príslušné dokumenty na preverenie stavu evidovania aktuálne vykonávaných činností - prevádzkový denník, doklady k odvozu priesakových kvapalín – zmluva na odvoz priesakových kvapalín, doklad k odvozu žumpy na splaškové vody, doklad k čisteniu drenážneho systému skládky a topografiu skládky odpadov.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový denník bol k nahliadnutiu na mieste v elektronickej podobe.
2. Integrované povolenie 6278-24912/37/2017/Mem/372570110/Z5 zo dňa 26.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2017.
3. Zmluva na odvoz priesakovej kvapaliny č. 13/12/2017 (SEZAKO Trnava, s.r.o.).
4. Zmluva na odvoz splaškových vôd č. 2017/09 (Tibor Czére-Czéretrans).
5. Doklady k čisteniu drenážneho potrubia (zhotoviteľ SEZAKO Trnava, s.r.o.)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka IP – II.A 1., 1.14.

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Na preverenie stavu evidovania aktuálne vykonávaných činností bol Inšpekcii poskytnutý k nahliadnutiu prevádzkový denník v elektronickej podobe priamo v prevádzke. Evidencia bola v poriadku. Pri kontrole prevádzkovateľ nevedel na mieste predložiť zmluvu, ktorá dokladuje poskytovanie služby – zabezpečenie vývozu obsahu žump a zabezpečenie vývozu priesakovej kvapaliny. Tieto dokumenty boli následne po kontrole dokladované

novouzatvorenými zmluvami o zabezpečení vývozu obsahu žúmp (zmluva o poskytovaní služieb č. 2017/09, Tibor Czére-Czéretrans, zo dňa 22.11.2017) a o zabezpečení vývozu priesakovej kvapaliny (zmluva o poskytovaní služieb č. 13/12/2017, SEZAKO Trnava, s.r.o., zo dňa 18.12.2017), ktoré sú súčasťou podkladov k tejto správe o environmentálnej kontrole. Predchádzajúce obdobie dokladované nie je.

2. Podmienka IP – II.A 2., 2.30.

Zakazuje sa ukladanie odpadov na rekultivovanú, starú skládku odpadov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Počas miestnej obhliadky sa zistilo, že na starej skládke je navezený odpad. Prevádzkovateľ plánuje túto situáciu riešiť a odpad zo starej skládky odstrániť.

3. Podmienka IP – II.A 2., 2.11.

Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky, alebo znefunkčniť drenážny systém.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia sa zamerala aj na kontrolu navážania odpadu na novú časť skládka – III. etapa. V čase kontroly bol odpad navážaný na novú časť skládky v súlade s touto podmienkou.

4. Podmienka IP - II.A., 5.5.6. súvisiaca s I.B.2

Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými odvodňovacími rigolmi tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť odvodňovacích rigolov.

I.B.2

Záchytný rigol okolo skládky odpadov tvorí otvorenú ryhu lichobežníkového prierezu vybudovanú z cestných priekopových žľabov s rozmermi – 62 x 30 x 15,45 cm osadených do štrkopiesčitého lôžka.

Okolo skládky budú vybudované tieto trasy záchytného rigola:

Trasa „A“: 215,9 m

Trasa „B“: 55 m

Sklony rigola sú uvedené v jednotlivých pozdĺžnych profiloch.

Pre odvádzanie dažďových vôd z rigola budú slúžiť vsakovacie drenážne objekty s objemom 1 m³ vyplnené drenážnym štrkom. Vsakovacie objekty budú umiestnené na začiatku vetvy „A“ rigola a na spojnici dvoch vetiev rigola.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia preverila vybudovanie odvodňovacieho rigola pre novú časť skládky – III. etapa. Odvodňovací rigol pre túto časť skládky je vybudovaný. Bolo zistené, že nie sú vybudované vsakovacie drenážne objekty na začiatku vetvy „A“ rigola a na spojnici dvoch vetiev rigola. V časti I. a II. etapy skládky nie sú vybudované žiadne odvodňovacie rigoly napriek tomu, že túto povinnosť má prevádzkovateľ uvedenú v podmienkach integrovaného povolenia.

5. Podmienka IP- II.C., 8.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej 2 x ročne čistenie drenážneho potrubia skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ dokladoval čistenie drenážneho potrubia, ktoré 2 x ročne uskutočnila spoločnosť SEZAKO Trnava, s.r.o. a predmetné doklady sú súčasťou podkladov k tejto správe o environmentálnej kontrole.

6. Podmienka IP- II.I.,6.

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov:

- **jedenkrát ročne** sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov (I., II. a III. etapa) ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii
- **jedenkrát ročne** sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov (I., II. a III. etapa)
- po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný **jeden krát ročne** sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov (I., II. a III. etapa).

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia si vyžiadala ku kontrole topografiu skládky odpadov. Prevádzkovateľ nepredložil vypracovanú topografiu skládky odpadov. Túto skutočnosť mal prevádzkovateľ na základe environmentálnej kontroly č. 23/2016/Faš (RZ č. 5386-17926/37/2016/Faš) zo dňa 27.5. 2016 uloženú ako nápravné opatrenie rozhodnutím č. 6636-26006/37/2016/Faš zo dňa 19.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2016, kde sa uvádza povinnosť dopracovať topografiu skládky odpadov za rok 2015 a následne zaslať na inšpekciu do 30.10.2016. Prevádzkovateľ do vypracovania správy o environmentálnej kontrole neposkytol topografiu skládky odpadov za roky 2015 ani 2016.

7. Podmienka IP- II.F., 6.

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaduceho zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia preverila spôsob skladovania pohonných hmôt v prevádzke. Tieto sú uložené v uzamykateľnej búde. Pri čerpaní pohonných hmôt však nie je prípadný únik znečisťujúcej látky pri manipulácii zabezpečený tak, aby sa zabránilo úniku do pôdy. Prevádzkovateľ bol na mieste na túto skutočnosť inšpekciou upozornený.

8. Podmienka IP- II.F., 14.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne 1 krát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia recirkulačnej nádrže na priesakové kvapaliny so zápisom do prevádzkového denníka a tiež stavu žumpy na akumuláciu splaškových vôd. Výšky hladín udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku ich obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov a pod.). Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej zneškodnenie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly sa zistilo, že prevádzkovateľ vykonáva kontrolu výšky hladiny akumulácie nádrže na priesakové kvapaliny.

9. Podmienka IP- II.C., 6.

Prevádzkovateľ je povinný využívať zachytne siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov v takej výške a šírke, aby zabezpečil ich najvyššiu účinnosť. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nevyužíva zachytne siete napriek tomu, že túto povinnosť má uvedenú v povolení. Úlety v areáli skládky boli počas kontroly odstraňované pracovníkmi prevádzky. Napriek tomu veľké množstvo úletov sa nachádzalo na okolitom území mimo areálu skládky odpadov.

10. Prílohy správy

- Zmluva na odvoz priesakovej kvapaliny č. 13/12/2017 (SEZAKO Trnava, s.r.o.).
- Zmluva na odvoz splaškových vôd č. 2017/09 (Tibor Czére-Czéretrans).
- Doklady k čisteniu drenážneho potrubia (zhotoviteľ SEZAKO Trnava, s.r.o.)

11. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. IP – II.A 2., 2.30.
2. IP- II.I.,6.
3. IP- II.C., 6.

Čiastočne dodržané:

1. IP – II.A 1., 1.14.
2. IP - II.A.,5,5.6.
3. IP- II.F., 6.

Dodržané

1. IP – II.A 2., 2.11.
2. IP- II.C., 8.
3. IP- II.F., 14.

12. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonala environmentálnu kontrolu v prevádzke Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky - I., II. a III.etapa, pri ktorej zistila nedostatky v prevádzkovaní skládky, ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v integrovanom povolení.

Bolo zistené, že:

1. Prevádzkovateľ počas prevádzkovania skládky odpadov nevedol a neuchovával prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nepredložil dodávateľské zmluvy týkajúce sa odvozu splaškových vôd a priesakovej kvapaliny.
2. Prevádzkovateľ zneškodňoval odpad aj na ploche starej skládky, na ktorej nie je povolené skládokovanie na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy.
3. V časti skládky III. etapa nie sú vybudované vsakovacie drenážne objekty na začiatku vetvy „A“ rigola a na spojnici dvoch vetiev rigola. V časti I. a II. etapy skládky nie sú vybudované žiadne odvodňovacie rigoly.
4. Prevádzkovateľ nepredložil Inšpekcii vypracovanú topografiu skládky odpadov za rok 2015 ani za rok 2016.
5. Pri čerpaní pohonných hmôt nie je prípadný únik znečisťujúcej látky pri manipulácii zabezpečený tak, aby sa zabránilo úniku do pôdy.

6. Prevádzkovateľ nevyužíva zachytne siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov v takej výške a šírke, aby zabezpečil ich najvyššiu účinnosť napriek tomu, že túto povinnosť má uvedenú v povolení.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a v § 26 ods. 1 písm. b) t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ v platnom znení nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu.

SIŽP podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ v platnom znení uloží pokutu za zistený správny delikt.


13. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Janka Memersheimerová, PhD.

Číslo preukazu: 572

Podpis




Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494

Podpis




Za prevádzkovateľa:

Barbora Minařovičová

Funkcia: *konateľ*

Podpis



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8947-684/37/2018/Mem

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV

ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 39/2017/Mem/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Janka Memersheimerová, PhD.	Číslo preukazu: 572
Telefón:	02 582 82 441	
Elektronická adresa:	janka.memersheimerova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	PURA, spol. s r.o.,
Adresa sídla:	Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	34105948
Kontrola oznámená:	06.11.2017 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	JUDr. Vladimír Sopirjak, Funkcia: Splnomocnenec
Telefón:	0915 911 655

Zástupca:	Ing. Andrej Žibek, EKO-SPIRIT, Funkcia: Splnomocnenec
-----------	---

Telefón: 0903963826
Elektronická adresa: andrejz533@gmail.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
Veľké Dvorníky– I., II. a III.etapa
Adresa prevádzky: Veľké Dvorníky
Variabilný symbol: 372570110

Integrované povolenie: 7752-37879/37/2010/Zál/372570110
Vydané: 20.12.2010
Právoplatné: 07.01.2011
Projektovaná kapacita: I.etapa 48 695 m³
II.etapa 50 000 m³
III.etapa 73 600 m³
Spolu 172 295 m³

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 28.5.2016 - 22.11.2017
Začatie kontroly: 20.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 20.11.2017
Vypracovanie správy: 09.01.2018
Doručenie správy: E-mailom dňa 10.01.2018
Vypracovanie dodatku: -
Doručenie dodatku: -
Vypr. neopodstatnenosti: -
Dor. neopodstatnenosti: -
Prerokovanie správy: 17.01.2018

F. Prílohy zápisnice

Áno

(Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslané inšpekcii dňa 16.1. 2018)

G. Stanovisko inšpekcie k Vyjadreniu k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)

1. IP – II.A 1., 1.14.- čiastočne dodržaná

(Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)

Za predchádzajúce Vami uvádzané obdobie bol vývoz odpadu zo žump na skládke Veľké Dvorníky riešený objednávkovým systémom a s vývozcom nebola uzatvorená riadna zmluva,

nakolko tento odpad vznikal len v malom množstve a bol odvážaný podľa potreby. Tento nedostatok bol už odstránený predložením zmluvy s organizáciou, oprávnenou na túto činnosť.

Stanovisko inšpekcie: Vysporiadanie sa s **Vyjadrením k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)**

Za predchádzajúce obdobie prevádzkovateľ nepredložil uzatvorené zmluvy na vývoz žumpy ani priesakovej kvapaliny. Tieto zmluvy boli vyžiadané na základe skutočnosti, že prevádzkovateľ musí mať zabezpečené situácie kedy môže dôjsť k havárii alebo inej mimoriadnej udalosti v prevádzke. – *pripomienka sa neakceptuje.*

2. IP - II.A.,5.5.6. – čiastočne dodržaná

(Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)

Vody z povrchového odtoku sú odvádzané vybudovanými odvodňovacími rigolmi, ktoré sú pravidelne čistené od nánosov zeminy a prípadného odpadu. Vsakovacie objekty na spojnici dvoch vetiev a na začiatku vetvy „A“ rigola, ktoré chýbajú budú bezodkladne dobudované v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

Stanovisko inšpekcie: Vysporiadanie sa s **Vyjadrením k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)**

V podmienke integrovaného povolenia sa uvádza nasledovné:

„Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými odvodňovacími rigolmi tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť odvodňovacích rigolov.“

Vzhľadom na túto podmienku povolenia inšpekcia má za to, že rigoly v čase kontroly v časti skládky I. a II. etapa neboli vybudované tak, aby spĺňali podmienku povolenia a kritériá vyhlášky č. 372/2015 Z.z., v ktorej sa uvádza podľa § 5 ods. 7 nasledovné: „Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém“. V časti III. etapy sú vybudované rigoly ale chýbajú vsakovacie objekty.

– *pripomienka sa neakceptuje.*

3. IP- II.I., 6. - nedodržaná

(Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)

Nesúhlasíme s porušením tejto podmienky. Topografia skládky za roky 2015 a 2016 mala byť predložená ešte pôvodným vlastníkom skládky na nie nebezpečný odpad Veľké Dvorníky I., II. etapa.

Komunálny odpad umiestnený na teleso starej skládky bude po znížení objemu tohto odpadu drviacim zariadením premiestnený na teleso II. etapy skládky na nie nebezpečný odpad Veľké Dvorníky. Následne bude urobená topografia celej skládky, ktorá bude zaslaná na SIŽP Bratislava. V súčasnosti je štádiu spracovania aktualizácia pôvodnej projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu I. a II. etapy skládky na nie nebezpečný odpad

Veľké Dvorníky. Po jej obdržaní bude predložená žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na skládku I. ,II. a III. etapy skládky na nie nebezpečný odpad Veľké Dvorníky.

Stanovisko inšpekcie: Vysporiadanie sa s **Vyjadrením k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)**

Od vydania prvého integrovaného povolenia pre prevádzku je prevádzkovateľom Vaša spoločnosť - PURA, s.r.o., to znamená, že táto spoločnosť, ktorá je doteraz prevádzkovateľom prevádzky si musí plniť povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia. A teda prevádzkovateľ je povinný zasielať v súlade s danou podmienkou povolenia a v zmysle vyhlášky č. 372/2015 Z.z. topografiu skládky odpadov raz ročne za predchádzajúci rok do 31.januára. Inšpekcia disponuje poslednou topografiou – GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA – Veľké Dvorníky – Polohopisné a výškopisné zameranie skládky – 2. etapa, odberateľ: PURA, s.r.o., zo dňa 28.11.2013, ktorá bola na inšpekciu doručená 14.06.2016. – *pripomienka sa neakceptuje.*

4. Podmienka IP-II.F.6. – čiastočne dodržaná

(Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)

Skladovanie pohonných hmôt je zabezpečené z nádrže, ktorá je umiestnená v plechovom uzamykateľnom sklade s plechovou podlahou. Nádrž je umiestnená na záchytnom rošte o objeme skladovanej nafty. V blízkosti objektu je umiestnený sorbent (Vapex) na prípadné odkvapy pri čerpaní pohonných látok.

Stanovisko inšpekcie: Vysporiadanie sa s **Vyjadrením k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)**

Pri manipulácii a čerpaní pohonných hmôt z nádrže nie je zabezpečená plocha mimo skladu proti úniku nafty do pôdy. – *pripomienka sa neakceptuje.*

5. Podmienka IP-II.C.6. – nedodržaná

(Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018):

Nesúhlasíme so zisteným stavom. Na obmedzenie úletov v prevádzke skládky Veľké Dvorníky bolo vybudované vyvýšené pletivové oplatenie o výške 5 m v smere prevládajúcich vetrov. Úlety v areáli skládky sú pravidelne odstraňované obsluhou skládky. Pri veternom počasí sa nedá úplne zabrániť ich rozfukovaniu po blízkom okolí. Úlety nachádzajúce sa mimo areálu skládky sú taktiež pravidelné zbierané pracovníkmi obsluhy skládky.

Stanovisko inšpekcie: Vysporiadanie sa s **Vyjadrením k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslanej dňa 16.1. 2018)**

Podmienka povolenia však ukladá prevádzkovateľovi povinnosť využívať **záchytné siete** na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov v takej výške a šírke, aby zabezpečil ich najvyššiu účinnosť. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované. Opatrenia (vyvýšené pletivové oplatenie), ktoré v tejto oblasti vykonáva prevádzkovateľ sú neúčinné. – *pripomienka sa neakceptuje.*

H. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Nedodržané

1. IP – II.A 2., 2.30.
2. IP- II.I.,6.
3. IP- II.C., 6.

Čiastočne dodržané:

6. IP – II.A 1., 1.14.
7. IP - II.A.,5,5.6.
8. IP- II.F., 6.

Dodržané

1. IP – II.A 2., 2.11.
2. IP- II.C., 8.
3. IP- II.F., 14.

I. Záver

Prevádzkovateľ sa vyjadril k správe o EK (Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole, PURA, s.r.o., zaslané dňa 16.1. 2018).

Stanovisko inšpekcie k jednotlivým vyjadreniam je uvedené v časti G. tejto zápisnice.

Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala SIŽP rozhodnutím č. 7752-37879/37/2010/Zál/372570110 zo dňa 20.12.2010, ktoré bolo právoplatné dňa 07.01.2011 v znení jeho zmien a doplnení v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky - I., II. a III.etapa“, bolo zistené, že:

1. Prevádzkovateľ počas prevádzkovania skládky odpadov nevedol a neuchovával prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nepredložil dodávateľské zmluvy týkajúce sa odvozu splaškových vôd a priesakovej kvapaliny.
2. Prevádzkovateľ zneškodňoval odpad aj na ploche starej skládky, na ktorej nie je povolené skládkovanie na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy.
3. V časti skládky III. etapa nie sú vybudované vsakovacie drenážne objekty na začiatku vetvy „A“ rigola a na spojnici dvoch vetiev rigola. V časti I. a II. etapy skládky nie sú vybudované žiadne odvodňovacie rigoly.
4. Prevádzkovateľ nepredložil Inšpekcii vypracovanú topografiu skládky odpadov za rok 2015 ani za rok 2016.
5. Pri čerpaní pohonných hmôt nie je prípadný únik znečisťujúcej látky pri manipulácii zabezpečený tak, aby sa zabránilo úniku do pôdy.

6. Prevádzkovateľ nevyužíva záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov v takej výške a šírke, aby zabezpečil ich najvyššiu účinnosť napriek tomu, že túto povinnosť má uvedenú v povolení.


G. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Janka Memersheimerová, PhD.

Číslo preukazu: 572

Podpis



Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie:

Nie

Odmietnutie podpísania zápisnice: Nie

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice: -

Zástupca:

Ing. Ondrej Žišek

Funkcia:

splnomocnenie

Podpis




Prevzal:

Dňa:

14. 01. 2018

PURA, spol. s r.o.
Kračanská 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 105 948 IČ DPH: SK2020367921
OS TRNAVA vl. č.: 454/T



Kontrola ✓