

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: č. 4499 - 1378/2018/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 62/2017/P

vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

A. Kontrola

Typ kontroly: kontrola opatrení na nápravu,
mimoriadna environmentálna kontrola

Výsledok: opakované neplnenie opatrení na nápravu
porušovanie podmienok integrovaného povolenia

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektorky:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 562

Telefón: 037 656 06 49
Elektronická adresa: monika.medovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	FORBI GROUP s.r.o.
Adresa sídla:	Dunajská 12, Bratislava 811 08
IČO:	46 649 336
Kontrola oznámená:	písomne
Zúčastnená osoba:	Nad'a Atyová – splnomocnená zástupkyňa Advokátskej kancelárie MCL, s.r.o., ktorá zastupovala prevádzkovateľa

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory**

Adresa prevádzky: k.ú. Hlohovec

Variabilný symbol: 370400104

Integrované povolenie: 2322-31235/2007/Raf /373190107 v znení neskorších zmien a doplnení

Vydané: 26.9.2007

Právoplatné: 20.11.2007

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 23.2.2016 – 18. 10. 2017 (predchádzajúca kontrola opatrení bola vykonaná dňa 22. 02. 2016)

Začatie kontroly: 18. 10. 2017

Miestne zisťovania: 18. 10. 2017 a 08. 11. 2017

Vypracovanie správy: 12.2.2018

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly

Účelom výkonu environmentálnej kontroly je presadzovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 26. 09. 2007 a plnenie nadväzujúcich opatrení na nápravu nariadených prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016.

Predmetom výkonu environmentálnej kontroly je:

- a) zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č.: 2322-31235/2007/ Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení,
- b) opakované zisťovanie splnenia opatrení na nápravu č. 1/ a 2/ nariadených prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016 (vykonateľné dňa 05. 02. 2016) cit.:
„1/ Prevádzkovateľ je povinný umiestniť informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov do prevádzky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ na viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do areálu Vlčie Hory a odstrániť akúkoľvek informáciu, viažucu sa na povolené ukladanie odpadov na „Skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“.

2/ Prevádzkovateľ má zakázané preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zeminu, kamenivo....).“

- c) zisťovanie splnenia opatrení na nápravu č. 3/ a 4/ nariadených prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016 (právoplatné dňa 15. 07. 2016 a vykonateľné dňa 15. 10. 2016) cit.:

„3/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvoz a odovzdanie odpadu, ktorý nie je uložený na skládke „Skládka odpadov Vlčie Hory Hlohovec – 2. etapa“, ale je uložený okolo pätý svahu 1. etapy skládky od drenážnej šachty DŠ1 okolo juhovýchodnej strany skládky osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na jeho konečné zneškodnenie.

4/ Prevádzkovateľ je povinný predložiť na Inšpektorát písomné doklady o oprávnenom konečnom zneškodnení odpadov (bližšie špecifikovaných v bode 3/), u ktorých zabezpečil ich odvoz a odovzdanie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi uvedených v bode č. 3/.“

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania a priebeh výkonu kontroly

Prvé miestne zisťovanie – 18. 10. 2017

Dňa 18.10.2017 ,pred začatím kontroly v prevádzke o 8,30 hod., pracovníci Inšpekcie zahliadli nákladné vozidlo s evidenčným číslom PN 357CI s kontajnerom, s obsahom stavebného odpadu (vizuálne posúdené), ako vchádza do areálu prevádzkovateľa cez hlavnú vstupnú bránu (zo strany štátnej cesty smerom na Dolné Trhovište). Vstupná brána bola dokorán otvorená. Neskôr o 9,20 hod. bolo zahliadnuté ďalšie nákladné vozidlo s evidenčným číslom HC 546 CA, ktoré tiež vošlo do areálu prevádzkovateľa hlavnou vstupnou bránou s kontajnerom so stavebným odpadom (vizuálne posúdené). Počas príchodu pracovníkov Inšpekcie k hlavnej vstupnej bráne vošlo do areálu v čase 9,50 hod. nákladné vozidlo s evidenčným číslom HC 186CA a s označením MIHO TRANS s.r.o. Vozidlo viezlo veľkoobjemový kontajner, v ktorom sa nachádzal odpad zabalený v modrých plastových vreciach prekrytý sitom. Vizualne nebolo možné zistiť druh odpadu, len na niektorých miestach pod sitom bolo vidieť kusy polystyrénu. Následne o 9,55 hod. vošlo do areálu ďalšie nákladné vozidlo s evidenčným číslom HC553BV. Obidve vozidlá zastali pri vrátnici na váhe a následne pokračovali v jazde do areálu. Pri odchode bol šoférovi odovzdaný z okienka vrátnice písomný doklad. Jedno z vozidiel – s evidenčným číslom HC186 CA bolo zahliadnuté ako vysypáva odpad z kontajnera na prevádzkovateľom protiprávne vytvorenom páse z odpadu opretom o svah 1. etapy skládky, ktorý sa od poslednej kontroly dňa 22. 02. 2016 výrazne zvýšil (**fotografie 1c, č.1d**).

Na hlavnej vstupnej bráne do prevádzky sa nachádzal oznam : „**OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA OD 11:30 – 12:00**“ a na okienku vrátnice „**ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN!!! Po.- Pia. 07:30 – 16:00 hod.**“.

Pracovníci Inšpekcie sa následne riadne preukázali služobnými preukazmi na vrátnici prevádzky. Zúčastnení boli aj pracovníci Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie a príslušník policajného zboru. Zamestnanec spoločnosti FORBI GROUP s.r.o. – p. Peter Zelka, ktorý sa nachádzal na vrátnici prevádzky bol vyzvaný, aby kontaktoval konateľa alebo splnomocneného zástupcu spoločnosti FORBI GROUP s.r.o. Podľa vyjadrenia

p. Zelku mal k dispozícii len telefonické číslo na p. Švecovú – pracovníčku FORBI GROUP s.r.o., ktorá ho podľa jeho slov riadi. Pracovníci Inšpekcie požiadali p. Zelku o poskytnutie tohto telefonického čísla.

Následne prebiehala nasledujúca telefonická a SMS komunikácia:

9:57 hod.	Inšpekciou bol p. Švecovej telefonicky zo služobného mobilu oznámený začiatok environmentálnej kontroly, jej predmet, účel a dobu trvania. P. Švecová bola zároveň vyzvaná, aby poskytla kontakt na konateľ a spoločnosti alebo splnomocnenú osobu alebo, aby zabezpečila prevádzkovateľom povereného zamestnanca prevádzkovateľa na sprevádzanie pracovníkov Inšpekcie v prevádzke. P. Švecová bola tiež upozornená, že toto poskytnutie povereného zamestnanca je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa. Zo strany p. Švecovej bolo prisľúbené, že po preverení možnosti splnenia požiadavky Inšpekcie zavolá späť.
10:29 hod.	Vzhľadom na skutočnosť, že p. Švecová nezatelefonovala späť na služobný mobil a ani pokusy o telefonické spojenie s ňou neboli úspešné, Inšpekcia jej napísala nasledujúcu správu: <i>„Podľa predchádzajúceho telefonického rozhovoru čakame na poskytnutie sprievodu povereného zamestnanca prevádzkovateľa na účely environmentálnej kontroly ktoru vykonáva Slovenská inspekcia životného prostredia, Odbor IPK dna 18. 10. 2017 z dôvodu uz nedostupnosti Vasho telefonu.“</i>
10: 37 hod.	Na služobný mobil Inšpekcie zavolať p. Firický, ktorý sa predstavil, že právne zastupuje spoločnosť FORBI GROUP s.r.o. Inšpekcia mu oznámila začiatok environmentálnej kontroly, jej predmet a účel. Aj on bol upozornený na zákonnú povinnosť prevádzkovateľa na poskytnutie povereného zamestnanca na sprevádzanie pracovníkov Inšpekcie v prevádzke ako aj na správny delikt, ktorého sa prevádzkovateľ dopustí, ak osobe vykonávajúcej štátny dozor neumožní kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky a fyzickú prehliadku prevádzky. P. Firický bol tiež upozornený, že na zastupovanie prevádzkovateľa je potrebné príslušné splnomocnenie, ktoré je potrebné Inšpekcii predložiť.
13,56 hod.	Z dôvodu, že do uvedeného času zo strany prevádzkovateľa nebola žiadna telefonická odozva, Inšpekcia sa pokúsila zavolať p. Firickému, avšak bezúspešne.
13:57 hod.	Vzápätí p. Firický poslal na služobný mobil nasledujúcu SMS: <i>„Som na stretnutí, zavolame si neskôr?“</i>
14:01 hod.	Následne ešte napísal túto SMS: <i>„Vazena pani Pojezalova, v nadvaznosti na dnesnu komunikáciu ohľadom environmentálnej kontroly v prevádzke skladky sa nam bohužiaľ ani po viacnasobných snahach nepodarilo spojiť s konateľom spol. FORBI GROUP. Ak by to bolo možné dovoľujeme si Vas poprosiť o zaslanie návrhu terminov za uzcelom požadovanej kontroly prevádzky, ktoré by sme následne odkomunikovali klientovi. Nas emailový kontakt: micak@akmcl.sk a firicky@akmcl.sk , Dakujeme. S pozdravom Martin Micak/Matej Firický“</i>

14:10	Inšpekcia na uvedenú SMS odpísala tiež SMS: „Nový termín obhliadky prevádzkovateľovi zasielame písomne postou.“
-------	---

Na základe uvedeného Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ neumožnil dňa 18. 10. 2017 Inšpekcii kontrolu prevádzky, nakoľko neposkytol sprievod povereného zamestnanca prevádzkovateľa, aj keď Inšpekcia na tohto povereného zamestnanca čakala niekoľko hodín. Jediný pracovník spoločnosti FORBI GROUP s.r.o., ktorý sa v čase kontroly v prevádzke nachádzal bol p. Zelka, ktorý bol na vrátnici a k dispozícii mal len telefonické číslo na p. Švecovú – jeho nadriadenú. Inšpekcia následne vykonala obhliadku areálu avšak len z vonka zo západnej strany a južnej strany areálu, kde boli obidve vstupné brány uzavreté a na nich sa nevyskytovali žiadne oznamy v zmysle požadovaných opatrení na nápravu.

Druhé miestne zisťovanie – 08. 11. 2017

Inšpekcia písomne oznámila prevádzkovateľovi nový termín na vykonanie obhliadky prevádzky v rámci environmentálnej kontroly začatej dňa 18.10.2017, listom č. 7420 - 33033/2017/Med/370400104 zo dňa 24. 10. 2017, na deň 08. 11. 2017, so začiatkom o 9,00 hod. Inšpekcia v liste opäť uviedla predmet a účel výkonu environmentálnej kontroly, ako aj upozornenie na povinnosť poskytnutia povereného zamestnanca, v sprievode ktorého sa vykoná fyzická prehliadka prevádzky. Dňa 08. 11. 2017 sa pracovníci Inšpekcie, pracovníci Okresného úradu Hlohovec a príslušník policajného zboru v oznámenom čase začiatku vykonania obhliadky dostavili k hlavnému vchodu do prevádzky. Pred vjazdom do prevádzky bola natiahnutá bielo-červená páska s oznamom „*Súkromný pozemok! Vstup zakázaný!*“. Vstupná brána bola zatvorená a na bráne bol umiestnený oznam: „*UPOZORNENIE! Z dôvodu zmeny užívateľa a údržby administratívnych a skladových priestorov, je vstup do areálu Vlčie hory zo západnej strany!*“. Inšpekcii bolo následne pani Naďou Atyovou, ktorá sa predstavila ako osoba zastupujúca spoločnosť FORBI GROUP s.r.o., telefonicky oznámené, že vstup bude umožnený cez bránu nachádzajúcu sa zo západnej časti areálu (štátna cesta smerom na Pastuchov). Inšpekcia sa na základe tejto informácie presunula k predmetnému vstupu zo západnej časti areálu. Na tejto bráne bol uvedený nasledujúci oznam: „*OZNAM Na základe rozhodnutia Slovenskej Inšpekcie životného prostredia č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016 je zakázané ukladať odpad na teleso skládky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“.*“ Pani Naďa Atyová odomkla vstupnú bránu a umožnila pracovníkom Inšpekcie, Okresného úradu Hlohovec a príslušníkovi policajného zboru vstup do areálu a obhliadku prevádzky. Pracovníkom kontroly pani Atyová predložila písomné plnomocenstvo prevádzkovateľa, na základe ktorého prevádzkovateľ udeľuje plnomocenstvo Advokátskej kancelárii MCL, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50 074 369, ako aj substitučné plnomocenstvo tejto advokátskej kancelárii na splnomocneného zástupcu – pani Naďu Atyovú. Pred začatím fyzickej obhliadky pani Atyová predložila pracovníkom kontroly mapku areálu s farebne vyznačenými parcelami a ich vlastníkmi. Pracovníci Inšpekcie následne vykonali fyzickú obhliadku „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ (ďalej len „skládka“) a príslušenstva vrátane stavebných objektov, ktoré s jej činnosťou súvisia. V čase obhliadky bol celý areál opustený a podľa vyjadrenia pani Atyovej sa v ňom nenachádzal žiadny pracovník prevádzkovateľa. Pracovníci Inšpekcie nevykonali obhliadku vrátnice a jej okolia, podľa vyjadrenia p. Atyovej bola uzamknutá a bez obsluhy. Na ploche smerom od skládky k vrátnici za „Skládkou na priemyselný odpad“ boli v dvoch radoch

nad sebou poukladané kubíkové balíky (zložené z podrveného a zlisovaného odpadu prevažne papier, plast, textil...) a spolu s veľkoobjemovými kontajnermi vytvárali rozdeľovali voľnú plochu areálu za vrátnicou. **(fotografia č. 2)**

Cesta vedúca na korunu skládky bola prehradená navážkami odpadu. Okolo 1. etapy skládky sa nachádzal pás odpadov, ktorý bol vytvorený z viacerých terás **(fotografia č. 2)**. Takisto na korune skládky sa našli nové navážky odpadu oproti stavu skládky v čase predchádzajúcej kontroly dňa 22. 02. 2016.

Na východnej strane areálu, v blízkosti plotu, sa nachádzal výpustný objekt trojuholníkového tvaru, do ktorého ústila plastová rúra. V tomto objekte sa nachádzala voda, ktorá bola s najväčšou pravdepodobnosťou znečistená, pretože na betónovom múriku, z ktorého voda pretekala sa nachádzali biele stopy (pramienky) vyžrážaných chemických látok (pravdepodobne solí)**(fotografie č. 5a, č. 5b)**. Znečistenie vody bolo vizuálne jasne viditeľné pod týmto výpustným objektom, kde sa medzi trávnatým povrchom nachádzala mláky vody s neprirodzeným lesklým povrchom. Táto voda sa gravitačným spádom dostávala von z areálu (východným smerom) za plot až smerom k lesu. Za plotom sa nachádzala ešte zelená plastová hadica, ktorá vychádzala z terénu z poza plotu (z vonkajšej strany) a dva-tri metre ďalej za plotom ústila do mláky zaplnenej pravdepodobne tiež znečistenou vodou **(fotografie č.5c, č. 5d)**.

Vzhľadom na skutočnosť, že administratívna časť prevádzky bola uzamknutá a p. Atyová nemala k dispozícii žiadne dokumenty týkajúce sa prevádzkovania skládky, Inšpekcia nemala možnosť nahliadnuť do prevádzkových dokumentov prevádzkovateľa. Z uvedeného dôvodu Inšpekcia dňa 13. 11. 2017 zaslala prevádzkovateľovi list „Výzvu na predloženie informácii a dokladov“ pod. ev. č. 7420-35380/Med/ 370400104. Požadované informácie a doklady boli potrebné pre posúdenie plnenia príslušných podmienok integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 26. 09. 2007. Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa „o povolenie odkladu predloženia informácii a dokladov“ do 20. 01. 2018, Inšpekcia tento odklad prevádzkovateľovi povolila listom č. 7420-39245/2017/Med zo dňa 12. 12. 2017 a listom 7420-41596/2017/Med zo dňa 09. 01. 2018. **Prevádzkovateľ nezaslal Inšpekcii žiadne požadované informácie a doklady** ani do termínu určeného v prvej výzve Inšpekcie, ani do termínu 20. 01. 2018, o ktorý prevádzkovateľ požiadal na doručenie požadovaných informácii a dokladov a s ktorým Inšpekcia súhlasila.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 26. 09. 2007
2. Rozhodnutie o nariadení opatrení na nápravu č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016
3. Plnomocenstvo splnomocniteľa FORBI GROUP s.r.o. na splnomocnenca Advokátsku kanceláriu MCL, s.r.o. zo dňa 07.11. 2017 (predložené dňa 08. 11. 2017)
4. Substitučné plnomocenstvo Advokátskej kancelárii MCL, s.r.o. na Nad'u Atyovú zo dňa 08. 11. 2017 (predložené dňa 08. 11. 2017)

5. Mapka areálu s farebne vyznačenými parcelami a ich vlastníkmi predložená Nadňou Atyovou (predložené dňa 08. 11. 2017).

J. Kontrolné zistenia

J.I. Kontrolné zistenia vo vzťahu k opakovanému zisťovaniu splnenia opatrení na nápravu nariadených prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016.

Podmienka č. 1/ rozhodnutia č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016

„1/ Prevádzkovateľ je povinný umiestniť informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov do prevádzky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ na viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do areálu Vlčie Hory a odstrániť akúkoľvek informáciu, viažucu sa na povolené ukladanie odpadov na „Skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nemal v čase začatia kontroly, dňa 18. 10. 2017, umiestnenú na viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do areálu Vlčie Hory informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov do prevádzky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“. Pri druhej obhliadke dňa 08. 11. 2017, kedy prevádzkovateľ bol dopredu písomne informovaný o termíne a čase začatia kontroly, umiestnil na bránu nachádzajúcu sa na západnom vstupe do areálu prevádzky oznam so znením: „OZNAM Na základe rozhodnutia Slovenskej Inšpekcie životného prostredia č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016 je zakázané ukladať odpad na teleso skládky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ až na základe písomného oznámenia o dni a čase opakovanej obhliadky areálu prevádzky Inšpekciou (dňa 08. 11. 2017), účelovo umiestnil oznam s požadovanou informáciou na bránu zo západnej strany areálu, ktorá sa nepoužívala ako vstupná brána na dovoz odpadov a nenachádza sa tam ani vrátnica ani váha.

Podmienka č. 2/ rozhodnutia č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016

„2. Prevádzkovateľ má zakázané preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zeminu, kamenivo....).“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ naďalej nerešpektuje nariadené opatrenie. Tak ako bolo zistené jeho neplnenie dňa 22. 02. 2016 (Správa o environmentálnej kontrole č. 13/2016/P pod č. 3444 - 9879/2016/Med), tak bolo zistené jeho neplnenie aj v rámci výkonu tejto kontroly. Dňa 18. 10. 2017 bolo zahliadnuté nákladné vozidlo, ako smeruje na protiprávne vytvorený pás okolo 1. etapy skládky a zároveň odpad z veľkoobjemového kontajneru (viditeľné boli len modré vrecia a voľne uložené polystyrénové kusy) vysypal na tento pás. Pri pohľade na skládku od hlavného vchodu do areálu a na základe porovnania vzhľadu skládky so vzhľadom

skládky v čase poslednej kontroly 22. 02. 2016 je evidentné, že od uvedeného termínu sa protiprávne vytvorený pás odpadov okolo 1. etapy skládky (prvýkrát zistený počas prehliadky dňa 29.10.2015 a 30.10.2015) nielenže neodstránil, ale dokonca výrazne zvýšil. Zvýšenie, ale aj rozšírenie tohto protiprávne vytvoreného pásu odpadov okolo 1. etapy skládky bolo potvrdené fyzickou obhliadkou telesa skládky dňa 08. 11. 2017 (**fotografie č.1a, č.1b, č. 2**). V rámci fyzickej obhliadky skládky dňa 08. 11. 2017 bolo ďalej zistené, že na ceste vedúcej na korunu skládky sa nachádzali navážky vyfrézovaného asfaltu. Samotná cesta na korunu skládky bola prehradená navážkami odpadu, ktorý sa tam tiež v čase kontroly dňa 22. 02. 2016 nevyskytoval (**fotografie č. 3a, č.3b.**). Vizuálnou obhliadkou bolo zistené, že išlo hlavne o zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad (pneumatiky, plastové obaly, PET fľaše, drevené dosky, poľamaný nábytok, bytový textil, kovové obaly so zvyškami farieb, plastové obaly z chemických látok, epedá, tašky, kufre, starý bicykel.....) (**fotografia č.3c**). Nové navážky zmesového komunálneho odpadu, ale aj technologického odpadu sa nachádzali aj na terasovite protiprávne vytvorenom páse okolo 1. etapy skládky (**fotografia č. 2**). Na korune skládky boli zistené tiež nové navážky (**fotografie č. 4a, č.4b, č.4c**) odpadu oproti stavu skládky v čase predchádzajúcej kontroly dňa 22. 02. 2016 (**fotografie č.4d, č. 4e**).

Inšpekcia na základe priameho dôkazu v čase výkonu kontroly o prebratí odpadu a jeho umiestnení na skládku, ako aj na základe fyzickej obhliadky skládky a porovnania jej stavu a vzhľadu so stavom a vzhľadom v čase environmentálnej kontroly dňa 22. 02. 2016 konštatuje, že napriek upozorneniu prevádzkovateľa na protiprávne konanie dňa 01. 12. 2015 doručením Správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 93/2015/P, napriek uloženej pokute za zistené porušenia, napriek nariadeným opatreniam rozhodnutím č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016, ktoré prevádzkovateľ neplnil a napriek uloženej pokute za nesplnenie týchto opatrení, prevádzkovateľ ďalej v ukladaní odpadov na skládku pokračuje a dokonca odpady ukladá na plochu nezabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov, ktorá sa nachádza okolo I. etapy skládky a tento pás odpadov sa už výškou, ale aj šírkou výrazne zväčšil.

Podmienka č. 3/ rozhodnutia č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016

„3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvoz a odovzdanie odpadu, ktorý nie je uložený na skládke „Skládka odpadov Vlčie Hory Hlohovec – 2. etapa“, ale je uložený okolo päty svahu I. etapy skládky od drenážnej šachty DŠI okolo juhovýchodnej strany skládky osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na jeho konečné zneškodnenie.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ z areálu žiadny odvoz a odovzdanie odpadu oprávnenej osobe neuskutočnil, práve naopak, tak ako je to popísané v „Zistenom stave“ a vo „Vyhodnotení Podmienky č. 2/“, odpady naďalej preberá a protiprávne skládkuje.

Podmienka č. 4/ rozhodnutia č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016

„4. Prevádzkovateľ je povinný predložiť na Inšpektorát písomné doklady o oprávnenom konečnom zneškodnení odpadov (bližšie špecifikovaných v bode 3/), u ktorých zabezpečil ich odvoz a odovzdanie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi uvedených v bode č. 3/.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ nepredložil Inšpekcii žiadne písomné doklady o oprávnenom konečnom zneškodnení odpadov bližšie špecifikovaných v podmienke 3/ rozhodnutia, čo vyplýva aj zo skutočnosti, že prevádzkovateľ z areálu žiadny odvoz a odovzdanie odpadu oprávnenej osobe neuskutočnil, práve naopak, tak ako je to popísané v „Zistenom stave“ a vo „Vyhodnotení Podmienky č. 2/“, odpady naďalej preberá a protiprávne skládkuje

J.II. Kontrolné zistenia vo vzťahu k plneniu vybratých podmienok integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 26. 09. 2007, ktorého preukázanie Inšpekcia žiadala od prevádzkovateľa zaslaním „Výzvy na predloženie informácií a dokladov“ pod. ev. č. 7420-35380/Med/ 370400104 dňa 13. 11. 2027 (ďalej len „výzva ku kontrole“). **Prevádzkovateľ nezaslal Inšpekcii žiadne požadované informácie a doklady** ani do termínu určeného v uvedenej výzve, ani do termínu 20. 01. 2018, o ktorý prevádzkovateľ požiadal na doručenie požadovaných informácií a dokladov a s ktorým Inšpekcia súhlasila. Ide o nasledujúce vybrané podmienky integrovaného povolenia

1. Podmienka **II.H.7.7.1.** (požadované za rok 2016):

Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláske MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava)

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezozbieral, nespracoval a nevyhodnotil údaje a informácie podľa tejto podmienky a uvedené neoznámil Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave do 15. februára 2016. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

2. Podmienka **II.H.7.7.2** (požadované za rok 2016):

7.2. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť inšpekcii a obci do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neoznámil Inšpekcii žiadne informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za rok 2016.

3. Podmienka **II.H.7.7.3** (požadované za rok 2016)::

Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nespracoval posudok z merania tvorba a zloženia skládkových plynov za rok 2016 a nepredložil ho Inšpekcii do 31. januára 2017. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani základe výzvy ku kontrole a prevádzkovateľ nepredložil tieto doklady ani do 31. januára 2018.

4. Podmienka II.H.7.7.4 (požadované za rok 2016):

Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nespracoval vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd a nepredložil ho s údajmi o topografii skládky Inšpekcii za rok 2016 do 31. januára 2017. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole a prevádzkovateľ nepredložil tieto doklady ani do 31. januára 2018.

5. Podmienka II.H.7.7.5 (požadované za rok 2016)::

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a recyklačnému fondu hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca inšpekcii a príslušnému obvodnému a krajskému úradu životného prostredia.“

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nepredložil Inšpekcii do 31. januára 2017 hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nepredložil ani evidenčný list skládky odpadov za rok 2016. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole a prevádzkovateľ nepredložil tieto doklady ani do 31. januára 2018.

6. Podmienka II.H.1 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

„Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosferický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí

vykonávať z každej odplynovacej šachty, v ktorej sú zachytávané skládkové plyny. Do doby vybudovania odplynovacích šacht podľa bodu II.C.1. tohto povolenia je prevádzkovateľ povinný vykonávať pozorovanie emisií skládkových plynov ručne zarádzanými sondami.

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.

Žiadne iné environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.

Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. “

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemonitoroval potenciálne emisie skládkových plynov a atmosferický tlak v roku 2016 ani v roku 2017. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

7. Podmienka II.H.2.2.1 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať zloženie priesakových kvapalín z recirkulačnej nádrže na priesakové kvapaliny z I. etapy a 2. etapy skládky odpadov. Zloženie priesakových kvapalín sledovať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK Cr, TOC, BSK₅, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 nesledoval zloženie priesakových kvapalín z recirkulačnej nádrže na priesakové kvapaliny v súlade s uvedenou podmienkou. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

8. Podmienka II.H.2.2.2 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (každý mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať v recirkulačnej nádrži priesakových kvapalín z I. etapy a 2. etapy skládky odpadov množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 ani v roku 2017 nesledoval množstvo priesakových kvapalín v zmysle uvedenej podmienky. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

9. Podmienka II.H.2.2.3 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu MV2 situovaného nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a z vrtov MV7 a MV9, situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK Cr, TOC, BSK₅, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 ani v roku 2017 nemonitoroval vplyv prevádzky na podzemné vody a nesledoval kvalitu podzemných vôd. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

10. Podmienka II.H.2.2.4 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov, merať úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 ani v roku 2017 nemeral úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

11. Podmienka II.H.2.2.5 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Nie**

12. Podmienka II.H.2.2.6 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Nie**

13. Podmienka II.H.2.2.7 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – privalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu a pod“

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Nie**

14. Podmienka II.H.6.6.5 (požadované za rok 2016 a vo vzťahu k zneniu podmienok aj primerane za rok 2017):

Topografia skládky odpadov: Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov:

- *jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa 1. etapy skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,*
- *jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa 1. etapy skládky odpadov.“*

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2016 ani v roku 2017 nesledoval jeden krát ročne štruktúru a zloženie telesa 1. etapy skládky odpadov a sadanie úrovne telesa. Prevádzkovateľ nepredložil žiadne požadované informácie a doklady k uvedenej podmienke ani na základe výzvy ku kontrole.

15. Podmienka II.H.5. 5.1 (požadované za rok 2017):

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie, úžitkovej vody a palív

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2017 nevedol evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie, úžitkovej vody a palív, pretože na základe výzvy ku kontrole žiadnu evidenciu nepredložil.

16. Podmienka II.A.1.1.5. (požadované za obdobie od 01. 10. 2017 do 08. 11. 2017):

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkové poriadky kanalizácie, poldra, odlučovača ropných látok a skladu olejov, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.) Prevádzková denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do doby skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov.,,

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2017 nevedol a neuchovávalo prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pretože na základe výzvy ku kontrole žiadnu evidenciu nepredložil.

V rámci výzvy ku kontrole Inšpekcia od prevádzkovateľa požadovala aj v bode 7/ aj zaslanie informácie, či boli do prevádzky prevzaté odpady za účelom zneškodnenia v období od 01. 01. 2017 do 08. 11. 2017 a ak áno aké druhy a v akom množstve. Prevádzkovateľ na predmetnú výzvu nereagoval. Inšpekcia má preukázateľne dokázané, že prevádzkovateľ do prevádzky preberá odpady za účelom zneškodnenia odpadov

K.I. Zhodnotenie splnenia opatrení na nápravu nariadených rozhodnutí č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016

Nedodržané

1. Opatrenie č. 1/
2. Opatrenie č. 2/
3. Opatrenie č. 3/
4. Opatrenie č. 4/

K.II. Zhodnotenie dodržania podmienok integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 26. 09. 2007

Nedodržané

1. II.H.7.7.1.
2. II.H.7.7.2.
3. II.H.7.7.3.
4. II.H.7.7.4.
5. II.H.7.7.5.
6. II.H. 1.
7. II.H.2.2.1.
8. II.H.2.2.2.
9. II.H.2.2.3.
10. II.H.2.2.4.
11. II.H.2.2.5.
12. II.H.2.2.6.
13. II.H.2.2.7
14. II.H.6.6.5
15. II.H. 5.5.1.
16. II.A.1.1.5.

L. Záver – celkové zhodnotenie:

Na základe výsledku vykonanej kontroly Inšpekcia konštatuje, že:

a/ prevádzkovateľ nesplnil a ani neplní opatrenia na nápravu, ktoré mu boli nariadené rozhodnutím č. 1045-2458/2016/Med/370400104 zo dňa 27. 01. 2016, práve naopak, odpady naďalej ukladá na ním protiprávne vytvorenom páse z odpadu opretom o svah 1. etapy skládky,

b/prevádzkovateľ nedodržiava kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 v znení neskorších zmien a doplnení zo dňa 26. 09. 2007 a tým porušuje povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, pretože neudržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení,

c/prevádzkovateľ neudržiava prevádzku pod nepretržitým dohľadom, ktorá mu vyplýva z povinnosti uvedenej v § 26 ods. 1 písm. a/ zákona o IPKZ), pretože z areálu prevádzky vytekajú znečistené odpadové vody voľne do okolia alebo zistené vypúšťanie odpadových vôd z areálu prevádzky voľne do okolia je spôsobené vedome jeho technickým zásahom.

d/ prevádzkovateľ neplní žiadnu z povinností uvedenú v § 26 ods. 1 zákona o IPKZ

e/ prevádzkovateľ ohrozuje a s najväčšou pravdepodobnosťou už aj poškodzuje životné prostredie, čím koná v rozpore s ods. 3 a 4 Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.

„3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.“

M. Prílohy správy

Áno

17 kusov fotografií

N. Podpisy osôb vykonávajúcich ŠD

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

.....