



Číslo: 3981 - 14405/Med/2018

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	
Telefón:	037 656 06 49	
Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	
Telefón:	037 656 06 48	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: REKO RECYCLING spol. s r.o.,
Adresa sídla: Bokroš 5, 946 39 Iža
IČO: 31 423 876
Kontrola oznámená: dňa 19. 3. 2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: JUDr. Samuel Vlčan Funkcia: prokurista
Telefón: 0910 683 190
Elektronická adresa: samuel.vlcan@wptech.sk

Spoločnosť REKO RECYCLING spol. s r.o. zastupoval aj Ing. Juraj Musil zo spoločnosti INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“
Adresa prevádzky: k.ú. obec Iža
Variabilný symbol: 370390104
Integrované povolenie: 4965/OIPK-509/04-Kk/370390104
Vydané: 29.12.2004
Právoplatné: 25.1.2005
Projektovaná kapacita: 290 000 m³ - 1.a 2. etapa
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 1.1.2016 – 15.4.2016
Posledná kontrola: 13.4.2016 – 11.8.2016
Kontrolované obdobie: 16.4.2016 – 22.3.2018
Začatie kontroly: 22.3.2018
Prvé miestne zisťovanie: 22.3.2018
Vypracovanie správy: 3.5.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 3
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Bežná environmentálna kontrola v prevádzke „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“ bola zameraná na plnenie podmienok integrovaného povolenia 4965/OIPK-509/04-

Kk/370390104 zo dňa 29. 12. 2004 predovšetkým vo vzťahu k napĺňaniu kapacity skládky a k tvorbe a výpočtu účelovej finančnej rezervy.

Dňa 04. 04. 2018 boli SIŽP zaslané dokumenty z Finančného riaditeľstva SR, oddelenia zákazov a obmedzení, týkajúce sa zneškodnenia tovaru na skládke odpadu REKO RECYKLING spol. s.r.o. v Iži, ktorý bol určený na likvidáciu Colným úradom Nitra. Na zneškodnenie na tejto skládke boli určené tekuté pracie prostriedky Ariel v celkovom množstve 5001,23 litra. Po preskúmaní uvedených dokumentov, SIŽP usúdila, že išlo o porušenie podmienky integrovaného povolenia a z uvedeného dôvodu toto porušenie zahrnula do tejto správy o environmentálnej kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly dňa 22. 03. 2018 prebiehalo ústne pojednávanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Skládka tuhého komunálneho odpadu – 3. etapa 1. časť“ zvolané Obcou Iža ako príslušným stavebným úradom. Na túto stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obvodným úradom životného prostredia Komárno č. ÚRaŠSSS697/94 zo dňa 19. 05. 1994. SIŽP sa zúčastnila tohto ústneho pojednávania a následne po tomto pojednávaní vykonala environmentálnu kontrolu vo vzťahu k prevádzkovej časti skládky. V čase kontroly bol dovážaný odpad na 2. etapu skládky a na tejto etape bol v činnosti kompaktor. Do neskolaudovanej 3. etapy 1. časti skládky odpady neboli ukladané.

I. Použité podklady

1. Záverečná správa monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2016 a za rok 2017
2. Dokumenty z Finančného riaditeľstva SR, oddelenia zákazov a obmedzení ohľadom „likvidácie“ tekutého pracieho prípravku ARIEL
3. Prevádzkový denník zariadenia
4. Kolaudačné rozhodnutie 427/SÚ/2018-BR-3 zo dňa 13. 04. 2018
5. Polohopisné a výškopisné zameranie skládky TKO (č. zák. 2018/02, Skymaps s.r.o.)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.8.

Pri prevádzkovaní skládky zabezpečiť, aby sa zamedzilo negatívnym dopadom na rezerváciu Bokrošské slanisko podľa § 3 ods. 1,3,4 a 5, § 4 ods. 1, § 14 , § 14 ods. 1 písm. a) , § 14 ods. 2, § 17 ods 5, § 34, § 35 zákona NR SR č. 543 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, nakoľko podľa § 27 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, je prírodná rezervácia Bokrošské slanisko územím európskeho významu (zverejnené výnosom MŽP SR č. 3/2004 - 5.1. zo 14. 06. 2004), ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s účinnosťou od 01. 08. 2004.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ k uvedenej podmienke uviedol, že v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie susedného objektu triediacej linky spoločnosti REKO RECYKLING spol. s.r.o. zrealizuje vizuálne odčlenenie územia skládky od PR/SKUEV0076 Bokrošské slanisko výsadbou vhodných druhov krov a drevín. Kontrola plnenia takýchto opatrení spadá pod kompetenciu Okresného úradu v Komárne, odboru starostlivosti o životné prostredie. SIŽP

nemá v súčasnosti informáciu o negatívnom dopade prevádzkovania skládky na rezerváciu Bokrošské slanisko.

2. Podmienka II.A.2.4.

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Na základe „Výkazu výmer rekultivácie I. - III. Etapy“ skládky, ktorý vypracoval a schválil dňa 15. 03. 2018 Ing. Zoltán Fekete (autorizovaný stavebný inžinier), ktorý zároveň v minulosti vypracoval aj projekty pre stavebné povolenia jednotlivých etáp skládky, je výška účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí 465 785 Eur, pričom celková kapacita skládky je 400 000 m³. Na základe Polohopisného a výškopisného zamerania skládky TKO (č. zák. 2018/02), ktoré bolo vypracované spoločnosťou Skymaps s.r.o., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno je 1. a 2. etapa skládky ku dňu 30. 01. 2018 zaplnená v objeme 287 948 m³. Podľa výpisu z Prima Banky Slovensko, a.s. bol stav účtu účelovej finančnej rezervy k 09. 01. 2017 vo výške 15 458,87 eur a následne k 09. 02. 2018 vo výške 21 552, 79 eur.

Jednoduchou porovnávacou metódou je možné súčasnú výšku účelovej finančnej rezervy považovať za nedostatočnú:

21 552,79 eur	287 948 m ³
465 785 eur	400 000 m ³

21 552, 79 eur zo 465 785 eur je cca 4,6 % pričom zaplnená kapacita skládky predstavuje až 71,9 %.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nevytváral počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a súčasná výška účelovej finančnej rezervy je nepatrná vo vzťahu k množstvu uloženého odpadu.

3. Podmienka II.A.2.8.

Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykateľnou bránou. Vstupná brána do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknutá.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka II.A.3.4.

Na využívanie odpadu ako inertného materiálu na prekryvanie odpadov, uložených na skládku odpadov, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť

k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľné a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd). Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v platných právnych predpisoch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa na prekryvanie inertný odpad, ide predovšetkým o zeminu, ktorú získava z výkopových prác iných stavebných subjektov z okolia skládky.

5. Podmienka II.A.5.2.

Priesaková kvapalina z nových skládkovacích plôch je drenážnym systémom odvádzaná do existujúcej nádrže priesakových kvapalín o objeme 250 m³ na postrekovanie skládky za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na základe výstupu z prevádzkového denníka prevádzkovateľ priebežne postrekuje skládku priesakovou kvapalinou a tým zabraňuje prašnosti a čiastočne aj úletom ukladaných odpadov.

6. Podmienka II.A.5.11.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dodržanie podmienky bolo vyhodnotené vo vzťahu ku realizácii stavby 3 etapy 1. časti skládky. V čase kontroly dňa 22. 03. 2018 prebiehalo ústne pojednávanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Skládka tuhého komunálneho odpadu – 3. etapa 1. časť“ zvolané Obcou Iža ako príslušným stavebným úradom. Následne dňa 13. 04. 2018 bolo Obcou Iža vydané kolaudačné rozhodnutie pod č. 427/SÚ/2018-BR-3. Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa a potrebných podkladov a dokumentov vydala zmenu integrovaného povolenia č. 3427-12637/2018/Med/370390104/Z3 zo dňa 17. 04. 2018, ktorým prevádzkovateľovi vydala súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov ako aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na toto zariadenie.

7. Podmienka II.D.11.

V prevádzke **je zakázané:**

- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov
- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebovaných pneumatík a aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva,

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

Zistený stav **Nedodržaná v časti zákazu skládkovať kvapalné odpady**

Opis **Áno**

Na základe zaslaných dokumentov z Finančného riaditeľstva SR, oddelenia zákazov a obmedzení bol na skládke dňa 05. 10. 2017 „zlikvidovaný“ tovar – tekuté pracie prostriedky Ariel v celkovom množstve 5001,23 litra. Predmetný tovar určený na „likvidáciu“ odobrala od Colného úradu Nitra spoločnosť CLEAN CITY spol. s r.o., ktorá ho nesprávne zatriedila pod kat. č. „15 01 06 – zmiešané obaly“ a následne ho odovzdala na zneškodnenie spoločnosti REKO RECYCLING spol. s r.o. Prevádzkovateľ sa týmto dopustil porušenia zákazu skládkovania tekutých odpadov.

8. Podmienka II.D.15.

V skládkovacích priestoroch vybudovanej skládky je povolené skládkovanie do zaplnenia projektovanej kapacity skládky 290 000 m³ a do maximálnej výšky 128,70 m uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky: „IŽA Rekultivácia skládky“, (spracovateľ Ing. Zoltán Fekete, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. *1545*Z*2-2* EKOCONSULT s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno). Inšpektorát súhlasil s uvedenou projektovou dokumentáciou podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch v pôvodnom rozhodnutí č. 4965/OIPK-509/04-Kk/370390104 zo dňa 29. 12. 2004.

Zistený stav **Nedodržaná v časti ohľadom maximálnej výšky uložených odpadov**

Opis **Áno**

Na základe polohopisného a výškopisného zamerania skládky TKO (č. zák. 2018/02), ktoré bolo vypracované spoločnosťou Skymaps s.r.o., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno je 1. a 2. etapa skládky ku dňu 30. 01. 2018 zaplnená v objeme 287 948 m³. Zameraná najvyššia nadmorská výška skládky je prednej časti – I. etapy skládky na neupravenom povrchu 133,7 m, v strednej časti II. etapy skládky 134,50 m a v zadnej časti II. etapy skládky je 131,5 m. Maximálna výška uloženého odpadu je stanovená na 128,70 m, ktorý predstavuje zhutnený a upravený povrch na celej korune skládky. Podľa výpočtu voľnej kapacity skládky prevádzkovateľ ku dňu vypracovania polohopisného a výškopisného zamerania skládky túto neprekročil, avšak prekročil maximálnu výšku uloženého odpadu.

9. Podmienka II.D.21.

Pri odpadoch kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07 a 20 01 03 je potrebné, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj **písomný doklad** od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Uvedená podmienka bola do integrovaného povolenia zapracovaná jeho zmenou vydanou rozhodnutím č. 5020 - 28447/2016/Med/370390104 – Z2 zo dňa 13.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 10. 2016. Z uvedeného dôvodu Inšpekcia skontrolovala zoznam odpadov dovezených a zneškodnených na skládke od 03. 10. 2016 a zistila, že v období od termínu právoplatnosti uvedeného rozhodnutia do termínu výkonu kontroly na mieste prevádzky, nebol privedený žiaden z uvedených odpadov.

10. Podmienka II.I.2.1.

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po ich uzatvorení 2 krát ročne (každých 6 mesiacov), sledovať zloženie priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín. Zloženie priesakových kvapalín sledovať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, zápach, farba, zákal, pH, CHSK, elektrická vodivosť, N - NH₄⁺, nepolárne extrahovateľné látky (NEL) a vodivosť (v suchom období, ak nebude možné merať priesakové vody je nutné túto skutočnosť zaznamenať v prevádzkovom denníku).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na základe „Záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2016“, ktorá bola na Inšpekciu doručená 01. 02. 2017 a na základe „Záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2017“, ktorá bola na Inšpekciu doručená dňa 02. 02. 2018 sa vykonával odber priesakových kvapalín a sledovalo ich zloženie v stanovených ukazovateľoch 4 krát ročne.

11. Podmienka II.I.2.3.

Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každé 6 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po ich uzatvorení, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať zo sondy nad skládkou R1 (referenčný vrt) a zo sônd pod skládkou (R2, R3) (indikačné) v intervale polročne, v nasledovných ukazovateľoch zápach, farba, zákal, pH, nepolárne extrahovateľné látky NEL, N - NH₄⁺, N - NO₂⁻, N - NO₃⁻, chloridy (Cl⁻), sírany (SO₄²⁻), arzén (As), olovo (Pb), kadmium (Cd), ortuť (Hg), zinok (Zn), kobalt (Co), meď (Cu), bário (Ba), berýlium (Be), bór (B), fluoridy (F⁻), polycykl. aromatické uhľovodíky PAU, vápnik (Ca), horčík (Mg), železo (Fe), fosforečnany (PO₄³⁻), CHSK, elektrická vodivosť.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na základe „Záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2016“, ktorá bola na Inšpekciu doručená 01. 02. 2017 a na základe „Záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2017“, ktorá bola na SIŽP doručená dňa 02. 02. 2018 sa vykonával monitoring podzemných vôd v stanovených ukazovateľoch 4 krát ročne.

12. Podmienka II.I.6.3.

Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne emisie skládkových plynov, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť Inšpekcii opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V „Záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2016“, ktorá bola na Inšpekciu doručená dňa 01. 02. 2017 a v „Záverečnej správy z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín za rok 2017“, ktorá bola na SIŽP doručená dňa 02. 02. 2018 sú zhodnotené výsledky monitorovania podzemných vôd. V závere obidvoch správ sa uvádza, že nepriaznivé výsledky laboratórnych analýz napr. bór, NH_4^+ , sírany, . vodivosť plne odzrkadľujú účinky starej záťaže – bývalej skládky škváry s neizolovaným dnom. Spracovateľ správy RNDr. Varjú Zoltán navrhuje vykonávať monitoring v doterajšom rozsahu a zároveň stanovovať vodivosť, bór, NH_4 a NEL z povrchovej vody kanálu ako doteraz.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.8.
2. II.A.3.4
3. II.A.5.2.
4. II.A.5.11.
5. II.I.2.1.
6. II.I.2.3.
7. II.I.6.3.

Nedodržaná

8. II.A.2.4.

Nedodržané v časti

9. II.D.11.
10. II.D.15

Nie je možné vyhodnotiť

11. II.A.1.8.
12. II.D.21.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodrжал podmienku povolenia č. II.A.2.4., pretože nevytváral počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, nedodrжал časť podmienky povolenia č. II.D.11., pretože porušil zákaz skládkovania tekutých odpadov a čiastočne nedodrжал podmienku povolenia č. II.D.15., pretože prekročil maximálnu výšku uloženého odpadu.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia podľa:

- § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

.....

Ing. Martina Rumanovská

.....