



Číslo: 5154- 18088/47/2018/Ško

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 16/2018/Ško/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Alena Škorňová	Číslo preukazu: 336
Telefón:	048 471 96 57	
Elektronická adresa:	alena.skornova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Mária Petrová	Číslo preukazu: 146
Telefón:	048 471 96 52	
Elektronická adresa:	maria.petrova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: AGROTOM s.r.o.
Adresa sídla: 985 56 Tomášovce
IČO: 36 025 933
Kontrola oznámená: 10. 05. 2018 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Peter Lipčei (v zmysle udeleného plnomocenstva zo dňa 20.04.2018)

Funkcia: riaditeľ
Telefón: 0905 401 832
Elektronická adresa: lipčei@exatagroup.sk

Zástupca: Mgr. Peter Obuch
Funkcia: technik špeciálnych činností
Telefón: 0903 547 443
Elektronická adresa: agrotom@dk-net.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Chov ošípaných – Stará Halič
Adresa prevádzky: 985 11 Stará Halič
Variabilný symbol: 470740106
Integrované povolenie: 11/2/OIPK/470740106/2006/Vč
Vydané: 30.6.2006
Právoplatné: 25.8.2006
Projektovaná kapacita: 2080 ks prasidiel určených na výkrm,
250 ks prasníc,
150 ks chovných prasníc

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

6.6. c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 7.5.2015 – 2.3.2016
Posledná kontrola: 2.3.2016 – 14.4.2016
Kontrolované obdobie: 3.3.2016 – 15.5.2018
Začatie kontroly: 15.5.2018
Prvé miestne zisťovanie: 15.5.2018
Vypracovanie správy: 1.6.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímkov: 8
Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Činnosť v prevádzke „Chov ošípaných – Stará Halič“ sa v súčasnosti nevykonáva. Ukončenie činnosti však nebolo inšpekcii oznámené. Naposledy bola v prevádzke vykonaná kontrola dňa 02.03.2016, kedy bola prevádzka ešte v činnosti a v čase kontroly bola využitá len chovná hala Výkrm I. Technologické uzly Výkrm II, matečník a odchovňa prasničiek, ako aj prislúchajúce žumpy a nadzemná jednoplášťová nádrž na hnojovicu boli dlhodobo odstavené z prevádzky, čo bolo zistené z predchádzajúcich kontrol.

Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku chovnej haly Výkrm I, v čase kontroly bola hala vyprázdnená, avšak nebola v čistom stave, žľaby slúžiace na odtekanie hnojovice neboli vyčistené, nachádzali sa tam zvyšky exkrementov. Uhynuté zvieratá sa v kafilérnom boxe nenachádzali.

V čase kontroly boli dve zberné betónové žumpy na tekutý hnoj o objeme 150 m³ a 50 m³, jedna železobetónová žumpa na sústreďovanie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení o objeme 10 m³ a jedna nadzemná skladovacia nádrž na tekutý hnoj o objeme 2025 m³ naplnené, teda prevádzkované. Prevádzka nie je odpojená od elektrickej siete a vody, sú odpojené len jednotlivé objekty.

Súčasný prevádzkovateľ uviedol, že v činnosti nechce pokračovať, ale plánuje prevádzku odpredať inému právnomu subjektu, ktorý bude pokračovať v činnosti zameranej na chov ošípaných.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie v znení jeho neskoršej zmeny

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II. A. Podmienky prevádzkovania, 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bod č. 5.2**

Bod č. 5.2: Prevádzkovateľ je povinný:

- a) vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti skladovacích nadzemných jednoplášťových nádrží raz za 20 rokov a zberných betónových žump raz za 10 rokov.
- b) vykonávať skúšky nepriepustnosti skladovacích nadzemných jednoplášťových nádrží a zberných betónových žump raz za 10 rokov resp. po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako 1 rok,

- c) vykonávať skúšky nepriepustnosti skladovacích nadzemných jednoplášťových nádrží a zberných betónových žúmp len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie,
- d) v prípade zistenia netesností nadzemných jednoplášťových nádrží a zberných betónových žúmp okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,
- e) doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Z predchádzajúcich kontrol bolo zistené, že naposledy boli skúšky nepriepustnosti zberných betónových žúmp na hnojovicu vykonané v roku 2007. Boli predložené protokoly o vykonaných skúškach nepriepustnosti pre zberné betónové žumpy, ako aj železobetónovú žumpu na sústreďovanie splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení. Skúšky vykonala spoločnosť Ropes, s.r.o., Štúrova 309, Kamenica nad Cirochou ako odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie. Žumpy boli v čase kontroly naplnené hnojovicou, teda boli prevádzkované. Prevádzkovateľ nevykonal skúšky nepriepustnosti v určenom intervale raz za 10 rokov, čím porušil podmienku integrovaného povolenia a tým ohrozuje kvalitu podzemnej vody a pôdy. Prevádzkovateľ nevykonal ani kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti zberných betónových žúmp.

2. Podmienka **II. A. Podmienky prevádzkovania, 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bod č. 5.3 c)**

Bod č. 5.2: Prevádzkovateľ je povinný vykonať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu zaobchádzania s nebezpečnými látkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd v nasledovnom rozsahu:

- c) vykonávať vizuálnu kontrolu stavu naplnenia železobetónovej žumpy na sústreďovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení, betónových žúmp a nadzemnej jednoplášťovej nádrže na sústreďovanie hnojovice z chovných priestorov. Maximálna výška hladiny nesmie prekročiť viac ako 2/3 výšky steny žumpy.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku nadzemnej skladovacej nádrže s objemom 2025 m³, ktorá slúžila na uskladnenie tekutého hnoja z chovných priestorov Výkrm I. a Výkrm II. Ďalej bola vykonaná obhliadka železobetónovej žumpy na splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení o objeme 10 m³ a dvoch zberných betónových žúmp na zhromažďovanie hnojovice o objeme 150 m³ a 50 m³. V čase kontroly boli nadzemná skladovacia nádrž a zberné betónové žumpy naplnené hnojovicou viac ako 2/3 výšky stien nádrže a žúmp. Železobetónová žumpa na splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení bola tiež naplnená viac ako 2/3 výšky steny žumpy. Prevádzkovateľ nezabezpečil vývoz obsahu nadzemnej skladovacej nádrže a žúmp, čím porušil podmienku integrovaného povolenia. Takisto nebola zabezpečená kontrola stavu naplnenia žúmp a nadzemnej skladovacej nádrže.

3. Podmienka **II. A. Podmienky prevádzkovania, 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bod č. 5.4**

Bod č. 5.4: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu nepriepustnosti dna nadzemnej skladovacej nádrže s objemom 2025 m³ pomocou monitorovacieho systému dodávateľom minimálne raz za 24 mesiacov

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Naposledy bola kontrola nepriepustnosti vykonaná dňa 04.05.2015 spoločnosťou Geodyn s r.o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava., čo bolo zistené z predchádzajúcich kontrol, ktoré inšpekcia vykonala v prevádzke.

V čase kontroly bola nádrž naplnená hnojovicou, teda bola prevádzkovaná. Prevádzkovateľ nezabezpečil kontrolu nepriepustnosti dna nadzemnej skladovacej nádrže v určenom intervale a aj napriek tomu nádrž prevádzkoval.

4. Podmienka **II. B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách a podmienkach nakladania s odpadovými vodami, bod č. 2.3**

Bod č. 2.3: Prevádzkovateľ je povinný obsah železobetónovej žumpy na sústredovanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení po naplnení vyčerpať a zneškodňovať v ČOV na základe vopred uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom ČOV. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať pokyny a požiadavky prevádzkovateľa ČOV.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly bola železobetónová žumpa na splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení o objeme 10 m³ naplnená viac ako 2/3 výšky steny žumpy. Prevádzkovateľ nezabezpečil vývoz obsahu žumpy po naplnení, čím porušil podmienku integrovaného povolenia.

5. Podmienka **II. K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, bod č. 1.**

Bod č. 1: V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť minimálne jeden mesiac vopred inšpekcii. Súčasne predloží aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke, ktorý bude obsahovať najmä:

- a) spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke),
- b) konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
- c) určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nevykonáva činnosť v prevádzke pravdepodobne od roku 2017. Prevádzkovateľ nezdokladoval posledné vyskladnenie ošipovaných, preto nie je možné určiť presný dátum ukončenia činnosti v prevádzke. Inšpekcii nebolo vopred písomne oznámené

ukončenie činnosti v prevádzke, ani nebol predložený postup skončenia činnosti v prevádzke, ktorý by obsahoval spôsob ukončenia činnosti, konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu a určenie zodpovednosti.

Inšpekcia pri kontrole vykonala fyzickú obhliadku chovnej haly Výkrm I., nadzemnej skladovacej nádrže na hnojovicu o objeme 2025 m³, zberných betónových žump na hnojovicu o objeme 150 m³ a 50 m³ a žumpy na splaškové odpadové vody o objeme 10 m³. Počas kontroly bola chovná hala vyprázdnená, avšak nebola v čistom stave. Žľaby slúžiace na odtekanie hnojovice neboli v hale vyčistené, nachádzali sa tam zvyšky exkrementov. Inšpekcia žiadala predložiť doklad o vykonaní deratizácie prevádzky, doposiaľ nebol inšpekcii predložený. Nadzemná skladovacia nádrž na hnojovicu o objeme 2025 m³, zberné betónové žumpy na hnojovicu o objeme 150 m³ a 50 m³ a žumpa na splaškové odpadové vody o objeme 10 m³ neboli vyprázdnené a vyčistené. Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz hnojovice zo žump a skladovacej nádrže, ani odvoz splaškových odpadových vôd zo žumpy.

Prevádzka nie je odpojená od elektrickej energie a vody, sú odpojené len jednotlivé objekty. Fyzickou obhliadkou jednotlivých objektov bolo zistené, že v prevádzke sa nebezpečné odpady nenachádzajú. Uhynuté zvieratá sa v čase kontroly v kafilérnom boxe nenachádzali, avšak prevádzkovateľ nezdokladoval posledný vývoz kadáverov osobou oprávnenou na odvoz kadáverov.

V prevádzke nedošlo a ani sa neuvažuje o odstránení stavebných objektov. Z prevádzky nebola odstránená technológia, všetky technologické zariadenia sú na svojom pôvodnom mieste v priestoroch prevádzky.

6. Podmienka **II. K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, bod č. 2.**

Bod č. 2: Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil počas ukončenia činnosti v prevádzke stálu strážnu službu.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. II. A., 5., bod 5.2
2. II. A., 5., bod 5.3 c)
3. II. A., 5., bod 5.4
4. II. B., 2., bod 2.3
5. II. K., bod 1
6. II. K., bod 2

M. Záver – celkové zhodnotenie

V prevádzke sa v súčasnosti činnosť nevykonáva. Súčasný prevádzkovateľ do budúcnosti neuvažuje o obnovení chovu ošípaných, ale plánuje prevádzku odpredať inému právnomu subjektu, ktorý bude pokračovať v činnosti zameranej na chov ošípaných. Preto prevádzkovateľ neuvažuje o zrušení integrovaného povolenia.

Z kontrolných zistení vyplýva, že v prevádzke „Chov ošípaných – Stará Halič“ neboli dodržané podmienky integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ po ukončení ostatného chovu nevykonával opatrenia na zabezpečenie stavu neohrozujúceho životné prostredie.

Uvedené zistenia sú podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ správnymi deliktami, za ktoré inšpekcia uloží pokutu podľa §37 ods. 3 a nariadi prevádzkovateľovi podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Alena Škorňová

.....

Ing. Mária Petrová

.....