

Číslo: 2881-3595/2018/Tit/373440113

## **SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE**

**č. 2/2018/P**

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	<b>§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna</b>
Podnet:	<b>Nie</b>
Výsledok:	<b>§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta</b>
Odstúpené:	<b>Nie</b>

### **B. Orgán štátneho dozoru**

Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	kristina.titkova@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
------------	--------------------	---------------------

### **B.1. Prizvaná osoba**

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

### **C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR:	<b>BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o.</b>		
Adresa sídla:	283 Čab, 951 24 Čab		
IČO:	46 924 531		
Kontrola oznámená:	11.10. 2018	Spôsob:	Ústne
Zástupca:	Ing. Miroslav Špaňo	Funkcia:	splnomocnený zástupca prevádzkovateľa
Telefón:	+421 905712206		
Elektronická adresa:	spano.miroslav@mail.t-com.sk		

### **D. Prevádzka**

Názov podľa IP:	<b>Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy</b>
Adresa prevádzky:	283 Čab, 951 24 Čab
Variabilný symbol:	373440113
Integrované povolenie:	464-7220/2014/Čas,Jak/373440113/SP,SkP v znení zmien a
doplnení	
Vydané:	5.3.2014
Právoplatné:	6.3.2014
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m <sup>3</sup> .

### **E. Časová os**

Posledná kontrola:	16.08.2016
Kontrolované obdobie:	17.8.2016 – 11.1.2018
Začatie kontroly:	11.1.2018
Prvé miestne zisťovanie:	11.1.2018
Vypracovanie správy:	2.2.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

### **F. Vykonané úkony**

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

### **G. Zameranie kontroly – opis**

Dňa 11.01.2018 bolo vykonané Inšpekciou ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou prevádzky „Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy“ (ďalej len „prevádzka“)

z dôvodu konania vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu „**ZSOV - úprava**“. Inšpekcia na ústnom pojednávaní dňa 11.01.2018 vo veci zmeny integrovaného povolenia Z5-DSP na základe zistených skutočností oznámila prevádzkovateľovi, že zároveň vykonáva environmentálnu kontrolu. Mimoriadna environmentálna kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 464–7220/2014/Čás,Jak/373440113/SP, SkP zo dňa 05.03.2014, v znení neskorších zmien a doplnení.

#### **H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis**

V čase obhliadky sa v prevádzke uskutočňovala bežná výrobná činnosť. V prevádzke boli obe linky a príslušné zariadenia.

#### **I. Použité podklady**

1. Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení.
2. Zápisnica o ústnom pojednávaní zo dňa 11. 01. 2018.
3. Projektová dokumentácia „**ZSOV - úprava**“
4. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 27. 10. 2017 podaná na Inšpekciu dňa 30. 10. 2017
5. Montážny denník

#### **J. Kontrolné zistenia**

##### **1. Podmienka II.A.1.1**

Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

##### **2. Podmienka II.A.1.5**

Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

Zistený stav    **Nedodržané**

Opis            **Áno**

Inšpekcia na miestnej obhliadke dňa 11. 01. 2018 zistila, že prevádzkovateľ uskutočnil stavbu „**ZSOV - úprava**“ bez vydaného právoplatného povolenia na zmenu vodnej stavby, ktorú užíval bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Bez povolenia Inšpekcie prevádzkovateľ:

- zrealizoval práce v rozsahu osadenia technológie na zníženie obsahu NH<sub>3</sub>. V súvislosti s doplnením technológie boli v suteréne prevádzky premiestnené 2 nádrže (o objeme 8m<sup>3</sup> a 5m<sup>3</sup>), bol osadený nový kalolis č. 3 (typ SIMEX GMBH Com. SPK-63,20/25) a taktiež boli inštalované 3 potrubia na odber koncentráту (NO) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Wagnerovou v termíne 10/2017,
- užíval stavbu v plnom rozsahu bez vydaného právoplatného kolaudačného rozhodnutia, prevádzkovateľ začal realizovať stavebné práce dňa 04.09.2017 a stavba bola odovzdaná do užívania dňa 09.10.2017 (podľa montážneho denníka).

Príslušným stavebným úradom na vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby a následne na užívanie stavby (kolaudačného rozhodnutia) je Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Prevádzkovateľ predložil dňa 30. 10. 2017 Inšpekcii žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zmenu vodnej stavby „ZSOV - úprava“, ale zrealizoval a užíval ju bez príslušného povolenia. Prevádzkovateľ tým, že zrealizoval stavbu „ZSOV - úprava“ bez stavebného povolenia a užíval stavbu bez vydaného kolaudačného rozhodnutia, porušil podmienky integrovaného povolenia.

**K. Prílohy správy** Nie

**L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

**Nedodržané**

II.A.1.1

II.A.1.5

**M. Záver – celkové zhodnotenie**

Na základe miestnej obhliadky prevádzky a predložených dokladov zo strany prevádzkovateľa bolo zistené, že prevádzkovateľ **nedodržal** podmienky II.A.1.1 a II.A.1.5. integrovaného povolenia tým, že uskutočnil stavbu „ZSOV - úprava“ bez povolenia na zmenu vodnej stavby a užíval predmetnú stavbu bez vydaného právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom; udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 37 ods. 3 v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

**N. Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....