

Číslo: 7032-31844/2018/Rus/371720306

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 56/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 7 a ods. 9 zákona – Dodatočná, Mimoriadna

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Viera Rusenova
Telefón: 037 656 06 32
Elektronická adresa: viera.rusenova@sizp.sk

Číslo preukazu: 586

Inšpektor: RNDr. Martin Jursa
Telefón: 037 656 06 33
Elektronická adresa: martin.jursa@sizp.sk

Číslo preukazu: 495

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

Funkcia: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Farma HYZA a.s.
Adresa sídla:	Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
IČO:	36 519 081
Kontrola oznámená:	09.07.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Anna Muchová
Funkcia:	podpredseda predstavenstva Farma Hyza a.s.
Telefón:	0918 609 216
Elektronická adresa:	Anna.Muchova@farmahyza.sk
Zástupca:	Ing. Daniela Tomčíková, PhD.
Funkcia:	vedúca farmy
Telefón:	0918 609 237
Elektronická adresa:	farma.Zavada@farmahyza.sk
Zástupca:	Ing. Roman Melicher
Funkcia:	splnomocnený zástupca prevádzkovateľa
Telefón:	0905 827 274
Elektronická adresa:	melicher@memoconsulting.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Stredisko: farma Závada
Adresa prevádzky:	955 01 Závada, okres: Topoľčany
Variabilný symbol:	371720306
Integrované povolenie:	5984/OIPK-1786/06-Hg/371720306
Vydané:	13.11.2006
Právoplatné:	28.11.2006
Projektovaná kapacita:	184 000 ks
Kategória:	

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Rozhodnutie č.:	7972-38017/2017/Rus/371720306
Zo dňa:	4.12.2017
Opatrenia vyplynuli z EK č.:	27/2017/P
Posledná kontrola:	30.3.2017
Ktorá sa konala v dňoch:	30.3.2017 – 9.5.2017
Kontrolované obdobie:	31.3.2017 – 27.7.2018
Začatie kontroly:	27.7.2018
Prvé miestne zisťovanie:	27.7.2018
Vypracovanie správy:	18.9.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 18
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	

Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom vykonanej dodatočnej kontroly bola kontrola plnenia uloženého opatrenia na nápravu, nariadeného prevádzkovateľovi SIŽP rozhodnutím č. 7972-38017/2017/Rus/371720306 zo dňa 04. 12. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2017. Nariadené opatrenie sa stalo vykonateľným dňa 02. 07. 2018. Nakoľko SIŽP pri vykonávaní dodatočnej kontroly zistila porušenie podmienok integrovaného povolenia, vykonala súčasne aj mimoriadnu kontrolu v prevádzke.

Opatrenie:

Zabezpečiť manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, kanalizácie, alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd najneskôr do 30. 06. 2018 a do 10 dní od ukončenia úprav predložiť Inšpekcii doklad o zrealizovanej úprave.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka v prevádzke bola vykonaná na dňa 27. 07. 2018. V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou sa v prevádzke vykonávala činnosť – chov brojlerových kurčiat. Všetkých osem hál bolo naskladnených, vrátane haly č. 6, pre ktorú ešte v čase kontroly nebolo vydané a právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V halách bolo spolu naskladnených 155 861 ks hydiny. Posledné naskladnenie brojlerov sa uskutočnilo v dňoch 05. - 06. 07. 2018.

I. Použité podklady

1. Doklad o použitých materiáloch
2. Aktuálny stav hydiny na farme
3. Termín posledného naskladnenia a vyskladnenia
4. Halové karty
5. Odovzdávací protokol zo dňa 30. 06. 2018
6. Právoplatné integrované povolenie č. 5984/OIPK-1786/06-Hg/371720306 zo dňa 13. 11. 2006 v znení neskorších zmien.

J. Kontrolné zistenia

Opatrenie:

Zabezpečiť manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, kanalizácie, alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd najneskôr do 30. 06. 2018 a do 10 dní od ukončenia úprav predložiť Inšpekcii doklad o zrealizovanej úprave.

Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil všetky manipulačné plochy, na ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do životného prostredia a k ohrozeniu podzemných vôd. Počas fyzickej obhliadky bolo zistené, že pri vyskladňovaní chovných hál dochádza k vyhrňaniu maštalného hnoja z hál na jestvujúce manipulačné plochy, ktoré boli v čase dodatočnej kontroly popraskané a prerastené trávou a neboli zabezpečené proti nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia, čím prevádzkovateľ nevykonával opatrenia uložené SIŽP v rozhodnutí č. 7972-38017/2017/Rus/371720306 zo dňa 4.12.2017. Vykonané opatrenia prevádzkovateľom považuje SIŽP za nedostatočné, nakoľko manipulácia so znečisťujúcimi látkami a s hnojom prebieha vždy po ukončení chovného cyklu aj v rámci nezabezpečených jestvujúcich manipulačných plôch v blízkosti hál a nielen na novovybudovaných plochách pri každej hale. Nové manipulačné plochy vybudované v rámci uložených opatrení nie sú stavebne vyhotovené a ohraničené tak, aby nedošlo k úniku znečistených vôd aj mimo manipulačnej plochy. Samotné vyspádovanie manipulačnej plochy smerom k odvádzaciemu kanálu nie je postačujúce, ako aj vybudovanie akumuláčnej nádrže o objeme 260 litrov. V prípade zlých poveternostných podmienok by sa mohlo stať, že v čase privalových dažďov by došlo k pretečeniu znečistenej dažďovej vody zo zberného kanála, ako aj z manipulačnej plochy do okolia, resp. by objem akumuláčnej nádrže nebol kapacitne postačujúci na zachytenie odvádzaných povrchových vôd.

Podmienka II.A.7.1.19.

Dokončenú stavbu „**Obnova haly č. 6 na výkrm kurčiat**“ možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Zistený stav	Nedodržaná
Opis	Áno

V čase miestnej obhliadky bolo zistené, že v hale č. 6 prebiehal výkrm brojlerových kurčiat aj napriek tomu, že prevádzkovateľ nemal právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie tejto haly, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu „Obnova haly č. 6 na výkrm kurčiat“, zmenou integrovaného povolenia č. 5389-30659/2017/Rus/371720306/Z3-SP zo dňa 16. 10. 2017. Kolaudačné konanie bolo v čase vykonanej kontroly prerušené rozhodnutím č. 790-7107/2018/Rus/371720306/KR-Z3 zo dňa 01. 03. 2018 z dôvodu nepredloženia dokladov potrebných na posúdenie spoľahlivosti stavby. Prevádzkovateľ k týmto zisteniam uviedol, že došlo len k premiestneniu brojlerov z iných hál. Aj napriek tomu nie je možné vybudovanú stavbu – halu č. 6 užívať na chov brojlerov bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia SIŽP.

K. Prílohy správy Áno

1. Fotodokumentácia z miestnej obhliadky zo dňa 27. 07. 2018.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Nedodržané

1. Opatrenie
2. Podmienka II.A.7.1.19.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom; udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu uvedeného v § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ za zistený správny delikt a nariadi vykonať opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu a pokuty za zistený správny delikt.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Viera Rusenova

.....

RNDr. Martin Jursa

.....