



Číslo: 9104-41162/37/2018/Faš

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 62/2018/Faš/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby Stupava, s.r.o.	
Adresa sídla:	Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava	
IČO:	43 859 623	
Kontrola oznámená:	26.4.2018	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Mgr. art. Roman Maroš	Funkcia: konateľ
Telefón:	02/60200912	
Elektronická adresa:	primator@stupava.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Stupava - Žabáreň, skládka odpadov (ďalej len „prevádzka“)
Adresa prevádzky: Mierová ulica, 900 31 Stupava
Variabilný symbol: 370330104
Integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104
Vydané: 3.9.2007
Právoplatné: 28.9.2007
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 1.10.2018 – 29.10.2018
Začatie kontroly: 23.10.2018
Prvé miestne zisťovanie: 23.10.2018
Druhé miestne zisťovanie: 29.10.2018
Vypracovanie správy: 28.11.2018
Doručenie správy: podľa doručky z elektronického podania

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: -
Videodokumentácia: Áno
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly bolo prešetrenie podnetu č. 444/2018, ktorý bol doručený dňa 18.10.2018 a podnetu č. 493/2018 ktorý bol doručený dňa 08.11.2018 na SIŽP. Podnet č. 444/2018 bol zameraný na priesak priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky v blízkosti vodného toku. Podnet č. 493/2018 bol zameraný na navážanie odpadu do prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

SIŽP vykonala v prevádzke kontrolu úniku priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky a navážanie stavebného odpadu do prevádzky.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané pre prevádzku 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)
2. Fotodokumentácia vyhotovená dňa 23.10.2018 a 29.10.2018
3. PD „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 8. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP

Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní s názvom „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Michal Drábik, HIP: Ing. Miloslav Pešek. Dátum vypracovania 9/2014, archívne číslo 31-DSP-2014.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V technickej správe projektovej dokumentácie stavby „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., je uvedené, že úprava povrchu skládky sa vykonáva inertným materiálom a výkopovými zeminami, ktoré sa použijú na prekrytie jestvujúceho odpadu na skládke až do úrovne konečného navrhovaného tvaru zavážania telesa skládky. Prevádzkovateľ navádzal na skládku nevhodný materiál na úpravu povrchu telesa skládky, čo je zrejmé z fotodokumentácie ktorú SIŽP vyhotovila dňa 23.10. a 29.10.2018. Nevhodný inertný materiál ktorý bol na skládku navážaný je stavebný odpad ako betónové stĺpiky, nepodruvené betónové tvárnice, nepodruvené pálené tehly, betónový obrubník, kusky plastov a biologicky rozložiteľný odpad.

2. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, podmienka č. 1.4.

S látkami škodiacimi vodám sa musí nakladať takým spôsobom, aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a pôdy.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Únik priesakovej kvapaliny cez netesnosti v čelnej hrádzi skládky mimo telesa skládky ohrozuje kvalitu Stupavského potoka a okolitú pôdu. Priesaková kvapalina nesmie byť kumulovaná v telese skládky, ale musí byť zabezpečený jej odtok do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

3. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.9.

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz priesakovej kvapaliny na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. Priesaková kvapalina sa hromadí v umelo vytvorenej jame vo vrchnej časti skládky, odkiaľ unikala cez netesnosti v čelnej hrádzi skládky mimo jej telesa smerom k susednému Stupavskému potoku.

4. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.10.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o úniku priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky smerom k susednému Stupavskému potoku. Priesaková kvapalina unikala z umelo vytvorenej jamy vo vrchnej časti skládky cez netesnosti v čelnej hrádzi skládky mimo jej telesa smerom k susednému Stupavskému potoku. Prevádzkovateľ neprečerpáva zachytenú priesakovú kvapalinu drenážnym systémom do existujúcej akumuláčnej nádrže, odkiaľ má byť postupne vypúšťaná do kanalizácie za účelom jej zneškodnenia v čistiarni odpadových vôd.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o priesaku priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky smerom k Stupavskému potoku,
- prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz priesakovej kvapaliny na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd,
- prevádzkovateľ neprečerpáva zachytenú priesakovú kvapalinu drenážnym systémom do existujúcej akumuláčnej nádrže,
- prevádzkovateľ navážal na skládku nevhodný materiál na prekrytie povrchu telesa skládky.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vypracovania návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri kontrole, vykonania odstránenia negatívneho stavu, zákazu recirkulovať priesakovú kvapalinu na skládkovacie priestory a vykonania skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže.
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

.....

Ing. Milan Sobolič

.....



Číslo: 9104-43835/37/2018/Faš

NEOPODSTATNENOSŤ NÁMIETOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 62/2018/Faš/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Časová os

Posledná kontrola:	3.5.2018- kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007
Kontrolované obdobie:	1.10.2018 – 29.10.2018
Začatie kontroly:	23.10.2018
Prvé miestne zisťovanie:	23.10.2018
Vypracovanie správy:	28.11.2018
Doručenie správy:	3.12.2018
Vyprac. neopodstatnenosti:	11.12.2018
Doruč. neopodstatnenosti:	11.12.2018
Prerokovanie správy:	11.12.2018

B. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 8. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP

Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní s názvom „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Michal Drábik, HIP: Ing. Miloslav Pešek. Dátum vypracovania 9/2014, archívne číslo 31-DSP-2014.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V technickej správe projektovej dokumentácie stavby „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o.,

je uvedené, že úprava povrchu skládky sa vykonáva inertným materiálom a výkopovými zeminami, ktoré sa použijú na prekryvanie jestvujúceho odpadu na skládke až do úrovne konečného navrhovaného tvaru zavážania telesa skládky. Prevádzkovateľ navážal na skládku nevhodný materiál na úpravu povrchu telesa skládky, čo je zrejmé z fotodokumentácie ktorú SIŽP vyhotovila dňa 23.10. a 29.10.2018. Nevhodný inertný materiál ktorý bol na skládku navázaný je stavebný odpad ako betónové stĺpiky, nepodrvené betónové tvárnice, nepodrvené pálené tehly, betónový obrubník, kusky plastov a biologicky rozložiteľný odpad.

Námietky prevádzkovateľa:

Kusky plastov boli vytiahnuté z podložia – pochádzajú z pôvodných navážok z minulosti, obnažili sa pri spracovaní navážky buldozénom. Prevádzkovateľ nemal vedomosť o obmedzení rozmerov inertného materiálu.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Na teleso skládky bol navázaný nevhodný materiál na úpravu povrchu telesa skládky čo je zrejmé z fotodokumentácie ktorú SIŽP vyhotovila dňa 23.10. a 29.10.2018. Podľa technickej správy ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní s názvom „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa sa úprava povrchu skládky vykonáva inertným materiálom a výkopovými zeminami, ktoré sa použijú na prekryvanie jestvujúceho odpadu na skládke až do úrovne konečného navrhovaného tvaru zavážania telesa skládky. Povrch musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný do predpísaného tvaru, bez jám, vyvýšení a bez väčších ostrých predmetov. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a až potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť.

2. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, podmienka č. 1.4.

S látkami škodiacimi vodám sa musí nakladať takým spôsobom, aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a pôdy.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Únik priesakovej kvapaliny cez netesnosti v čelnej hrádzi skládky mimo telesa skládky ohrozuje kvalitu Stupavského potoka a okolitú pôdu. Priesaková kvapalina nesmie byť kumulovaná v telese skládky, ale musí byť zabezpečený jej odtok do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Námietky prevádzkovateľa:

Rezervný fond tvorený z prevádzky skládky odpadov bol vyčerpaný na odstránenie havárie v zadnej časti telesa skládky a prevádzkovateľ nedisponuje ďalšími voľnými finančnými prostriedkami.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať podľa podmienky č. 5.9. v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ,

integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v znení neskorších zmien.

3. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.9.

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz priesakovej kvapaliny na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. Priesaková kvapalina sa hromadí v umelo vytvorenej jame vo vrchnej časti skládky, odkiaľ unikala cez netesnosti v čelnej hrádzi skládky mimo jej telesa smerom k susednému Stupavskému potoku.

Námietky prevádzkovateľa:

Odvoz priesakovej kvapaliny sa nepodarilo zabezpečiť pre nesúhlas prevádzkovateľa ČOV v Stupave a nedostatok voľných finančných prostriedkov.

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Prevádzkovateľ mal zabezpečiť inú vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd, na odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať.

4. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.10.

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Námietky prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ nemal o havárii vedomosť

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Prevádzkovateľ je povinný podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení. Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť významne ovplyvňujúca životné prostredie, je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu podľa § 27 ods. 1 zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám podľa 27 ods. 2 zákona o IPKZ.


C. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová



Ing. Milan Sobolič



PREVZAL: ZÁVODNÍ
11. 12. 2017





Číslo: 9104-43845/37/2018/Faš

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 62/2018/Faš/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby Stupava, s.r.o.	
Adresa sídla:	Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava	
IČO:	43 859 623	
Kontrola oznámená:	26.4.2018	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Mgr. art. Roman Maroš	Funkcia: konateľ

Telefón: 02/60200912
Elektronická adresa: primator@stupava.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Stupava - Žabáreň, skládka odpadov
Adresa prevádzky: Mierová ulica, 900 31 Stupava
Variabilný symbol: 370330104
Integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104
Vydané: 3.9.2007
Právoplatné: 28.9.2007

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 3.5.2018- kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007
Kontrolované obdobie: 1.10.2018 – 29.10.2018
Začatie kontroly: 23.10.2018
Prvé miestne zisťovanie: 23.10.2018
Vypracovanie správy: 28.11.2018
Doručenie správy: 3.12.2018
Vyprac. neopodstatnenosti: 11.12.2018
Doruč. neopodstatnenosti: 11.12.2018
Prerokovanie správy: 11.12.2018

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

Nedodržané v časti

Nedodržané

1. Podmienka č. 8. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP
2. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, podmienka č. 1.4.
3. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.9.
4. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.10.

Nie je možné vyhodnotiť

H. Záver

Prevádzkovateľ zaslal vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole č. 62/2018/Faš/P. SIŽP vypracovala k vyjadreniu prevádzkovateľa neopodstatnenosť námietok k správe o environmentálnej kontrole č. 62/2018/Faš/P dňa 11.12.2018.

Mgr. Marián Závodný nevzniesol žiadne námietky na prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 62/2018/Faš/P dňa 11.12.2018. Na prerokovaní nebolo predložené splnomocnenie na zastupovanie prevádzkovateľa na prerokovaní výsledkov vykonanej env. kontroly a preto Inšpekcia na prerokovaní ústne učila ďalší dátum prerokovania dňa 20.12.2018.

Bolo zistené že:

- prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o priesaku priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky smerom k Stupavskému potoku,
- prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz priesakovej kvapaliny na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd,
- prevádzkovateľ neprečerpáva zachytenú priesakovú kvapalinu drenážnym systémom do existujúcej akumuláčnej nádrže,
- prevádzkovateľ navážal na skládku nevhodný materiál na prekrytie povrchu telesa skládky.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vypracovania návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri kontrole, vykonania odstránenia negatívneho stavu, zákazu recirkulovať priesakovú kvapalinu na skládkovacie priestory a vykonania skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže.
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.


I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

.....


Ing. Milan Sobolič

.....


Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Mgr. Marián Závodný

Funkcia: splnomocnená osoba

.....



Číslo: 9104-45602/37/2018/Faš

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 62/2018/Faš/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Technické služby Stupava, s.r.o.	
Adresa sídla:	Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava	
IČO:	43 859 623	
Kontrola oznámená:	26.4.2018	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Mgr. Peter Novisedlák, MBA	Funkcia: konateľ

Telefón: 02/60200912
Elektronická adresa: primator@stupava.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Stupava - Žabáreň, skládka odpadov
Adresa prevádzky: Mierová ulica, 900 31 Stupava
Variabilný symbol: 370330104
Integrované povolenie: 3813-28378/37/2007/Koč/370330104
Vydané: 3.9.2007
Právoplatné: 28.9.2007

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 3.5.2018- kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007
Kontrolované obdobie: 1.10.2018 – 29.10.2018
Začatie kontroly: 23.10.2018
Prvé miestne zisťovanie: 23.10.2018
Vypracovanie správy: 28.11.2018
Doručenie správy: 3.12.2018
Vyprac. neopodstatnenosti: 11.12.2018
Doruč. neopodstatnenosti: 11.12.2018
Prerokovanie správy č. 2: 20.12.2018

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

-

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. Podmienka č. 8. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP
2. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, podmienka č. 1.4.
3. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.9.
4. II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, podmienka č. 5.10.

Nie je možné vyhodnotiť

-

H. Záver

Prevádzkovateľ zaslal vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole č. 62/2018/Faš/P. SIŽP vypracovala k vyjadreniu prevádzkovateľa neopodstatnenosť námietok k správe o environmentálnej kontrole č. 62/2018/Faš/P dňa 11.12.2018.

Mgr. Marián Závodný nevzniesol žiadne námietky na prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 62/2018/Faš/P dňa 11.12.2018. Na prerokovaní bolo predložené splnomocnenie na zastupovanie prevádzkovateľa na prerokovaní výsledkov vykonanej env. kontroly.

Bolo zistené že:

- prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o priesaku priesakovej kvapaliny mimo telesa skládky smerom k Stupavskému potoku,
- prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz priesakovej kvapaliny na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd,
- prevádzkovateľ neprečerpáva zachytenú priesakovú kvapalinu drenážnym systémom do existujúcej akumulácie nádrže,
- prevádzkovateľ navážal na skládku nevhodný materiál na prekrytie povrchu telesa skládky.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vypracovania návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri kontrole, vykonania odstránenia negatívneho stavu, zákazu recirkulovať priesakovú kvapalinu na skládkovacie priestory a vykonania skúšky tesnosti akumulácie nádrže.
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....

Ing. Milan Sobolič


.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Mgr. Marián Závodný

Funkcia: splnomocnená osoba

