

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 2539-1791/37/2018/Vlt

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 44/2017-P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Peter Valentovič, PhD.	Číslo preukazu: 494
Telefón:	02 582 82 407	
Elektronická adresa:	peter.valentovic@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	SLOVNAFT, a.s.	
Adresa sídla:	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	
IČO:	31 322 832	
Kontrola oznámená:	13.11.2017	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Mária Bielik Marettová	Funkcia: špecialista HSE

Telefón: 02/4055 7703
Elektronická adresa: maria.bielikmarettova@slovnaft.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Mária Bielik Marettovej - špecialista OŽP
Ing. Peter Guliš – Slovnaft, špecialista OŽP (ochrana vôd)
Peter Kravárik –pracovník prevádzky
Miroslav Ábel –pracovník prevádzky
Ladislav Gajdošík –pracovník prevádzky

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Extrakcia arómatov a Redestilácia reformátu
Adresa prevádzky: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Variabilný symbol: 370 120 006
Integrované povolenie: 6263/OIPK-1838/06-Ba/370121006
Vydané: 20.11.2006
Právoplatné: 12.12.2006
Projektovaná kapacita: Projektovaná výrobná kapacita jednotlivých výrobných jednotiek (VJ) je 460 000 t.rok⁻¹ spracovanej suroviny (Extrakcia arómatov) a 600 000 t.rok⁻¹ spracovanej suroviny (Redestilácia reformátu).

Kategória:

1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.

4.1. a) Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky.

E. Časová os

Posledná kontrola: 24.3.2015 – 30.4.2015
Kontrolované obdobie: 1.1.2015 – 28.11.2017
Začatie kontroly: 28.11.2017
Prvé miestne zisťovanie: 28.11.2017
Vypracovanie správy: 15.1.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Kliknutím zadáte text.

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 6263/OIPK-1838/06-Ba/370121006 zo dňa 20.11.2006.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke prebiehal výrobný proces

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 6263/OIPK-1838/06-Ba/370121006 zo dňa 20.11.2006 v znení neskorších zmien
2. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/070878/PAE/II zo dňa 23.11.2016 – súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
3. Správa o technickom stave skladovacích nádrží zo dňa 24.04.2016
4. Protokol o vykonaní vizuálnej kontroly vnútorného povrchu záchytnej nádrže na VJ Aromáty zo dňa 23.11.2017
5. Evidenčné listy odpadov 2015,2016
6. Certifikát č. 112/13/III vydaný Prvou zväračskou, a.s. Miroslavovi Tomašovovi na skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2.stupeň (platný do 26.3.2018)

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami,

Podmienka č. 5.3

Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nachádzajú len procesné nádrže slúžiace na dočasné uskladnenie materiálu počas nábehov, odstávok, revízií... Všetky nádrže sú beztlakové. Prevádzkovateľ predložil inšpekcii Správu o technickom stave skladovacích nádrží vypracovanú Miroslavom Tomašom dňa 24.04.2016. V správe sa uvádza, že nádrže F359, F354A a F354B vzhľadom na silnú koróziu sú neschopné prevádzky. Podľa prevádzkovateľa sú tieto nádrže prázdne a prívody k nim zaslepené. Ich výmena za nové nádrže rovnakého objemu sa plánuje na rok 2018. Zaslepenie nádrží inšpekcie skontrolovala na mieste.

Prevádzkovateľ inšpekcii predložil aj Protokol č. 37/2017 o vykonaní vizuálnej kontroly vnútorného povrchu záchytnej nádrže na VJ Aromáty zo dňa 23.11.2017. Vizuálnu kontrolu vykonal Miroslav Tomašov- certifikát č. 112/13/III- spôsobilosť na vykonávanie skúšania vizuálnymi metódami –VT 2. stupeň. Záverom protokolu o vykonaní vizuálnej kontroly

vnútorného povrchu záchytnej nádrže je: **NEVYHOVUJE**. Inšpekcia kontrolou na mieste záchytnej nádrže potvrdila tento záver, nakoľko na jej dne sa nachádzalo viacero hlbokých trhlín a taktiež múrik nádrže bol poškodený. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa oprava vane plánuje v roku 2018 po výmenách poškodených nádrží. Priestor záchytnej nádrže s procesnými nádržami je podľa vyjadrenia prevádzkovateľa denne kontrolovaný pracovníkmi prevádzky a akýkoľvek únik materiálu z nádrží je pod kontrolou.

2. D. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podmienka č.8

Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Inšpekcia skontrolovala zhromažďovacie miesto na nebezpečný odpad. Priestor zhromaždiska bol oplotený a označený. Nachádzali sa v ňom veľkokapacitné kontajnery na uskladnenie odpadu, zhora boli zastrešené kvôli zabráneniu vniknutia dažďovej vody do kontajnerov s odpadom. Areál zhromaždiska odpadu mal betónové obrúbenie a bol vyspádovaný do chemickej kanalizácie.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. -
2. Podmienka č. 8

Nedodržané

1. Podmienka č. 5.3
2. -

Čiastočne dodržané

1. -
2. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -
2. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia konštatuje, že vzhľadom na poškodenie záchytnej vane bude potrebné vykonať jej opravu. Do termínu vykonania opravy bude prevádzkovateľ povinný venovať záchytnej vane a nádržiam v nej umiestnených zvýšenú pozornosť, aby počas obdobia, keď sú nádrže naplnené, nemohlo dôjsť k takému úniku nebezpečných látok, ktorý by pretiekol cez kovové

záchytné žľaby jednotlivých nádrží do záchytnej nádrže. Inšpekcia z tohto dôvodu vydá podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona opatrenie na nápravu.

Vzhľadom na rozsah poškodenia záchytnej nádrže mal prevádzkovateľ tieto skutočnosti zistiť už oveľa skôr, ako po vykonanej vizuálnej kontrole jej povrchu dňa 23.11.2017. Tento stav zjavne pretrvával už dlhšiu dobu, pričom zo strany prevádzkovateľa neboli prijaté žiadne predbežné opatrenia na zabránenie prípadnému úniku nebezpečných látok do podlažia a podzemných vôd. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky v dobrom technickom stave, pričom tieto zariadenia musia byť prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku. Prevádzkovateľ týmto konaním porušil § 26 ods. (1) písm. a) a b) zákona o IPKZ, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 37 ods. (1) písm. m) zákona o IPKZ. Za tento správny delikt inšpekcia uloží pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494



Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553



Za prevádzkovateľa:

SLOVNAFT, a.s.

Funkcia:

.....

