



Číslo: 9863-363/57/2019/Ant

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 60/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Natália Antalíková	Číslo preukazu: 594
	Ing. Juraj Berák	Číslo preukazu: 462
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	natalia.antalikova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	OZÓN Hanušovce, a.s.		
Adresa sídla:	094 31 Petrovce 129		
IČO:	36 450 758		
Kontrola oznámená:	06.11.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Čudková	Funkcia:	riadiťka pre koncové zariadenia
Telefón:	055/7270778		
Elektronická adresa:	cudkova@kosit.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce
Adresa prevádzky:	094 31 Petrovce 129
Variabilný symbol:	75 009 01 04
Integrované povolenie:	1810/120-OIPK/2004-To/750090104
Vydané:	18.10.2004
Právoplatné:	10.11.2004
Projektovaná kapacita:	875 000 m ³
Kategória:	

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	01.08.2015 – 28.02.2018
Posledná kontrola:	28.02.2018
Kontrolované obdobie:	29.02.2018 – 12.11.2018
Začatie kontroly:	12.11.2018
Prvé miestne zisťovanie:	12.11.2018
Vypracovanie správy:	07.01.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	19
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, na základe podnetu č. 202/2018 zo dňa 29.10.2018, doručeného IŽP Košice dňa 02.11.2018.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná a čistá. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Protokol č. 3420/2018 zo dňa 23.08.2018
3. Faktúry za odvoz odpadu kat. č. 19 07 02 za kontrolované obdobie
4. Posudok 19/2018 - Analýza zloženia odpad
5. Kontrola tesnosti izolačnej fólie – Technická správa

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 2.2.1, bod 2. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia:

2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nevypúšťal priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2. Podmienka č. 2.2.3, bod 2. Emisné limity, médiá, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia:

2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústredovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich na teleso skládky a nadbytočnú priesakovú kvapalinu môže prevádzkovateľ sústredovať v havarijnej nádrži.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ priesakové kvapaliny sústredoval v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekoval ich na teleso skládky a nadbytočnú priesakovú kvapalinu sústredoval v havarijnej nádrži.

3. Podmienka č. 3.18, bod 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia:

3.18 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby na skládke odpadov nedošlo k nežiaducemu úniku priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov, pri prečerpávaní a manipulácii s ňou, a taktiež k úniku odpadovej vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období zabezpečil, aby na skládke odpadov nedošlo k nežiaducemu úniku priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov pri prečerpávaní a manipulácii s ňou, a taktiež nedošlo k úniku odpadovej vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.

4. Podmienka č. 2.2.5, bod 2. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia:

2.2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku odvodňovacím rigolom dĺžky 233 m, zhotoveným z melioračných platní a zaústeným do zbernej filtračnej šachty DN1000, z ktorej bude voda odtekať plastovou rúrou D160 do vsakovacej nádrže o objeme 18 m³.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vypúšťal vody z povrchového odtoku odvodňovacím rigolom dĺžky 233 m, zhotoveným z melioračných platní a zaústeným do zbernej filtračnej šachty DN1000, z ktorej voda odteká plastovou rúrou D160 do vsakovacej nádrže o objeme 18 m³.

5. Podmienka č. 6.9, bod 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia:

6.9 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v havarijnej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu max. výšky hladiny.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiaval hladinu havarijnej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu nedošlo k prekročeniu max. výšky hladiny.

6. Podmienka č. 6.10, bod 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia:

6.10 V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie havarijnej nádrže priesakovej kvapaliny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky obsahujúca nebezpečné látky, kategórie N - nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ preukázal zneškodnenie odpadu kat. č. 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky obsahujúca nebezpečné látky, kategórie N – nebezpečný, predložením faktúr za kontrolované obdobie spracovaných na základe záznamov o odvoze odpadov kat. č. 19 07 02 vyhotovených spoločnosťou Ekologické služby a.s.

7. Podmienka č. 9.5.3, bod 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia:

9.5.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu jej technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Protokol o tesnosti izolačnej fólie Petrovce Skládky odpadov na nie nebezpečný odpad – Akumulačná nádrž, z kontrolného merania vykonaného dňa 25.05.2017. Záverom uvedeného protokolu je cit.: „Neboli detegované netesnosti.“

Meranie vykonal a protokol vystavil RNDr. Michal Kurkin, CSc., GEODYN spoločnosť s. r. o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava, dňa 29.05.2017.

8. Podmienka č. 9.4.1, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia:

9.4.1 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metódy analýzy Technika
teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK _{Mn} ,	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	3), 4)	Určené akreditovaným laboratóriom

As, Cr _{celk} , Pb, Hg, NEL, SO ₄ ²⁻ , kyanidy, amónne ióny			
Úroveň hladiny	1 x za týždeň		vizuálne prevádzkovateľom

3) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom

4) Vzorky priesakových kvapalín budú odoberané zo šachty drenáže skládky

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonával monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny tak, ako je uvedené v tabuľke v podmienke č. 9.4.1. Prevádzkovateľ predložil protokol (z posledného vykonaného monitorovania kvality priesakovej kvapaliny) č. 3420/2018 zo dňa 03.09.2018.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

8/8

Nedodržané v časti

0/8

Nedodržané

0/8

Nie je možné vyhodnotiť

0/8

M. Záver – celkové zhodnotenie

Predmetom podnetu č. 202/2018 zo dňa 29.10.2018 doručeného na IŽP Košice dňa 02.11.2018 bolo podozrenie z porušenia zákona o vodách v prevádzke Skládky odpadov Hanušovce - Petrovce vypúšťaním neznámej hnedej tekutiny z plastového potrubia pod retenčnou nádržou do výmoľa, pozdĺž ktorého steká do okolitého prostredia.

Podozrenie z podnetu č. 202/2018 sa nepotvrdilo, pretože vytekajúca hnedá tekutina z plastového potrubia bola tvorená čistou vodou z drenážneho systému skládky odpadov, ktorá bola zafarbená hnijúcim listím z okolitých stromov.

IŽP Košice kontrolou zistil, že v kontrolovanom období, t. j. od 29.02.2018 do 12.11.2018 nedošlo v prevádzke k havarijným situáciám ani k iným mimoriadnym situáciám.

Prevádzkovateľ predložením faktúr o odvoze odpadu kat. č. 19 07 02 vystavených spoločnosťou Ekologické služby a.s. preukázal, že v kontrolovanom období vykonával zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky obsahujúca nebezpečné látky, kategórie N – nebezpečný.

Prevádzkovateľ predložením protokolu o skúške tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny preukázal tesnosť nádrže priesakových kvapalín.

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období, t. j. od 29.02.2018 do 12.11.2018 nedošlo v prevádzke k porušeniu podmienok integrovaného povolenia.

IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Natália Antalíková

.....

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák

.....