

Slovenská inšpekcia životného prostredia  
Inšpektorát životného prostredia Košice  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Ing. Renáta Wittenbergerová  
Rumanova 14  
040 53 Košice

Vaša značka	Naša značka	Vybavuje/tel.	Dátum
5730-23699/57/2019/Wit	141/100/2019/C8-10	RNDr.L.Pančíšin, 056-6871 212	08.07.2019

**Vec: Vyjadrenie štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu k zisteniam  
v Správe o environmentálnej kontrole č.20/2019/P**

Dňa 02.05.2019 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán štátneho dozoru, vykonal kontrolu podľa zákona o IPKZ (ďalej len „kontrola“) v spoločnosti DIAKOL STÁŽSKE, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), zameranú na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobná lepidiel, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č.1273/138-OIPK/2005-Ko/570460205 zo dňa 19.09.2005 a v znení neskorších zmien vydaných IŽP Košice (ďalej len „integrované povolenie“). IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

Dňa 03.07.2019 bola na adresu sídla Prevádzkovateľa doručená Správa o environmentálnej kontrole č. 20/2019/P, číslo značky 5730-22410/57/2019/Wit zo dňa 27.06.2019, (ďalej len „správa“). Súčasne so správou boli Prevádzkovateľovi doručené aj:

- Výzva na zaslanie vyjadrenia k správe do 5 dní odo dňa doručenia
- Výzva na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly v súlade so zákonom o IPKZ na deň 10.07.2019 o 10:00 hod v budove SIŽP Košice.

Prevádzkovateľ akceptuje navrhované termíny a podmienky na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly. Prevádzkovateľ nižšie uvádza vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole.

V bode **G. Zameranie kontroly – opis** je uvedené, že mokrý odlučovač H1700, výrobné číslo 1781, bol vyrobený spoločnosťou Chemstroj v roku 2013. Prevádzkovateľ pri environmentálnej kontrole dňa 29.03.2018, ako aj písomným vyjadrením č. 120/100/2018/C8-10 z 10.04.2018 k správe o environmentálnej kontrole č. 2/2018/P a písomným vyjadrením č. 160/100/2018/C8-10 z 12.06.2018 k správnomu konaniu č. 5331-16928/57/2018/Hut vo veci



uloženia pokuty, detailne opísal a vysvetlil, že odlučovač H1700 bol vyrobený v roku 1988 spoločnosťou Chemko, štátny podnik CSV. V roku 2010 bol odlučovač H1700 spoločnosťou Prorogo, s.r.o. inštalovaný na súčasnú pozíciu, a následne v roku 2013 bol odlučovač upravovaný spoločnosťou Chemstroj, s.r.o., kedy bol osadený nový továrenský štítok s rokom výroby 2013.

V bode J.1) **Kontrola podmienky A.1 časť III** je uvedené, že vykonanou kontrolou bolo zistené nedodržanie podmienok integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ nevykonáva čistenie odpadových plynov tak ako je uvedené v integrovanom povolení. Podmienka A.1 časť III. bola porušená tým, že Prevádzkovateľ v čase kontroly vykonával čistenie odpadových plynov v zariadení H1700 bez súhlasu príslušného orgánu.

Uzol vypierania odplynov bol v roku 2010 prispôbený zmene technologického celku a pozostával z jedného vypieracieho okruhu s odlučovačom H1700, čo Prevádzkovateľ predložil na schválenie v projektovej dokumentácii, napr. strojnotechnologická schéma DK-10-110R1-T-01-VZ-1 z februára 2010. Prevádzkovateľ v roku 2011 predložil na schválenie Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „súbor TPP-TOO“) evidenčné číslo 1/03/2011, v ktorom bola zmena čistenia odpadových plynov takisto uvedená. Súbor TPP-TOO bol po doplnení schválený rozhodnutím IŽP Košice č.8692-34062/2012/PaI/570450205/Z5 zo dňa 05.12.2012 s evidenčným číslom 1/07/2012.

Prevádzkovateľ preto namieta porušenie podmienky A.1 časť III tak, ako je uvedené v správe z dôvodu, že v čase kontroly Prevádzkovateľ vykonával čistenie odpadových plynov v zariadení H1700, ktoré je prevádzkované v súlade s rozhodnutím IŽP Košice č. 8692-34062/2012/PaI/570450205/Z5.

Nesúlad v dokumentácii IPKZ a aktualizácia podmienok IPKZ boli predmetom správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5716-19104/57/2018/Hut. Keďže toto správne konanie bolo rozhodnutím č. 1538-6833/2019/Hut/570190205/ZK z 22.02.2019 zastavené, Prevádzkovateľovi tým bolo znemožnené prijať nápravné opatrenia na odstránenie nedostatku.

V bode J.5) **Kontrola podmienky F.3 časť III** je uvedené, že vykonanou kontrolou bol zistený nesúlad v objeme skladovacích nádrží v prevádzkovej evidencii. Nesúlad v objeme sa týka skladovacej nádrže H1401.7 uvádzanom v integrovanom povolení, v Havarijnom pláne a v Protokole o skúške tesnosti. Nedostatok bude odstránený v najbližšom termíne podaním žiadosti o zmenu podmienok IPKZ.

V bode J.8) **Kontrola podmienky I.2.1 časť II** je uvedené, že vykonanou kontrolou bolo zistené nedodržanie podmienok integrovaného povolenia: Podmienka I.2.1 časť II bola porušená tým, že Prevádzkovateľ v kontrolovanom období nezabezpečil odber vzoriek v mieste odberu zberné centrum ZC1 jedenkrát za deň 8-hodinovou zlievanou vzorkou, a že nezabezpečil vykonanie rozboru vôd v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky z potrubia jednotnej kanalizácie zo šachty C 2/7 DK.

Prevádzkovateľ namieta porušenie podmienky I.2.1 časť II, pretože pri environmentálnych kontrolách dňa 29.03.2018 a dňa 02.05.2019, ako aj písomným vyjadrením č. 120/100/2018/C8-10 z 10.04.2018 k správe z environmentálnej kontroly č. 2/2018/P a písomným vyjadrením č. 160/100/2018/C8-10 z 12.06.2018 k správne konaniu č. 5331-16928/57/2018/Hut vo veci uloženia pokuty, Prevádzkovateľ detailne opísal a vysvetlil, že splnenie podmienky nie je pri súčasnom režime výroby realizovateľné,



nakoľko došlo k výraznému zníženiu množstva vyprodukovaných odpadových vôd. Prevádzkovateľ bol nútený prispôsobiť odber vzoriek a rozbor vôd na podstatne menší objem odpadových vôd a zabezpečil monitorovanie odpadových vôd spôsobom, ktorý sa odlišuje od spôsobu opísaného v integrovanom povolení. Zosúladenie a aktualizácia podmienok monitorovania odpadových vôd v integrovanom povolení boli predmetom správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5716-19104/57/2018/Hut. Keďže toto správne konanie bolo rozhodnutím č. 1538-6833/2019/Hut/570190205/ZK z 22.02.2019 zastavené, Prevádzkovateľovi tým bolo znemožnené prijať nápravné opatrenia na odstránenie nedostatku.

V bode **M. Záver – celkové hodnotenie, bod 1) Podmienky A.1 časť III** je uvedené, že Prevádzkovateľ vykonal zmenu na zariadení bez toho, aby požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ po vykonaní zmeny na zariadení v roku 2010 podal na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorá bola schválená rozhodnutím IŽP Košice č. 8598-38729/2010/Kov/570460205/Z4 z 29.12.2010. Avšak vydané rozhodnutie v časti opis technologického celku obsahuje text z pôvodného rozhodnutia, kde uzol vypierania pozostáva z dvoch okruhov a pračiek.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, Prevádzkovateľ nesúhlasí s opätovným uložením pokuty. Prevádzkovateľ zároveň súhlasí s vykonaním nápravných opatrení podľa zákona o IPKZ v stanovenej lehote – podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na zosúladenie údajov a preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia tak, aby skutočný stav u Prevádzkovateľa bol v súlade s rozhodnutím IŽP Košice.

S pozdravom,



RNDr. Ľubomír Pančíšin  
konateľ spoločnosti

4