



Číslo: 4515/37/2019/Faš-31807/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 10/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	Obvodné oddelenie policajného zboru Brodské
Adresa:	Vajanského 999, 908 85 Brodské
Telefón:	034/6591377

Organizácia:	ALS Slovakia, s.r.o.
Adresa:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Telefón:	0903 218 422

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ROTAVELE s.r.o.
Adresa sídla: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 36 227 200
Kontrola oznámená: 15.3.2019 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO
Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
Variabilný symbol: 370490104
Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané: 8.10.2007
Právoplatné: 30.10.2007
Projektovaná kapacita: 100 000 t
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 22.12.2016 – 6.9.2017
Posledná kontrola: 6.9.2017 – 15.11.2017
Kontrolované obdobie: 7.9.2017 – 11.7.2019
Opatrenia vyplývajú z EK č.: 20/2017/Faš/P
Začatie kontroly: 18.3.2019
Prvé miestne zisťovanie: 18.3.2019
Druhé miestne zisťovanie: 11.7.2019
Vypracovanie správy: 30.8.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 70
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Áno
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Prevádzkovateľ nezabezpečil osobu prítomnú na kontrole, ani sa sám na miestnych šetreniach nezúčastnil. Kontrola bola zameraná na dodržanie vybraných podmienok integrovaného povolenia a opatrení na nápravu, ktoré boli prevádzkovateľovi udelené rozhodnutím č. 3136-

17257/37/2018/Faš zo dňa 5.6.2018 a za účelom odobratia vzoriek podzemnej vody a priesakovej kvapaliny z prevádzky, kvôli zisteniu stavu kontaminácie podzemných vôd v okolí prevádzky. Predmetom kontroly bolo aj prešetrenie podnetu č. 248/2019 ktorý sa týkal priesakovej kvapaliny pretekajúcej zo zbernej nádrže prevádzky do melioračného kanála, ktorý následne vteká do Unínskeho potoka.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase prvého miestneho zisťovania sa v prevádzke nikto nenachádzal. SIŽP prišla skontrolovať plnenie opatrení na nápravu, ktoré udelila rozhodnutím č. 3136-17257/37/2018/Faš zo dňa 5.6.2018. Nakoľko prevádzkovateľ nezabezpečil vstup do prevádzky, SIŽP vykonala šetrenie bez vstupu na pozemky prevádzky.

V čase druhého miestneho zisťovania SIŽP prišla do prevádzky s doprovodom dvoch pracovníkov obvodného oddelenia policajného zboru Brodské a oprávneným pracovníkom firmy ALS Slovakia, s.r.o. za účelom odobratia vzoriek podzemných vôd a priesakovej kvapaliny. Odborali sa vzorky z troch vrtov využívaných na pravidelné monitorovanie (K-11, K-12 a K-13), ako aj vzorka priesakovej kvapaliny z akumulácie nádrže. Zo vzorkovaných objektov je vrt K-12 považovaný za referenčný (vrt nad skládkou) a vrty K-11 a K-13 za indikačné (situované pod telesom skládky v zmysle prúdenia podzemnej vody). Priesaková kvapalina bola odoberaná priamo z akumulácie nádrže, situovanej v telese skládky. Terénne práce boli zamerané na odber vzoriek vôd a meranie fyzikálno-chemických parametrov vody. Vzorky boli odoberané firmou ALS Slovakia, s.r.o. a ku každej zo vzoriek bol vystavený protokol o akreditovanom odbere. V rámci odberu vzoriek sa realizovali terénne merania fyzikálno-chemických parametrov vody, ktoré sú nevyhnutné vykonať priamo pri odbere – pH, teplota vody, vodivosť.

I. Použité podklady

1. IP 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08.10. 2007 v platnom znení (ďalej len integrované povolenie)
2. Rozhodnutie o udelení opatrení na nápravu č. 3136-17257/37/2018/Faš zo dňa 5.6.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2018
3. Zhodnotenie znečistenia podzemnej a povrchovej vody za obdobie máj 2019 v časti katastrálneho územia mesta Gbely vplyvom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vypracované firmou NMC spol. s.r.o. vypracované na základe objednávky Mesta Gbely
4. Skládka odpadov Cunín – Monitorovanie kvality podzemnej vody v okolí skládky a jej zhodnotenie, júl 2019, vypracované firmou AQUA-GEO, s.r.o. na základe objednávky SIŽP
5. Fotodokumentácia vyhotovená SIŽP z dní 18.3.2019 a 11.7.2019

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č. 1 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

Zabezpečiť pravidelný odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd, pretože priesaková kvapalina z prevádzky preteká zo zbernej nádrže prevádzky do melioračného kanála, ktorý následne vteká do Unínskeho potoka.

2. Opatrenie č. 2 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

Predložiť skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ SIŽP nepredložil skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže.

3. Opatrenie č. 3 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

Navrhnuť opatrenia na zníženie kontaminácie pôdy a podzemných vôd s časovým harmonogramom plnenia opatrení do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nenavrhoval opatrenia na zníženie kontaminácie pôdy a podzemných vôd s časovým harmonogramom plnenia opatrení.

4. Opatrenie č. 4 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

Predložiť monitoring za 1. kvartál roku 2018 do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ (po zmene prevádzkovateľa SIŽP známy ako ROTAVELE s.r.o., schránková firma, ktorá si neplní povinnosti prevádzkovateľa) nepredložil za 1. kvartál roku 2018 a ani za celý rok 2018 monitoring vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd. Pre komplexné posúdenie znečistenia dala SIŽP vypracovať monitoring vôd akreditovanou organizáciou (odber vzoriek, analýza a záverečná správa) z monitorovacích vrtov K-11, K-12, K-13 a z akumuláčnej nádrže skládky odpadov pre parametre: pH, vodovosť, CHSK_{Cr}, Cl⁻, SO₄, F, NH₄⁺, NEL-IC₅, B a TOC.

5. Opatrenie č. 5 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

Predložiť fotodokumentáciu, zameranie stavby, sadanie, topografiu a stavebný denník (s jednotlivými vrstvami uzatvorenia skládky) do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezaslal do stanoveného termínu na SIŽP fotodokumentáciu, zameranie stavby, sadanie, topografiu a stavebný denník.

6. Opatrenie č. 6 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

Zabezpečiť aby popri plote zvnútra ostal čistý pás široký 500 mm podľa projektovej dokumentácie do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil popri plote zvnútra čistý pás široký 500 mm podľa projektovej dokumentácie „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky z 6/2012, čo je zrejme z fotodokumentácie, ktorú SIŽP vyhotovila v dňoch prvého aj druhého miestneho zisťovania. Teleso skládky v niektorých častiach plot prevalilo, čím oplotenie neplní svoju funkciu. V niektorých častiach prevádzky sa oplotenie ani nenachádza. Teleso skládky je v niektorých častiach zosunuté na okolité pozemky.

7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz nadmerného množstva priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. Priesaková kvapalina z prevádzky preteká zo zbernej nádrže prevádzky do melioračného kanála, ktorý následne vteká do Unínskeho potoka.

8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou, v zmysle platných právnych predpisov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nevykonával monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou za celý rok 2018. SIŽP má od prevádzkovateľa posledný monitoring za rok 2017, ktorý bol doručený dňa 2.2.2018.

9. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.9.

Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému okresnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ si nesplnil svoju ohlasovaciu povinnosť a nezaslal výsledky z monitoringu za rok 2018 na SIŽP.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. Opatrenie č. 1 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
2. Opatrenie č. 2 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
3. Opatrenie č. 3 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš

4. Opatrenie č. 4 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
5. Opatrenie č. 5 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
6. Opatrenie č. 6 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.
8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.
9. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.9.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia a rozhodnutím o uložení opatrení na nápravu č. 3136-17257/37/2018/Faš zo dňa 5.6.2018.

V závere monitorovacej správy vypracovanej firmou AQUA-GEO, s.r.o., na základe objednávky SIŽP bolo zistené, že vzorky podzemnej vody z monitorovacích vrtov poukazujú na vysoký obsah rozpustných zložiek (vysoká vodivosť), vysoký obsah síranov a mierne zvýšený obsah chloridov vo vrte K-12 a K-13. Hodnoty organických látok, charakterizovaných ukazovateľom NEL-IČ sú pod medzou stanoviteľnosti analytických prístrojov. Podzemná voda v okolí skládky je vo všetkých vrtoch priamo ovplyvnená uloženým materiálom na skládke. Dokumentujú to vysoké obsahy makrozložiek v podzemnej vode (Cl^- , SO_4^{2-}), vodivosti a $CHSK_{Cr}$.

V závere monitorovacej správy vypracovanej firmou NMC spol. s r.o., na základe objednávky Mesta Gbely sa uvádza že pri syntéze cca dvojročného časového úseku bolo zistené, že znečisťujúcimi látkami v podzemnej vode sú dlhodobo vodivosť, TOC a chloridy v koncentráciách nad limitom indikačných a intervenčných kritérií za hranicou prevádzky. Zdrojom znečistenia je priesaková kvapalina z telesa skládky NNO Cunín.

Od vstupu do prevádzky je pod povrchom súvisle uložené potrubie PVC DN 400, ktoré ústi do melioračného kanála, ktorý následne do Unínskeho potoka. Ide o umelú transportnú cestu priesakovej kvapaliny do ďalšieho recipientu, ktorým je povrchová voda Unínskeho potoka. Tento ústi do rieky Morava, kde kontaminanty svoju púť z prevádzky skládky NNO Cunín končia a prispievajú k zlej chemickej bilancii tohto významného hraničného vodného útvaru.

V monitorovacej správe vypracovanej NMC spol. s r.o., na základe objednávky Mesta Gbely, odobraté vzorky podzemnej vody predstavujú vzorky odobraté z piatich odberných objektov (vrty K-11, K-12, K-13, skružové studne STUDŇA-1 a STUDŇA-2). Vrty sú súčasťou monitorovacieho systému podzemných vôd skládky odpadov Cunín, skružové studne sú súčasťou motocrossového areálu MX Gbely (vedľajší pozemok susediaci so skládkou). Namerané hodnoty ukazovateľov a hodnotenie podzemnej vody z odberných objektov sa robilo podľa smernice MŽP SR 1 /2015-7, príloha 12b na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ nevykonával opatrenia na nápravu udelené v rozhodnutí č. 3136-17257/37/2018/Faš zo dňa 5.6.2018
- Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ SIŽP nepredložil skúšky tesnosti akumulácie nádrže.
- Prevádzkovateľ nenavrhoval opatrenia na zníženie kontaminácie pôdy a podzemných vôd s časovým harmonogramom plnenia opatrení.
- Prevádzkovateľ nevykonával monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou za 1. kvartál roku 2018 a ani za celý rok 2018.
- Prevádzkovateľ nezaslal výsledky z monitoringu za rok 2018 na SIŽP.
- Prevádzkovateľ nezaslal na SIŽP fotodokumentáciu, zameranie stavby, sadenie telesa skládky, topografiu a stavebný denník.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil popri plote zvnútra čistý pás široký 500 mm podľa projektovej dokumentácie „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky z 6/2012.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vypracovania návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, vykonania odstránenia negatívneho stavu, zabezpečenie vývozu priesakovej kvapaliny na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd a zastavenie vypúšťania priesakovej kvapaliny cez melioračný kanál do Unínskeho potoka.
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová



Ing. Milan Sobolík





Číslo: 4515/37/2019/Faš-35816/2019

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 10/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolich	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	Obvodné oddelenie policajného zboru Brodské
Adresa:	Vajanského 999, 908 85 Brodské
Telefón:	034/6591377

Organizácia:	ALS Slovakia, s.r.o.
Adresa:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Telefón: 0903 218 422

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ROTAVELE s.r.o.
Adresa sídla: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 36 227 200
Kontrola oznámená: 15.3.2019 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO
Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
Variabilný symbol: 370490104
Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané: 8.10.2007
Právoplatné: 30.10.2007
Projektovaná kapacita: 100 000 t
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 22.12.2016 – 6.9.2017
Posledná kontrola: 6.9.2017 – 15.11.2017
Kontrolované obdobie: 7.9.2017 – 11.7.2019
Opatrenia vyplynuli z EK č.: 20/2017/Faš/P
Začatie kontroly: 18.3.2019
Prvé miestne zisťovanie: 18.3.2019
Druhé miestne zisťovanie: 11.7.2019
Vypracovanie správy: 30.8.2019
Doručenie správy: 21.9.2019
Vypracovanie dodatku: -
Doručenie dodatku: -
Vyprac. neopodstatnenosti: -
Doruč. neopodstatnenosti: -
Prerokovanie správy: 30.9.2019

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané
-

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. Opatrenie č. 1 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
2. Opatrenie č. 2 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
3. Opatrenie č. 3 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
4. Opatrenie č. 4 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
5. Opatrenie č. 5 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
6. Opatrenie č. 6 rozhodnutia č. 3136-17257/37/2018/Faš
7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.
8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.
9. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.9.

Nie je možné vyhodnotiť

-

H. Záver

Prevádzkovateľ sa na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly č. 10/2019/P nedostavil. SIŽP zaslala prevádzkovateľovi správu o environmentálnej kontrole a výzvu na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly č. 10/2019/P, ako všeobecnú agendu - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia dňa 5.9.2019, s uplynutím úložnej lehoty dňa 21.9.2019.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

.....
Fašungová

Ing. Milan Sobolič

.....
Sobolič

Prevádzkovateľ:

Bezodôvodné nedostavenie:

Áno

