



Číslo: 6861-25824/2019/Čás/370710105

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 41/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 9 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ľubica Čásová	Číslo preukazu: 463
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	lubica.casarova@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 33	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Bekaert Hlohovec, a. s.
Adresa sídla:	Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO:	36 234 052
Kontrola oznámená:	08.11. 2018 Spôsob: Ústne
Zástupca:	Ing. Blanka Lakovičová Funkcia: splnomocnený zástupca
Telefón:	+421 903 733 917
Elektronická adresa:	Blanka.Lackovicova@bekaert.com
Zástupca:	Ing. Katarína Jakušová Funkcia: project coordinator
Telefón:	+421 904 788 670
Elektronická adresa:	Katarina.Jakusova@bekaert.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Výroba a súvisiace činnosti
Adresa prevádzky:	Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Variabilný symbol:	370710105
Integrované povolenie:	4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	11.8.2006
Právoplatné:	31.8.2006
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	

2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	23.11.2016 – 21.11.2018
Posledná kontrola:	21.11.2018 – 30.1.2019
Kontrolované obdobie:	22.11.2018 – 29.5.2019
Začatie kontroly:	28.5.2019
Prvé miestne zisťovanie:	29.5.2019
Vypracovanie správy:	8.7.2019
Doručenie správy:	09.07.2019
Vypracovanie dodatku:	-
Doručenie dodatku:	-
Vyprac. neopodstatnenosti:	-
Doruč. neopodstatnenosti:	-
Prerokovanie správy:	19.7.2019

F. Prílohy zápisnice

Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Nedodržané v časti

1. II.A.6.1

H. Záver

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s. v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“ za kontrolované obdobie 22. 11. 2018 – 29. 05. 2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia v časti:

II.A.6.1.

Prevádzkovateľ priebežne zabezpečí:

- *skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť stabilné, nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok,*
- *vykonávanie skúšok tesnosti a nepriepustnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,*
- *kontroly a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.*

tým, že používal záchytný kanál medzi linkami PZ1 a PZ4 bez vykonanej skúšky tesnosti, resp. nemohol vykonávať vizuálnu kontrolu potrubí uložených v záchytnom kanáli.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Prevádzkovateľ sa k Správe o environmentálnej kontrole nevyjadril.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

I. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ľubica Čázarová
 neprítomná z dôvodu PN

RNDr. Martin Jursa

.....
Ing. Ingrid Pojezdalová

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Zástupca: Ing. Blanka Lackovičová Funkcia: splnomocnený zástupca

.....
Ing. Katarína Jakušová Funkcia: projektový koordinátor

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

-