



Číslo: 7071-28578/47/2019/Kur

Počet príloh: 2

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHLĎADU

č. 33/2019/Kur/P

Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), prostredníctvom poverených zamestnancov, ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného zákona.

A. ŠSD

Podnet: **Nie**

Výsledok: Nesúlad so stavebným zákonom.

Stavba bude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ

Odstúpené: **Nie**

Komu: -

B. Poverení zamestnanci

Inšpektor: Ing. Ján Kurillo Číslo preukazu: 535

Telefón: 048 471 96 56

Elektronická adresa: jan.kurillo@sizp.sk

Inšpektor: Mgr. Branislav Beňovič Číslo preukazu: 348

Telefón: 048 471 96 56

Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: - STRABAG s. r. o.

Adresa: - Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zástupca: - Ing. Norbert Szó Funkcia: -Stavbyvedúci

Telefón: - 0911 390 070

Elektronická adresa: -norbert.szo@strabag.com

C. Stavebník

Názov podľa OR: Brantner Tornaľa s. r. o.
Adresa sídla: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 48211010
ŠSD oznámený: 10.7.2019 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Ján Sisik Funkcia: konateľ spoločnosti
Telefón: +421475631936
Elektronická adresa: jan.sisik@brantner.sk

D. Stavba-objekt

Názov: Tornaľa - skládka odpadov II. a III. etapa, ktorej súčasťou je aj projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky I. až III. etapy, SO-18 Rekultivácia skládky (ďalej len „stavba“).

K. ú.: Starňa
Pozemky p. č.: 1387, 1388, 1393/1
Ulica, obec: obec Starňa
Okres: Revúca
Opis umiestnenia: I a II. etapa skládky bude po vykonaní rekultivácie súčasťou prevádzky „Skládka odpadov Tornaľa“ Etapy sú umiestnené v existujúcom areáli, v ktorom sa nachádza aj III. etapa (je v prevádzke) a IV. etapa skládky (zatiaľ prebieha realizácia stavebných prác na povolenej stavbe inšpekciou). Prevádzka slúži na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

Projektová dokumentácia: Vypracovaná januári 2009 spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s. r. o., Kocel'ova 15, 82108 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Bohuslav Katrenčík (č. oprávnenia : 3705*Z* A2

Stavebné povolenie: Áno
Vydané: SIŽP, IŽP Banská Bystrica
Číslo: 6327-23121/47/2010/Mkš/740030103/Z2
Dňa: 30.7.2010
Právoplatné: 6.8.2010
Zrušené: Nie
Dňa: -
Právoplatné: -

E. Časová os

Začatie ŠSD: 11.7.2019
Prvé miestne zisťovanie: 11.7.2019
Vypracovanie záznamu: 31.7.2019
Doručenie záznamu: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímkov: 4
Videodokumentácia: Nie

Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Iné: Áno Kópie denných záznamov zo stavebného denníka predmetnej stavby 3

G. Zameranie ŠSD – opis

ŠSD bol zameraný na preverenie, či sa zrealizovaná časť stavby uskutočnila podľa schválenej projektovej dokumentácii a v súlade s podmienkami určenými pre jej uskutočnenie.

H. Rozsah stavby – opis

Stavba zabezpečuje uzavretie povrchu etapy I. (pôvodnej kazety č. 1) ako aj etapy II. a III. skládky po ukončení skládkovania pred atmosférickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenia rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Po úprave a zhutnení povrchu telesa skládky do výsledného tvaru budú uložené nasledovné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva – štrk frakcie 16-32mm, hr.300 mm,
- separačná geotextília min. 400 g/m².
- minerálne tesnenie celkom hr. 500 mm (2*250 mm), $K_{Fmax}=1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- umelá drenážna vrstva
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

I. Rozostavanosť stavby – opis

Na predmetnej stavbe bolo zrealizované nasledovné:

- všetky vrstvy vykonané podľa rozsahu uvedenom v bode H pre I. a II. etapu,
- cestná komunikácia s povrchom zo železobetónových panelov a so štrkovým podkladom a lôžkom pod panely (navyše realizované stavebné práce oproti PD overenej inšpekciou- podstatná zmena stavby) umiestnená na zrekultivovanom povrchu I. a II. etapy.

Stavebník oznámil listom doručenom inšpekcii dňa 11.9.2018 začatie výstavby dňom 7.9.2018 a zhotoviteľom stavby je spoločnosť STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 19 Bratislava, IČO 17317282.

J. Stavebný denník

Áno
Prvý záznam: 7.9.2018
Číslo listu: 3075751
Obsah záznamu: Odovzdanie investorom a prevzatie zhotoviteľom staveniska pre stavbu
Predposledný záznam: 14.5.2019
Číslo listu: 3075793
Obsah záznamu: Ukončenie všetkých stavebných prác, odovzdanie dokončenej stavby investorovi na kontrolnom dni
Posledný záznam: 11.7.2019
Číslo listu: 3075794
Obsah záznamu: Zápis z výkonu ŠSD, v ktorom je uvedené, že stavebník a zhotoviteľ sa dopustili správneho deliktu porušením § 54 stavebného zákona.

K. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Projektová dokumentácia
3. Stavebný denník

L. Kontrolné zistenia

Zhotoviteľ neuskutočnil časť stavby (I. a II. etapa) podľa schválenej a overenej projektovej dokumentácie predmetnej stavby inšpekciou. Realizoval zmenu stavby - cestnú komunikáciu umiestnenú na zrekultivovanom povrchu I. a II. etapy v rozpore so stavebným zákonom a platným rozhodnutím č. 6327-23121/47/2010/Mkš/740030103/Z2 zo dňa 30.7.2010 a právoplatným dňom 6.8.2010.

M. Prílohy záznamu Áno

1. Fotodokumentácia
2. Kópie denných záznamov (listov) v stavebnom denníku predmetnej stavby.

N. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že stavebník zmenil stavbu v rozpore so stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a následne bude konať podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stavebník sa dopustil správneho deliktu porušením § 54 stavebného zákona, podľa ktorého sa stavby a ich zmeny môžu uskutočniť iba podľa stavebného povolenia.

O. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ján Kurillo

Mgr. Branislav Beňovič