



Číslo: 10459/37/2019-47133/2019

NEOPODSTATNENOSŤ NÁMIETOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 63/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	18.5.2019 – 20.5.2019
Posledná kontrola:	17.7.2019–21.8.2019
Kontrolované obdobie:	1.1.2017-9.11.2019
Začatie kontroly:	31.10.2019
Prvé miestne zisťovanie:	31.10.2019
Vypracovanie správy:	11.12.2019
Doručenie správy:	13.12.2019
Vypr. neopodstatnenosti:	18.12.2019
Dor. neopodstatnenosti:	18.12.2019

B. Kontrolné zistenia

1. Podmienka: Časť II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky prevádzkovania, Technicko – prevádzkové podmienky, bod č. 16 :Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platnou dokumentáciou jednotlivých zdrojov: - s prevádzkovými predpismi, vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby, - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, - s projektom stavby, - schváleným súborom TPP a TOO,

Zistený stav Nedodržaná
Opis Áno

V prevádzke sa používa mobilné zariadenie MZA 4300 a ER 550, výrobca J. Willibald GMBH, Nemecko. Skladovacia plocha drevoskladu je vybetónovaná plocha v areály prevádzky. Naskladňovanie dreveného materiálu na sklade sa riadi plánom usporiadania skladu drevnej hmoty. Drevený materiál sa nakladá na dávkovacu podlahu a po drvení sa v triediči vytriedi na 3 frakcie. Prevádzkovateľ má vypracovaný prevádzkový predpis – Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa 4.9.2018, súčasťou prevádzkového poriadku je technický popis drviaceho zariadenia a spôsob nakladania s dreveným materiálom. Okresný úrad vydal rozhodnutie č. OU-MA-OSZP-2019/001632 zo dňa 11.2.2019, ktorým sa udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre IKEA Industry s.r.o., OZ Malacky Boards. V prevádzkovom poriadku sa uvádza, že „Počas drvenia je materiál skrúpaný vodou, aby sa predišlo rozfúkaniu prachových častíc do priestoru.“ V schválenom STPP a TOO, str. 47 sa zároveň uvádza nasledovné: „Drvenie mobilným drvičom je ošetrované prístreškom a vodnou clonou znižujúcou prašnosť pri drvení. Komunikácie v okolí sú pravidelne skrúpané kropiacim vozidlom.“

Prevádzkovateľ v ročnom výkaze o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2017 uviedol množstvo vyrobených surových dosiek 434 637 m³ a v ročnom výkaze o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2018 uviedol množstvo vyrobených surových dosiek 447 564 m³. V integrovanom povolení bola na základe projektovej dokumentácie uvedená hodnota 375 000 m³/rok dosiek, táto hodnota vychádza z projektovej dokumentácie - Výroba drevotrieskových dosiek v Swedspan Slovakia, s.r.o. Malacky.

Inšpekcia vykonala kontrolu odlučovacieho zariadenia na sušiarň triesok, podľa dostupných údajov z prevádzkovej evidencie v čase 6.11.2019 – 9.11.2019. Podľa grafu boli prevádzkové parametre odlučovacieho zariadenia – elektrofiltra WESP (sušiareň triesok) v súlade s prílohou č. 3 STPP a TOO. Predmetné časti prevádzky boli v uvedenom čase v bežnej prevádzke. Prevádzkovateľ zároveň predložil evidenciu TOO pre elektrofilter WESP (sušiareň triesok) v súlade s prílohou č. 3 STPP a TOO.

Námietky prevádzkovateľa:

Uvedené v liste zo dňa 18.12.2019

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

K stanovisku prevádzkovateľa SIŽP uvádza, že predmet kontroly, t.j. výber konkrétnych podmienok integrovaného povolenia stanovuje inšpektor/inšpektori vykonávajúci kontrolu. Predmetná podmienka ktorej dodržiavanie bolo hodnotené obsahuje povinnosť vykonávať činnosť v prevádzke v súlade dokumentáciou, t.j. s rôznymi prevádzkovými predpismi (prevádzkový poriadok, STPP a TOO...) ako aj projektom stavby. Obe konkrétne zistenia sú súčasťou kontroly tej istej podmienky povolenia integrovaného povolenia. Zistenie týkajúce sa množstva vyrobených surových dosiek pochádza z úradnej činnosti SIŽP. V rámci hospodárnosti výkonu činnosti SIŽP zahrnuje toto zistenie do prebiehajúcej kontroly. SIŽP zároveň konštatuje že skúšobná prevádzka neoprávňuje prevádzkovateľa nedodržať podmienku

výrobnej kapacity prevádzky. Počas skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja sa nehodnotí dodržanie emisných limitov podľa konkrétneho ustanovenia § 32 vyhlášky 410/2012 Z.z.

C. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedűs

.....

Za SIŽP:

Ing. Marta Škrabáková

.....

