

Číslo: 6370-27784/57/2017/Mil

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 28/2019/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet:

Nie

Výsledok:

**§ 35 ods. 2 písm. a) zákona – Nariadenie vykonania opatrení
na nápravu**

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona – Pokuta

**§ 35 ods. 2 písm. c) zákona – Výzva na predloženie žiadosti
o zmenu povolenia**

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 127

Inšpektor:

Ing. Juraj Berák

Číslo preukazu: 462

Telefón:

055 633 33 14

Elektronická adresa:

eva.milistenferova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Adresa sídla:

Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

IČO:

36 489 042

Kontrola oznámená: 22.05.2019 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Miroslav Petrek Funkcia: zástupca konateľ'a
Telefón: 052/4591528; 0911 717 404
Elektronická adresa: petrek@spisskabela.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný
Adresa prevádzky: Spišská Belá
Variabilný symbol: 571360107
Integrované povolenie: č. 7693-35071/2007/Mil/571360107
Vydané: 29.10.2007 v znení neskorších zmien
Právoplatné: 18.11.2007
Projektovaná kapacita: 75 000 m³
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledné kontrolované obdobie od 01.01.2016 – 08.06.2017
Posledná kontrola: 08.06.2017
Kontrolované obdobie: 09.06.2017 – 27.05.2019
Začatie kontroly: 27.05.2019
Prvé miestne zisťovanie: 27.05.2019
Vypracovanie správy: 22.08.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 11
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona zameraná na dodržiavanie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice č. 7693-35071/2007/Mil/571360107 zo dňa 29.10.2007 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“. Prevádzkovateľ v čase kontroly na základe povolenia Mesta Spišská Belá, č. 243/2019/3 GCH zo dňa 31.01.2019 realizoval stavbu „Montovaná garáž“ na pozemku KN-C parc. č. 15635/1 v k. ú. Spišská Belá za účelom uskladnenia mechanizmov a motorových vozidiel.

H. Použité podklady

1. Schválený Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
2. Technologický reglement poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zo dňa 23.11.2011
3. Evidenčný list skládky odpadov za roky 2017, 2018
4. Evidenčné listy vybraných druhov odpadov za rok 2018
5. Monitoring za roky 2017, 2018
6. Vážne lístky za vybrané dni
7. Geodetická dokumentácia, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenou Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Olekšák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenou Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovená dňa 10.01.2019
8. Prepracovaná Geodetická dokumentácia, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenou Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Olekšák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenou Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovená dňa 10.01.2019, ktorú vyhodnotil DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, doručená IŽP Košice dňa 04.02.2019
9. Výpisy z účtu ÚRF z roku 2017, 2018, 2019
10. Prevádzkový denník skládky odpadov
11. Zápis o zaškolení pracovníkov zo dňa 09.08.2017

I. Kontrolné zistenia

- 1) **Podmienka č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

V čase kontroly dňa 27.05.2019 bolo zistené, že čerpadlo v prečerpávacej šachte určenej na prečerpávanie priesakovej kvapaliny do nádrže priesakovej kvapaliny a automatický snímač výšky hladiny v prečerpávacej šachte boli v nefunkčnom stave. Kontrola funkčnosti čerpadla a snímača hladiny bola vykonaná na mieste, čerpadlo po zapnutí pracovníkmi skládky odpadov nefungovalo. V prečerpávacej šachte nebol vizuálne zistený prítok priesakovej kvapaliny.

- 2) **Podmienka A.1.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú

relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. O vykonanom zaškolení prevádzkovateľ predložil Záznam o školení pracovníkov zo dňa 09.08.2017, ktorým prevádzkovateľ preukázal o zaškolení zamestnancov organizácie pracujúcich s odpadov a bezpečnosti pracovníkov s vydaným integrovaným povolením a následne s rozhodnutiami IŽP Košice č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012, č. 8893-32618/2012/Mil/571360107/Z3 zo dňa 05.12.2012 a č. 5071-19923/2015/Pal/571360107/Z4 zo dňa 10.07.2015.

- 3) **Podmienka A.1.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzkovanie skládky odpadov Ing. Miroslavom Petrekom, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a 10 rokov praxe.

- 4) **Podmienka č. A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

V čase miestneho zisťovania prevádzkovateľ mal označenú skládku odpadov informačnou tabuľou, ktorá obsahovala všetky údaje podľa podmienky A.1.8 časť II. integrovaného povolenia.

- 5) **Podmienka č. A.1.10 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky skládky odpadov počas prevádzkových hodín vedúcim skládky odpadov a po skončení prevádzkových hodín v čase do 22,00 hod. občasne mestskou políciou. V čase od 22,00 hod. do 06,30 hod. prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky kamerovým systémom, avšak tento systém nie je napojený na osobu zodpovednú za prevádzkovanie skládky odpadov resp. jej konateľa.

- 6) **Podmienka č. A.1.11 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, pretože v čase vykonania kontroly bol areál prevádzky skládky odpadov oplotený súvislým oplotením.

- 7) **Podmienka č. A.1.12 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“). Uvedené prostriedky ÚFR sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ skládky odpadov vytvára účelovú finančnú rezervu na osobitnom účte na to určenom.

- 8) **Podmienka č. A.1.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil:

- výpisy z účtu zo dňa 08.01.2018, 31.01.2018, 05.02.2018, 28.02.2018, 07.03.2018, 29.03.2018, 09.04.2018, 30.04.2018, 03.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018, 29.06.2018, 06.07.2018, 31.07.2018, 24.08.2018, 31.08.2019, 04.09.2019, 28.09.2018, 31.10.2018, 13.11.2018, 30.11.2018, 31.12.2018:
 - stav účtu k 08.01.2018: 215 216, 72 eur
 - stav účtu k 31.01.2018: 215 216,72 eur

Prevádzkovateľ v lehote do 31.01.2018 neodviedol vypočítanú výšku ÚFR za rok 2017 za odpady uložené na skládke odpadov v roku 2017 podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Stav účtu k 31.12.2018: 222 247,15 eur

Odvedená výška ÚFR v priebehu roka 2018: 7 030,43 eur

- výpisy z účtu zo dňa 04.01.2019, 31.01.2019, 22.02.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019

- stav účtu k 31.01.2019: 241 253,38 eur

- stav k 29.03.2019: 100 eur

Dňa 29.3.2019 bol vykonaný prevod: 244 937,46 eur - prevod Štátna pokladnica - účelová fin. rezerva_SK54 8180 000007000617731, VS: 70316610.

Z uvedeného vyplýva, že:

- prevádzkovateľ v určenej lehote do 31.01.2018 neodviedol ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR za kalendárny rok 2017 na určený osobitný účet,
- prevádzkovateľ v určenej lehote do 31.01.2019 neodviedol ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR za kalendárny rok 2018 na určený osobitný účet vo výške 65 036,66 eur, (vypočítaný predpis 65 036,66 eur za rok 2018; 3,5 eur /tona), ale iba 10 578,24 eur, pretože prevádzkovateľ dňa 31.10.2018 neoprávnene čerpal prostriedky ÚFR vo výške 25 500 eur a dňa 13.11.2018 neoprávnene čerpal prostriedky ÚFR vo výške 30 500 eur bez súhlasu IŽP Košice, čím v roku 2019 vznikol deficit na odvedenej ÚFR za rok 2018 vo výške 55 000 eur, reálne odvedená výška ÚFR mala hodnotu 10 578,24 eur, čo bolo zistené z výpisu z osobitného účtu SK39 0200 0000 0019 0639 1655, na ktorý bol prevádzkovateľ povinný odvádzať prostriedky ÚFR,
- prevádzkovateľ dňa 29.3.2019 vykonal prevod: 244 937,46 eur - prevod Štátna pokladnica-účelová fin. rezerva_SK54 8180 000007000617731, VS: 70316610.

Z ďalších dokladov predložených prevádzkovateľom - evidenčný list skládky odpadov za rok 2018 a projektovej dokumentácie stavby Spišská Belá, Skládka odpadov, 1. stavba SO-41 Rekultivácia, projekt stavby pre stavebné povolenie, vypracovanej DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, Ing. Bohuslavom Katrenčíkom č. opr.*3705*Z*A2, z 10/2018 vyplýva, že stav ÚFR k 31.12.2018 má byť 345 726,99 eur,

Z uvedeného vyplýva, že k 29.03.2019 bol deficit na účte ÚFR vo výške – 100 789,53 eur.

- 9) **Podmienka č. A.1.15 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Kontrolou výpisu z účtu za rok 2018, na ktorý prevádzkovateľ odvádzal prostriedky ÚFR do 29.03.2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ dňa 31.10.2018 neoprávnene čerpal prostriedky ÚFR vo výške 25 500 eur a dňa 13.11.2018 neoprávnene čerpal prostriedky ÚFR vo výške 30 500 eur bez súhlasu IŽP Košice, čím v roku 2019 vznikol deficit na odvedenej ÚFR za rok 2018 vo výške 55 000 eur.

10) Podmienka č. A.1.19 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch 7,00 – 15,30 h. a každú párnú sobotu v čase od 7,00 do 12,00 h.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v pracovných dňoch a určených hodinách tak, ako je uvedené na informačnej tabuli a vyššie uvedenej podmienke integrovaného povolenia.

11) Podmienka č. A.1.20 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri preberaní odpadov do prevádzky vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálne kontroluje dodávku odpadov, vykonáva váženie množstva dodaných odpadov, vykonáva evidenciu prevzatých odpadov a vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

12) Podmienka č. A.1.21 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje do 10.07.2020. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti tohto súhlasu, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia:

- a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
- c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá uvedeným podmienkam, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Pri kontrole boli k nahliadnutiu náhodne predložené vážne lístky a zápisy z prevádzkového denníka zo dňa 02.01.2018, 01.03.2018, 01.06.2018, 27.05.2019. Vo vyššie uvedené dni prevádzkovateľ preberal do prevádzky odpady kategórie O, kat. č. 20 03 01 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia. Evidenciu o prebraných odpadoch od držiteľov (dodávateľov) vedie v písomnej a elektronickej forme na PC, obsahuje údaje v súlade so všeobecne záväzným právny predpisom na úseku odpadového hospodárstva.

Prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2017 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové č. 04 02 09, 07 02 13, 15 01 06, 17 02 03, 17 05 04, 17 09 04 a 20 03 01 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia v množstve 14 651 t.

Prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2018 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové č. 15 01 06, 17 09 04, 20 03 01 a 20 03 07 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia v množstve 18 338, 5 t.

13) Podmienka č. A.1.25 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právny predpisom odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právny predpisom odpadového hospodárstva,

- s projektom stavby.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Dňa 27.05.2019 bolo kontrolou schváleného prevádzkového denníka skládky odpadov zistené, že prevádzkovateľ nedodržiaval povinnosť ustanovenú v bode 4.2 schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov, na str. č. 9: dôsledne kontrolovať a udržiavať dobrý technický stav zariadení určených na spätnú recirkuláciu priesakových vôd. V čase kontroly dňa 27.05.2019 bolo zistené, že čerpadlo v prečerpávacej šachte určenej na prečerpávanie priesakovej kvapaliny do nádrže priesakovej kvapaliny a automatický snímač výšky hladiny v prečerpávacej šachte boli v nefunkčnom stave. Kontrola funkčnosti čerpadla a snímača hladiny bola vykonaná na mieste, čerpadlo po zapnutí pracovníkmi skládky odpadov nefungovalo. V prečerpávacej šachte nebol vizuálne zistený prítok priesakovej kvapaliny. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vypracovaným dňa 23.11.2011, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č.410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012 a vypracovaným Technologickým reglementom zo dňa 23.11.2011.

- 14) Podmienka A.1.26 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity 75 000 m³ zneškodnených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode A.1.27 časť II. integrovaného povolenia.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2019 doručil IŽP Košice Geodetickú dokumentáciu, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenú Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Oleksák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenú Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovenej dňa 10.01.2019, v ktorej je na str. 5, príloha č. 2 uvedené, že na skládke odpadov – prevádzkovanej I. a II. časti skládky odpadov bolo uložených 99 641,2 m³. Teda z uvedenej správy je zrejmé, že povolená kapacita bola prekročená o 24 641,2 m³.

Prevádzkovateľ dňa 04.02.2019 doručil IŽP Košice prepracovanú Geodetickú dokumentáciu, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenú Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Oleksák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenú Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovenej dňa 10.01.2019, ktorú vyhodnotil DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava,

Ing. Bohuslav Katrenčík, Technická správa, Vyhodnotenie topografie skládky odpadov podľa prílohy č. 4 bod IV vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. za rok 2018, z 01/2019 v ktorej je uvedené, že množstvo uložených odpadov za rok 2018 bolo 18 338,7 t, čo podľa Geodetickej dokumentácie, doloženej dňa 04.02.2019 predstavuje 4 224,10 m³ (od 16.01.2018 do 10.01.2019), z čoho vyplýva, že koeficient zhutnenia má hodnotu 4,34 t/ m³, čo je technicky nemožné. Vyčíslená voľná kapacita na I. a II. etape bola k 10.1.2019 vyčíslená na 18 812,42 m³. Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice dve dokumentácie s rovnakým názvom, ktoré si navzájom odporujú.

- 15) Podmienka A.1.27 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:

Tabuľka č. 4

Technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	Povolená hodnota
množstvo uloženého odpadu	maximálne 5 000 m ³ /rok a 25 m ³ /deň
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 10 % z celkového množstva uložených odpadov

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2017 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové č. 04 02 09, 07 02 13, 15 01 06, 17 02 03, 17 05 04, 17 09 04 a 20 03 01 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia v množstve 14 651 t, cca 9 767,33 m³ pri koeficiente hutnenia 1,5, pričom maximálne množstvo uložených odpadov na skládke odpadov je max. 5 000 m³/rok.

Prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2018 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové č. 15 01 06, 17 09 04, 20 03 01 a 20 03 07 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia v množstve 18 338, 5 t, cca 12 225,6 m³ pri koeficiente hutnenia 1,5. Pričom maximálne množstvo uložených odpadov na skládke odpadov je max. 5 000 m³/rok.

- 16) Podmienky č. B.2.1. a č. B.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**

„2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny do povrchového toku ani

do podzemných vôd.“

a

„2.2 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústrediť v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

V čase kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd. Priesakové kvapaliny prevádzkovateľ sústreďuje v nádrži priesakových kvapalín.

- 17) Podmienka č. C.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

V čase miestneho zisťovania vykonávanej kontroly mal prevádzkovateľ zabezpečené dostatočné množstvo krycieho materiálu na 14 pracovných dní.

- 18) Podmienka č. C.18 časť II. integrovaného povolenia, cit.: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky odpadov a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.**

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v rokoch 2017 a 2018 zabezpečil vykonanie deratizácie skládky odpadov v dňoch 10.05.2017, 10.12.2017, 26.04.2018 a 26.09.2018, ktoré vykonal Andrej Zemčák, č. odb. spôsobilosti 3697. Vykonanie deratizácie prevádzkovateľ zaznamenal v prevádzkovom denníku.

- 19) Podmienka č. I.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , chloridy, amónne ióny, B, AOX, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn	1 x ročne v III. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , chloridy, B	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	-	oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov

- 1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou monitoringu za rok 2017, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch SB-1, SB-2, SB-3 a SB-4. Monitoring podzemných vôd v roku 2017 bol vykonaný v I. Q (03/2017), II. Q (06/2017), v III. Q (09/2017) a v IV. Q (12/2017) a vykonal meranie úrovne hladiny.

Odbery boli vykonané : vo všetkých vrtoch premeraná in situ vodivosť, zonálnosti, teploty, pH a hladiny a zaznamenané senzorické vlastnosti (farba, zápach a zákal).

Podľa predložených protokolov z odberu vzoriek č. 2017-1, 2017-2, 2017-3, 2017-4 a protokolov o skúške č. 17/05383, bolo zistené, že pri odbere vzoriek neboli dodržané podmienky merania, pretože odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Meranie úrovne hladiny bolo vykonané v súlade s vyššie uvedenou podmienkou oprávnenou osobou.

V I., II., III. a IV. Q 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, avšak III. Q kvartáli boli odbery vzoriek vykonané neakreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V I. a II. Q 2017 nebolo protokolmi preukázané, že odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v stanovenom rozsahu.

Vykonanou kontrolou monitoringu za rok 2018, doručeným na IŽP Košice dňa 18.01.2019, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch SB-1, SB-2, SB-3 a SB-4. Monitoring podzemných vôd v roku 2018 bol vykonaný

v I. Q (04/2018), II. Q (06/2018), v III. Q (09/2018) a v IV. Q (11/2018) a vykonal meranie úrovne hladiny.

Podľa predložených protokolov z odberu vzoriek č. 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4 a protokolov o skúške č. 18/19089 (09/2018) bolo zistené, že odbery vzoriek a stanovenia v 3. Q 2018 boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, okrem parametrov: vodivosť, teplota, pH a hladiny a zaznamenané senzorické vlastnosti (farba, zápach a zákal), ktoré neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

Prevádzkovateľ nepreukázal protokolmi o skúške, že odbery a analýzy vykonané v I., II. a IV. Q. 2018 boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

20) Podmienka č. I.4.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, PAL-A, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , chloridy, amónne ióny, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni, AOX, TOC, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , vodivosť, B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrtroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	denne	-	vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka

4) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Vzorky budú odoberané z prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2017, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny. Monitoring kvality priesakovej kvapaliny v roku 2016 bol vykonaný

v I. štvrťroku (03/2017), II. štvrťroku (06/2017), v III. štvrťroku (09/2017) a v IV. štvrťroku (12/2017).

V I. Q 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, avšak nebolo preukázané, že odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V II., III. a IV. kvartáli 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, avšak odbery v II. a III. Q 2017 boli vykonané neakreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V III. Q boli analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v stanovenom rozsahu, ale odber nebol vykonaný akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V IV. Q 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2018, doručeným na IŽP Košice dňa 18.01.2019, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny. Monitoring kvality priesakovej kvapaliny v roku 2018 bol vykonaný v I. štvrťroku (04/2018), II. štvrťroku (06/2018), v III. štvrťroku (09/2018) a v IV. štvrťroku (11/2018).

V I., II., III. a IV. kvartáli 2018 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, avšak I., II. a IV. kvartáli nebolo preukázané, že odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V III. Q 2018 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

21) Podmienka č. I.5.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 8 a č. 9:

Tabuľka č. 8

Miesto odberu vzorky: potok pod skládkou odpadov (pri bobrej hrádzi)			
<i>Ukazovateľ znečistenia</i>	<i>Frekvencia</i>	<i>Podmienky merania</i>	<i>Metóda analýzy / Technika</i>
pH, vodivosť, PAL-A, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , amónne ióny, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni, AOX, chloridy, B, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	1), 2)	3)
pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , O ₂ , B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1), 2)	3)

1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.

- 2) Odber bodovej vzorky.
 3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2017, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov v potoku v I. Q (03/2017), v II. Q (06/2017), v III. Q (09/2017), IV. Q (12/2017):

V I. , II., III. a IV. Q 2017 boli analýzy vykonané v stanovenom rozsahu, avšak podľa doložených protokolov o skúške č. 17/05450 zo dňa 03.04.2017, č. 17/17919 zo dňa 09.10.2017, č. 17/23533 zo dňa 21.12.2017 vyplýva, že nebolo preukázané, že v I. Q 2017 boli odbery a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, odbery vzoriek boli v II. a III. Q 2017 vykonané v rozpore s uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, a ďalšie ukazovatele: vodivosť, T, pH, farba, zápach, zákal boli podľa predložených protokolov odberu vzoriek č. 2017 – 1, 2017 – 2, 2017 – 3 a 2017 – 4 neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V IV. Q 2017 boli odbery a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2018, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov v potoku v I. Q (03/2018), v II. Q (06/2018), v III. Q (09/2018), IV. Q (11/2018):

V I. , II., III. a IV. Q 2018 boli analýzy vykonané v stanovenom rozsahu, iba v III. Q 2018 boli odbery vzoriek vykonané akreditovaným laboratóriom s súlade s podmienkou integrovaného povolenia. V I. , II. a IV. Q 2018 nebolo protokolmi preukázané odbery vzoriek boli vykonané akreditovaným laboratóriom s súlade s podmienkou integrovaného povolenia

Tabuľka č. 9

Miesto odberu vzorky: <i>vtok do potrubia (prepust') a výust' z potrubia (rúra)</i>			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
pH, vodivosť, B, amónne ióny, farba, zákal, zápach	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Odber bodovej vzorky.
- 3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.“

Prevádzkovateľ vykonal v roku 2017 monitoring kvality povrchových vôd (vtok do potrubia (prepust') a výust' z potrubia (rúra)) v I. Q bol rozsah analýzy vykonaný v stanovenom rozsahu, avšak odber vzorky nebol vykonaný akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd a pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť analýza vzorky neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V II. III. a IV. Q 2017 nepreukázal protokolmi, že vykonal odber a analýzy odpadových vôd akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V záverečnej správe „Skládka odpadov Spišská Belá na odpad, ktorý nie je nebezpečný, monitoring 2017“ z 12/2017 sa uvádza, že v roku 2017 sa začína objavovať zvýšené znečistenie potoka, zvýšené hodnoty ukazovateľov znečistenia CHSK_{Cr}, BSK₅ a amónne ióny pod skládkou, či už v dôsledku možného úniku priesakovej kvapaliny alebo výtokom z podzemnej rúry.

Prevádzkovateľ vykonal v roku 2018 monitoring kvality povrchových vôd (vtok do potrubia (prepust') a výust' z potrubia (rúra)) v I., II. III. a IV Q. 2018 odber a rozsah analýzy v stanovenom rozsahu, avšak v I., II. a IV. Q 2018 nepreukázal protokolmi, že odber a analýzy odpadových vôd boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Prevádzkovateľ súčasne pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť analýza vzorky nepreukázal I., II. a IV. Q 2018, že stanovenie nebolo vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V záverečnej správe „Skládka odpadov Spišská Belá na odpad, ktorý nie je nebezpečný, monitoring 2018“ z 12/2018 sa uvádza, že od roku 2018 je v priestore prítoku vody z výtoku pod skládkou odpadov, zistený výrazný nárast kontaminácie ukazovateľov znečistenia CHSK_{Cr}, BSK₅ a amónnych iónov (produkty procesov na skládke). Vytiekajúca voda z rúry do roku 2018 spĺňala kritéria vôd vypúšťaných zo skládok odpadov do povrchového toku podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. (príloha č. 6, časť 9.4), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Pri poslednom odbere – 13.11.2018 už boli prekročené uvedené kritériá – tomuto stavu je potrebné venovať pozornosť. Pôvod kontaminácie nie je zatiaľ podrobne zistený. Na základe rekognoskácie okolia miesta výtoku, je možné predpokladať, že znečistenie súvisí s výraznou poruchou izolácie a kumulačnej nádrži (je rozožratá hlodavcami) čo umožňuje priesakovej kvapaline vtekať do odberného miesta výtok z rúry, čiastočne znehodnoteného bobrou priehradou. Možný zdroj znečistenia je únik priesakovej kvapaliny v čelnej časti 2. kazety.

22) Podmienka č. I.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2019 doručil IŽP Košice Geodetickú dokumentáciu, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenú Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Oleksák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenú Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovenú dňa 10.01.2019, v ktorej je na str. 5, príloha č. 2 uvedené, že na skládke odpadov – prevádzkovej I. a II. časti skládky odpadov bolo uložených 99 641,2 m³. Teda z uvedenej správy je zrejmé, že povolená kapacita bola prekročená o 24 641,2 m³.

Prevádzkovateľ dňa 04.02.2019 doručil IŽP Košice prepracovanú Geodetickú dokumentáciu, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenú Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Oleksák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenú Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovenej dňa 10.01.2019, ktorú vyhodnotil DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, Ing. Bohuslav Katrenčík, Technická správa, Vyhodnotenie topografie skládky odpadov podľa prílohy č. 4 bod IV vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. za rok 2018, z 01/2019 v ktorej je uvedené, že množstvo uložených odpadov za rok 2018 bolo 18 338,7 t, čo podľa Geodetickej dokumentácie, doloženej dňa 04.02.2019 predstavuje 4 224,10 m³ (od 16.01.2018 do 10.01.2019), z čoho vyplýva, že koeficient zhutnenia má hodnotu 4,34 t/ m³, čo je technicky nemožné. Voľná kapacita na I. a II. etape bola k 10.1.2019 vyčíslená na 18 812,42 m³. Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice dve dokumentácie s rovnakým názvom, ktoré si navzájom odporujú.

Predložená geodetická dokumentácia neobsahuje údaje o sadaní úrovne telesa skládky odpadov, ktoré malo byť podľa podmienky integrovaného povolenia posudzované aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nevykonával kontrolu topografie skládky odpadov v súlade s podmienkou č. I.7 časť II. integrovaného povolenia.

- 23) Podmienka č. I.7.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané v termíne 06/2008.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v lehote do 31. januára 2018 nezaslal IŽP Košice výsledky o vykonanej skúške tesnosti skládky odpadov v roku 2017, ktorú bol povinný vykonať trvale zabudovaným systémom SENZOR.

- 24) Podmienka č. I.8.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu odpadov prevzatých na skládku odpadov a o nakladaní s nimi, o čom vedie evidenciu v elektronickej a písomnej forme.

- 25) Podmienka č. I.9.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ doručil elektronicou poštou dňa 25.05.2019 a následne poštovou prepravou údaje do národného registra znečisťovania za kalendárny rok 2018. Uvedenú podmienku integrovaného povolenia je potrebné aktualizovať z dôvodu, že v zmysle platnej legislatívy je termín oznamovať údaje do národného registra znečisťovania zmenený na 31.05.2019.

- 26) Podmienky č. I.9.4 a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia cit.:**

„9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.“ a

„9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

- a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v návaznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia,
- b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v návaznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,
- c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva,
- d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v návaznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.26 a A.1.27 časť II. tohto rozhodnutia.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ ohlásil výsledky monitoringu za kalendárny rok 2018, stanovený v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice dňa 18.01.2019, ktorý obsahuje vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.5a), I.9.5b) a I.9.5c) časť II. integrovaného povolenia. Výsledky monitoringu uvedeného v bode I.7 prevádzkovateľ za kalendárny rok 2018 oznámil v určenej lehote do 31.01.2019, pretože geodetická dokumentácia polohopisno-výškopisného zamerania a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej boli IŽP Košice doručené dňa 16.01.2019 a opravené geodetické zameranie bolo IŽP Košice doručené dňa 04.02.2019.

27) Podmienka č. I.9.2 II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ vyplnený Evidenčný list skládky odpadov za kalendárny rok 2018 doručil na IŽP Košice dňa 28.01.2019 a pre Okresný úrad Kežmarok podal na poštovú prepravu dňa 28.01.2019.

Z doručeného Evidenčného listu skládky odpadov vyplýva, že celková kapacita skládky odpadov je 165 000 m³ a voľná kapacita je 65 359 m³, pričom podľa integrovaného povolenia je kapacita skládky odpadov určená na 75 000 m³. Stav finančnej rezervy k 23.01.2019 je uvedený 345 726,99 eur, pričom podľa výpisu z osobitného účtu bol stav ÚFR k 31.12.2018 vo výške 222 247,15 eur. IŽP Košice upozorňuje prevádzkovateľa, aby do Evidenčného listu skládky odpadov uvádzal údaje zhodné so skutkovým stavom prevádzky.

- 28) Podmienky č. I.9.3 II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Recyklačnému fondu.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ doručil Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2018 na IŽP Košice dňa 28.01.2019 a na Okresný úrad Kežmarok dňa 24.01.2019., avšak nedoložil doklad o tom, že hlásenie podal Recyklačnému fondu.

- 29) Podmienka č. I.9.6 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ za kalendárny rok 2018 v určenej lehote do 15. februára 2019 na IŽP Košice nepredložil výpis z účtu, ktorým by preukázal výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy. Výpisy z účtu o odvedenej ÚFR boli zaslané IŽP Košice v priebehu kontroly za rok 2016, 2017, 2018 a 2019.

- 30) Podmienka č. I.9.7 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Dňa 25.06.2019 vznikla v prevádzke skládky odpadov mimoriadna udalosť - požiar. Prevádzkovateľ vznik vyššie uvedenej mimoriadnej udalosti v prevádzke skládky odpadov bezodkladne ohlásil IŽP Košice listom zo dňa 25.06.2019.

J. Prílohy správy

-

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

Podmienky A.1.5, A.1.6, A.1.8, A.1.11, A.1.12, A.1.19, A.1.20, A.1.21, B.2.1, B.2.2, C.7, C.18, I.8.1, I.9.2, I.9.4, I.9.5 a I.9.7 časť II. integrovaného povolenia

17/32

Nedodržané

Podmienky č. A.1.2, A.1.10, A.1.14, A.1.15, A.1.25, A.1.27, I.3.1, I.4.1, I.5.1, I.7, I.7.1, I.9.3, I.9.6 časť II. integrovaného povolenia.

13/32

Nie je možné vyhodnotiť

Podmienky A.1.26, I.9.1 časť II. integrovaného povolenia.

2/32

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období vykonával činnosť v rozpore s nasledovnými podmienkami integrovaného povolenia, čím porušil § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- 1) Podmienka č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“,
pretože v čase kontroly dňa 27.05.2019 bolo zistené, že čerpadlo v prečerpávacej šachte určenej na prečerpávanie priesakovej kvapaliny do nádrže priesakovej kvapaliny a automatický snímač výšky hladiny v prečerpávacej šachte boli v nefunkčnom stave. Kontrola funkčnosti čerpadla a snímača hladiny bola vykonaná na mieste, čerpadlo po zapnutí pracovníkmi skládky odpadov nefungovalo. V prečerpávacej šachte nebol vizuálne zistený prítok priesakovej kvapaliny.
- 2) Podmienka č. A.1.10 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“,
pretože vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky skládky odpadov počas prevádzkových hodín vedúcim skládky odpadov a po skončení prevádzkových hodín v čase do 22,00 hod. občasne mestskou políciou. V čase od 22,00 hod. do 06,30 hod. prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky kamerovým systémom, avšak tento systém nie je napojený na osobu zodpovednú za prevádzkovanie skládky odpadov resp. jej konateľ'a.
- 3) Podmienka č. A.1.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“,
pretože z predložených dokumentov prevádzkovateľom, z evidenčného listu skládky odpadov za rok 2018 a projektovej dokumentácie stavby Spišská Belá, Skládky odpadov, 1. stavba SO-41 Rekultivácia, projekt stavby pre stavebné povolenie, vypracovanej DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, Ing. Bohuslavom Katrenčíkom č. opr.*3705*Z*A2, v 10/2018 vyplýva, že stav ÚFR k 31.12.2018 má mať hodnotu 345 726,99 eur. Z uvedeného vyplýva, že k 29.03.2019 bol deficit na účte ÚFR vo výške – 100 789,53 eur.

4) Podmienka č. A.1.15 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.“, pretože kontrolou výpisu z účtu za rok 2018, na ktorý prevádzkovateľ odvádzal prostriedky ÚFR do 29.03.2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ dňa 31.10.2018 neoprávnene čerpal prostriedky ÚFR vo výške 25 500 eur a dňa 13.11.2018 neoprávnene čerpal prostriedky ÚFR vo výške 30 500 eur bez súhlasu IŽP Košice, čím v roku 2019 vznikol deficit na odvedenej ÚFR za rok 2018 vo výške 55 000 eur.

5) Podmienka č. A.1.25 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.“,

pretože kontrolou dňa 27.05.2019 bolo kontrolou schváleného prevádzkového denníka skládky odpadov zistené, že prevádzkovateľ nedodrжал povinnosť ustanovenú v bode 4.2 schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov, na str. č. 9: dôsledne kontrolovať a udržiavať dobrý technický stav zariadení určených na spätnú recirkuláciu priesakových vôd. V čase kontroly dňa 27.05.2019 bolo zistené, že čerpadlo v prečerpávacej šachte určenej na prečerpávanie priesakovej kvapaliny do nádrže priesakovej kvapaliny a automatický snímač výšky hladiny v prečerpávacej šachte boli v nefunkčnom stave. Kontrola funkčnosti čerpadla a snímača hladiny bola vykonaná na mieste, čerpadlo po zapnutí pracovníkmi skládky odpadov nefungovalo. V prečerpávacej šachte nebol vizuálne zistený prítok priesakovej kvapaliny. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vypracovaným dňa 23.11.2011, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012 a vypracovaným Technologickým reglementom zo dňa 23.11.2011.

6) Podmienka A.1.27 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:

Tabuľka č. 4

Technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	Povolená hodnota
množstvo uloženého odpadu	maximálne 5 000 m ³ /rok a 25 m ³ /deň
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 10 % z celkového množstva uložených odpadov

pretože:

- prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2017 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové č. 04 02 09, 07 02 13, 15 01 06, 17 02 03, 17 05 04, 17 09 04 a 20 03 01 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia v množstve 14 651 t, cca 9 767,33 m³ pri koeficiente hutnenia 1,5, pričom maximálne množstvo uložených odpadov na skládke odpadov je max. 5 000 m³/rok,
- prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2018 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové č. 15 01 06, 17 09 04, 20 03 01 a 20 03 07 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia v množstve 18 338, 5 t, cca 12 225,6 m³ pri koeficiente hutnenia 1,5. Pričom maximálne množstvo uložených odpadov na skládke odpadov je max. 5 000 m³/rok.

7) Podmienka č. I.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , chloridy, amónne ióny, B, AOX, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn	1 x ročne v III. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , chloridy, B	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom

úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	-	oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov
----------------	--------------------------------------	---	--

- 1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4.“,

pretože:

Vykonanou kontrolou monitoringu za rok 2017, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch SB-1, SB-2, SB-3 a SB-4. Monitoring podzemných vôd v roku 2017 bol vykonaný v I. Q (03/2017), II. Q (06/2017), v III. Q (09/2017) a v IV. Q (12/2017) a vykonal meranie úrovne hladiny.

Odbery boli vykonané : vo všetkých vrtoch premeraná in situ vodivosť, zonálnosti, teploty, pH a hladiny a zaznamenané senzorické vlastnosti (farba, zápach a zákal).

Podľa predložených protokolov z odberu vzoriek č. 2017-1, 2017-2, 2017-3, 2017-4 a protokolov o skúške č. 17/05383, bolo zistené, že pri odbere vzoriek neboli dodržané podmienky merania, pretože odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Meranie úrovne hladiny bolo vykonané v súlade s vyššie uvedenou podmienkou oprávnenou osobou.

V I., II., III. a IV. Q 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, avšak III. Q kvartáli boli odbery vzoriek vykonané neakreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V I. a II. Q 2017 nebolo protokolmi preukázané, že odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v stanovenom rozsahu.

Vykonanou kontrolou monitoringu za rok 2018, doručeným na IŽP Košice dňa 18.01.2019, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch SB-1, SB-2, SB-3 a SB-4. Monitoring podzemných vôd v roku 2018 bol vykonaný v I. Q (04/2018), II. Q (06/2018), v III. Q (09/2018) a v IV. Q (11/2018) a vykonal meranie úrovne hladiny.

Podľa predložených protokolov z odberu vzoriek č. 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4 a protokolov o skúške č. 18/19089 (09/2018) bolo zistené, že odbery vzoriek a stanovenia v 3. Q 2018 boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, okrem parametrov: vodivosť, teplota, pH a hladiny a zaznamenané senzorické vlastnosti (farba, zápach a zákal), ktoré neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

Prevádzkovateľ nepreukázal protokolmi o skúške, že odbery a analýzy vykonané v I., II. a IV. Q. 2018 boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

8) Podmienka č. I.4.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, PAL-A, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , chloridy, amónne ióny, NL, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni, AOX, TOC, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , vodivosť, B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	denne	-	vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka

- 4) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Vzorky budú odoberané z prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.“,

pretože:

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2017, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny. Monitoring kvality priesakovej kvapaliny v roku 2016 bol vykonaný v I. štvrťroku (03/2017), II. štvrťroku (06/2017), v III. štvrťroku (09/2017) a v IV. štvrťroku (12/2017).

V I. Q 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, avšak nebolo preukázané, že odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V II., III. a IV. kvartáli 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, avšak odbery v II. a III. Q 2017 boli vykonané neakreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V III. Q boli analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v stanovenom rozsahu, ale odber nebol vykonaný akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V IV. Q 2017 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2018, doručeným na IŽP Košice dňa 18.01.2019, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality priesakovej

kvapaliny. Monitoring kvality priesakovej kvapaliny v roku 2018 bol vykonaný v I. štvrťroku (04/2018), II. štvrťroku (06/2018), v III. štvrťroku (09/2018) a v IV. štvrťroku (11/2018).

V I., II., III. a IV. kvartáli 2018 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, avšak I., II. a IV. kvartáli nebolo preukázané, že odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V III. Q 2018 boli stanovené ukazovatele znečistenia v stanovenom rozsahu, odbery a analýzy boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

9) Podmienka č. I.5.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 8 a č. 9:

Tabuľka č. 8

Miesto odberu vzorky: <i>potok pod skládkou odpadov (pri bobrej hrádzi)</i>			
<i>Ukazovateľ znečistenia</i>	<i>Frekvencia</i>	<i>Podmienky merania</i>	<i>Metóda analýzy / Technika</i>
pH, vodivosť, PAL-A, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , amónne ióny, Hg, Cd, As, Pb, Cr _{celk} , Cu, Zn, Ni, AOX, chloridy, B, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	1), 2)	3)
pH, vodivosť, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , O ₂ , B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Odber bodovej vzorky.
- 3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.,

pretože:

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2017, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov v potoku v I. Q (03/2017), v II. Q (06/2017), v III. Q (09/2017), IV. Q (12/2017):

V I., II., III. a IV. Q 2017 boli analýzy vykonané v stanovenom rozsahu, avšak podľa doložených protokolov o skúške č. 17/05450 zo dňa 03.04.2017, č. 17/17919 zo dňa

09.10.2017, č. 17/23533 zo dňa 21.12.2017 vyplýva, že nebolo preukázané, že v I. Q 2017 boli odbery a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, odbery vzoriek boli v II. a III. Q 2017 vykonané v rozpore s uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd, a ďalšie ukazovatele: vodivosť, T, pH, farba, zápach, zákal, podľa predložených protokolov odberu vzoriek č. 2017 – 1, 2017 – 2, 2017 – 3 a 2017 – 4 neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V IV. Q 2017 boli odbery a analýzy vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2018, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2018, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov v potoku v I. Q (03/2018), II. Q (06/2018), III. Q (09/2018), IV. Q (11/2018):

V I. , II., III. a IV. Q 2018 boli analýzy vykonané v stanovenom rozsahu, iba v III. Q 2018 boli odbery vzoriek boli vykonané akreditovaným laboratóriom s súlade s podmienkou integrovaného povolenia. V I. , II. a IV. Q 2018 nebolo protokolmi preukázané, že odbery vzoriek boli vykonané akreditovaným laboratóriom s súlade s podmienkou integrovaného povolenia

Tabuľka č. 9

Miesto odberu vzorky: vtok do potrubia (prepust') a výust' z potrubia (rúra)			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
pH, vodivosť, B, amónne ióny, farba, zákal, zápach	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
- 2) Odber bodovej vzorky.
- 3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.“

pretože,

Prevádzkovateľ vykonal v roku 2017 monitoring kvality povrchových vôd (vtok do potrubia (prepust') a výust' z potrubia (rúra)) v I. Q bol rozsah analýzy vykonaný v stanovenom rozsahu, avšak odber vzorky nebol vykonaný akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd a pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť analýza vzorky neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V II. III. a IV. Q 2017 nepreukázal protokolmi, že vykonal odber a analýzy odpadových vôd akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V záverečnej správe „Skládka odpadov Spišská Belá na odpad, ktorý nie je nebezpečný, monitoring 2017“ z 12/2017 sa uvádza,

že v roku 2017 sa začína objavovať zvýšené znečistenie potoka, zvýšené hodnoty ukazovateľov znečistenia CHSK_{Cr}, BSK₅ a amónne ióny pod skládkou, či už v dôsledku možného úniku priesakovej kvapaliny alebo výtokom z podzemnej rúry.

Prevádzkovateľ vykonal v roku 2018 monitoring kvality povrchových vôd (vtok do potrubia (prepusť) a výusť z potrubia (rúra)) v I., II. III. a IV. Q. 2018 odber a rozsah analýzy v stanovenom rozsahu, avšak v I., II. a IV. Q 2018 nepreukázal protokolmi, že odber a analýzy odpadových vôd boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Prevádzkovateľ súčasne pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť analýza vzorky nepreukázal I., II. a IV. Q 2018, že stanovenie nebolo vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

V záverečnej správe „Skládka odpadov Spišská Belá na odpad, ktorý nie je nebezpečný, monitoring 2018“ z 12/2018 sa uvádza, že od roku 2018 je v priestore prítoku vody z výtoku pod skládkou odpadov, zistený výrazný nárast kontaminácie ukazovateľov znečistenia CHSK_{Cr}, BSK₅ a amónnych iónov (produkty procesov na skládke). Vytekájúca voda z rúry do roku 2018 spĺňala kritéria vôd vypúšťaných zo skládok odpadov do povrchového toku podľa NV SR č. 269/2010 Z. z. (príloha č. 6, časť 9.4), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Pri poslednom odbere – 13.11.2018 už boli prekročené uvedené kritériá – tomuto stavu je potrebné venovať pozornosť. Pôvod kontaminácie nie je zatiaľ podrobne zistený. Na základe rekognoskácie okolia miesta výtoku, je možné predpokladať, že znečistenie súvisí s výraznou poruchou izolácie a kumulačnej nádrži (je rozožratá hlodavcami) čo umožňuje priesakovej kvapaline vtekať do odberného miesta výtok z rúry, čiastočne znehodnoteného bobrou priehradou. Možný zdroj znečistenia je únik priesakovej kvapaliny v čelnej časti 2. kazety.

10) Podmienka č. I.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“,

pretože z predložených Geodetických dokumentácií, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovených Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Olekšák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overených Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovenej dňa 10.01.2019, v ktorej je na str. 5, príloha č. 2 uvedené, že na skládke odpadov – prevádzkovej I. a II. časti skládky odpadov bolo uložených

99 641,2 m³. Teda z uvedenej správy je zrejmé, že povolená kapacita bola prekročená o 24 641,2 m³. V ďalšej doloženej prepracovanej Geodetickej dokumentácii, Polohopisno-výškopisné zameranie a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej, vyhotovenej Geodetické práce a služby, sprostredkovateľská a obchodná činnosť, inžinierska činnosť, poradenstvo, Ing. Anton Olekšák, Zimná 464/66 Spišská Belá, autorizačne overenej Ing. Pavlom Brutovským, autorizovaným geodetom a kartografom, č. osvedčenia *580*, č. zák. 041/2018, vyhotovenej dňa 10.01.2019, ktorú vyhodnotil DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava (doručená na IŽP Košice 04.02.2019) je uvedené, že množstvo uložených odpadov za rok 2018 bolo 18 338,7 t, čo podľa Geodetickej dokumentácie, doloženej dňa 04.02.2019 predstavuje 4 224,10 m³ (od 16.01.2018 do 10.01.2019), z čoho vyplýva, že koeficient zhutnenia má hodnotu 4,34 t/ m³, čo je technicky nemožné. Voľná kapacita na I. a II. etape bola k 10.1.2019 vyčíslená na 18 812,42 m³. Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice dve dokumentácie s rovnakým názvom, ktoré si navzájom odporujú.

Predložená geodetická dokumentácia neobsahuje údaje o sadaní úrovne telesa skládky odpadov, ktoré malo byť podľa podmienky integrovaného povolenia posudzované aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nevykonával kontrolu topografie skládky odpadov v súlade s podmienkou č. I.7 časť II. integrovaného povolenia.

11) Podmienka č. I.7.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané v termíne 06/2008.“, pretože prevádzkovateľ v lehote do 31. januára 2018 nezaslal IŽP Košice výsledky o vykonanej skúške tesnosti skládky odpadov v roku 2017, ktorú bol povinný vykonať trvale zabudovaným systémom SENZOR.

12) Podmienky č. I.9.3 II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Recyklačnému fondu.“, pretože prevádzkovateľ doručil Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2018 na IŽP Košice dňa 28.01.2019 a na Okresný úrad Kežmarok dňa 24.01.2019., avšak nedoložil doklad o tom, že hlásenie podal Recyklačnému fondu.

13) Podmienka č. I.9.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.“, pretože prevádzkovateľ za kalendárny rok 2018 v určenej lehote do 15. februára 2019 na IŽP Košice nepredložil výpis z účtu, ktorým by preukázal výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy. Výpisy z účtu o odvedenej ÚFR boli zaslané IŽP Košice v priebehu kontroly za rok 2016, 2017, 2018 a 2019.

IŽP Košice na základe skutočností bude postupovať v zmysle § 35 ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
- podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt,
- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa , aby v určitej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.

P. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Eva Milistenferová

.....