



Číslo: 6889/37/2020-38472/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 13/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 406
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk

Inšpektor:	Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón:	02 582 82 441
Elektronická adresa:	marta.skrabakova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	Obvodné oddelenie policajného zboru Brodské
Adresa:	Vajanského 999, 908 85 Brodské
Telefón:	034/6591377

Organizácia:	ALS Slovakia, s.r.o.
Adresa:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Telefón:	0903 218 422

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ROTAVELE s.r.o.
Adresa sídla: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 36 227 200
Kontrola oznámená: 13.7.2020 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO
Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
Variabilný symbol: 370490104
Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané: 8.10.2007
Právoplatné: 30.10.2007
Projektovaná kapacita: 100 000 t
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 7.9.2017 – 11.7.2019
Posledná kontrola: 18.3.2019 – 30.9.2019
Kontrolované obdobie: 12.7.2019 – 15.7.2020
Opatrenia vyplynuli z EK č.: 10/2019/P
Začatie kontroly: 15.7.2020
Prvé miestne zisťovanie: 15.7.2020
Vypracovanie správy: 16.11.2020
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Áno
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

SIZP poslala prevádzkovateľovi oznámenie o vykonaní environmentálnej kontroly listom č. 6889/37/2020-22094/Faš zo dňa 13.7.2020. Prevádzkovateľ nezabezpečil osobu prítomnú na kontrole, ani sa sám na miestnom šetrení nezúčastnil. Kontrola bola zameraná na dodržanie vybraných podmienok integrovaného povolenia a opatrení na nápravu, ktoré boli prevádzkovateľovi udelené rozhodnutím č. 9571/37/2019-49084/Faš zo dňa 30.12.2019 a za

účelom odobratia vzoriek podzemnej vody a priesakovej kvapaliny z prevádzky, kvôli zisteniu stavu kontaminácie podzemných vôd v okolí prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania sa v prevádzke nikto nenachádzal. Nakoľko prevádzkovateľ nezabezpečil vstup do prevádzky, SIŽP vykonala šetrenie so sprievodom pracovníka obvodného oddelenia policajného zboru Brodské a oprávneným pracovníkom firmy ALS Slovakia, s.r.o. za účelom odobratia vzoriek podzemných vôd a priesakovej kvapaliny. Odborali sa vzorky z troch vrtov využívaných na pravidelné monitorovanie (K-11, K-12 a K-13), ako aj vzorka priesakovej kvapaliny z akumuláčnej nádrže. Zo vzorkovaných objektov je vrt K-12 považovaný za referenčný (vrt nad skládkou) a vrty K-11 a K-13 za indikačné (situované pod telesom skládky v zmysle prúdenia podzemnej vody). Priesaková kvapalina bola odoberaná priamo z akumuláčnej nádrže, situovanej v telese skládky. Terénne práce boli zamerané na odber vzoriek vôd a meranie fyzikálno-chemických parametrov vody. Vzorky boli odoberané firmou ALS Slovakia, s.r.o. a ku každej zo vzoriek bol vystavený protokol o akreditovanom odbere. V rámci odberu vzoriek sa realizovali terénne merania fyzikálno-chemických parametrov vody, ktoré sú nevyhnutné vykonať priamo pri odbere – pH, teplota vody a vodivosť.

Terén v okolí vrtov bol nepokosený a ťažko prístupný, čo môže v budúcnosti spôsobiť, že vrty bude problém lokalizovať.

I. Použité podklady

1. IP 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08.10. 2007 v platnom znení (ďalej len integrované povolenie)
2. Rozhodnutie o udelení opatrení na nápravu č. 9571/37/2019-49084/Faš zo dňa 30.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2020
3. Skládka odpadov Cunín – Monitorovanie kvality podzemnej vody v oblasti skládky v rokoch 2005 - 2020, august 2020, vypracované firmou AQUA-GEO, s.r.o. na základe objednávky SIŽP

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č. 1 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš

Zabezpečiť pravidelný odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd, pretože priesaková kvapalina z prevádzky preteká zo zbernej nádrže prevádzky do melioračného kanála, ktorý následne vteká do Unínskeho potoka.

2. Opatrenie č. 2 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš

Zabezpečiť zastavenie vypúšťania priesakovej kvapaliny cez melioračný kanál do Unínskeho potoka.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil zastavenie vypúšťania priesakovej kvapaliny.

3. Opatrenie č. 3 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš

Zabezpečiť vypracovanie návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ do stanoveného termínu nenavrhoval opatrenia na zníženie kontaminácie pôdy a podzemných vôd s časovým harmonogramom plnenia opatrení.

4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,

4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.

Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz nadmerného množstva priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

5. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,

5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou, v zmysle platných právnych predpisov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ (po zmene prevádzkovateľa SIŽP známy ako ROTAVELE s.r.o., ktorá si neplní povinnosti prevádzkovateľa) nevykonával monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou za roky 2018, 2019. SIŽP má od prevádzkovateľa posledný monitoring za rok 2017, ktorý bol doručený dňa 2.2.2018.

Pre komplexné posúdenie a riziko znečistenia SIŽP zabezpečila odber vzoriek z monitorovacieho systému skládky a z akumuláčnej nádrže a vypracovanie správy z monitorovania s posúdením znečistenia - Skládka odpadov Cunín – Monitorovanie kvality podzemnej vody v oblasti skládky v rokoch 2005 - 2020, august 2020, vypracovaná firmou AQUA-GEO, s.r.o., z monitorovacích vrtov K-11, K-12, K-13 a z akumuláčnej nádrže skládky odpadov pre parametre: pH, vodivosť, CHSK_{Cr}, Cl⁻, SO₄, F, NH₄⁺, NEL-IČ, B a TOC, ktoré sú pre znečistenie územia preukazné.

V roku 2019 dala SIŽP vypracovať monitorovaciu správu - *Skládka odpadov Cunín – Monitorovanie kvality podzemnej vody v okolí skládky a jej zhodnotenie, júl 2019*, vypracovanú firmou AQUA-GEO, s.r.o., z monitorovacích vrtov K-11, K-12, K-13 a z akumuláčnej nádrže skládky odpadov pre parametre: pH, vodivosť, CHSK_{Cr}, Cl⁻, SO₄, F, NH₄⁺, NEL-IČ, B a TOC.

Mesto Gbely dalo vypracovať monitorovaciu správu - *Zhodnotenie znečistenia podzemnej a povrchovej vody za obdobie máj 2019 v časti katastrálneho územia mesta Gbely vplyvom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný*, vypracované firmou NMC spol. s r.o. Počas monitoringu boli odobraté vzorky podzemnej vody z piatich odberných objektov (vrty K-11, K-12, K-13, skružové studne: STUDŇA-1 a STUDŇA-2). Vrty sú súčasťou

monitorovacieho systému podzemných vôd skládky odpadov Cunín a skružové studne sú súčasťou motocrossového areálu MX Gbely (vedľajší pozemok susediaci so skládkou).

6. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Nakoľko je prevádzkovateľ nečinný, nezabezpečil opatrenia súvisiace so záverom výsledkom monitoringu skládky.

7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.9.

Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému okresnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ do 31. januára nasledujúceho roka za roky 2018, 2019 neohlásil výsledky monitoringu SIŽP.

8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Teleso skládky v niektorých častiach plot prevažilo, čím oplotenie neplní svoju funkciu. V niektorých častiach prevádzky sa oplotenie ani nenachádza. Teleso skládky je v niektorých častiach zosunuté na okolité pozemky. Prevádzkovateľ tiež neoznámil SIŽP znečistenie niektorých ukazovateľov v podzemných vodách.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

1. Opatrenie č. 1 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš
2. Opatrenie č. 2 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš
3. Opatrenie č. 3 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš
4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.
5. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.
6. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8.

7. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.9.
8. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia a rozhodnutím o uložení opatrení na nápravu č. 9571/37/2019-49084/Faš zo dňa 30.12.2019.

V závere monitorovacej správy vypracovanej firmou AQUA-GEO, s.r.o., na základe objednávky SIŽP bolo zistené:

Výsledky monitorovania podzemnej a priesakovej vody z vrtov K-11, K-12 a K-13 a z nádrže priesakovej vody na skládke Cunín vykazujú v takmer všetkých ukazovateľoch vo všetkých odberných miestach vyššie hodnoty koncentrácií ako sú medzné hodnoty v Smernici č. 2015 č. 1/2015–7. Výnimkou sú hodnoty v ukazovateli NEL-IC, ktoré vo vrtoch aj v priesakovej kvapaline boli namerané pod medzou stanovenia danej analytickej metódy a hodnoty v ukazovateli fluoridy.

Priesakové kvapaliny

Prekročené Intervenčné kritérium (IT), čo je podľa Smernice č. 2015 č. 1/2015–7 kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia, bolo namerané v ukazovateľoch konduktivity, TOC, CHSK, NH_4^+ a chloridy v drenážnej nádrži. Priesakové kvapaliny obsahujú aj vysokú koncentráciu síranov. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme postupovať podľa Smernice č. 2015 1/2015–7, tzn. vykonať podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia.

Podzemné vody

Vzorky podzemnej vody z monitorovacích vrtov poukazujú na vysoké obsahy rozpustených látok (vysoká vodivosť) a síranov, resp. zvýšené koncentrácie organických látok (skupinový ukazovateľ TOC vo vrte K-12 a K-13). V porovnaní s referenčným vrtom K-12 oba indikačné vrty vykazujú hodnoty zvýšené alebo znížené. V referenčnom vrte boli namerané hodnoty prekračujúce medzné hodnoty IT v ukazovateľoch TOC a CHSK a hodnota ID bola prekročená v ukazovateľoch konduktivity a chloridy. Navrhujeme postupovať podľa Smernice č. 2015 1/2015–7, tzn. vykonať podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia.

V referenčnom vrte K-12 bola zistená prítomnosť bóru B ako indikátora znečistenia podzemnej vody antropogénnou činnosťou, čo pravdepodobne znamená priesak kvapalín zo skládky do širšieho okolia. Navrhujeme preto určiť, resp. vybudovať nový vrt ako referenčný.

Upozorňujeme na nedostatočnú úpravu vrtov v okolí skládky, terén je nepokosený, a ťažko prístupný. Drenážna nádrž je plná priesakovej kvapaliny a hrozí jej preliatie a ohrozenie podzemných vôd.

Treba skonštatovať, že podzemná voda vo všetkých monitorovacích vrtoch K-11, K-12 a K-13 je silne sekundárne ovplyvnená, čo vyplýva z ich tesnej pozície vedľa skládky. Dochádza tu k presakovaniu skládkovej priesakovej kvapaliny do monitorovacích objektov.

Je badateľná korelácia s koncentráciami chloridov, síranov, CHSK-Cr a konduktivity v priesakovej kvapaline a v podzemnej vode vo všetkých monitorovacích vrtoch.

Na základe výsledkov monitoringu skládky odpadov Cunín navrhujeme realizovať komplexný monitoring podzemných vôd v okolí skládky, rozšíriť a dobudovať monitorovaciu sieť vrtov to znamená rozšíriť počet odberných miest s cieľom lepšie posúdiť vplyv skládky na sledované územie a zo získaných výsledkov vyhodnotiť potrebu ďalších krokov.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ nevykonával opatrenia na nápravu udelené v rozhodnutí č. 9571/37/2019-49084/Faš zo dňa 30.12.2019.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil zastavenie vypúšťania priesakovej kvapaliny cez melioračný kanál do Unínskeho potoka.
- Prevádzkovateľ nenavrhoval opatrenia na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny s časovým harmonogramom plnenia opatrení.
- Prevádzkovateľ nevykonával monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou za roky 2018 a 2019.
- Prevádzkovateľ nezaslal výsledky z monitoringu za roky 2018 a 2019 na SIŽP.
- Prevádzkovateľ neinformoval správny orgán o zosunutí telesa skládky na okolité pozemky a nenavrhoval spôsob riešenia a odstránenia tohto stavu.


Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

Vzhľadom na zistene nedostatky má SIŽP dôvodné podozrenie, že prevádzkovateľ, ktorý je „schránkovou firmou“ a nekomunikuje s SIŽP, svojim konaním v rozpore so zákonom o IPKZ vydal životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody, tzn. dopustil sa trestného činu podľa § 301 ods. 1 trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v platnom znení a z tohto dôvodu inšpekcia vec odstúpi podľa § 3 ods. 2 trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. v platnom znení orgánom činným v trestnom konaní.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

.....


Ing. Marta Škrabáková

.....




Číslo: 6889/37/2020-43888/2020

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 13/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 406
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk

Inšpektor:	Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón:	02 582 82 441
Elektronická adresa:	marta.skrabakova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	Obvodné oddelenie policajného zboru Brodské
Adresa:	Vajanského 999, 908 85 Brodské
Telefón:	034/6591377

Organizácia:	ALS Slovakia, s.r.o.
Adresa:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Telefón: 0903 218 422

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ROTAVELE s.r.o.
Adresa sídla: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 36 227 200
Kontrola oznámená: 13.7.2020 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Cunín – skládka TKO
Adresa prevádzky: 908 45 Kopčany
Variabilný symbol: 370490104
Integrované povolenie: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané: 8.10.2007
Právoplatné: 30.10.2007
Projektovaná kapacita: 100 000 t

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 7.9.2019 – 11.7.2019
Posledná kontrola: 18.3.2019 – 30.9.2019
Kontrolované obdobie: 12.7.2019 – 15.7.2020
Opatrenia vyplynuli z EK č.: 10/2019/P
Začatie kontroly: 15.7.2020
Prvé miestne zisťovanie: 15.7.2020
Vypracovanie správy: 16.11.2020
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
Vypracovanie dodatku: -
Doručenie dodatku: -
Vyprac. neopodstatnenosti: -
Doruč. neopodstatnenosti: -
Prerokovanie správy: 17.12.2020

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

Nedodržané v časti

Nedodržané

1. **Opatrenie č. 1 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš**
2. **Opatrenie č. 2 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš**
3. **Opatrenie č. 3 rozhodnutia č. 9571/37/2019-49084/Faš**
4. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.**
5. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.**
6. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8.**
7. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.9.**
8. **Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10.**

Nie je možné vyhodnotiť

H. Záver

Prevádzkovateľ sa na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly č. 10/2019/P nedostavil. SIŽP zaslala prevádzkovateľovi správu o environmentálnej kontrole a výzvu na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly č. 13/2020/P, ako úradný list - doručenie do vlastných rúk dňa 19.11.2020, s uplynutím úložnej lehoty dňa 5.12.2020.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ nevykonával opatrenia na nápravu udelené v rozhodnutí č. 9571/37/2019-49084/Faš zo dňa 30.12.2019.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ nezabezpečil zastavenie vypúšťania priesakovej kvapaliny cez melioračný kanál do Unínskeho potoka.
- Prevádzkovateľ nenavrhoval opatrenia na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny s časovým harmonogramom plnenia opatrení.
- Prevádzkovateľ nevykonával monitoring podzemných vôd a priesakových kvapalín akreditovanou organizáciou za roky 2018 a 2019.
- Prevádzkovateľ nezaslal výsledky z monitoringu za roky 2018 a 2019 na SIŽP.
- Prevádzkovateľ neinformoval správny orgán o zosunutí telesa skládky na okolité pozemky a nenavrhoval spôsob riešenia a odstránenia tohto stavu.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

Vzhľadom na zistené nedostatky má SIŽP dôvodné podozrenie, že prevádzkovateľ, ktorý je „schránkovou firmou“ a nekomunikuje s SIŽP, svojim konaním v rozpore so zákonom o IPKZ vydal životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody, tzn. dopustil sa trestného činu podľa § 301 ods. 1 trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v platnom znení a z tohto dôvodu inšpekcia vec odstúpi podľa § 3 ods. 2 trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. v platnom znení orgánom činným v trestnom konaní.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová


.....

Ing. Marta Škrabáková


.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie:

Áno