



Číslo: 7159/57/2020-28038/2020

## **ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY**

**č. 14/2020/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	<b>§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna</b>
Podnet:	<b>Áno, P-124/2020</b>
Výsledok:	<b>§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta</b>
Odstúpené:	<b>Nie</b>
Komu:	-

### **B. Orgán štátneho dozoru**

Inšpektor:	Ing. Natália Antalíková	Číslo preukazu: 594
	Ing. Juraj Berák	Číslo preukazu: 462
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	natalia.antalikova@sizp.sk	

### **C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR:	CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.	
Adresa sídla:	Štúrova 101, 059 21 Svit	
IČO:	31 719 724	
Kontrola oznámená:	03.07.2020	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Robert Šimo	Funkcia: manažér ochrany ŽP
Telefón:	052/715 1111-2	
Elektronická adresa:	simo.r@chemosvit.sk	

**D. Prevádzka**

Názov podľa IP: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.- Potlačové prevádzky  
Adresa prevádzky: Štúrova 101, 059 21 Svit  
Variabilný symbol: 570970106  
Integrované povolenie: 2372-4889/2007/Haj/570970106  
Vydané: 15.2.2007  
Právoplatné: 22.2.2007  
Projektovaná kapacita: 19 410 ton potlačených fólií za rok  
Kategória:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

**E. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 17.07.2015 – 11.05.2018  
Posledná kontrola: 11.05.2018 – 20.06.2018  
Kontrolované obdobie: 12.05.2018 – 13.07.2020  
Začatie kontroly: 13.07.2020  
Prvé miestne zisťovanie: 13.07.2020  
Vypracovanie správy: 11.08.2020  
Doručenie správy: 21.08.2020  
Vypracovanie dodatku: -  
Doručenie dodatku: -  
Vyprac. neopodstatnenosti: -  
Doruč. neopodstatnenosti: -  
Prerokovanie správy: 03.09.2020

**F. Prílohy zápisnice**

Nie

**G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky**

Dodržané 8/9  
Nedodržané v časti 0/9  
Nedodržané 1/9  
Nie je možné vyhodnotiť 0/9

Na základe správy o environmentálnej kontrole č. 14/2020/P IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovnú podmienku integrovaného povolenia:

**Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia** v znení cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom TPP a TOO „Výroba flexibilných fólií – odd. 155 – Flexotlač“, (i. č. 155/2019) schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 10222/57/2019-4740/2020/570970106/Z28 zo dňa 13.02.2020,
- so súborom TPP a TOO „Výroba flexibilných fólií – odd. 178 – Hĺbkotlač“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8495-3502/2017/Val/570970106/Z23 zo dňa 13.03.2017,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“,

tým, že prevádzkovateľ nevykonával činnosti v prevádzke v súlade so súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím č. 8495-3502/2017/Val/570970106/Z23 zo dňa 13.03.2017, pretože na základe údajov uvedených v prevádzkovom denníku:

- dňa 18.06.2020 prevádzkovateľ prevádzkoval čistiace zariadenie RTO ENVITHERM 100/5 pri teplotách nižších ako je predpísaná minimálna teplota 750 °C,
- v dňoch 19. až 28.06.2020 prevádzkovateľ odvádzal odpadové plyny do ovzdušia z prevádzky Hĺbkotlač bez čistenia, nakoľko čistiace zariadenie RTO ENVITHERM 100/5 bolo v uvedených dňoch mimo prevádzky,

**čo je v rozpore s podmienkou č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia.**

#### **H. Záver**

Na základe zistených skutočností Inšpekcia podľa § 35 ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

#### **I. Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Natália Antalíková

.....

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: Áno/Nie

Odmietnutie podpísania zápisnice: Áno/Nie

Zástupca:

Funkcia:

.....

Zástupca:

Funkcia:

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

Zápisnicu prevzal: