

Číslo: 6527-20812/2021/Buč/371770106
Dátum: 16.6.2021

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 25/2021/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona o IPKZ - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – Pokuta
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ – Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Kristína Bučková	Číslo preukazu: 576
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	kristina.buckova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Alexandra Benková	Číslo preukazu: 362
Telefón:	037 656 06 25	
Elektronická adresa:	alexandra.benkova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	TEKRO Nitra, s.r.o.	
Adresa sídla:	Párovské Háje, 949 01 Nitra	
IČO:	36 555 436	
Kontrola oznámená:	26.4.2021	Spôsob: elektronicky
Zástupca:	Ing. František Valášek	Funkcia: konateľ
Telefón:	0905 603 082	
Elektronická adresa:	f.valasek@tekro.sk	
Zástupca:	Ing. Marek Tomáš	Funkcia: vedúci farmy
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	m.tomas@tekro.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa
Adresa prevádzky:	Veľký Ďur
Variabilný symbol:	371770106
Integrované povolenie:	4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	20.6.2006
Právoplatné:	3.8.2006
Projektovaná kapacita:	13 842 ks ošípaných
Kategória:	6.6. b) Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg c) 750 ks prasníc

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	12.5.2017 – 25.6.2020
Posledná kontrola:	22.6.2020 – 7.9.2020
Kontrolované obdobie:	26.6.2020 – 28.4.2021
Začatie kontroly:	28.4.2021
Prvé miestne zisťovanie:	28.4.2021
Vypracovanie správy:	11.6.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 48
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola v prevádzke „**Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa**“ (ďalej len „prevádzka“) bola vykonaná v súlade s § 34 ods. 9 zákona

o IPKZ na základe podnetu *Výskumného ústavu vodného hospodárstva* (ďalej len „VÚVH“) týkajúceho sa zhoršeného stavu kvality podzemných vôd v lokalite Veľký Ďur, ktorým VÚVH postupuje zistené skutočnosti Inšpekcii. Uvedený podnet bol na Inšpekciu doručený dňa 26.4.2021 a je evidovaný pod č. 39. Inšpekcia následne vykonala dňa 28.4.2021 miestnu obhliadku prevádzky vo vzťahu k obsahu podaného podnetu, ako aj mimoriadnu environmentálnu kontrolu zameranú na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106 zo dňa 20.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.8.2006. Pre účely mimoriadnej kontroly boli vybrané podmienky z oblasti ochrany vôd. Kontrola bola vykonaná v súčinnosti s Odborom Inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia dňa 28.4.2021 vykonala v prevádzke kontrolu spojenú s miestnou obhliadkou, prevádzkovateľ bol o nej vopred elektronicky informovaný. Počas kontroly prebiehal v prevádzke intenzívny chov ošípaných, pričom prevádzkovateľ poskytol Inšpekcii údaje o stave ošípaných k 31.3.2021 a tie boli nasledovné: 4 922 ks ošípaných v predvýkrme (do 30 kg), 5 094 ks ošípaných vo výkrme (30-110 kg), 832 ks prasníc spolu s ciciakmi. Z predložených údajov je zrejmé, že projektovaná kapacita prevádzky bola dodržaná.

Použité podklady

1. Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4025/OIPK-1159/06-Mz/371770106 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Kúpna zmluva o predaji nehnuteľností (pozemkov a stavieb) uzatvorená so spoločnosťou Liaharenský podnik Nitra a.s., zo dňa 20.9.2010 – predložená pri predchádzajúcej kontrole a uložená v spise č. 6600/2020
3. Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) schválený rozhodnutím č. 10258/601-12604/326/2010/Tur zo dňa 23.4.2010 – predložené pri predchádzajúcej kontrole a uložené v spise č. 6600/2020
4. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. zo dňa 28.6.2017 – predložená pri predchádzajúcej kontrole a uložená v spise č. 6600/2020
5. Certifikát Ing. Miroslava Kňazského č. 51/16/III na nedeštruktívne skúšanie netesností – predložený pri predchádzajúcej kontrole a uložený v spise č. 6600/2020
6. Protokol zo skúšky tesností č. 17/12//18/01 – objekt č. 21 – predložený pri predchádzajúcej kontrole a uložený v spise č. 6600/2020
7. Zápis z kontroly vykonanej dňa 28.4.2021 v spoločnosti TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, prevádzka farma ošípaných Veľký Ďur č. 7118/326/2021-19299/2021 zo dňa 2.6.2021

Predložené e-mailom:

8. Zmluva o odbere hnojovice do Bioplynovej stanice (ďalej len „BPS“) Veľký Ďur uzatvorená so spoločnosťou Liaharenský podnik Nitra a.s., zo dňa 10.1.2012
9. Nájomná zmluva o nájme polyetylénovej nádrže na hnojovicu zo dňa 1.1.2015
10. Protokol o skúške vzorky vody z jedálne č. 47745/2020 zo dňa 24.8.2020

11. Záverečná správa geologickej úlohy „Veľký Ďur - monitoring podzemných vôd na vrtoch MVD-1 a MVD-2 – TEKRO s.r.o. Nitra“,
12. Protokol o skúške vzorky vody z vrtov MVD-1 a MVD-2 č. 21/09394 zo dňa 26.5.2021
13. Faktúra za vývoz splaškov na ČOV zo dňa 13.8.2020.

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.6.:

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia zistila, že prevádzkovateľ zaobchádzal so znečisťujúcimi látkami v rozpore s havarijným plánom, schváleným rozhodnutím č. 10258/601-12604/326/2010/Tur, zo dňa 23.4.2010, keďže v havarijnom pláne bolo uvedené:

- že hnojovicové hospodárstvo prevádzky ide výkalovou kanalizáciou do prečerpávacích žump na separátory hnojovice a ďalej je odkanalizované do oceľových smaltovaných jednoplášťových nádrží, ktoré sú po naplnení prečerpávané do polyetylénovej zemnej nádrže;
- že manipulácia s hnojovicou v rámci prevádzky končí v zberných žumpách, ďalej s ňou nakladá spoločnosť Liaharenský podnik Nitra, a.s.

V havarijnom pláne bolo ďalej uvedené, že splaškové odpadové vody sa vyvážajú na ČOV ZVS a.s. Levice. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Inšpekcii kúpnu zmluvu zo dňa 20.9.2010, ktorou spoločnosti Liaharenský podnik Nitra, a.s. predal pozemky par. č. 177/53; 177/54; 177/55 aj pozemky par. č. 177/40; 177/41; 177/43; 177/44 so stavbami na nich umiestnenými a vyšpecifikovanými v zmluve. Na pozemku par. č. 177/53 sa nachádza 6 ks skladovacích nádrží z bývalej ČOV a prečerpávací nádrž č. 46, avšak táto nie je zmluvou vyšpecifikovaná. Na pozemku par. č. 177/55 sa nachádza prečerpávací nádrž č. 64, avšak táto tiež nie je v predmetnej zmluve spomínaná. Prevádzkovateľ ďalej predložil nájomnú zmluvu zo dňa 1.1.2015 pre polyetylénovú nádrž na hnojovicu na pozemku par. č. 177/52 o jej užívaní spoločnosťou Liaharenský podnik Nitra, a.s. Prevádzkovateľ tiež predložil zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. zo dňa 28.6.2017 na odvoz splaškových odpadových vôd v množstve 40 m³ ročne vlastným vozidlom na ČOV Nitra. Prevádzkovateľ predložil zmluvu o odbere hnojovice do BPS Veľký Ďur uzatvorenú so spoločnosťou Liaharenský podnik Nitra, a.s. zo dňa 10.1.2012. Zo všetkých informácií zistených z predložených dokladov a z vyjadrenia prevádzkovateľa vyplýva, že havarijný plán je neaktuálny, keďže v prevádzke sa zmenil spôsob zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ bol povinný pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami aktualizovať havarijný plán v zmysle § 4 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z.“), a predložiť ho Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor Inšpekcie ochrany vôd na schválenie, avšak prevádzkovateľ tieto povinnosti nesplnil.

2. Podmienka II.A.19.:

Skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Areál prevádzky susedí s areálom Bioplynovej stanice Veľký Ďur vo vlastníctve spoločnosti Liaharenský podnik Nitra, a.s.. Prevádzkovateľ predal časť svojho areálu vyššie uvedenej spoločnosti na základe zmluvy zo dňa 20.9.2010. Medzi odpredanými nehnuteľnosťami je pozemok par. č. 177/53, kde sa nachádzajú objekty skladovacích nádrží bývalej ČOV – 6 ks a prečerpávací nádrž č. 46 a aj pozemok par. č. 177/55 kde sa nachádza prečerpávací nádrž č. 64. Prevádzka nedisponuje vlastnými skladovacími nádržami ani záchytnými vanami znečisťujúcich látok.

3. Podmienka II.A.12.:

Zabezpečiť, aby všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Vo vnútorných priestoroch chovných hál sa nakladá so znečisťujúcou látkou - hnojovicou tak, že táto sa prepádom cez rošty dostáva do podzemnej hnojovícovej kanalizácie, ktorá vedie samospádom do jednej z prečerpávacích nádrží, avšak tieto nie sú vo vlastníctve prevádzkovateľa, ale spoločnosti Liaharenský podnik Nitra, a.s. Na vonkajších manipulačných plochách nedochádza k zaobchádzaniu s hnojovicou. Prevádzkovateľ v súčasnosti využíva uzamykateľný Sklad znečisťujúcich látok, v ktorom sa nachádzali len obaly z liečiv, podlaha skladu nebola znečistená.

4. Podmienka II.A.21.:

Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov - pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky; každých desať rokov pri škodlivých látkach (silážne šľavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky) okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru; po ich rekonštrukcii alebo oprave; pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podľa zmluvy zo dňa 20.9.2010, predal pozemok par. č. 177/53 kde sa nachádza prečerpávací nádrž č. 46 a pozemok par. č. 177/55 kde sa nachádza prečerpávací nádrž č. 64. Samotné prečerpávacie nádrže nie sú vo vyššie uvedenej zmluve jednoznačne určené ako predmet predaja. No na základe vyjadrenia oboch prevádzkovateľov, možno konštatovať, že prečerpávacie nádrže využíva spoločnosť Liaharenský podnik Nitra, a.s., a teda prevádzka farmy ošípaných nemá vlastné skladovacie nádrže ani záchytné vane znečisťujúcich látok. V areály prevádzky sa nachádza žumpa na splaškové odpadové vody z administratívnej budovy – objekt č. 21. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol z vykonanej tesnostnej skúšky tejto žumpy

č. 17/12//18/01, ktorý preukazuje, že žumpa je vodotesná. V prevádzke je zriadená podzemná hnojovicová kanalizácia. Podľa nákresu poskytnutého prevádzkovateľom, kanalizácia smeruje od vyššie položených chovných hál k spodným a ústi do prečerpávacích nádrží č. 46 a č. 64, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Liaharenský podnik Nitra, a.s. Prevádzkovateľ pri kontrole nepredložil žiaden doklad, ktorý by preukazoval tesnosť podzemných potrubných rozvodov hnojovícovej kanalizácie.

5. Podmienka II.A.22.:

Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nenachádzajú skladovacie nádrže znečisťujúcich látok, avšak v areály farmy je žumpa na splaškové odpadové vody, pre ktorú sa robila skúška tesnosti. Posledné skúšanie tesností žumpy pre administratívnu budovu, v ktorej sa zhromažďujú splaškové odpadové vody prebiehalo v termíne 14. – 16.12.2018, Ing. Miroslavom Kňazským. Ing. Miroslav Kňazský je držiteľom Certifikátu č. 51/16/III, s platnosťou od 22.2.2016 do 21.2.2021, podľa ktorého bol v období vykonania tesnostných skúšok odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúšanie netesností.

6. Podmienka II.A.27.:

Skladovacie nádrže znečisťujúcich látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

V prevádzke sa nenachádzajú skladovacie nádrže znečisťujúcich látok. Dve otvorené, betónové prečerpávacie nádrže č. 46 a č. 64, do ktorých je zaústená hnojovicová kanalizácia sú na pozemkoch par. č. 177/53 a 177/55. Tieto pozemky sú v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 20.9.2010 vo vlastníctve spoločnosti Liaharenský podnik Nitra, a.s., pričom prevádzkovateľ sa vyjadril, že tejto spoločnosti patria aj predmetné nádrže.

7. Podmienka II.B.4:

Povoľuje sa vypúšťanie vôd z povrchového odtoku areálovou dažďovou kanalizáciou do vodného toku Dolnoďurský potok v r.km 2,482.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Posledná zberná šachta a následný výpusť dažďovej kanalizácie sú umiestnené mimo areálu farmy na poľnohospodárskych pozemkoch. Počas miestnej obhliadky si Inšpekcia okrem iného prezrela poslednú zbernú šachtu, kde prúdil jemný tok vody, hoci kanály v areály prevádzky boli suché. Zo šachty nasledoval výpusť kanalizácie do okolitej poľnohospodárskej krajiny pri remízke. Pri výpusť bol rozoraný terén, pričom v brázdach stála zakalená voda. V poľnohospodárskom teréne pri remízke nebol vodný tok s trvalým prietokom vody.

8. Podmienka II.B.7.:

Prevádzkovateľ musí mať vybudované zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok na všetkých 4 zberných šachtách dažďovej kanalizácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas miestnej obhliadky si Inšpekcia v rámci areálu prevádzky prešla kanály odvádzajúce dažďovú vodu a aj zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok, v šachtách kanalizácie. Rigoly kanalizácie boli vyčistené a suché, v šachtách boli železné mreže na zachytávanie plávajúcich látok.

9. Podmienka II.C.5.:

Kapacita skladovacej nádrže musí presahovať objem vyprodukovaného hospodárskeho hnojiva v čase, keď je jeho aplikácia do poľnohospodárskej pôdy zakázaná; to neplatí, ak sa preukáže, že množstvo presahujúce kapacitu bolo zlikvidované spôsobom, ktorý nepoškodil životné prostredie.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzka nedisponuje skladovacími nádržami na hnojovicu. Celková ročná produkcia hnojovice sa pomocou hnojovicovej kanalizácie a prečerpávacích nádrží odvádza do susednej bioplynovej stanice, v zmysle zmluvy o odbere hnojovice zo dňa 10.1.2012.

10. Podmienka II.C.11.:

V súlade s bodom C.8 sa určuje monitorovací systém a sledovanie kvality podzemných vôd:

Monitorovací systém pozostáva zo 4 vrtov. Existujúce 2 studne, ktoré sa v súčasnosti využívajú pre úžitkové účely a 2 nové monitorovacie vrty MVD-1 a MVD-2. Hĺbka vrtov je rôzna, v závislosti od výskytu I. horizontu podzemnej vody. V dolnej východnej, nižšie položenej časti areálu farmy t. j. v smere prúdenia pozemnej vody (vrt MVD - 2) je hĺbka vrtu 12 m, v hornej západnej časti t. j. v mieste vstupu podzemnej vody do areálu (tzv. tonový vrt MVD - 1) je hĺbka vrtu 17 m pod povrchom terénu.

Rozsah a spôsob monitorovania podzemných vôd je nasledovný: C.11.1 Z každého vrtu sa v jeden deň odoberie vzorka podzemnej vody (celkom 4 vzorky) na fyzikálno-chemickú a mikrobiologickú analýzu.

C.11.2 Odber vzoriek vykoná odborne spôsobilá osoba, analýzy vzoriek vykoná akreditované laboratóriu.

C.11.3 Z monitorovacích vrtov MVD-1 a MVD-2 sa vzorky odoberú prenosným ponorným čerpadlom po predchádzajúcom krátkom prečerpaní resp. v kombinácii špecializovanou odbernou nádobou pri nízkej výdatnosti vo vrte MVD-1, zo studní HDV-12 a HKVD-1 sa odoberú vzorky z najbližšieho výpustného miesta v blízkosti studní vo vodárňach.

C.11.4 Rozsah analýz vzoriek podzemnej vody je určený v súlade s prílohou č. 2, časť 2 vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu v platnom znení v minimálnom rozsahu.

C.11.5 Frekvencia odberu vzoriek vôd sa stanovuje 1 x ročne. V prípade zistenia vysokej koncentrácie jedného ukazovateľa, alebo mierneho prekročenia 2 a viacerých ukazovateľov je potrebné početnosť odberov zvýšiť na 2 - 4 x ročne, z toho 1 x ročne vykonať úplnú analýzu

v súlade s prílohou č. 1 vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu v platnom znení.

Zistený stav **Nedodržaná v časti C.11.1.**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol o skúške č. 47745/2020 zo dňa 24.8.2020. Vzorka vody bola odobratá z kohútika v jedálni z farmy Veľký Ďur, dňa 11.8.2020. Fyzikálno-chemická a mikrobiologická analýza vzorky bola spracovaná v rozsahu minimálneho rozboru určeného aktuálne platnou vyhláškou č. 247/2017 Z. z.. Z protokolu vyplýva, že odber bodovej vzorky bol akreditovaný a analýzu vzorky vykonalo skúšobné laboratórium EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. pracovisko Turčianske Teplice, ktoré bolo v tom čase držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-106. Prevádzkovateľ ďalej predložil správu „*Veľký Ďur - monitoring podzemných vôd na vrtoch MVD-1 a MVD-2 – TEKRO s.r.o. Nitra*“, ktorú preňho vypracoval zhotoviteľ GEO spol.s.r.o. Nitra. Prílohu správy tvorí protokol o skúške č. 21/09394 zo dňa 26.5.2021. Účelom monitoringu bolo overenie vzoriek podzemnej vody z vrtov HVD-1 a HVD-2 (v povolení označených ako MVD-1 a MVD-2) v rozsahu ukazovateľov vybraných podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýz rizika znečisteného územia. Odbery vzoriek boli realizované dňa 11.5.2021, t. z. po vykonaní miestnej obhliadky prevádzky Inšpekciou. Odber vzoriek v tomto prípade vykonala spoločnosť GEO spol. s.r.o. a vzorky analyzovalo laboratórium EL spol. s.r.o. akreditované podľa osvedčenia č. S-025. V predmetnej správe sa uvádza, že limitné hodnoty podzemnej vody vo vrte HVD-1 boli prekročené v ukazovateli amónne ióny a vo vrte HVD-2 v ukazovateľoch amónne ióny a $\text{CHSK}_{\text{Mn.}}$. V správe sa tiež píše, že vrt HVD-2 nie je v dobrom technickom stave a odporúča sa jeho opieskovanie a prečistenie, resp. náhrada za nový objekt.

Zo zistených informácií možno konštatovať, že v roku 2020 prevádzkovateľ nezabezpečil vykonanie monitoringu podzemných vôd zo 4 vrtov, ale len z dvoch, keďže chýbal monitoring podzemných vôd z vrtov HVD-1 a HVD-2 (v povolení označených ako MVD-1 a MVD-2). V roku 2021 prevádzkovateľ zabezpečil monitoring vôd z dvoch vrtov HVD-1 a HVD-2 (v povolení označených ako MVD-1 a MVD-2), no výber ukazovateľov nie je v súlade s podmienkami povolenia. Zo zvyšných dvoch studní HVD-12 a HKVD-1 prevádzkovateľ monitoring v roku 2021 nerealizoval.

11. Podmienka II.F.3.:

Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.

12. Podmienka II.F.4.:

Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia neohlásil Inšpekcii žiadnu haváriu ani mimoriadnu udalosť, a teda nevyhotovil v evidencii žiaden záznam.

13. Podmienka II.I.6.:

Prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné vyprázdňovanie a odvoz obsahu žump na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody, ktoré sú zhromažďované v žumpe v blízkosti administratívnej budovy, objekt č. 21. Inšpekcia si počas obhliadky prezrela túto žumpu a zistila, že do jej zaplnenia je dostatočná rezerva. Hladina v žumpe bola značne pod povrchom. Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., zo dňa 28.7.2017. Predmetom zmluvy je zneškodnenie splaškových odpadových vôd, ktoré prevádzkovateľ dovezie vlastným vozidlom na ČOV Nitra. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil faktúru za vývoz splaškov na ČOV zrealizovaný dodávateľom Bohušom Viskupom dňa 13.8.2020.

14. Podmienka II.I.7.:

Evidencia o vyprázdňovaní a odvoze obsahu žump sa bude viesť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o vyprázdňovaní žumpy na splaškové odpadové vody – objekt č. 21, prostredníctvom uchovávaní faktúr za vývoz.

J. Prílohy správy Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.12.
2. II.B.7.
3. II.I.6.

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.A.19.
2. II.A.22.
3. II.A.27.
4. II.B.4.
5. II.C.5.
6. II.F.3.
7. II.F.4.
8. II.I.7.

Nedodržané v časti

1. II.A.21.
2. II.C.11.1.

Nedodržaná

1. II.A.6.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou mimoriadnou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa **TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra** v prevádzke „**Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa**“, za kontrolované obdobie od 26.6.2020 do 28.4.2021 bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil:

- podmienku **II.A.6.**, tým že nedodržiaval ust. § 4 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z., keďže po zmene v rozsahu a v spôsobe zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, si nespĺnil povinnosť aktualizovať havarijný plán a predložiť ho Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor Inšpekcie ochrany vôd na schválenie;
- časť podmienky **II.A.21.**, tým že nepredložil žiaden doklad, ktorý by preukazoval tesnosť podzemných potrubných rozvodov hnojovícovej kanalizácie;
- podmienku **II.C.11. v časti II.C.11.1.**, tým že v roku 2020 prevádzkovateľ nezabezpečil odber podzemných vôd v jeden deň z každého monitorovacieho vrtu, ale len z dvoch vrtov HVD-12 a HKVD-1 a v roku 2021 taktiež nezabezpečil vykonanie odberu vzoriek podzemných vôd v jeden deň z každého monitorovacieho vrtu, ale len z dvoch vrtov HVD-1 a HVD-2, ktoré tvoria monitorovací systém.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v **§ 26 ods. 1 písm. a)** zákona o IPKZ, *t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v **§ 26 ods. 1 písm. b)** zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v **§ 37 ods. 1 písm. m)** zákona o IPKZ.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu podľa **§ 35 ods. 2 písm. a)** zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ bude zároveň písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu z dôvodu potreby opravy monitorovacieho vrtu HVD-2.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa **§ 35 ods. 2 písm. b)** v súlade s **§ 37 ods. 4** zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia vyzve prevádzkovateľa podľa **§ 35 ods. 2 písm. c)** zákona o IPKZ aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia z dôvodu jeho aktualizácie podľa súčasných pomerov v prevádzke, nakoľko v prevádzke došlo k zmene zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami vplyvom predaja pozemkov a stavieb.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 25/2021/P.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Kristína Bučková

Číslo preukazu: 576

.....

Ing. Alexandra Benková

Číslo preukazu: 362

.....