

Číslo: 8666/57/2019-6863/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 53/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru:

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 127
	Ing. Natália Antalíková	Číslo preukazu: 594
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-
Adresa:	-

Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **PAVEX s.r.o.**
Adresa sídla: **Topoľovka - hospodársky dvor, 067 45 Topoľovka**
IČO: 36 517 569
Kontrola oznámená: 25.09.2019 Spôsob: písomne, telefonicky
Zástupca: Ing. Julián Škerlík
Funkcia: konateľ spoločnosti
Telefón: 0908 989 265
Elektronická adresa: pavexsro@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných, Kamenica nad Cirochou – Stará bačoveň**
Adresa prevádzky: 067 83 Kamenica nad Cirochou
Variabilný symbol: 571330210
Integrované povolenie (IP): č. 3133-13528/2011/Mil/571330210
Vydané: 26.05.2011
Právoplatné: 06.07.2011
Projektová kapacita:
Projektovaná ustajňovacia kapacita prevádzky:
- Hala A (Prasnice – voľné ustajnenie) 900 ks
- Hala B (Pôrodnica a predvýkrm) 180 ks a 5 400 ks
- Hala C (Kančinec) 14 ks
- Hala D (Prasnice – voľné a individuálne ustajnenie) 600 ks
- Hala E (Pôrodnica) 288 ks
- Hala F (Prasničky – voľné a individuálne ustajnenie) 500 ks

Kategória: **6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg**

E. Časová os

Začatie kontroly: 29.06.2020
Kontrolované obdobie: 01.01.2017 – 29.06.2020
Prvé miestne zisťovanie: 29.06.2020
Vypracovanie správy: 18.08.2020
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 6
Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3133-13528/2011/Mil/571330210 zo dňa 26.05.2011 (ďalej len „integrované povolenie“). IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3133-13528/2011/Mil/571330210 zo dňa 26.05.2011
2. Protokoly o odbere a analýzy vody
3. Protokoly o skúškach vodotesnosti nádrží a rozvodov
4. Oznámenia o uskutočnených odberoch podzemných vôd, analýzy
5. Doklad o školení zamestnancov
6. Zmluva o vývoze hnojovice z fariem ošípaných
7. Doklady o zneškodnení splaškových odpadových vôd
8. Evidencia o revízii a čistení vzduchotechniky
9. Zmluva o zneškodňovaní vedľajších živočíšnych produktov
10. Evidencia ošípaných, používaných krmív, vitamínov a liečiv
11. Ďalšie podklady doložené ku kontrole

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

1) Kontrola podmienky č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami integrovaného povolenia dňa 26.06.2020, o čom vyhotovil záznam.

2) Kontrola podmienky č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.“

Zistený stav: **Dodržaná**Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky zamestnancami od 06.00 do 18.00 h, od 18.00 do 06.00 h a funkčným kamerovým systémom a haly sú napojené na alarmový bezpečnostný systém merania teploty.

3) Kontrola podmienky č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ môže pre napájanie zvierat odoberať vodu z vodného zdroja, ktorý pozostáva z 3 vŕtaných podzemných studní HV2, HV3 a HV4, za dodržania hodnôt uvedených v nasledovnej tabuľke č. 4.“

Tabuľka č. 4 Povolené hodnoty pre odber podzemných vôd

Studňa	Hĺbka vrtu (m)	$Q_{\max}$ (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹
HV2	10	1,60*	138,24
HV3	10	2,20**	190,08
HV4	10	2,20***	190,08

* pri znížení hladiny podzemnej vody o 1,0 m

** pri znížení hladiny podzemnej vody o 1,9 m

*** pri znížení hladiny podzemnej vody o 1,0 až 1,5m

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**Opis: **Áno**

studňa	hĺbka vrtu (m)	$Q_{\max}$ (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .mesiac ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	skutočná hodnota m ³ .rok ⁻¹	dodržaná/nedodržaná
HV2	10	1,60*	138,24	4 285,44	51 425,28	r. 2017 : 14 851	nie je možné vyhodnotiť
HV3	10	2,20**	190,08	918,17	11 018,04	r. 2018 : 17 360	
HV4	10	2,20***	190,08	918,17	11 018,04	r. 2019 : 21 164	

* pri znížení hladiny podzemnej vody o 1,0 m

** pri znížení hladiny podzemnej vody o 1,9 m

*** pri znížení hladiny podzemnej vody o 1,0 až 1,5m

Vzhľadom k tomu, že evidencia odberu je vedená pre všetky zdroje HV2, HV3 a HV4 jednotne, nie je možné uvedenú podmienku vyhodnotiť aj z dôvodu, že nebola meraná hladina podzemnej vody.

4) Kontrola podmienky č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a s použitými obalmi nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.“

Zistený stav: **Nedodržaná**Opis: **Áno**

Tabuľka č. 1 Žumpa a nádrže v prevádzke

Označenie, umiestnenie a určenie žumpy/nádrž	Objem žumpy/nádrže (m ³)	Zabezpečenie z hľadiska ŽP
otvorená, betónová zberná žumpa z objektov výrobných hál A, B, C, D, E, F	100	Vodonepriepustný betón
uzatvorená, betónová žumpa z objektov administratívnej budovy a váhy, bytu zoo-technika a jedálne	112,5	Vodonepriepustný betón
otvorená, oceľová, nadzemná nádrž	5 á 1 200 (jednoplášťová)	Dno nádrže je z vodonepriepustného betónu

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nemá vybudované záchytné nádrže pre jednoplášťové nadzemné nádrže (5 á 1 200 m³) na skladovanie znečisťujúcich látok (predtým uvádzaných ako nebezpečné látky) v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, podľa ktorého, jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži, čo je v rozpore s podmienkou č. A.6.1 časť II. integrovaného povolenia.

5) Kontrola podmienky č. A.6.4, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyvážanie a aplikáciu hnojovice z prevádzky ako hospodárskeho hnojiva, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (ďalej len „vyhláška MP SR č. 392/2004 Z. z.“), na poľnohospodárske pozemky zmluvných odberateľov a jej následné zapracovanie do pôdy, alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hnojovicu na zneškodnenie oprávnenej osobe na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na základe obchodnej zmluvy alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hnojovicu na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva alebo je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu hnojovice spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zmluvu o vývoze hnojovice z fariem ošípaných uzatvorenou s AGROLUK, s.r.o. Kamenica nad Cirochou a AGROKOMPLEX, spol. s r. o. Humenné zo dňa 03.03.2016. V roku 2017 vzniklo 10 947,81 t hnojovice, hnojenie 322 ha, množstvo dusíka 54,739 t/rok. V roku 2018 vzniklo 10 060,86 t hnojovice, hnojenie 296 ha, množstvo dusíka 50,304 t/rok, v roku 2018: Hlásenie (UKSUP) o odovzdaní hnojovice

spol. AGROKOMPLEX, s.r.o., Humenné v množstve 6 630 t na zhodnotenie v bioplynovej stanici.

6) Kontrola podmienky č. A.6.5, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Kapacita skladovacích nádrží na hnojovicu v prevádzke musí byť dostatočná. Všetky skladovacie nádrže na hnojovicu v prevádzke musia byť nepriepustné, musia byť vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a ich kapacita musí byť prispôbena skutočnej produkcii hnojovice v prevádzke. Kapacita skladovacích nádrží musí presahovať objem vyprodukovanej hnojovice v čase, keď je jej aplikácia do poľnohospodárskej pôdy zakázaná v zmysle ustanovení vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z.; to neplatí, ak sa preukáže, že množstvo presahujúce kapacitu bolo zlikvidované spôsobom, ktorý nepoškodil životné prostredie. Kapacita skladovacích nádrží pre hnojovicu v prevádzke musí byť zabezpečená pre šesťmesačnú produkciu v zmysle ustanovení vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2017 vyprodukoval 10 947,81 t hnojovice.

Prevádzkovateľ v roku 2018 vyprodukoval 14 808,36 t hnojovice, pričom skladovacia kapacita je 6 120 t. V roku 2018 bola 6 –mesačná produkcia 7 704 t, z čoho vyplýva, že skladovacia kapacita bola menšia o 1 584 t, čo je v rozpore s kontrolovanou podmienkou.

Údaj za rok 2019 nebol poskytnutý.

7) Kontrola podmienky č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústredované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil likvidáciu splaškových odpadových vôd vypúšťaných z administratívnej budovy a váhy, bytu zootechnika a jedálne, oprávnenou osobou Vodohospodárskou vodárenskou spoločnosťou a. s., Košice. Prevádzkovateľ preukázal IŽP Košice dokladmi zo dňa 04.10.2017, 18.12.2018, 22.02.2018, 07.03.2019 o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žumpy v súlade kontrolovanou podmienkou.

8) Kontrola podmienky č. C.2, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jedenkrát ročne revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonával revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách 2 x ročne v r. 2017, 2018 a 2019 o čom viedol prevádzkovú evidenciu.

9) Kontrola podmienky č. D.16 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať priebežne kontrolu úhynu ošípaných, ktorého zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté zvieratá okamžite uložiť do objektu Sklad kadáverov a úhyn oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďoval a skladoval odpad zaradený pod kat. č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám v Sklade kadáverov samostatne stojacom, murovanom, zastrešenom a uzamykateľnom objekte, nachádzajúcom sa pred vstupom do veľkovýkrmne.

Prevádzkovateľ predložil zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31101106, uzavretú so spol. ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina, ktorej predmetom je preprava a neškodné odstránenie materiálov kat. 2, kadávery.

10) Kontrola podmienky č. F.7, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný splaškové vody produkované v prevádzke a zachytávané v žumpe o objem 112,5 m³ vyvážať na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd na základe zmluvy s oprávnenou osobou.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil likvidáciu splaškových odpadových vôd vypúšťaných z administratívnej budovy a váhy, bytu zootechnika a jedálne, oprávnenou osobou Vodohospodárskou vodárenskou spoločnosťou a. s., Košice. Prevádzkovateľ preukázal IŽP Košice dokladmi zo dňa 04.10.2017, 18.12.2018, 22.02.2018, 07.03.2019 o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy v súlade kontrolovanou podmienkou.

11) Kontrola podmienky č. F.9, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontroly skladov, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu. Skúšku nádrží, záchytných vaní, rozvodov vykonávať jedenkrát za desať rokov od poslednej vykonanej skúšky, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Tabuľka č. 1 Žumpa a nádrže v prevádzke PAVEX, s.r.o. - Topoľovka – hospodársky dvor

Označenie, umiestnenie a určenie žumpy/nádrže		Objem žumpy/nádrže (m ³)	Zabezpečenie z hľadiska ŽP
1.	otvorená, betónová zberná žumpa z objektov výrobných hál A, B, C, D, E, F	100	Vodonepriepustný betón
2.	uzatvorená, betónová žumpa z objektov administratívnej budovy a váhy, bytu zoo-technika a jedálne	112,5	Vodonepriepustný betón
3.	otvorená, ocel'ová, nadzemná nádrž	5 a 1 200	Dno nádrže je z vodonepriepustného betónu

Prevádzkovateľ predložil k nádržiam:**k bodu 1.**

- protokol č. 144/RO/OP-18 zo dňa 14.03.2018 o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN EN 75 0905 v nadväznosti na STN EN 1508, prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 zo dňa 14.03.2018, zberná žumpa pri separátore - hospodársky dvor Kamenica nad Cirochou, betónová otvorená nádrž na močovku o objeme 100 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2021,

Skúšky tesnosti a vizuálne kontroly vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 0020/30/14/LTD.

k bodu 2.

- protokol č. 143/RO/OP-18 zo dňa 14.03.2018 o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN EN 75 0905 v nadväznosti na STN EN 1508, prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 zo dňa 14.03.2018, žumpa pre administratívnu budovu - hospodársky dvor Kamenica nad Cirochou, betónová otvorená nádrž na močovku o objeme 109,8 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2021.

Skúšky tesnosti a vizuálne kontroly vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 0020/30/14/LTD.

k bodu 3.

- protokol č. 142/RO/OP18 zo dňa 04.03.2018 o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415, nadzemná ocel'ová nádrž (vitkovická veža) č. 5 na močovku o objeme 1 200 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2023, vyhodnotenie zvarových spojov: vyhovujú,
- protokol č. 141/RO/OP18 zo dňa 05.03.2018 o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415, nadzemná ocel'ová nádrž (vitkovická veža) č. 4 na močovku o objeme 1 200 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2023, vyhodnotenie zvarových spojov: vyhovujú,
- protokol č. 140/RO/OP18 zo dňa 03.03.2018 o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415, nadzemná ocel'ová nádrž

- (vitkovická veža) č. 3 na močovku o objeme 1 200 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2023, vyhodnotenie zvarových spojov: vyhovujú,
- protokol č. 139/RO/OP18 zo dňa 02.03.2018 o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415, nadzemná oceľová nádrž (vitkovická veža) č. 2 na močovku o objeme 1 200 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2023, vyhodnotenie zvarových spojov: vyhovujú,
 - protokol , č. 139/RO/OP18 zo dňa 02.03.2018 o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415, č. 139/RO/OP18 zo dňa 02.03.2018, nadzemná oceľová nádrž (vitkovická veža) č. 1 na močovku o objeme 1 200 m³, nádrž vyhovuje, ďalšia kontrola 03/2023, vyhodnotenie zvarových spojov: vyhovujú, Skúšky tesnosti a vizuálne kontroly vykonal Tomáš Kristev, odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 0020/30/14/LTD.

Prevádzkovateľ predložil k rozvodom:

- protokol č. 33-OP/RO/17 zo dňa 13.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hlavné prírodné potrubie k žumpe na hnojovicu, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 21-OP/RO/17 zo dňa 10.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Prasnice – voľné ustajnenie – potrubie bloku 1 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 22-OP/RO/17-b zo dňa 10.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Prasnice – voľné ustajnenie – potrubie bloku 2 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 23-OP/RO/17-b zo dňa 10.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Prasnice – voľné ustajnenie – potrubie bloku 3 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 24-OP/RO/17-b zo dňa 11.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Pôrodnica a predvýkrm – potrubie bloku 1 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 25-OP/RO/17-b zo dňa 11.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Pôrodnica a predvýkrm – potrubie bloku 2 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 26-OP/RO/17-b zo dňa 11.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Pôrodnica a predvýkrm – potrubie bloku 3 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 27-OP/RO/17-b zo dňa 12.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala C –

- Kančinec – potrubie bloku – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 28-OP/RO/17-b zo dňa 12.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala D – Prasnice – voľné a individuálne ustajnenie - potrubie bloku 1– b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 29-OP/RO/17-b zo dňa 12.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala D – Prasnice – voľné a individuálne ustajnenie - potrubie bloku 2– b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 30-OP/RO/17-b zo dňa 13.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala E – Pôrodnica – potrubie bloku 1 - b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 31-OP/RO/17-b zo dňa 13.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala E – Pôrodnica – potrubie bloku 2 - b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 38-OP/RO/17 zo dňa 15.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, vypúšťacie potrubie medzi vežou 4 a vežou 5, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 36-OP/RO/17 zo dňa 14.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, vypúšťacie potrubie veža 3, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 34-OP/RO/17 zo dňa 14.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, vypúšťacie potrubie medzi vežou 1 a vežou 2, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 39-OP/RO/17 zo dňa 15.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, plniace potrubie záchytnej jímky manipulačnej plochy, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 35-OP/RO/17 zo dňa 14.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, vypúšťacie potrubie medzi vežou 2 a vežou 3, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 37-OP/RO/17 zo dňa 15.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, vypúšťacie potrubie - veža 4, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 40-OP/RO/17 zo dňa 16.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, potrubie

- separátora, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- protokol č. 31-OP/RO/17 zo dňa 13.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala E – Pôrodnica – potrubie bloku 2, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 30-OP/RO/17-b zo dňa 13.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala E – Pôrodnica – potrubie bloku 1, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 29-OP/RO/17 zo dňa 12.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala D – Prasnice – voľné a individuálne ustajnenie - potrubie bloku 2 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 28-OP/RO/17-b zo dňa 12.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala D – Prasnice – voľné a individuálne ustajnenie - potrubie bloku 1 b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 27-OP/RO/17 zo dňa 12.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala C – Kančinec – potrubie bloku, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 26-OP/RO/17 zo dňa 11.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Pôrodnica a predvýkrm – potrubie bloku 3, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 25-OP/RO/17 zo dňa 11.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Pôrodnica a predvýkrm – potrubie bloku 2, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 24-OP/RO/17 zo dňa 11.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Pôrodnica a predvýkrm – potrubie bloku 1, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 23-OP/RO/17 zo dňa 10.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Prasnice – voľné ustajnenie – potrubie bloku 3 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
 - protokol č. 22-OP/RO/17 zo dňa 10.03.2017 o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN EN 75 3415 a STN EN 65 0201, hala A – Prasnice – voľné ustajnenie – potrubie bloku 2 – b, prepravované médium hnojovica, vyhodnotenie skúšky: vyhovuje, skúšku tesnosti opakovať v 03/2020,
- ale nepredložil výsledky skúšky tesnosti rozvodov, ktoré mal opakovať v 03/2020.

12) Kontrola podmienky č. F.13, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný vybudovať pri existujúcich dvoch odberných miestach hnojovice (žumpa o objeme 100 m³ a spoločné odberné miesto z piatich nádrží na hnojovicu á 1 200 m³) manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a vykonať skúšky tesnosti manipulačných plôch v lehote do 30.11.2011.“

Zistený stav: **Nedržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ nevybudoval pri existujúcich dvoch odberných miestach hnojovice (žumpa o objeme 100 m³ a spoločné odberné miesto z piatich nádrží na hnojovicu á 1 200 m³) manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a vykonal skúšky tesnosti manipulačných plôch v lehote do 30.11.2011.

13) Kontrola podmienky č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie ošípaných vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ v roku 2017, 2018 a 2019 nevykonával odber vzoriek a nezabezpečil vykonanie analýzy jeden krát za polrok v každom kalendárnom roku v zmysle platnej Vyhlášky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. V roku 2017 vykonal odber a analýzu pitnej vody v 06/2017, v roku 2018 v 11/2018 a v roku 2019 v 03/2019.

14) Kontrola podmienky č. I.6.3, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie ošípaných viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a vyprodukovaných a uhynutých ošípaných.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a vyprodukovaných a uhynutých ošípaných. Evidencia bola predložená za rok 2017, 2018 a časť roku 2019.

15) Kontrola podmienky č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky

MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ zaslal na SHMÚ údaje a informácie za rok 2018 (25.01.2019), 2017 (25.02.2018), ktoré je povinný oznámiť do národného registra znečisťovania.

16) Kontrola podmienky č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice a na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 30.01.2018 ohlásenie o vzniku odpadov za rok 2017, dňa 18.01.2019 za rok 2018.

17) Kontrola podmienky č. I.7.3, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Nie

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 12/17

Nedodržané 4/17

Nie je možné vyhodnotiť 1/17

M. Záver – celkové zhodnotenie:

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1) Podmienku č. A.6.5, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Kapacita skladovacích nádrží na hnojovicu v prevádzke musí byť dostatočná. Všetky skladovacie nádrže na hnojovicu v prevádzke musia byť nepriepustné, musia byť vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a ich kapacita musí byť prispôbená skutočnej produkcii hnojovice v prevádzke. Kapacita skladovacích nádrží musí presahovať objem vyprodukovanej hnojovice v čase, keď je jej aplikácia do poľnohospodárskej pôdy zakázaná v zmysle ustanovení vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z.; to neplatí, ak sa preukáže, že množstvo presahujúce kapacitu bolo zlikvidované spôsobom, ktorý nepoškodil životné prostredie. Kapacita skladovacích nádrží pre hnojovicu v prevádzke musí byť zabezpečená pre šesťmesačnú produkciu v zmysle ustanovení vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z. z.“ tým, že prevádzkovateľ v roku 2018 vyprodukoval 14 808,36 t hnojovice, pričom skladovacia kapacita je 6 120 t. V roku 2018 bola 6 –mesačná produkcia 7 704 t, z čoho vyplýva, že skladovacia kapacita bola menšia o 1 584 t, čo je v rozpore s kontrolovanou podmienkou, pričom údaj za rok 2019 nebol poskytnutý.

2) Podmienku č. F.9, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontroly skladov, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu. Skúšku nádrží, záchytných vaní, rozvodov vykonávať jedenkrát za desať rokov od poslednej vykonanej skúšky, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.“ tým, že nepredložil skúšky tesnosti rozvodov hnojovice (znečisťujúca látka), ktoré mal vykonať v 03/2020.

3) Podmienku č. F.13, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný vybudovať pri existujúcich dvoch odberných miestach hnojovice (žumpa o objeme 100 m³ a spoločné odberné miesto z piatich nádrží na hnojovicu á 1 200 m³) manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a vykonať skúšky tesnosti manipulačných plôch v lehote do 30.11.2011.“ tým, že prevádzkovateľ nevybudoval pri existujúcich dvoch odberných miestach hnojovice (žumpa o objeme 100 m³ a spoločné odberné miesto z piatich nádrží na hnojovicu á 1 200 m³) manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a vykonal skúšky tesnosti manipulačných plôch v lehote do 30.11.2011.

4) Podmienku č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie ošípaných vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.“ tým, že prevádzkovateľ v roku 2017, 2018 a 2019 nevykonal odber vzoriek a nezabezpečil vykonanie analýzy

jeden krát za polrok v každom kalendárnom roku v zmysle platnej Vyhlášky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, ale v roku 2017 vykonal odber a analýzu pitnej vody iba v 06/2017, v roku 2018 iba v 11/2018 a v roku 2019 iba v 03/2019.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože došlo k zmene právnych predpisov a je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení.

Správu o environmentálnej kontrole vypracovala Ing. Eva Milistenferová

N. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Eva Milistenferová

.....

inšpektor

Ing. Natália Antalíková

.....

inšpektor