



Číslo: 9085-33579/47-1/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 33/2021/Beň/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor OIPK: Mgr. Branislav Beňovič

Číslo preukazu: 348

Telefón: 048 471 96 54

Elektronická adresa: branislav.benovic@sizp.sk

Inšpektor OIOH: Ing. Mária Petrová

Číslo preukazu: 246

Telefón: 048 471 96 50

Elektronická adresa: maria.petrova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: AGRORIS, s. r. o.

Adresa sídla: Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 31 607 969

Kontrola oznámená:	3.8.2021	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Bc. Erik Meszáros	
Funkcia:	riaditeľ správy majetku a splnomocnený zástupca	
Telefón:	0903 550 952	
Elektronická adresa:	meszaros@agroris.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	„Farma ošípaných Kružno“
Adresa prevádzky:	Kružno
Variabilný symbol:	470280306
Integrované povolenie:	č. 14 252 – 3529/2007/Pet/470280306
Vydané:	15.5.2007
Právoplatné:	19.6.2007
Projektovaná kapacita:	7000 ks ošípaných

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	21.3.2018 – 18.9.2019
Posledná kontrola:	18.9.2019
Kontrolované obdobie:	4.8.2021 – 25.6.2021
Začatie kontroly:	4.8.2021
Prvé miestne zisťovanie:	4.8.2021
Vypracovanie správy:	9.9.2021
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonalé úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:			

G. Zameranie kontroly - opis

Kontrola je podľa § 34 os. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia. Inšpekcia v zmysle § 36 ods. 1 v sprievode poverených zamestnancov vykonala kontrolu kontrolovaného subjektu, nahliadla do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov na zdokumentovanie stavu veci na mieste.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená do kategórie činnosti:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo c) 750 kusov prasníc

Prevádzka je delená podľa objektovej sústavy. V odchovni sú prasničky umiestnené po 15 kusov v skupinových kotercoch. V čakárni sú prasnice umiestnené po 6 ks v skupinových kotercoch. V odchovni sú ciciaky umiestnené maximálne po 21 kusov v skupinových kotercoch. Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože. Hnojovica je z jednotlivých ustajňovacích miest odvádzaná šnekovými dopravníkmi zabudovanými v podlahách v istých úsekoch. Po vyhrnutí týmito zariadeniami na hranicu haly je dopravnými čerpadlami potrubným systémom hnojovica vedená podtlakom do dvoch zberných nádrží. Tieto nádrže sú vybavené dvojplášťovou izoláciou a miešadlami. Medzi týmito nádržami sa nachádza menšia prečerpávacia (manipulačná nádrž), ktorá slúži na prečerpávanie z veľkých nádrží do autocisterien. V súčasnej dobe je v prevádzke aj mokrý brod a umývanie kolies automobilov.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien
2. Splnomocnenie pre Bc. Erik Meszáros
3. Prevádzkový denník (evidencia vývozu močoviny, evidencia porúch el. energie, evidencia porúch nádrží na hnojovicu, evidencia havárií, evidencia a harmonogram údržby chovných hál)
4. Zmluva medzi prevádzkovateľom a obcou Čerenčany o zabezpečení čistenia splaškových a likvidácii žumpových vôd
5. Faktúry od StVPS
6. Protokol o lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole Vítkovických veží na močovku č. 1 a č. 2 a prečerpávacej nádrže.

J. Kontrolné zistenia

Časť II. Podmienky povolenia, A. Záväzné podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

Bod: 2.1

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.

Zistený stav	Dodržané
Opis	Áno

Prevádzkovateľ má zabezpečenú stálu kontrolu prevádzky počas dňa zamestnancami a v nočných hodinách strážnou službou. Areál spoločnosti je oplotený a uzamknutý, čím je zabezpečené, že do prevádzky nemôžu vniknúť nepovolané osoby.

Časť II. Podmienky povolenia, A. Záväzné podmienky prevádzkovania, 3. Technicko – prevádzkové podmienky, 3.1 Oblasť ochrany ovzdušia,

Bod: 3.1.1. e) Prevádzkovateľ je povinný:

pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku - dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat, minimalizovanie premiešavania hnojovice, prekrytie nádrží hnojovice, skladovanie v nižšej úrovne hladiny hnojovice, tvorba prirodzenej kôry na hladine hnojovice a kombinácia uvedených postupov.

Zistený stav	Nedodržané
Opis	Áno

Prevádzkovateľ obmedzuje emisie amoniaku len čiastočne. Prevádzkovateľ dodržiava dobré životné podmienky zvierat. Vykonáva posyp prípravkom PRP do roštov v halách, ktorý pôsobí dva týždne a následne sa rošty čistia a vypúšťajú. Tento prípravok slúži na zníženie emisií amoniaku a na zníženie nadmerného zápachu. Vítkovická veža č. 2 na skladovanie hnojovice mala v čase kontroly vytvorenú na hladine prirodzenú kôru, (nebola nijako prekrytá), bola naplnená len do polovice obsahu – teda na nižšej úrovni hladiny, premiešavala sa len minimálne. Vítkovická veža č. 1 na skladovanie hnojovice bola v čase kontroly premiešaná, nebola na nej prirodzená kôra, (nebola nijako prekrytá) nakoľko sa podľa vyjadrenia prevádzkovateľa išiel realizovať vývoz a aplikácia na polia prevádzkovateľa. Naplnená bola skoro do plna, cca 20 cm od vrchnej hrany, na základe uvedeného inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ obmedzuje emisie amoniaku len čiastočne a **nebola dodržaná podmienka skladovania v nižšej úrovni hladiny hnojovice.**

Časť II. Podmienky povolenia, A. Záväzné podmienky prevádzkovania, 3. Technicko – prevádzkové podmienky, 3.2 Oblasť ochrany povrchových a podzemných vôd,

Bod: 3.2.2 Manipulácia so znečisťujúcimi látkami

b) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:

1. dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
2. vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku.

Zistený stav	Nedodržané
Opis	Áno

Prevádzkovateľ nedodrжал bezpečnostné postupy pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami – výstupnou surovinou **hnojovica**, nakoľko pri jej doprave v potrubí došlo k jej nekontrolovateľnému úniku. Pri poslednej šachte, od ktorej už je podzemné potrubie zaústené do zberných Vítkovických veží bol počas miestnej obhliadky zistený únik znečisťujúcej látky – hnojovice. Predmetné potrubie je jednoplášťové a nie je nijako zabezpečené pred prípadným únikom znečisťujúcej látky – hnojovice a nie je vybavené ani žiadnou indikáciou úniku znečisťujúcej látky – hnojovice, viď § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a §§ 2 a 3 (3) vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe a riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Bod: 2 a) 2

2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia resp. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:

a) správneho hospodárenia, predchádzania alebo obmedzenia vplyvu na životné prostredie a celkového zlepšenia výkonu:

2. vykonávaním pravidelných kontrol, opráv a údržby konštrukcií a zariadení systémov zásobovania vodou a krmivom, ventilačných systémov a snímačov teploty, skladovacích síl a prepravných zariadení (ventilov, potrubí, dopravníkov),

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Pri kontrole bol predložený Prevádzkový denník, podľa ktorého sa vykonávajú opravy a údržby konštrukcií a zariadení systémov zásobovania vodou a krmivom, ventilačných systémov a snímačov teploty, skladovacích síl a prepravných zariadení (ventilov, potrubí, dopravníkov). Tiež obsahuje evidenciu vývozu močoviny, evidenciu porúch el. energie, evidenciu porúch nádrží na hnojovicu, evidenciu havárií. V tomto denníku sú podrobne rozpísané harmonogramy opráv, plánovaných aj neplánovaných, spôsob ich odstránenia a riešenia nedostatkov v prevádzke. Podľa tejto dokumentácie boli zabezpečené všetky opravy a údržba na jestvujúcich zariadeniach, o. i. sa v nich nachádzajú aj protokoly o vykonaných lokalizačných skúškach tesnosti a vizuálnej kontrole Vítkovických nádrží č. 1 a č. 2 a prečerpávacej nádrže. Tieto boli vykonané dňa 11.3.2019. Nasledujúce skúšky tesností na vyššie uvedených nádržiach je potrebné vykonať v období 8/2024.

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

Bod: 3

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav **Nedodržané**

Opis **Áno**

Počas miestnej obhliadky skladovacích nádrží hnojovice inšpekcia zistila, že skladovacie nádrže nie sú protihavarijne zabezpečené voči úniku znečisťujúcej látky voľne do terénu. Nakoľko uvedené nádrže sú jednoplášťové – vid' § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

K. Prílohy správy **Áno**

Splnomocnenie pre Bc. Erik Meszáros

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržaná podmienka integrovaného povolenia tak, ako je uvedená v jeho časti:

1. II., kapitole A., bod 2 - 2.1
2. II., kapitole C, bod 2. a) 2

Nedodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:

1. II., kapitole A, bod 3., 3.1, 3.1.1. e)
2. II., kapitole A, bod 3., 3.2, 3.2.2 b)
3. II., kapitole F, bod 3.

M. Záver - celkové zhodnotenie

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil podmienky integrovaného povolenia v časti:

a)

II., kapitole A, bod 3., 3.1, 3.1.1. e) – nakoľko prevádzkovateľ obmedzoval emisie amoniaku len čiastočne a **nebola dodržaná podmienka skladovania v nižšej úrovni hladiny hnojovice.**

b)

II., kapitole A, bod 3., 3.2, 3.2.2 b) – nakoľko prevádzkovateľ nedodrжал bezpečnostné postupy pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami – výstupnou surovinou **hnojovica**, nakoľko pri jej **doprave** v potrubí **došlo k jej nekontrolovateľnému úniku**. Pri poslednej šachte, od ktorej už

je podzemné potrubie zaústené do zberných Vítkovických veží bol počas miestnej obhliadky zistený únik znečisťujúcej látky – hnojovice. Predmetné potrubie je jednoplášťové a nie je nijako zabezpečené pred prípadným únikom znečisťujúcej látky – hnojovice a nie je vybavené ani žiadnou indikáciou úniku znečisťujúcej látky – hnojovice – vid' § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a §§ 2 a 3 (3) vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe a riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

c)

II., kapitole F, bod 3. – nakoľko počas miestnej obhliadky skladovacích nádrží hnojovice inšpekcia zistila, že **skladovacie nádrže nie sú protihavarijne zabezpečené voči úniku znečisťujúcej látky** voľne do terénu. Nakoľko uvedené nádrže sú jednoplášťové – vid' § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe vykonanej kontroly konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonáva činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a neudržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v povolení podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b).

Inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu a podľa § 35 ods. 2 písm. b) uloží pokutu za zistený správny delikt podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ a podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Správa o environmentálnej kontrole č. 33/2021/Beň/P bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 9.9.2021.

N. Podpisy

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič

Ing. Mária Petrová