



Číslo: 8519/37/2021-29829/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 25/2021/Sob/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 573
Telefón:	02/58282428	
Elektronická adresa:	milan.sobolic@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02/58282406	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Istrochem Reality, a.s.
Adresa sídla: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 35 797 525
Kontrola oznámená: 03.06.2021 Spôsob: Emailom
Zástupca: Mgr. Jaroslav Simandl Funkcia: vedúci oddelenia
odpadového hospodárstva – prevádzka
Telefón: 02 /49512546
Elektronická adresa: simandl@istrochem.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Budmerice – oddelená časť
Adresa prevádzky: Budmerice
Variabilný symbol: 370250220
Integrované povolenie: 9385/37/2020-42269/2020/370250220/IP
Vydané: 12.01.2021
Právoplatné: 13.01.2021
Projektovaná kapacita: Kazeta K5, 1 a 2 sekcia – 81074 m³ (zrekultivovaná)
Kazeta K5, 3 a 4 sekcia – 74129 m³ (prevádzkovaná)

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 01.06.2018-16.02.2021

Posledná kontrola: 18.01.2021-01.03.2021
Kontrolované obdobie: 13.1.2021 – 03.11.2021
Začatie kontroly: 4.6.2021
Prvé miestne zisťovanie: 4.6.2021
Vypracovanie správy: 03.11.2021
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet: 5
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	Nie	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola vykonaná na základe ohlásenia požiaru prevádzkovateľom. Boli kontrolované podmienky integrovaného povolenia č. 9385/37/2020-42269/2020/370250220/IP zo dňa 12.01.2021, ktoré priamo súviseli s predchádzaním vzniku požiaru, jeho následkami a povinnosťami prevádzkovateľa pri vzniku požiaru.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpektorát vykonal kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia, príslušných dokumentov, hasičskej zápisnice, evidencie prijatých odpadov na skládku odpadov, ohlásenia požiarov.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie,
2. Zápisnica z protipožiarnej kontroly č. ORHZ-PK-2021/0001474-2 zo dňa 04.06.2021,
3. Evidencia prijatých odpadov na skládku odpadov za deň 01.05.2021 – 04.06.2021
4. Harmonogram postupu od spozorovania až do uhasenia zo dňa 03.06.2021
5. Prevádzkový poriadok skládky odpadov Budmerice – oddelená časť
6. Protokol o zásahu – Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra
7. Oznámenie o požiari v spoločnosti Istrochem Reality a.s., Bratislava prevádzka SO Budmerice zo dňa 03.06.2021
8. Monitorovací systém SENSOR z júna 2021-Kontrola po požiari
9. Informácia o príčine požiaru- ORHaZZ Pezinok- list č. ORHZ-PK1-2021/002761 zo dňa 21.10.2021

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. II. Záväzné podmienky, 1. Všeobecné podmienky, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie bod č. 1.23.

1.23 Prevádzkovateľ skládky nesmie preberať kvapalné odpady; odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé; odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch. Spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania; odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm; odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch.

Zistený stav Nedodržaná

Opis Áno

Listom č. 8519/37/2021-39482/2021 zo dňa 18.10.2021 si inšpektorát vyžiadal od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku (ďalej len „ORHaZZ

PK) informáciu o príčine požiaru zo dňa 03.06.2021 na Skládke odpadov Budmerice. Dňa 26.10.2021 bol na inšpektorát doručený list ORHaZZ PK č. ORHZ-PK1-2021/002761 zo dňa 21.10.2021, v ktorom sa uvádza nasledovná príčina požiaru: cit. „*Podľa vyjadrenia pracovníka skládky, pracovník prešiel pásovým vozidlom po nádobe, ktorá praskla a následne vybuchla a celé okolie začalo horieť. Vzhľadom na rozsah požiaru nebolo možné zistiť, aká to bola nádoba, ani čo sa v danej nádobe nachádzalo. Predpokladaná príčina vzniku požiaru je vznietenie neznámej látky následkom možnej iskry od pásového vozidla.*“

Inšpektorát na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že prevádzkovateľ prebral a uložil na skládku odpad, ktorý sa pri uložení na skládku správal výbušne, resp. bol horľavý až vysoko horľavý.

2. Podmienka č. II. Záväzné podmienky, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.6

4.6 Prevádzkovateľ skládky je povinný pre kazetu č. 5 udržiavať hladinu priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrži na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Inšpektorát skontroloval akumulačnú nádrž na priesakovú kvapalinu- hladina priesakovej kvapaliny bola dostatočne nízka a nehrozilo jej preliatie do okolia. Nakoľko pri hasení požiaru nebola použitá voda, ale pena, nedošlo k navýšeniu množstva priesakovej kvapaliny.

3. Podmienka č. II. Záväzné podmienky, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.13

4.13 Riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku nebezpečných látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ dal po požari skontrolovať stav izolačnej fólie pod telesom skládky a funkčnosť systému SENSOR® DDS RMS. Meranie bolo vykonané dňa 06.06.2021 akreditovanou spoločnosťou SENSOR, s.r.o. Z výsledkov získaných pevne zabudovaným monitorovacím systémom SENSOR DDS® RMS vyplýva, že požiar v danom mieste tesnosť hydroizolačnej fólie nepoškodil. Izolačná fólia je tesná.

4. Podmienka č. II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 5.5 Monitorovanie odpadov preberaných na skládku

5.5 Monitorovanie odpadov preberaných na skládku

Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať okrem zákonných povinností:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov v rozsahu, ktorý je uvedený v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa skládky,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

Zistený stav	Nie je možné vyhodnotiť
Opis	Áno

Prevádzkovateľ poskytol inšpektorátu zoznam druhov odpadov, ktoré boli na skládke zneškodnené za predchádzajúce dni. Pri každom druhu odpadu je zaevidované, o aký odpad ide, ako bol zdokladovaný a v poznámke je uvedená bližšia špecifikácia odpadu. Podľa zoznamu odpadov boli v deň vzniku požiaru na skládku uložené kaly, prázdne obaly od oleja, prázdne obaly od aditív do paliva, obaly so zvyškami farieb, azbestové platne a iné zmiešané obaly. Nakoľko obaly so zvyškami farieb boli na skládke zneškodnené ako jedna z posledných navážok pred požiarom, je pravdepodobné, že príčinou požiaru boli práve tieto obaly s farbami.

5. Podmienka č. II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 5.8 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí, bod 5.8.5

5.8.5 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ zaslal inšpektorátu do cca jednej hodiny od vzniku požiaru e-mailovú správu (e-mail 03.06.2021 o 10:15), v ktorej oznámil vznik požiaru.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. Podmienka č. 2
2. Podmienka č. 3
3. Podmienka č. 5

Nedodržané:

1. Podmienka č. 1

Nie je možné vyhodnotiť

1. Podmienka č. 4

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou v prevádzke „Skládka odpadov Budmerice – oddelená časť“ prevádzkovateľa Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, za kontrolované obdobie od 13.01.2021 – 16.07.2021 SIŽP zistila porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia č. 9385/37/2020-42269/2020/370250220/IP zo dňa 12.01.2021 v znení neskorších zmien:

- Prevádzkovateľ prijal na skládku odpad, ktorý sa pri jeho zneškodňovaní na skládke vznietil a spôsobil požiar, teda bol horľavý, resp. výbušný.

Prevádzkovateľ týmto konaním porušil § 26 ods. (1) písm. a) a b) zákona o IPKZ, čím sa dopustil správneho deliktu podľa § 37 ods. (1) písm. m) zákona o IPKZ. Za tento správny delikt SIŽP uloží pokutu podľa § 37 ods. (4) zákona o IPKZ v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Inšpektor:


RNDr. Peter Valentovič, PhD

číslo preukazu: 494