



Číslo: 9702/57/2020-8199/2022

NEOPODSTATNENOSŤ NÁMIETOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 43/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Počas kontroly, pri vypracovaní správy o kontrole a dodatku ku kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

A. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	1.1.2016 – 22.9.2017
Posledná kontrola bežná:	22.9.2017 – 21.11.2017
Kontrolované obdobie:	23.9.2017 – 1.12.2021
Začatie kontroly:	27.12.2020
Prvé miestne zisťovanie:	1.12.2021
Vypracovanie správy:	28.1.2022
Doručenie správy:	21.02.2022
Vypracovanie dodatku:	04.03.2022
Doručenie dodatku:	07.03.2022
Vypr. neopodstatnenosti:	04.03.2022
Dor. neopodstatnenosti:	Deň prevzatia výzvy na prerokovanie výsledkov kontroly (list č. 7112/57/2019/Mer-8499/2022 zo 08.03.2022)

B. Kontrolné zistenia

Kontrolou vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 246/23-OIPK/2005-Be/57 022 02 04 zo dňa 22.04.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4188/374-OIPK/2005-Be/570220104/Z1 zo dňa 23.12.2005, č. 7684-37306/2009/Hut/570220104/Z2 zo dňa 20.11.2009, č. 474-14197/2014/Ber,Wit/570220104/ZSP3 zo dňa 22.05.2014, č. 6405-32539/2016/Ber/570220104/Z4 zo dňa 28.10.2016 a č. 5809/57/2021-31303/2021/570220104/Z6 zo dňa 24.08.2021 (ďalej len „integrované

povolenie“) na vykonávanie činnosti v prevádzke Skládky odpadov Husák, IŽP Košice zistil, že prevádzkovateľ FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451 pri vykonávaní činnosti v prevádzke nedodrжал, resp. nedodrжал v časti podmienky 1.2.12, 1.2.14, 1.2.28, 3.4, 4.1, 9.9.6, 1.2.27, 9.3.1 a 9.7, časť II. integrovaného povolenia. Výsledky vykonanej kontroly sú popísané v správe o kontrole č. 43/2020/P, ev. č. 9702/57/2020-2685/2022, ktorá bola vypracovaná dňa 28.01.2022. Prevádzkovateľ dňa 02.02.2022, po expedovaní vyššie uvedenej správy o kontrole, listom zo dňa 01.02.2022 doručil IŽP Košice dodanie dokladov časť 2 ku kontrole - Skládky odpadu Husák a v lehote určenej na vyjadrenie k správe o kontrole e-mailom dňa 01.03.2022 doručil pripomienky ku kontrole opísanej v správe 43/2020/P listom zo dňa 28.01.2022. IŽP Košice po posúdení skutočností uvedených vo vyššie uvedenom dodaní dokladov zo dňa 01.02.2022, pripomienok ku kontrole uvedených v liste zo dňa 28.02.2022 a doložených príloh dňa 04.03.2022 vypracoval dodatok ku správe o kontrole č. 43/2020/P pod ev.č. 9702/57/2020-8198/2022 ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe č. 43/2020/P, ev. č. 9702/57/2020-2685/2022, k podmienkam č. 1.2.12, 1.2.14, 1.2.28 a 9.7, časť II. integrovaného povolenia. Pripomienky (ďalej len „námietky“) prevádzkovateľa, ktoré vyplývali z dodania dokladov časť 2 ku kontrole - Skládky odpadu Husák a z pripomienok ku kontrole opísanej v správe 43/2020/P doručených listom zo dňa 28.02.2022 ku kontrolovaným zisteniam uvedeným k podmienkam č. 3.4, 4.1, 9.9.6, 1.2.27 a 9.3.1, časť II. integrovaného povolenia považuje IŽP Košice za neopodstatnené. IŽP Košice zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok prevádzkovateľa k vyššie uvedeným podmienkam integrovaného povolenia uvádza v nasledujúcej časti tejto neopodstatnenosti námietok ku správe o environmentálnej kontrole č. 43/2020/P, ev. č. 9702/57/2020-8199/2022, vypracovanej dňa 04.03.2022.

1. Podmienka č. 1.2.27, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.2.27 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	povolená hodnota
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 20 % z celkového množstva uložených odpadov

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ podľa doložených Evidenčných listov skládky odpadov v kontrolovanom období od 23.09.2017 do 01.12.2021 zneškodňoval odpad v II. kazete skládky odpadov.

Podľa Evidenčných listov skládky odpadu a doručených geodetických dokumentácií II. kazety skládky odpadu celkové množstvo odpadu v t a prírastok odpadu za jednotlivé kalendárne roky m³ dosiahol hodnoty ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Kalendárny rok	Množstvo uloženého odpadu v t	Prírastok odpadu v m ³	Zhutnenie odpadu v kg/ m ³	Povolené zhutnenie odpadu v kg/ m ³	Vyhodnotenie súladu /nesúladu
2017	6 340,9	15 166	418	750	nesúlad
2018	4 890,9	13 175	371,2		nesúlad
2019	17 007,3	15 080	1 127,8		súlad
2020	16 944	15 362	1 103		súlad

IŽP Košice porovnaním množstva prebratého odpadu do II. kazety telesa skládky odpadov v tonách a objemu prírastku odpadu zistil, že prevádzkovateľ v kalendárnych rokoch 2017 a 2018 nedodrжал vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia, pretože nezabezpečil zhutnenie odpadu na povolenú hodnotu minimálne 750 kg/m³, pretože v kalendárnom roku 2017 zhutnil odpad na 418 kg/m³ a v kalendárnom roku 2018 na 371,2 kg/m³.

Námietky prevádzkovateľa, cit.:

„Námietame nesúlad uvedený v správe - bod 16

V tabuľke je uvedený nesúlad hutnenia v roku 2017 a 2018. Nerozumieme ako dospel k danému výsledku. Naša spoločnosť plnila podmienky integrovaného povolenia.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Ako to vyplýva z vyššie uvedeného kontrolného zistenia IŽP Košice pri kontrole dodržania povolenej hodnoty zhutnenia odpadu vychádzal z porovnania množstva prebratého odpadu do II. kazety telesa skládky odpadu a objemu prírastku odpadu za kalendárny rok. Prevádzkovateľ svoje tvrdenie, že plnil vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia a zabezpečil zhutnenia odpadu minimálne na 750 kg/m³ nepreukázal, preto IŽP Košice považuje jeho námietku za neopodstatnenú.

2. Podmienka č. 3.4, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„3.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad v I. a II. kazete skládky odpadov Husák po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou materiálu vhodného na prekrytie odpadu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“

Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**

V čase vykonávania miestneho zisťovania dňa 01.12.2021 prevádzkovateľ zabezpečoval hutnenie v II. kazete skládky odpadov a postrek telesa II. kazety skládky odpadov priesakovou kvapalinou z nádrže priesakovej kvapaliny. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy v čase miestneho zisťovania tvorila minimálne 3/4 celkovej plochy II. kazety skládky odpadov

a nebola úmerná množstvu dovozeného odpadu dňa 30.11.2021 a 01.12.2021 do 9,45 hod., o čom bola IŽP Košice vyhotovená fotodokumentácia.

Námietky prevádzkovateľa, cit.:

„Námietame nesúlad uvedený v správe - bod 19.

Nesúhlasíme s IŽP, že sme si nesplnili povinnosť prekrytia odpadu.

Tesne pred príchodom IŽP sa kompaktorista domnieval, že na skládke horí a na príkaz vedúceho skládky rozhrnul hornú vrstvu v úsilí nájsť ložisko požiaru pre usmernenie hasenia.. Preto sa javila skládka ako neprekrytá.. Požiar bol okamžite telefonicky hlásený na IŽP KE. Po príchode hasičov a prehliadke skládky termokamerou, ktorou nebolo zistené ložisko požiaru bol mimoriadny stav na skládke zrušený. IŽP nemôže vynucovať od prevádzkovateľa „normálny“ chod prevádzky v čase mimoriadneho stavu.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

IŽP Košice vykonal miestne zisťovanie v prevádzke Skládka odpadov Husák dňa 01.12.2021 cca v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. Prevádzkovateľ pri výkone miestneho zisťovania neoboznámil IŽP Košice o skutočnosti, že na skládke odpadov ráno v deň miestneho zisťovania vzniklo podozrenie z požiaru a v čase vykonávaného miestneho zisťovania IŽP Košice nezaznamenal žiadne príznaky požiaru. Uvedenú skutočnosť sa pracovníci IŽP Košice, ktorí vykonávali miestne zisťovanie vo veci kontroly prevádzky, dozvedeli až po návrate na miesto pracoviska a boli oboznámení že telefonicky bol ohlásený vznik požiaru na Skládke odpadov Husák. Z uvedených dôvodov IŽP Košice ešte dňa 01.12.2021 telefonicky kontaktoval pracovníka prevádzkovateľa, ktorý bol prítomný pri výkone miestneho zisťovania. Pracovník prevádzkovateľa v telefonickom hovore uviedol, že dňa 01.12.2021 bol ohlásený vznik požiaru v prevádzke a prevádzkovateľ ku kontrole doložil potvrdenie o hlásení požiaru na skládke odpadov vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach. Z predmetného potvrdenia vyplýva, že zamestnanci skládky odpadov nevedeli jednoznačne identifikovať či sa jedná o požiar. Prieskumom vykonaným hasičskou stanicou Sobrance pomocou termokamery bolo zistené, že sa nejedná o požiar, ale sa jedná len o uvoľnenie pary naskladneného TKO prejavmi príznakov horenia, pričom bolo nariadené prekopanie uvedeného miesta skládky pracovným strojom bez zistenia ohnisk horenia. Prílohu č. 4 správy o kontrole tvoria 4 ks fotodokumentácie, na ktorých je viditeľné lokálne miesto v II. kazete telesa skládky odpadov, kde dochádza k uvoľňovaniu pary, časť II. kazety skládky odpadov neprekrytá materiálom určeným na prekrývanie odpadu a plocha neprekrytej časti II. kazety skládky odpadov, na ktorej je viditeľný aj vyschnutý zakorenený náletový porast. Z vyššie uvedených dôvodov považuje IŽP Košice námietku prevádzkovateľa za neopodstatnenú.

3. Podmienka č. 4.1 v spojení s podmienkou č. 6.8, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„4.1 Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.“

6.8 V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02

– priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v rámci vykonávanej kontroly predložil IŽP Košice doklad o vývoze priesakovej kvapaliny dňa 31.08.2021 v celkovom množstve 395 m³. Podľa podmienky č. 6.8 časť II. integrovaného povolenia priesaková kvapalina vznikajúca v prevádzke je zaradená ako odpad katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný. Podľa predloženej zmluvy uzavretej s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., č. 2/2021 zo dňa 21.04.2021 prepravu priesakovej kvapaliny zabezpečuje dodávateľ - spoločnosť FÚRA s.r.o. IŽP Košice prevádzkovateľovi zmenou integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke Skládky odpadov Husák neudelil súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení platnom do 31.10.2021 a prevádzkovateľ v priebehu vykonávanej kontroly nepreukázal, že dňa 31.08.2021 s priesakovou kvapalinou, ktorá vznikla v prevádzke v celkovom objeme 395 m³ a bola v objeme 395 m³ nakladal v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.“

Námietky prevádzkovateľa, cit.:

„Námietame nesúlad uvedený v správe - bod 22

Podľa nášho názoru nie je priesaková voda považovaná za nebezpečnú látku.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

IŽP Košice v správe o environmentálnej kontrole neuvádza, že priesaková kvapalina je nebezpečná látka (t. č. podľa platného právneho predpisu na úseku ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa miesto pojmu nebezpečná látka používa pojem znečisťujúca látka), ako to uvádza prevádzkovateľ vo svojich námietkach. IŽP Košice v opise zisteného stavu uvádza, že priesaková kvapalina vznikajúca v prevádzke je podľa podmienky č. 6.8, časť II. integrovaného povolenia zaradená ako odpad katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, a preto bol prevádzkovateľ povinný s týmto nebezpečným odpadom nakladať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ v priebehu kontroly túto skutočnosť nepreukázal, preto považuje IŽP Košice jeho námietku za neopodstatnenú.

4. Podmienka č. 9.3.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„9.3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK _{Mn} , N-NH ₄ , Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
AOX, Pb, Cr _{celk.} , Cd, As, Co.	1x za rok v II. štvrťroku	2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
- 2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt MH 2 nad skládkou a vrty MH 3 a MH 4 pod skládkou.
- 3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období zabezpečil vykonanie monitorovania kvality podzemných vôd akreditovaným laboratóriom EKOLAB s.r.o., Skúšobné laboratórium SNAS reg. No. 423/S-307, ktoré vykonalo odbery vzoriek aj ich analýzy.

Z predložených protokolov vyplýva, že prevádzkovateľ:

- a) v kalendárnom roku 2017 (od 23.09.2017) zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch MH-3 a MH-4 zo vzoriek odobratých dňa 07.11.2017 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia a amónne ióny,
- b) v kalendárnom roku 2018 zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch MH-3 a MH-4 zo vzoriek odobratých v dňoch 08.02.2018, 16.08.2018 a 14.11.2018 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny a zo vzoriek odobratých dňa 24.05.2018 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny, AOX, Pb, Cr_{celk.}, Cd, As a Co,
- c) v kalendárnom roku 2019 zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch MH-3 a MH-4 zo vzoriek odobratých v dňoch 22.02.2019, 13.08.2019 a 04.10.2019 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny a zo vzoriek odobratých dňa 10.05.2019 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny, AOX, Pb, Cr_{celk.}, Cd, As a Co,

- d) v kalendárnom roku 2020 zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch MH-3 a MH-4 zo vzoriek odobratých v dňoch 10.01.2020, 02.07.2020 a 21.10.2020, pričom vrt MH-4 bol v dňoch 10.01.2020 a 02.07.2020 suchý, pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny a zo vzoriek odobratých dňa 22.04.2020 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny, AOX, Pb, Cr_{celk.}, Cd, As a Co,
- e) v kalendárnom roku 2021 (do 01.12.2021) zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch MH2, MH-3 a MH-4 zo vzoriek odobratých v dňoch 12.01.2021, 21.07.2021 a 15.10.2021 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny a zo vzoriek odobratých dňa 01.04.2021 pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, amónne ióny, AOX, Pb, Cr_{celk.}, Cd, As a Co.

Prevádzkovateľ v kalendárnych rokoch 2017, 2018, 2019 a 2020 nezabezpečil akreditovaným laboratóriom monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrte MH-2, nad skládkou, v I., III. a IV. štvrtroku pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia a II. štvrtroku pre ukazovatele znečistenia - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSK_{Mn}, N-NH₄, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia, AOX, Pb, Cr_{celk.}, Cd, As a Co, čím porušil vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

Iné zistenia:

IŽP Košice z predložených protokolov zistil, že vo vrte MH-2 boli v roku 2021 zistené hodnoty pre ukazovatele znečistenia vodivosť, CHSK_{Mn} a RL, ktoré prekračujú indikačné a intervenčné kritériá podzemnej vody určené smernicou MŽP SR č. 1/2015-7, preto je prevádzkovateľ povinný po vyhodnotení monitoringu za kalendárny rok 2021 postupovať v súlade s jeho závermi a podmienkami integrovaného povolenia.

Námietky prevádzkovateľa:

„Námietame nesúlad uvedený v správe - bod 24

Vrt MH2 bol dlhodobo suchý, čo nie je v rozpore IPKZ . Pri dlhodobe suchom vrte sa môže od monitorovania upustiť Na odporúčanie akreditovanej spoločnosti EKOLAB sme vrt prečistili.

V časti iné zistenia sa píše o prekročení „indikačných a intervenčných kritérií “vo vrte MH-2. Prekročenie uvedených hodnôt podľa nás nesúvisí s prevádzky skládky, ale s poľnohospodárskou činnosťou, resp. inou nám neznámou činnosťou v okolí.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

V súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia jedným z ukazovateľov znečistenia pri monitorovaní kvality podzemných vôd je aj úroveň hladiny, pričom podľa

určených podmienok merania musia byť pri vykonávanom monitorovaní kvality podzemných vôd dodržané nasledovné požiadavky:

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok),
- 2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt MH 2 nad skládkou a vrty MH 3 a MH 4 pod skládkou,
- 3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

Z vyššie uvedenej podmienky integrovaného povolenia nevyplýva, že prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch, ktoré sú dlhodobosuché. Prevádzkovateľ počas vykonávanej kontroly nepreukázal, že v kontrolovanom období vo vrte MH2 zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia minimálne pre ukazovateľ znečistenia – úroveň hladiny, preto IŽP Košice považuje námietku prevádzkovateľa za neopodstatnenú. V časti iné zistenia IŽP Košice prevádzkovateľa iba upozornil na skutočnosti zistené pri kontrole a uviedol, že v ďalšom je povinný postupovať v súlade so závermi určenými vo vyhodnotení monitoringu za kalendárny rok 2021 a podmienkami integrovaného povolenia.

5. Podmienka č. 9.9.6, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.“

Zistený stav	Nedodržaná
Opis	Áno

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanou období pre I. kazetu skládky odpadov výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy dokladoval:

- a) za kalendárny rok 2017 výpisom z účtu doručeným dňa 02.02.2018
- b) za kalendárny rok 2018 výpisom z účtu doručeným dňa 08.02.2019

Prevádzkovateľ za kalendárne roky 2019 a 2020 IŽP Košice výšku odvedenej ÚFR pre I. kazetu skládky odpadov nedokladoval výpisom z účtu do 15.02.2020 a do 15.02.2021, čím porušil vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

Pre II. kazetu skládky odpadov výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy prevádzkovateľ dokladoval:

- a) za kalendárny rok 2017 výpisom z účtu doručeným dňa 02.02.2018
- b) za kalendárny rok 2018 výpisom z účtu doručeným dňa 01.02.2019
- c) za kalendárny rok 2019 výpisom z účtu doručeným dňa 11.02.2020

Za kalendárny rok 2020 prevádzkovateľ výpisom z účtu doručeným do 15.02.2021 nedokladoval výšku odvedenej ÚFR, čím porušil vyššie uvedenú podmienku integrovaného povolenia.

Námietky prevádzkovateľa, cit.:

„Námietame nesúladi uvedený v správe - bod 30

Naša spoločnosť nemôže výšku ÚFR dokladovať výpisom z účtu ktorý nevlastní. Uvedená požiadavka v IP je zastarala, nezmyselná a v rozpore s platným zákonom.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Vo vyššie uvedenej podmienke integrovaného povolenia je uvedené, že prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu. Prevádzkovateľ výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka môže preukázať výpisom z účtu, ktorým disponuje, a z ktorého bude vyplývať výška odvedenej účelovej finančnej rezervy na osobitný účet MŽP SR č. IBAN: SK54 8180 0000 0070 0061 7731, vedený v štátnej pokladnici, pod prideleným variabilným symbolom. Prevádzkovateľ listom zo dňa 11.02.2020 IŽP Košice predložil výšku odvedenej ÚFR potvrdením o príkaze na úhradu, v ktorom bol uvedený stav príkazu: Platba bola úspešne zrealizovaná, čo IŽP Košice považoval za splnenie vyššie uvedenej podmienky integrovaného povolenia. Z vyššie uvedených dôvodov považuje IŽP Košice námietky prevádzkovateľa za neopodstatnené.

Prevádzkovateľ v liste zo dňa 28.02.2022 - pripomienky ku kontrole opísané v správe 43/2020/P uviedol aj tieto ďalšie skutočnosti, cit.:

- „1. Dňa 27.12.2020 nám bol doručený list o „Oznámení o vykonaní bežnej kontroly na prevádzke Skládky odpadov Husák“ ďalej len oznámenie. V zmysle zákona o kontrole je kontrolný orgán povinný pred vykonaním kontroly oboznámiť kontrolovaný subjekt s dátumom o začatí kontroly. V uvedenom liste nie je uvedený termín začatia kontroly, čím si IŽP nesplnil svoju povinnosť.*
- 2. V oznámení nie je uvedená doba kontroly v zmysle zákona o kontrole. V oznámení je uvedený len všeobecný neurčitý termín – „do ukončenia kontroly“ čo nie je v súlade so zákonom o kontrole. Termín „Do ukončenia kontroly“ nie je v zákone opísaný. Žiadame o vysvetlenie termínu v zmysle zákona o odpadoch, resp. zákona o kontrole. Námietame aj samotnú dĺžku kontroly. Vo všeobecnosti sa používa 1 rok pre ukončenie kontroly (napr. zákona o daňovej kontrole). Žiadame o vysvetlenie konečnej dĺžky kontroly, napr. 1 rok, 2 roky, 100 rokov ... nekonečne.*
- 3. Správa o environmentálnej kontrole (ďalej len správa) má označenie 43/2020P pričom číslo 2020 zavádza čitateľa a to tým, že správa bola vypracovaná v roku 2020, aj keď vypracovanie správy bolo uskutočnené až v roku 2022.*
- 4. Námietame aj proti priebehu kontroly, keď inšpekcia vyše roka nekonala a následne v priebehu cca mesiaca a to v čase najhoršej pandemickej situácie od začatia COVID19 a najhoršieho obdobia počas ktorého naša spoločnosť musela podávať ohlásenia a bola*

zároveň oslabená o pracovníkov v karanténe. IŽP začala tlačiť našu spoločnosť až v roku 2022 na urýchléné ukončenie kontroly a doloženie dokumentácie.“

V závere doručeného vyjadrenia prevádzkovateľ uviedol, že namieta nedostatočne zistený skutkový stav skutočnosť, že správa je nedostatočne zdôvodnená a pri jej spracovaní neboli zohľadnené všetky náležité skutočnosti.

IŽP Košice, ako to vyplýva aj zo správy o kontrole pri vykonávaní environmentálnej kontroly postupuje podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. V oznámení o začatí kontroly IŽP Košice uviedol kontrolované obdobie od 23.09.2017 do ukončenia kontroly a súčasne upozornil prevádzkovateľa, že vzhľadom na vzniknutú situáciu (opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19) začal kontrolu administratívne. IŽP Košice začal kontrolu administratívne z dôvodu, že od dňa 01.10.2020 bol uznesením vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020, publikovaným v Zbierke zákonov č. 268/2020, vyhlásený núdzový stav, ktorý bol ukončený uplynutím dňa 14.05.2021 uznesením vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021, publikovaným v Zbierke zákonov č. 175/2021. Ako to vyplýva zo správy o kontrole za začatie kontroly sa považuje deň doručenia oznámenia o začatí kontroly. V súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ IŽP Košice, ako kontrolný orgán, má doručiť prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola, s čím bol prevádzkovateľ oboznámený na miestnom zisťovaní. IŽP Košice miestne zisťovanie v prevádzke vykonal dňa 01.12.2020 a správa o kontrole bola prevádzkovateľovi expedovaná dňa 01.02.2022. V správe o kontrole č. 43/2020/P je uvedené aj evidenčné číslo správy a dátum vypracovania správy, pričom z týchto údajov vyplýva, že správa o environmentálnej kontrole č. 43/2020/P bola vypracovaná v roku 2022. Z dôvodu iných pracovných povinností IŽP Košice telefonicky oznámil prevádzkovateľovi dňa 23.11.2021, že miestne zisťovanie vo veci environmentálnej kontroly bude vykonané dňa 01.12.2021 aj vzhľadom na skutočnosť, že predmetom kontroly je vykonávanie činnosti v prevádzke, ktorá je umiestnená v exteriéri. Súčasne IŽP Košice prevádzkovateľa upozornil, že ak nebude vedieť zabezpečiť prítomnosť pracovníkov, ktorí by sa mali podľa jeho názoru zúčastniť miestneho zisťovania z dôvodu karantény súvisiacej o ochorením COVID 19, má túto skutočnosť oznámiť IŽP Košice (miestneho zisťovania sa za prevádzkovateľa zúčastnili 3 osoby). IŽP Košice žiadal doplnenie podkladov ku kontrole v určenej lehote z dôvodu dodržania ustanovenia § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pričom podklady, ktoré boli IŽP Košice doručené po expedovaní správy o kontrole zohľadnil pri vypracovaní dodatku k správe o environmentálnej kontrole.

C. Podpisy

Za IŽP Košice: Ing. Eva Merjavá
inšpektor

Ing. Juraj Berák
inšpektor