



Číslo: 9032/77/2022-41459/2022/770420104

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 33/2022

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“) a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Daňová	Číslo preukazu: 341
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.danova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Považská cementáreň, a.s.
Adresa sídla: J. Kráľa, 018 63 Ladce
IČO: 31 615 716
Kontrola oznámená: 8.7.2022 Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Marcel Tvrdík Funkcia: Vedúci oddelenia
environmentálneho inžinierstva (splnomocnenie na
zastupovanie)
Telefón: +421 905 279 511
Elektronická adresa: tvrdik.m@pcla.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Považská cementáreň, a.s.
Adresa prevádzky: J. Kráľa, 018 63 Ladce
Variabilný symbol: 770420104
Integrované povolenie: 2005/1747/770420104/433-Pt
Vydané: 24.6.2005
Právoplatné: 29.6.2005
Projektovaná kapacita: rotačnej pece: 2 400 t slinku za deň

Kategória:

3.1. a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

5.2. a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.

5.2. b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 1.1.2020 – 25.1.2022
Posledná kontrola: 29.11.2021 – 25.1.2022
Kontrolované obdobie: 1.1.2021 – 17.10.2022
Začatie kontroly: 17.8.2022
Prvé miestne zisťovanie: 17.8.2022
Vypracovanie správy: 17.10.2022
Doručenie správy: 18.11.2022
Prerokovanie správy: 25.11.2022

F. Prílohy zápisnice

Vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole č.33/2022 bolo zástupcom prevádzkovateľa zaslané mailom dňa 24.11.2022. Vo vyjadrení sa uvádza: Všetky pripomienky k správe

o environmentálnej kontrole č. 33/2022 boli zaslané elektronicky dňa 08.11.2022 na adresu eva.danova@sizp.sk.

Stanovisko Inšpekcie k vyjadreniu prevádzkovateľa:

Pripomienky prevádzkovateľa zo dňa 08.11.2022 boli vecného charakteru a týkali sa údajov a informácií zisťovaných v priebehu kontroly. Podané pripomienky inšpekcia akceptovala a zapracovala ich do znenia správy o environmentálnej kontrole č. 33/2022.

Správu o environmentálnej kontrole č. 33/2022 inšpekcia následne zaslala prevádzkovateľovi poštou spolu s výzvou na jej prerokovanie na dnešný deň.

K oficiálne zaslanej Správe o environmentálnej kontrole č. 33/2022, ktorú prevádzkovateľ prevzal 18.11.2022, prevádzkovateľ nemal pripomienky.

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

A.5.4., A.5.5., A.5.9., A.5.13., A.5.15.

B.1., I. Výroba cementu, Režim 1.

B.1., I. Výroba cementu, bod 10., 11.

B.1., I. Výroba cementu, bod 18., 22., 25.

B.1., I. Výroba cementu, bod 19., 20.

B.1., I. Výroba cementu, bod 33., 34.

B.1., I. Výroba cementu, bod 35.

B.1., I. Výroba cementu, bod 35., 36.

Nedodržané v časti

B.1., II. Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných, ako procesov výpalu v peciach, chladenia a hlavného mletia

I.1.

Nedodržané

B.1., I. Výroba cementu, Režim 2., bod 3., 4. a)

Nie je možné vyhodnotiť

-

Zistený nedostatok:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období neudržiaval prevádzku v súlade s vybranými kontrolovanými podmienkami určenými v integrovanom povolení, konkrétne:

1. Počas kontrolovaného obdobia bolo zistené, že došlo k prekročeniu emisného limitu pre znečisťujúcu látku TZL vypúšťanú v odpadových plynch z rotačnej cementárskej pece, určeného ako priemerná denná hodnota za deň 17.07.2022. Hodnota emisného limitu je 20 mg/m³ a nameraná denná priemerná hodnota za uvedený deň bola **28,46 mg/m³**.

Uvedené je porušením podmienky B.1., I. Výroba cementu, Režim 2., bod 3., 4. a) - prekročenie určeného emisného limitu pre znečisťujúcu látku TZL.

Ďalšie zistené skutočnosti:

1. Horák na zemný plyn, z ktorého spaliny vyhrievajú bubnový sušič trosky, vyhrievanie uhlia spalínami z rotačnej pece a plynové kotolne je potrebné zahrnúť do integrovaného povolenia a prehodnotiť určenie emisných limitov a ich monitoring.
2. Je potrebné prehodnotiť a aktualizovať integrované povolenie (konsolidované znenie).

Vyjadrenie prevádzkovateľa

Dňa 17.07.2022 došlo na linke rotačnej cementárskej pece postupne k dvom poruchám, ktoré spôsobili vysoké hodnoty okamžitých emisií TZL meraných kontinuálnym meracím systémom. Po zistení porúch bola rotačná pec automaticky odstavená a bola vykonaná okamžitá oprava.

Po oprave, o cca 16,00 hod. bola linka rotačnej pece opätovne spustená do prevádzky a od 20:30 bola v ustálenej prevádzke. Z dôvodu zvýšených koncentrácií TZL, nameraných kontinuálnym meracím systémom v ranných hodinách bola priemerná denná nameraná hodnota vyššia ako stanovený emisný limit.

Hodnota emisného limitu je 20 mg/m³ a nameraná denná priemerná hodnota za uvedený deň bola 28,46 mg/m³. Po zohľadnení 95% intervalu spoľahlivosti, t.j. 30 % podiel nepresnosti merania pre TZL, sa jedná o prekročenie emisného limitu o $(28,46 - 20 - 6)/20 \times 100 = 12,3 \%$.

Vyjadrenie inšpekcie:

Prevádzkovateľ pri prerokovaní výsledkov správy z environmentálnej kontroly č. 33/2022 neuviedol ďalšie skutočnosti a nepredložil žiadne nové dôkazy, ktoré by mali vplyv na zistený nedostatok a vyvrátili by zistené porušenie podmienky integrovaného povolenia.

H. Záver

Na základe zistených skutočností inšpekcia:

1) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ, ktorého sa dopustil tým, že neplnil povinnosti prevádzkovateľa uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ,

2) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ, v súvislosti so zisteniami v prevádzke – aktualizovať a prehodnotiť integrované povolenie.

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Daňová

.....

Zástupca:

Ing. Marcel Tvrdík

.....