

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
obor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4756-14754/376/2007/Raf/
Vybavuje: Ing. Raffaj

Nitra, 15.04.2007

PROTOKOL č. 01/2007-Raf

z kontroly dodržiavania podmienok integrovaného povolenia č. 433/OIPK/04-Ra/720050103 zo dňa 16. 3. 2004 v prevádzke: „Skládka odpadov Rakovice – I. etapa a III etapa – 1 časť“, ktoré bolo vydané pre prevádzkovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – skratka K.O.S., s.r.o.

Kontrola bola vykonaná dňa 25.04.2007 a 3.5.2007.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP, IŽP Bratislava, OIP – VP Nitra: Ing. Karol Raffaj, ved. Vys. pracoviska
Ing. Ingrid Pojezdalová, inšpektorka
Ing. Peter Šimurka, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za K.O.S., s.r.o.: Ing. Ján Lehotay, riaditeľ spoločnosti

P r e d m e t o m

tohto protokolu je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoloovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) so zameraním na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 433/OIPK/04-Ra/720050103 zo dňa 16.03.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Rakovice – I. etapa a III etapa – 1 časť“ prevádzkovateľovi Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Podnetom pre vykonanie kontroly bolo telefonické nahlásenie prevádzkovateľa skládky odpadov o samovznietení a následnom požiari na telese skládky odpadov, ktorú prevádzkovateľ prevádzkuje na základe právoplatného integrovaného povolenia.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Skládka odpadov Rakovice – I. etapa a III etapa – 1 časť“ (ďalej len „skládka“)

Prevádzkovateľ: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – skratka K.O.S., s.r.o.
Sídlo: Kostolné 390, 916 13 Kostolné
IČO: 34 133 861

II. Zistený stav:

Dňa 25.04.2007 o 04,30 hod došlo na telese skládky odpadov – jej III. etape – 1 časti k samovznieteniu a následnému požiaru. Prevádzkovateľ dňa 25.04.2007 o 06,00 hod. vzniknutú udalosť nahlásil hasičskému a záchrannému zboru v Piešťanoch (ďalej len „HaZZ“). Požiarom bola zasiahnutá plocha cca 70 x 20 m. Pri hasení bola použitá voda z cisterien HaZZ, po zásahu o 14,30 hod. odovzdal HaZZ areál skládky odpadov prevádzkovateľovi a hasenie požiaru pokračovalo dobrovoľným hasičským zborom Obce Vrbové a Lopašov a cisternou PVOD Kočín. Prevádzkovateľ počas požiaru organizačne zabezpečil navážanie ohňom zasiahnutej plochy telesa skládky zeminou. Prevádzkovateľ použil mechanizmy svoje a od iných prevádzkovateľov: kompaktor, nakladač a dve nákladné vozidlá. Požiarom nezasiahnuté teleso skládky bolo súčasne postrekované priesakovými kvapalinami z akumulácie nádrže priesakových kvapalín.

Prevádzkovateľ skládky o vzniknutom požiare upovedomil inšpekciu telefonicky dňa 25.04.2007 cca o 8,00 hod. Písomne inšpekcia upovedomená nebola.

Inšpekcia vykonala kontrolu na predmetnej skládke odpadov dňa 25.04.2007 (príchod o 12,35 hod) a následne dňa 03.05.2007 (príchod o 12,30 hod).

Kontroly sa zúčastnil Ing. Ján Lehotay, riaditeľ spoločnosti.

Inšpekcia pri kontrole dňa 25.04.2007 vykonala vizuálnu kontrolu stavu telesa skládky. Na telese skládky je zneškodňovaný nie nebezpečný odpad, prevažujú komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií).

Požiar bol lokalizovaný v západnej časti III. etapy – 1 časti telesa skládky odpadov. V západnej časti predmetného telesa skládky odpadov sa prevažne ukladal odpad, zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ako odpad k.č. 04 02 09 – odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) – O (tento odpad bol uložený nezhutnený a neprekrytý v množstve 350 t. Odpad horel resp. bol zhorený na ploche cca 70 x 20 m na viacerých kopách, ktorých výška bola max. 3 m). V južnej časti predmetného telesa skládky odpadov sa ukladal prevažne odpad z domácností (zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny 20).

Podľa vyjadrenia zástupcu organizácie horenie odpadov začalo v západnej časti predmetného telesa skládky odpadov, kde bol uložený odpad k.č. 04 02 09 – na uvedené miesto bol posledný odpad ukladán cca v marci – apríli 2007. Na teleso skládky odpadov bol dňa 24.4.2007 uložený posledný odpad (komunálny odpad) cca o 14,30 hod a o do 15,30 hod bol zhutňovaný. Horenie sa šírilo zo západnej strany telesa na východnú stranu, smerom k miestu, kde sú ukladané prevažne komunálne odpady. Skládka odpadov v čase kontroly

bola pod stálou kontrolou prevádzkovateľa a HaZZ, odpady na telese skládky odpadov na viacerých miestach horeli plameňom, unikali dym. Miesto požiaru bolo polievané a zasýpané zeminou.

Pri vizuálnej kontrole stavu telesa skládky odpadov dňa 03.05.2007 inšpekcia zistila, že skládka odpadov bola pod kontrolou prevádzkovateľa, odpady na telese skládky odpadov na dvoch miestach horeli plameňom, zo zhoreniska unikali dym.

Podľa údajov z prevádzkového denníka skládky odpadov boli na skládku odpadov dňa 24.04.2007 prevzaté a uložené odpady k.č. 20 03 01 - zmesový komunálny odpad – 94,53 t, 20 03 07 - veľkorozmerný odpad – 2,95 t, 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 – 13,0 t, 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 23 t, 15 01 06 - zmiešané obaly – 1,37 t (v celkovom množstve 134,85 t).

Odpad k.č. 04 02 09 – odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) - O – boli prevzaté v roku 2007 a uložené na teleso skládky v množstve: január 127,5 t, február 236,60 t, marec 251,10 t. V apríli 2007 bol uvedený odpad dovezený a uložený na teleso skládky odpadov dňa 04.04.2007 v množstve 15,8 t. - ostatné dovezené množstvo v apríli 2007 - 48,10 t. bolo ukladané na plochu mimo telesa skládky odpadov, za účelom skúšky drvenia pre použitie v Cementárni Horné Slnie. – nebolo požiarom zasiahnuté.

Pri kontrole prevádzkovateľ uviedol, že požiar na skládke odpadov vznikol z dôvodu samovznietenia odpadu uloženého na teleso skládky odpadov, posledná dodávka odpadu bola prevzatá o 14,30 hod. Odpad je kontrolovaný už pri jeho preberaní od pôvodcov a vylúčil prítomnosť horiacich látok. Odpad privezený na skládku odpadov je po vstupnej kontrole vyvezený a vysypaný na určené miesto v telese skládky odpadov, kde je vizuálne kontrolovaný pracovníkom prevádzky. Neboli zistené žiadne skutočnosti o tom, že na skládku boli dovezené tlejúce časti alebo popol. Úprava telesa skládky kompaktorom bola vykonaná do 15,30 hod. Posledná dodávka odpadov bola rozhrnutá a zhutnená kompaktorom, nebola prekrytá zeminou.. Strážna služba vykonala obhliadku skládky pred zotmením (cca o 21,00 hod) a nezistila horenie ani dymenie telesa skládky odpadov.

Prevádzkovateľ do dnešného dňa neobdržal správu o zásahu HaZZ.

III. Zistené nedostatky

1. Prevádzkovateľ v rozpore s bodom II.5.12 integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 433/OIPK/04-Ra/720050103 zo dňa 16.03.2004 (ďalej len „povolenie“), bezodkladne po zistení havarijného stavu písomne neinformoval správny orgán o požiaru na skládke odpadov,
2. Prevádzkovateľ v rozpore s bodom II. 2.2. povolenia neukladal odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú a odpad nezhutnil kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení, objemný odpad pred uložením nebol upravený drvením kompaktorom,

čím porušil § 20 ods.2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

IV. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol informovaný Ing. Ján Lehotay, riaditeľ spoločnosti, písomne splnomocnený zastupovaním štatutárneho zástupcu K.O.S., s.r.o.

V. Vyjadrenie štatutárneho zástupcu kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

K obsahu kontroly mám pripomienky :

odpad z kompozitných materiálov k.č. 040209 nebol hutnený skládkovým kompaktorom z toho dôvodu, pretože Cementáreň Horné Sírnie prejavilo záujem o tento druh odpadu zhodnotiť ho pri výrobe cementu /zhodnotenie odpadu je významnejšie pred ukladaním na skládku odpadov/ a takto zhutnený materiál by už nebolo možné kvôli znečisteniu použiť. Na účel zhodnotenia boli odobraté vzorky a urobená analýza. Tento materiál vyhovuje výhrevnosťou i splodinami horenia. Podmienkou je drvenie tohto odpadu na frakcie a rozmeroch 10x10 cm /boli vykonané skúšky drvenia priamo na skládke v Rakoviciach spoločnosťou Marius Pedersen/.

Nahlásenie mimoriadnej udalosti bolo urobené len telefonicky, predpokladali sme, že táto povinnosť je splnená v zmysle povolenia a ostatné skutočnosti budú zaznamenané v protokole.

V Nitre, dňa 15.05.2007

Podpisy:

za SIŽP, IŽP Bratislava, OIP – VP Nitra:

Ing. Karol Raffaj, ved. Vys. pracoviska

.....

Ing. Peter Šimurka, inšpektor

.....

za K.O.S., s.r.o.:

Ing. Ján Lehotay, riaditeľ spoločnosti,

písomne splnomocnený zastupovaním

štatutárneho zástupcu K.O.S., s.r.o.

.....