



Č.: 27/2024 | Dátum: 24.06.2024 | RZ č.: 7669/77/2024- Počet príloh: 0
23817/2024/770110103 |

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 27/2024

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Andrea Šumichrastová Číslo preukazu: 399
Telefón: 041 507 51 10
Elektronická adresa: andrea.sumichrastova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Alžbeta Patúšová Číslo preukazu: 141
Telefón: 041 507 51 16
Elektronická adresa: alzbeta.patusova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: VAS s.r.o.
Adresa sídla: Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
IČO: 31 587 666
Kontrola oznámená: 03.05.2024 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Vladimír Lалуha
Funkcia: výrobný - technický manažér
Telefón: 0903 527 783
Elektronická adresa: vyroba@vas-ml.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina
Adresa prevádzky: Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
Variabilný symbol: 770110103
Integrované povolenie: 2004/3177/770110103/545-Pt
Vydané: 20.12.2004
Právoplatné: 12.1.2005
Projektovaná celková kapacita prevádzky:
109 000 t/rok odpadov živočíšneho pôvodu
300 t/deň odpadov živočíšneho pôvodu

Kategória:

6.5. Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 1.1.2023 – 8.11.2023
Posledná kontrola: 11.9.2023 – 8.11.2023
Kontrolované obdobie: 29.4.2024 – 24.06.2024
Začatie kontroly: 03.05.2024
Prvé miestne zisťovanie: 07.05.2024
Vypracovanie správy: 24.06.2024
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 3
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, súvisiacich s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia v prevádzke VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, z dôvodu

telefonického podnetu zo dňa 30.04.2024 na nepríjemný zápach šíriaci sa z prevádzky kafilérie, zaevidovaný pod č. 16806/2024 dňa 02.05.2024 a e-mailového podnetu zaevidovaného pod č. 16807/2024 dňa 02.05.2024.

Následne bol podaný telefonický podnet dňa 22.05.2024 na zápach šíriaci sa z kafilérie v Mojšovej Lúčke a viditeľný povlak na hladine rieky Váh v blízkosti brehu, vychádzajúci od vyústenia z prevádzky VAS s.r.o., zaevidovaný pod č. 19466/2024 dňa 22.05.2024.

Inšpekcia sa preto počas kontroly zamerala na plnenie relevantných podmienok integrovaného povolenia, ktoré sa vzťahujú na požiadavky ochrany ovzdušia z hľadiska možného negatívneho ovplyvňovania okolia zápachom.

Inšpekcia zároveň zisťovala, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku okolia prevádzky (od Rybného námestia v Mojšovej Lúčke až po areál prevádzky a od prevádzky po hlavnú cestu E50), fyzickú obhliadku prevádzky a kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase fyzickej obhliadky prevádzky dňa 07.05.2024, v dopoludňajších a popoludňajších hodinách, nebol v okolí prevádzky VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka zistený nadmerný zápach.

V okolí výrobných hál nebolo cítiť zápach, vo vnútri výrobných hál bol mierny zápach. Vo vnútri budovy, v ktorej sú umiestnené veľké vodné pračky, bol slabý zápach. V blízkosti prevádzkovej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) nebol zistený zápach.

Pri obhliadke boli dvere a okná do všetkých výrobných priestorov zatvorené.

Počas vykonania kontroly boli v prevádzke Sušiareň Linka 1 (S07), Linka 1 (Predvarák č.4 + č. 5) a Linka 2 (Predvarák č.3 + č.14).

V prevádzke, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, bol bežný prevádzkový stav.

Počas obhliadky neprebíhal dovoz suroviny do areálu, ktorý je najväčším zdrojom zápachu, dovoz suroviny do areálu podľa vyjadrenia prevádzkovateľa prebieha väčšinou v poobedných hodinách. Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť stav a kvalitu dovezenej suroviny. Kvalita je ovplyvnená situáciou na ceste, po ktorej sú suroviny dovážané a tiež dĺžkou cesty, ktorú musí vozidlo absolvovať, kým sa dostane ku spracovateľovi a rovnako aj vonkajšou teplotou počas jej dopravy. Autá, ktoré dovážajú surovinu, nie sú vybavené chladiacimi zariadeniami, ako napr. vozidlá mäsokombinátov a hydinárni.

Prevádzkovateľ si surovinu nedováža vlastnými autami, ale zabezpečuje to zmluvná dopravná firma.

Dovážaná riziková surovina – materiál rizikovej kategórie, býva v poslednej dobe v štádiu rozkladu a preto sa môže pri jeho vykládke v prevádzke uvoľniť zápach.

Inšpekcia predpokladá, že aj cca každé 4 minútové otvorenie vstupných vrát do haly spracovania rizikového materiálu, ako aj do haly spracovania nerizikového materiálu môže byť zdrojom obťažujúceho zápachu. Čas pre vjazd, vyloženie a výjazd vozidiel však už nie je možné viac skrátiť.

Vzhľadom ku skutočnosti, že z prijatých podnetov bolo zrejmé, na ktoré dni oznamovatelia podnetov poukazujú, inšpekcia preverila aktuálny stav v prevádzke za týždeň od 29.04.2024

do 05.05.2024 a následne za týždeň od 20.05.2024 do 26.05.2024, a zároveň si vyžiadala podklady z prevádzkovej evidencie za uplynulé obdobie, od poslednej kontroly, ktorá bola ukončená v novembri 2023.

Inšpekcia po obhliadke areálu prevádzky konštatuje výrazné zlepšenie prostredia prevádzky. Ako vnútorného prostredia (dvojitá vstupná brána a obklad stien v hale nerizikovej časti, oprava vzduchotechnického potrubia pri vodných pračkách), tak aj vonkajšieho prostredia (opravené fasády budov, vymenená brána v budove pračky vzdušniny).

Zároveň bol v prevádzke systém deodorizácie s aktívnou náplňou od spoločnosti Regitas s.r.o., ktorý výrazne eliminuje únik zápachu z výrobnéj haly počas otvorenia vstupnej brány.

I. Použité podklady

- Súbor technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania VETERINÁRNE ASANAČNÉ ZARIADENIE, ev. č.: 1495/STPP a TOO/2021, schválený inšpekciou v integrovanom konaní č.5818/77/2021-17294/2021/770110103/Z51 zo dňa 26.05.2021,
- Dovož a spracovanie suroviny kategórie 1 (riziková) a kategórie 3 (neriziková) za apríl – máj 2024, podrobnejšie časové záznamy o dovoze suroviny v dňoch od 29.04.2024 do 05.05.2024 a následne: 20.05.2024 až do 26.05.2024,
- Grafické záznamy o chode technológie v dňoch od 29.04.2024 do 05.05.2024 a následne od 20.05.2024 až do 26.05.2024 (v súvislosti s chodom veľkých vodných pračiek VP1 a VP2, linka č.1 - predvaráky č.4 a č.5 - vzdušnina z pracovných priestorov vypieraná vo vodnej práčke VP2, linka č.2 - predvaráky č.3 a č.14 - vzdušnina z pracovných priestorov vypieraná vo vodnej práčke VP1),
- Grafické záznamy o chode kotla K3 v dňoch od 29.04.2024 do 05.05.2024 a následne od 20.05.2024 až do 26.05.2024,
- Prevádzkový denník kotolne pre kotol K3,
- Grafické záznamy o priebehu spotreby el. energie za apríl a máj 2024,
- Evidencia merania pH vo Veľkých vodných pračkách,
- Posledný Servisný protokol k Veľkým vodným pračkám zo dňa 25.08.2023,
- Evidencia záznamov z údržby a servisu pre Vzduchotechniku, Veľké vodné pračky a Kondenzátory,
- Doklad o poslednom nákupe nových náplní s aktívnym gélom 04/05/2024.

J. Kontrolné zistenia

Počas ustáleného výrobného stavu je najviac koncentrovaná vzdušnina spaľovaná v kotle K3 a menej zápachajúca vzdušnina je čistená vo vodných pračkách bez prevádzky generátora CDKa 1500, bez použitia chlóróxidov. O prevádzke vodných pračok sú vedené záznamy v Denníku veľkých vodných pračiek (ďalej len „VVP“). Ustálený chod sa eviduje 3-4 krát za deň. Tiež sa eviduje odstavenie VVP po odstavení výroby a nábeh, pred začiatkom výroby. Odstavenie a nábeh VVP je možné overiť aj v grafických záznamoch z výroby.

Prevádzkovateľ eviduje prevádzkové parametre prevádzky kotlov ručne do Prevádzkových denníkov kotolne, samostatne pre každý kotol. Kontinuálne sa tiež vedú grafické záznamy o chode kotla K3 (tlak pary na výstupe z kotla, teplota vody na výstupe z kotla).

Počas kontrolovaného obdobia neboli zistené výpadky v dodávke elektrickej energie, ani iné mimoriadne stavy, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať zápachovú situáciu v okolí prevádzky.

Kontrola podmienok integrovaného povolenia, týkajúcich sa ochrany ovzdušia a možného úniku zápachu z predmetnej prevádzky:

1. Podmienka

A.1.1. Prevádzkovateľ je povinný plniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

A.1.2. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka

A.1.10. Prevádzkovateľ je povinný trvalo dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevlplyvali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí. Odsávať výrobné priestory tak, aby spĺňali BAT.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Okrem všeobecných požiadaviek a špecifických požiadaviek na elimináciu zápachu z prevádzky, boli v predchádzajúcom období do výrobných priestorov, do výfukových potrubí vodných pračiek aj na oplotenie hranice areálu osadené deodorizačné panely s aktívnym gélom na elimináciu zápachu.

Ku kontrole boli predložené doklady o výmene/nákupе nových náplní s aktívnym gélom, ktoré sa nakupujú pravidelne raz za mesiac.

Z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie - VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/2749 z 11. decembra 2023, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie bitúnkov, vedľajších živočíšnych produktov a/alebo jedlých vedľajších produktov, bude v prevádzke vykonaná kontrola, zameraná na prehodnotenie požiadaviek BAT a ich porovnanie so stavom v prevádzke.

3. Podmienka

A.2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval v optimálnych podmienkach.

A.2.2. Povoľovaná prevádzka , t.j. výroba a ČOV budú prevádzkované 24 h denne, 7 dní v týždni podľa množstva dovezenej suroviny, ktorá musí byť spracovaná do 8 hodín od jej prijatia. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o čase prijatia suroviny, o jej množstve a stave spracovania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je pod nepretržitým dohľadom. Prevádzkovateľ vedie záznamy, ktoré boli ku kontrole predložené.

4. Podmienky **4.3., 4.4.** v časti B.1.

4.3. Silno zápachajúcu vzdušninu odsávanú zo 6 hlavných centier tvorby zápachu vo výrobných priestoroch spoločnosti VAS, s.r.o. spaľovať v kotle K3 ako spaľovací vzduch, v množstve 12 500 Nm³/hod.

4.4. Inšpekcia povoľuje vypieranie vzdušninu z pracovných priestorov spracovania vedľajších živočíšnych produktov, ktoré nie sú odsávané do 6 hlavných centier tvorby zápachu, vo veľkých vodných práčkach, umiestnených na Dezodorizácii, bez prídavku ClO₂ - vypieranie len vodou, a to len počas spaľovania vzdušninu v kotle K3.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období odsával silno zápachajúcu vzdušninu podtlakovým systémom z výrobných priestorov prevádzky. Odsávanú vzdušninu používal ako spaľovací vzduch v kotle K3. Množstvo odsávanej vzdušninu je dané výkonom ventilátora. Uvedené pracuje v automatickom režime.

Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia vypieral menej zápachajúcu vzdušninu z pracovných priestorov spracovania vedľajších živočíšnych produktov v dvoch veľkých vodných práčkach bez prídavku ClO₂.

Podnet na zápach telefonicky podaný dňa 30.04.2024 a podnet podaný e-mailovou poštou dňa 02.05.2024:

Inšpekcia vyhodnotila chod technológie **v týždni od 29.04.2024 do 05.05.2024:**

Z vedenia prevádzkovej evidencie, ktorá je vedená v písomnej podobe, ale je sledovaná aj elektronickým riadiacim systémom, ktorý pracuje nepretržite v čase chodu výroby, bolo zistené, že prvý dovoz suroviny v týždni od 29.04.2024 do 05.05.2024 do prevádzky bol dňa 29.04.2024 o 17:40 hod. Výroba bola spustená dňa 29.04.2024 o cca 16:00 a bežala nepretržite do 05.05.2024 do 00:00. Veľké vodné práčky, ktoré odsávajú pracovné priestory, boli spustené dňa 29.04.2024 v čase o 18:00 a bežali nepretržite do 04.05.2024 do 22:00. V udržiavacom režime bol aj kotol K3, v ktorom sa začal dňa 29.04.2024 zvyšovať tlak pary o cca 16:00 hod.

Dovoz suroviny dňa 29.04.2024 (pondelok):

- V čase o 17:40 hod bol dovezený do príjmového žlabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- *Prvý* nerizikový materiál kategórie č.3. bol dovezený do príjmového žlabu v čase o 18:15 hod.
- *Posledný* nerizikový materiál kategórie č.3. bol dovezený do príjmového žlabu v čase o 20:25 hod.
- V čase o 20:55 hod bol dovezený do príjmového žlabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.

Dovoz suroviny dňa 30.04.2024 (utorok):

- V čase o 08:50 hod bol dovezený do príjmového žlabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 11:50 hod bol dovezený do príjmových žlabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č.3.

- V čase o 20:25 hod bol dovezený do príjmových žľabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č.3.
- V čase o 21:50 hod bol dovezený do príjmového žľabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.

Dovoz suroviny dňa 01.05.2024 (streda):

- V čase o 10:50 hod bol dovezený do príjmových žľabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č. 3.
- V čase o 17:35 hod bol dovezený do príjmového žľabu *prvý a aj posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 17:45 hod bol dovezený do príjmových žľabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.

Dovoz suroviny dňa 02.05.2024 (štvrtok):

- V čase o 15:30 hod bol dovezený do príjmového žľabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 16:00 bol dovezený do príjmových žľabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č.3.
- V čase o 19:30 hod bol dovezený do príjmových žľabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.
- V čase o 21:45 hod bol dovezený do príjmového žľabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.

Dovoz suroviny dňa 03.05.2024 (piatok):

- V čase o 10:55 hod bol dovezený do príjmových žľabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č. 3.
- V čase o 12:20 hod bol dovezený do príjmového žľabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 19:30 hod bol dovezený do príjmových žľabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.
- V čase o 21:40 hod bol dovezený do príjmového žľabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.

Dovoz suroviny dňa 04.05.2024 (sobota):

- V čase o 16:00 bol dovezený do príjmových žľabov *prvý a zároveň posledný* nerizikový materiál kategórie č.3.
- V čase o 16:00 hod bol dovezený do príjmového žľabu *prvý a zároveň posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.

Spracovanie **rizikového** materiálu na **linke č.1.**, na predvarákoch č.4. a č.5. sa začalo dňa **29.04.2024** v čase o cca 20:00 – 21:00, kedy sa začali predvaráky č.4. a č.5. nahrievať parou. Počas celého týždňa od 29.04.2024 do 05.05.2024 neboli zaznamenané žiadne výpadky, ani poruchy na kotle K3. Záznam z prevádzkovej evidencie kotolne počas kontrolovaného týždňa – obhliadkou kotolne a kotlového hospodárstva bez závad. Výroba prebiehala na oboch predvarákoch nepretržite až do 04.05.2024. Predvaráky č.4. a č. 5 boli odstavené z chodu 04.05.2024 v čase o 22:00. Kotol K3 bol odstavený z prevádzky dňa 05.05.2024 o 00:00 hod. Veľká vodná práčka VP2, ktorá odsáva pracovné priestory v okolí linky č.1., bola spustená do prevádzky dňa 29.04.2024, v čase o 18:00.

Vzdušina od sušiarne bola odsávaná do veľkej vodnej práčky VP1, ktorá bola v chode do 04.05.2024 do 22:00.

Spracovanie nerizikového materiálu na **linke č.2.**, na predvarákoch č.3. a č.14. sa začalo dňa **29.04.2024** v čase o cca 17:00 – 18:00, kedy sa začali predvaráky č.3. a č.14. nahrievať parou. Pretože boli obidva predvaráky č.3. a č.14. v chode a produkovali zápachajúcu vzdušninu, tak bol v chode od 29.04.2024 od 16:00 hod aj kotol K3, ktorý cca o 16:30 hod začal zvyšovať tlak pary pre potreby predvarákov, pričom spaľoval zápachajúcu vzdušninu z predvarákov a lisov, ako sekundárny vzduch. Výroba prebiehala na oboch predvarákoch nepretržite až do 05.05.2024.

Veľká vodná práčka VP1, ktorá odsáva pracovné priestory v okolí linky č.2., bola spustená do prevádzky dňa 29.04.2024, v čase o 18:00.

Podľa názoru inšpekcie mohol byť príčinou vzniku zápachu súčasný dovoz dvoch druhov suroviny (riziková a neriziková), z ktorých riziková má podľa veterinárnych predpisov prednostný príjem na spracovanie.

Z dôvodu, že spracovanie rizikovej suroviny má prednosť pred spracovaním nerizikovej suroviny, a obe suroviny boli zväšaná v rovnakom čase, neriziková surovina musela čakať v areály firmy na spracovanie.

Aj napriek tomu, že bola technológia a k nej príslušné odlučovacie zariadenia plne funkčné a bez poruchy prebiehalo aj spaľovanie zápachajúcej vzdušniny, dovoz a vyskladnenie suroviny, ktorá už bola v štádiu rozkladu, mohli spôsobiť nadmerný zápach.

Podnet na zápach telefonicky podaný dňa 22.05.2024:

Vyhodnotenie chodu technológie v týždni **od 20.05.2024 do 26.05.2024:**

Z vedenia prevádzkovej evidencie, ktorá je vedená v písomnej podobe, ale je sledovaná aj elektronickým riadiacim systémom, ktorý pracuje nepretržite v čase chodu výroby, bolo zistené, že prvý dovoz suroviny v uvedenom týždni bol dňa 20.05.2024 o 15:15 hod. **Výroba bola spustená cca o 16:00 a bežala nepretržite do 26.05.2024 do 02:00.** Veľké vodné práčky, ktoré odsávajú pracovné priestory boli spustené o 15:00 a bežali nepretržite do 26.05.2024 do 02:00. V prevádzke bol aj kotol K3 (v ktorom sa likviduje silno zápachajúca vzdušina). Kotol K3 bol zakúrený 20.05.2024 o 16:00 a bol v prevádzke do 26.05.2024, kedy bol v skorých ranných hodinách odstavený.

Dovoz suroviny dňa 20.05.2024 (pondelok):

- V čase o 15:15 hod bol dovezený do príjmového žľabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- *Prvý* nerizikový materiál kategórie č.3. bol dovezený do príjmového žľabu v čase o 18:40 hod.
- V čase o 19:10 hod bol dovezený do príjmového žľabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- *Posledný* nerizikový materiál kategórie č.3. bol dovezený do príjmového žľabu v čase o 20:00 hod.

Dovoz suroviny dňa 21.05.2024 (utorok):

- V čase o 14:40 hod bol dovezený do príjmového žlabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 15:50 hod bol dovezený do príjmových žlabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č.3.
- V čase o 21:00 hod bol dovezený do príjmového žlabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 21:00 hod bol dovezený do príjmových žlabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.

Dovoz suroviny dňa 22.05.2024 (streda):

- V čase o 13:25 hod bol dovezený do príjmových žlabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č. 3.
- V čase o 15:50 hod bol dovezený do príjmového žlabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 21:30 hod bol dovezený do príjmového žlabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 22:10 hod bol dovezený do príjmových žlabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.

Dovoz suroviny dňa 23.05.2024 (štvrtok):

- V čase o 13:00 hod bol dovezený do príjmového žlabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 17:00 hod bol dovezený do príjmových žlabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č.3.
- V čase o 19:20 hod bol dovezený do príjmového žlabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 19:25 hod bol dovezený do príjmových žlabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.

Dovoz suroviny dňa 24.05.2024 (piatok):

- V čase o 13:30 hod bol dovezený do príjmových žlabov *prvý* nerizikový materiál kategórie č. 3.
- V čase o 13:40 hod bol dovezený do príjmového žlabu *prvý* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 20:15 hod bol dovezený do príjmového žlabu *posledný* rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2.
- V čase o 20:45 hod bol dovezený do príjmových žlabov *posledný* nerizikový materiál kategórie č. 3.

Dovoz suroviny dňa 25.05.2024 (sobota):

- nebol dovezený do príjmového žlabu rizikový materiál kategórie č.1, resp. č.2. ani nerizikový materiál kategórie č.3.

Spracovanie **rizikového** materiálu na **linke č.1.**, na predvarákoch č.4. a č.5. sa začalo dňa **20.05.2024** v čase o cca 17:00 – 18:00, kedy sa začali predvaráky č.4. a č.5. nahrievať parou. Počas celého týždňa od 20.05.2024 do 26.05.2024 neboli zaznamenané žiadne výpadky, ani poruchy na kotle K3. Záznam z prevádzkovej evidencie kotolne počas kontrolovaného týždňa

– obhliadkou kotolne a kotlového hospodárstva bez závad. Výroba prebiehala na oboch predvarákoch nepretržite až do takmer 26.05.2024. Predvaráky č.4. a č. 5 boli odstavené z chodu 26.05.2024 v čase o 20:00. Kotol K3 bol odstavený z prevádzky dňa 26.05.2024 o 02:00 hod.

Veľká vodná práčka VP2, ktorá odsáva pracovné priestory v okolí linky č.1., bola spustená do prevádzky dňa 20.05.2024, v čase o 15:00.

Vzdušnina od sušiarne bola odsávaná do veľkej vodnej práčky VP1, ktorá bola v chode do 26.05.2024 do 02:00.

Spracovanie **nerizikového** materiálu na **linke č.2.**, na predvarákoch č.3. a č.14. sa začalo dňa **20.05.2024** v čase o cca 16:00 – 17:00, kedy sa začali predvaráky č.3. a č.14. nahrievať parou. Pretože boli obidva predvaráky č.3. a č.14. v chode a produkovali zápachajúcu vzdušninu, tak bol v chode od 20.05.2024 od 16:00 hod aj kotol K3, ktorý cca o 16:30 hod začal zvyšovať tlak pary pre potreby predvarákov, pričom spaľoval zápachajúcu vzdušninu z predvarákov a lisov, ako sekundárny vzduch. Výroba prebiehala na oboch predvarákoch nepretržite až do 26.05.2024.

Veľká vodná práčka VP1, ktorá odsáva pracovné priestory v okolí linky č.2., bola spustená do prevádzky dňa 20.05.2024, v čase o 15:00.

Podľa názoru inšpekcie mohol byť príčinou vzniku zápachu súčasný dovoz dvoch druhov suroviny (riziková a neriziková), z ktorých riziková má podľa veterinárnych predpisov prednostný príjem na spracovanie.

Z dôvodu, že spracovanie rizikovej suroviny má prednosť pred spracovaním nerizikovej suroviny, a obe suroviny boli zvášané v rovnakom čase, neriziková surovina musela čakať v areály firmy na spracovanie.

Aj napriek tomu, že bola technológia a k nej príslušné odlučovacie zariadenia plne funkčné a bez poruchy prebiehalo aj spaľovanie zápachajúcej vzdušniny, dovoz a vyskladnenie suroviny, ktorá už bola v štádiu rozkladu, mohli spôsobiť nadmerný zápach.

Inšpekcia preverila aktuálny stav v prevádzke za týždeň od 29.04.2024 do 05.05.2024 a následne za týždeň od 20.05.2024 do 26.05.2024 a zároveň si vyžiadala podklady z prevádzkovej evidencie za uplynulé obdobie, od poslednej kontroly, ktorá bola ukončená v novembri 2023.

Porucha ani iný neštandardný stav v technológii neboli v uvedených dňoch zistené.

V uvedených dňoch nedošlo ani k výpadkom elektrickej energie.

5. Podmienka

A.3.2. Základné vstupné suroviny, energie a pomocné látky vstupujúce do technologického procesu, uvedené v bode A.3.1. nesmú prekročiť množstvo, ktoré je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie maximálnej dennej a ročnej výrobnnej kapacity liniek na spracovanie VŽP a príslušných sušiacich zariadení k týmto linkám, uvedenej v tejto zmene IP, v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod. 1. Charakteristika prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Projektovaná celková kapacita prevádzky:

- ročná kapacita - 109 000 t odpadov živočíšneho pôvodu/rok
- maximálna denná kapacita - 300 t odpadov živočíšneho pôvodu/deň

V tabuľke je uvedené množstvo zvezenej a spracovanej suroviny v mesiaci apríl a máj 2024 (vybrané dni, ktoré poukazujú na neznesiteľný zápach z prevádzky):

Deň	Rizikový materiál (kg)	Nerizikový materiál (kg)	Spolu za deň (kg)
apríl 2024			
28	0	0	0
29	80 274	123 960	204 234
máj 2024			
1	5 470	59 200	64 670
2	81 480	76 060	157 540
3	81 582	120 855	202 437
4	3 550	7 980	11 530
5	0	0	0
6	75 725	137 900	213 625
7	89 420	121 740	211 160
8	4 340	58 960	63 300
20	71 799	104 770	176 569
21	55 030	98 880	153 910
22	51 780	151 520	203 300
23	58 025	95 830	153 855
24	73 315	167 220	240 535
25	0	0	0
26	0	0	0
27	70 258	74 830	145 088
28	65 050	89 560	154 610

Maximálna denná kapacita 300 t nebola podľa predloženej prevádzkovej evidencie, počas kontrolovaného obdobia prekročená.

6. Podmienka

A.5.1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia v súlade so schváleným, aktuálne platným Súborom technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) a podmienkami určenými v integrovanom povolení. Evidenčné číslo platného súboru STPP a TOO je 1495/STPPa TOO/2021. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Aktualizovaný STPP a TOO bol inšpekciou schválený v zmene integrovaného povolenia č. 5818/77/2021-17294/2021/770110103/Z51 zo dňa 26.05.2021. Prevádzkové parametre a organizačné opatrenia, uvedené v Súbore sa sledujú a zaznamenávajú v zmysle schváleného Súboru.

V prílohe č. 5 daného súboru je uvedený zoznam technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia pre dezodorizáciu (práčku vzduchu):

- kontrola čerpadiel 1 x deň,
- kontrola ventilátora 1 x deň,
- kontrola prívodu vody 1 x deň,
- kontrola vnútra práčky 1 x mesiac,

Dezodorizácia je kontrolovaná 3 x za smenu a údaje sa zapisujú do denníka.

Údaje z denníka:

VP1/VP2 vizuálna obhliadka priestoru, kontrola chodu čerpadiel + ventilátorov.

Hladina VP1/VP2 kontrola prívodu vody + vizuálna kontrola hladiny a vnútra práčky cez priezory a stavoznak.

Záznam z prevádzkovej evidencie (údaje počas kontrolovaného obdobia):

záznam zo dňa 22.04.2024:

– výmena novej prevodovky SEW na lis aj s čerpadlom – vyčistenie odvetrania

záznam zo dňa 28.04.2024:

– hladina tuku neukazuje, 28.04.2024 porucha odstránená.

Uvedené poruchy však nemajú vplyv na zápach z prevádzky.

7. Podmienka

A.5.32. Odpadový plyn s intenzívnym zápachom odvádzať na čistenie, spaľovanie alebo iné zneškodnenie, zodpovedajúce najlepšej dostupnej technike, zneškodňujúce zápach zo všetkých technologických uzlov, v ktorých sa produkuje zápach, týka sa to aj surovín a výrobného produktu tak, aby vyčistený plyn opúšťajúci toto zariadenie neobťažoval obyvateľstvo.

A.5.33. Pri poruche odsávacích zariadení, bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie poruchy s ohľadom na maximálne zníženie dopadu na životné prostredie, vykonať okamžite opravu odsávacích zariadení, riadiť sa organizačnými opatreniami uvedeným v aktuálne platnom STPP a TOO.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke sa odsáva najviac zapáchajúca vzdušnina na spálenie do kotla K3, menej zapáchajúca vzdušnina je odsávaná a čistená vo vodných pračkách. Na elimináciu zápachu sú v prevádzke inštalované dezodoračné gély, ktoré výraznou mierou prispievajú k zníženiu zápachu vznikajúceho v prevádzke.

V uvedenom období nedošlo k prekročeniu spracovateľskej kapacity.

Negatívna zápachová situácia nebola počas výkonu kontroly zistená.

Inšpekcia nevyklučuje možnosť úniku pachových látok z pracovných priestorov do životného prostredia, napríklad otváraním dverí pri zvoze suroviny, prípadne činnosťami na prevádzkovej čistiarni odpadových vôd, čím mohlo dôjsť ku krátkodobému zvýšenému zápachu v okolí prevádzky, napriek tomu, že všetky zariadenia na odsávanie a elimináciu zapáchajúcej vzdušiny boli v chode.

Počas kontroly neboli zistené výpadky v dodávke elektrickej energie, ani žiadne mimoriadne stavy.

8. Podmienka

A.5.37. Trvale sledovať pH cirkulačnej vody vo veľkých vodných práčkach, zaznamenávať nameranú hodnotu pH do prevádzkovej evidencie a v prípade kyslej reakcie cirkulačnej vody riadeným dávkovaním NaOH upravovať pH cirkulačnej vody na požadovanú hodnotu, uvedenú v prevádzkovom predpise, resp. v schválenom STPP a TOO na ochranu ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzková evidencia kontroly pH bola počas kontroly preverená. Merané hodnoty sa pohybovali od 6,86 - 7,12. Uvedené je v súlade s podmienkou A.5.37.

9. Podmienka

A.5.38. Obsluha v pravidelných intervaloch, najmenej 3 x za zmenu (okrem doby, počas ktorej technológia nebeží) skontroluje správny chod vodných práčok (všetkých) a zariadenia na výrobu ClO₂. O vykonanej kontrole vykoná obsluha zápis do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Uvedená podmienka je dodržaná, prevádzkovateľ predložil evidenciu v merania pH v zmysle uvedenej podmienky.

10. Podmienka

A.5.40. Obsluha do prevádzkového denníka zaznamená všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, výmeny jednotlivých častí ap.) do zariadení systému dezodorizácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V mesiaci apríl a máj nie sú evidované žiadne poruchy a ani opravy v prevádzkovom denníku systému dezodorizácie.

11. Podmienka

A.5.41. Monitorovať chod veľkých vodných práčok vhodným zariadením v nadväznosti na riadiaci systém technologického zariadenia, údaje o výrobe a chode vodných pračiek, archivovať 3 roky v tlačenej forme.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ monitoruje chod veľkých vodných práčok, údaje o ich chode v nadväznosti na výrobný proces sa zaznamenávajú v grafickej forme. Archivácia je vedená a bola počas kontroly preverená.

12. Podmienka

1.3. Vykonávať nastavenie horákov na kotloch K1, K2 a K3 oprávnenou osobou na výkon takejto činnosti minimálne 1- krát ročne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil:

Protokol o nastavení horákov pre kotol K3, zo dňa 23.01.2024 a následne 09.04.2024, vykonal Jozef Masaryk odborný pracovník plynových zariadení.

Protokol o odbornej skúške č. 25/08/2023 generátor VP1 – generátor VP2 na zariadeniach bol vykonaný pravidelný ročný servis, vykonala spoločnosť Inštalatér s.r.o., Lietavská Lúčka – Žilina s výsledkom VYHOVUJE.

Kotol K2 je vyradený z prevádzky.

13. Podmienka

1.5. V prípade, že sa pri nastavovaní horákov zistí, že horáky kotlov K1, K2 a K3 nie je možné nastaviť tak, aby pri spaľovaní zemného plynu boli schopné dodržať určené emisné limity pre NO_x a CO, prevádzkovateľ zopakuje do 1 mesiaca nastavenie horákov. Ak sa pri opätovnom nastavení zistí, že zariadenie nie je ani po novom nastavení schopné dodržať určené emisné limity pre NO_x a CO, prevádzkovateľ túto skutočnosť overí technologickým meraním, ktoré vykoná oprávnená osoba na výkon oprávneného diskontinuálneho merania.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nastavenia preukázali, že horáky sú schopné dodržiavať určené emisné limity.

14. Podmienka

1.7. Doba nábehu jednotlivých kotlov alebo zmena výkonu môže trvať najviac 3 hodiny a doba odstavovania kotlov najviac 1 hodinu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Z predloženého prevádzkového denníka kotolne K3 a z Grafických záznamov vyplýva jednoznačne, že doba nábehu v týždni od 29.04.2024 do 05.05.2024 bola nasledovná - čas spustenia kotla K3 bol dňa 29.04.2024 o 16:00 a tlak pary sa začal zvyšovať o 16:30 – doba nábehu kotla K3 - 00:30. Odstavovanie kotla K3 začalo dňa 04.05.2024 o 10:00 do doby, kým tlak nepoklesol na nulové hodnoty.

V týždni od 20.05.2024 do 26.05.2024 bol čas spustenia kotla K3 20.05.2025 o 16:00 a tlak pary sa začal zvyšovať o 16:30 – doba nábehu kotla K3 – 00:30. Odstavovanie kotla K3 bolo dňa 26.05.2024 o 02:00, do doby, kým tlak nepoklesol na nulové hodnoty.

15. Podmienka

3. Spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov - živočíšneho tuku:

Inšpekcia pre kotly K2 a K3, ako zariadenia na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov – živočíšneho tuku, bez prídavného paliva (zemného plynu), určuje nasledujúce emisné limity -

3.10. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne v príslušnom kalendárnom roku opätovne spaľovať živočíšny tuk, musí predtým tento zámer písomne oznámiť inšpekcii a zároveň vykonať periodickú kontrolu, v zmysle podmienky 3.6.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V kontrolovanom období nebolo vykonávané spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov. Prevádzkovateľ neplánuje v príslušnom roku spaľovať živočíšny tuk, o čom písomne informoval inšpekciu.

16. Podmienka

4.3. Silno zápachajúcu vzdušninu odsávanú zo 6 hlavných centier tvorby zápachu vo výrobných priestoroch spoločnosti VAS, s.r.o. spaľovať v kotle K3 ako spaľovací vzduch, v množstve 12 500 Nm³/hod.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období odsával silno zápachajúcu vzdušninu podtlakovým systémom z výrobných priestorov prevádzky, odsávanú vzdušninu používal ako spaľovací vzduch v kotle K3. Množstvo odsávanej vzduštiny je dané výkonom ventilátora. Uvedené pracuje v automatickom režime.

17. Podmienka

4.4. Inšpekcia povoľuje vypieranie vzduštiny z pracovných priestorov spracovania vedľajších živočíšnych produktov, ktoré nie sú odsávané do 6 hlavných centier tvorby zápachu, vo veľkých vodných pračkach, umiestnených na Dezodorizácií, bez prídavku ClO₂ - vypieranie len vodou, a to len počas spaľovania vzduštiny v kotle K3.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v súčasnosti vypiera vzdušninu z pracovných priestorov spracovania vedľajších živočíšnych produktov vo vodných pračkach bez prídavku ClO₂.

18. Podmienka

C.1. Zabezpečiť priestory príjmu vstupnej suroviny tak, aby počas všetkých výrobných a čistiacich cyklov nebol produkovaný zápach (hlavne v letnom období) do vonkajších priestorov.

C.2. Predchádzať vzniku zápachu dôsledným odsávaním a kontrolou procesu výroby, riadnou údržbou a nakladaním s odpadmi živočíšneho pôvodu.

C.3. Dôsledne odsávať a kontrolovať proces výroby, vykonávať riadnu údržbu technologických zariadení podľa plánu údržby.

C.4. Zákaz skladovania suroviny pred objektom haly príjmov, resp. na iných otvorených priestranstvách. Do doby jej príjmu (v dobe likvidácie úhynov spôsobených nákazou) skladovať surovinu v uzavretých kontajneroch a cisternách.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly sa v prevádzke plnili uvedené požiadavky.

V uvedenom období nebol neočakávaný nárast suroviny, ktorý by musel byť spracovaný.

V kontrolovanom období mohlo dôjsť k zvýšenému zápachu v okolí prevádzky, napriek tomu, že všetky zariadenia na odsávanie a elimináciu zápachajúcej vzduštiny boli v chode. Inšpekcia však počas kontroly zápach v okolí prevádzky nezistila.

Zhrnutie zistení súvisiacich s podanými podnetmi:

Zapáchajúca koncentrovaná vzdušina z výroby je spaľovaná v kotle K3 a menej zápachajúca vzdušina je čistená vo vodných pračkách. O prevádzke vodných pračiek sú vedené záznamy v Denníku veľkých vodných pračiek, kde sa eviduje ich nábeh aj odstavenie. Odstavenie a nábeh vodných pračiek je možné overiť aj v grafických záznamoch z výroby. Rovnako sa evidujú údaje o prevádzke kotla K3, jeho nábehu a odstávke.

Podľa údajov z prevádzkovej evidencie inšpekcia skontrolovala časy nábehov kotla K3 a vodných pračiek a porovnala ich s časmi nábehu výroby. Zo záznamov vyplýva, že

zariadenia na zneškodňovanie zápachu sú vždy uvedené do prevádzky pred nábehom výroby a odstavené vždy až po skončení výroby.

Napriek tomu, že v prevádzke sa v kontrolovanom období nevyskytli poruchy ani výpadky elektrickej energie a všetky zariadenia na zneškodňovanie zápachu pracovali v ustálenej prevádzke, občasný zápach sa vyskytuje.

Hlavné dôvody úniku zápachu:

1. Dovážaná surovina býva často v štádiu rozkladu najmä v teplom období a preto sa môže pri jeho vykládke v prevádzke uvoľniť zápach. Prevádzkovateľ nevie ovplyvniť stav a kvalitu dovezenej suroviny. Kvalita je ovplyvnená situáciou na ceste, po ktorej sú suroviny dovážané a tiež dĺžkou cesty, ktorú musí vozidlo absolvovať, kým sa dostane ku spracovateľovi a rovnako aj vonkajšou teplotou počas jej dopravy. Autá, ktoré dovážajú surovinu, nie sú vybavené chladiacimi zariadeniami, ako napr. vozidlá mäsokombinátov a hydinárni. Prevádzkovateľ si surovinu nedováža vlastnými autami, ale zabezpečuje to zmluvná dopravná firma, preto nevie ovplyvniť ani časy dovozu jednotlivých surovín.
2. Súčasný dovoz dvoch druhov suroviny (riziková a neriziková), z ktorých riziková má podľa veterinárnych predpisov prednostný príjem na spracovanie. Z dôvodu, že spracovanie rizikovej suroviny má prednosť pred spracovaním nerizikovej suroviny, a obe suroviny boli zväšané v rovnakom čase, neriziková surovina musela čakať v areály firmy na spracovanie. Podobne je to aj v prípade nárazového dovozu väčšieho množstva suroviny do areálu, keď kapacita zariadenia v danom momente nevie spracovať všetko naraz a je potrebné jej skladovanie, pri ktorom dochádza k uvoľneniu zápachu. Prevádzkovateľ však nevie zabezpečiť rovnomerné dovážanie suroviny bez potreby jej skladovania.

Na elimináciu zápachu prevádzkovateľ používa:

- spaľovanie zapáchajúcej vzdušiny v kotly K3,
- čistenie zapáchajúcej vzdušiny vo veľkých vodných práchkach,
- produkty Gelactiv, ktoré uvoľňujú aktívne látky do okolia, ktoré na seba viažu pachové látky a vytvárajú s nimi zlúčeniny, ktoré menej stimulujú ľudské čuchové receptory,
- zariadenie Smellmeister, namontované do vstupných rolovacích vrát hál a do potrubia na odvod vypratej vzdušiny z veľkých vodných práchok (gélové produkty na zachytenie pachových látok).

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. A.1.1., A.1.2., A.1.10., A.2.1., A.2.2., A.4.3., A.4.4., A.3.2., A.5.1., A.5.26., A.5.30., A.5.31., A.5.32., A.5.33., A.5.35., A.5.37., A.5.38., A.5.40., A.5.41
2. 1.3., 1.5., 1.7., 3.10., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. v časti B.1.,
3. C.1., C.2., C.3., C.4., C.8., C.9., C.10., C.11., C.12.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Prevádzka spĺňa všeobecné záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia a všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky.

Napriek tomu sa občasný zápach vyskytuje. Uvedené je spôsobené najmä charakterom spracovávaného materiálu a vplyvom teplého počasia.

Z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie - VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/2749 z 11. decembra 2023, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie bitúnkov, vedľajších živočíšnych produktov a/alebo jedlých vedľajších produktov (ďalej len „VRK“), bude v prevádzke vykonaná kontrola, zameraná na prehodnotenie požiadaviek najlepších dostupných techník (BAT) a ich porovnanie so stavom v prevádzke.

V prípade, že prevádzka nebude spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z VRK, budú jej uložené opatrenia na zosúladenie prevádzky s požiadavkami BAT uvedenými vo VRK.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Andrea Šumichrastová

.....

Za SIŽP:

Ing. Alžbeta Patúšová

.....