



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.:1087-16159/2015/Med,Sza/370400104

Správa o environmentálnej kontrole č. 43/2014/P

v prevádzke: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“

prevádzkovateľ: Plastic People, s.r.o., Dunajská I.7664/12, 811 08 Bratislava

začatej dňa: 21. 11. 2014 o 09⁰⁰ hod.

opätovná obhliadka dňa: 09. 04. 2015 o 09⁰⁰ hod. prevádzkovateľ neumožnil vstup do areálu

Kontrolu vykonali: Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdálová, vedúca odboru

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

dňa 21. 11. 2014

Ing. Juraj Schwarz – zástupca výkonného riaditeľa

Matej Kubalák – výkonný riaditeľ

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007, zmeneného rozhodnutiami: č. 616-4523/2008/Raf,Sza/370400104-Z1 zo dňa 6.2.2008 č. 10448-42645/37/2008/Zál/373190107/Z2 zo dňa 18.12.2008 č. 3111-16295/37/2009/Sta,Zál/370400104/Z3 zo dňa 19.5.2009

č. 6968-24459/37/2009/Zál/370400104/Z4 zo dňa 27.7.2009

č. 8744-16787/37/2013/Zál/370400104/Z5 zo dňa 17. 06. 2013 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) od **01. 01. 2014 do 09. 04. 2015.**

Dátum miestnej obhliadky: **21. 11. 2014 a 09. 04. 2015**

Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2014 do 09. 04. 2015**

O predmete kontroly, ktorá bola vykonaná dňa 21. 11. 2014 bol kontrolovaný subjekt informovaný písomne listom č. 7608-32259/2014/Sza,Med/370400104 zo dňa 11. 11. 2014 doručený prevádzkovateľovi dňa 14. 11. 2014.

O predmete opätovnej obhliadky, ktorá nebola umožnená dňa 09. 04. 2015 bol kontrolovaný subjekt informovaný písomne listom č. 1087-7899/2015/Sza,Med/370400104 zo dňa 23. 03. 2015 doručený prevádzkovateľovi dňa 30. 03. 2015.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“**
Prevádzkovateľ: **Plastic People, s.r.o.,**
Obchodné meno: **Plastic People, s.r.o.,**
Sídlo: **Dunajská I. 7664/12, 811 08 Bratislava**
IČO: **35 846 666**

Kategória priemyselnej činnosti:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

II. Opísanie stavu prevádzky v čase miestnej obhliadky dňa 21. 11. 2014

Dňa 21. 11. 2014 v čase vykonávania kontroly sa na skládku dovážal odpad, ktorý sa vysýpal na skládkovací priestor skládky **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“, II. etapy.** Na skládke sa nachádzal kompaktor, ktorý bol v čase obhliadky v prevádzke.

III. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 21. 11. 2014:

1. Evidenčné listy 2014.
2. AQUA GEO, Protokoly z meraní, Monitoring vrtov (marec, jún, september 2014).

Doklady doručené dňa 28. 04. 2015:

3. Doklad o vykonaní čistenia drenážneho potrubia najmenej 2 x ročne za rok 2014 – Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončených prác SEZAKO Trnava, s.r.o.
4. Správa z Monitoringu Tesnosti Izolačnej Fólie, December 2014, SENSOR, spol. s.r.o.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia podmienok prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach bolo zistené:

Podmienka II.A.2.13.: Priesakovú kvapalinu z recirkulačnej nádrže pre priesakové kvapaliny o objeme 1400 m³ sa povoľuje recirkulovať na skládkovací priestor 1. etapy a 2. etapy skládky odpadov, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav:

Priesaková kvapalina z recirkulačnej nádrže sa priebežne recirkuluje postrekovacím systémom na skládkovací priestor, v kontrolovanom období ju podľa vyjadrenia prevádzkovateľa nebolo potrebné vyvieŕ do príslušnej ČOV.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.A.2.15.: Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd a priesakových kvapalín.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd, predložil Zmluvu o dielo zo dňa 02. 01. 2014 so spoločnosťou SEZAKO Trnava, s.r.o. na dobu neurčitú a odber priesakových kvapalín má zabezpečený Rámcovou zmluvou č. 251120026 zo dňa 19. 07. 2012 so spoločnosťou EBA, s.r.o.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.A.2.17: Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho potrubia.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal doklad o vykonaní čistenia drenážneho potrubia za rok 2014 – Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončených prác SEZAKO Trnava, s.r.o. zo dňa 09. 10. 2014 a 15. 05. 2014

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.A.2.18.: Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačnej fólie skládky odpadov trvalo zabudovaným geofyzikálnym systémom.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ zaslal Správu z Monitoringu Tesnosti Izolačnej Fólie, December 2014, ktorého prílohou bol Certifikát tesnosti fólie. Vo Výsledku merania bolo konštatované, že boli zistené nevýrazné anomálie iba v oblasti okraja skládky ako pri meraní v roku 2012 a 2013. Jedná sa o parazitické (umelé) anomálie, ktoré sú spôsobené obtekaním elektrického prúdu z vonkajšej strany a nie cez izoláciu. Z uvedeného vyplýva, že izolačná fólia nie je poškodená a výsledky merania svedčia o tom, že fólia je tesná.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.D.14.: Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení.

Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav:

Pri fyzickej obhliadke prevádzky bolo zistené, že uložený odpad bol zhutnený a komunálny odpad bol prekrytý inertným materiálom.

Podmienka dodržaná.

V. Priebeh ohlásenej fyzickej obhliadky v prevádzke dňa 09. 04. 2015

Inšpektorát oznámil prevádzkovateľovi listom č. 1087-6965/2015/Sza vykonanie opätovnej fyzickej obhliadky prevádzky na deň 12. 03. 2015. Dňa 11. 03. 2015 bolo Inšpektorátu zaslané elektronicky vyjadrenie Rudolfa Kubaláka – konateľa spoločnosti Plastic People, s.r.o. a následne to isté vyjadrenie doručené poštou dňa 13. 03. 2015, v ktorom okrem iného žiada Inšpektorát o preloženie obhliadky na iný vhodný termín z dôvodu, že nie je schopný zabezpečiť pre objektívnu časovú tieseň povereného pracovníka, v sprievode ktorého by bol Inšpektorát oprávnený vstúpiť do prevádzky a ktorý by vedel Inšpektorátu poskytovať relevantné vysvetlenia a informácie. Na základe uvedených skutočností a po zvážení uvádzaných dôvodov pre neuskutočnenie fyzickej obhliadky v stanovenom termíne sa Inšpektorát rozhodol akceptovať túto požiadavku a oznámil prevádzkovateľovi nový termín na uskutočnenia fyzickej obhliadky v prevádzke na deň 09. 04. 2015. Dňa 08. 04. 2015 bolo Inšpektorátu zaslané opäť elektronicky vyjadrenie p. Rudolfa Kubaláka a následne to isté vyjadrenie doručené poštou dňa 14. 04. 2015, v ktorom žiada o jednoznačné vysvetlenie účelu opätovnej fyzickej obhliadky ako aj uvedeného podnetu.

V obidvoch oznámeniach Inšpektorát uviedol, že predmetom fyzickej obhliadky bude kontrola dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č.: 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení, s kontrolou ktorých Inšpektorát začal dňa 21. 11. 2014 a zároveň v obidvoch oznámeniach bol prevádzkovateľ upozornený, že podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ Inšpektorát uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožní osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke.

Napriek akceptácii dôvodu na preloženie termínu kontroly zo strany Inšpektorátu a stanoveniu nového termínu vykonania fyzickej obhliadky na deň 09. 04. 2015, nebolo pracovníkom Inšpektorátu umožnený vstup do areálu prevádzky na vykonanie fyzickej obhliadky prevádzky. Pracovníci Inšpektorátu vykonávajúci štátny dozor sa dňa 09. 04. 2015 krátko po 9,00 hod. riadne preukázali služobnými preukazmi na vrátnici prevádzky a zapísali sa do knihy príchodov a odchodov. Vzhľadom k tomu, že na vrátnici sa nenachádzala osoba, ktorá by mala vedomosť o oznámenej obhliadke a ktorá by sprevádzala pracovníkov Inšpektorátu pri výkone kontroly, pracovníci Inšpektorátu sa telefonicky spojili s p. Rudolfom Kubalákom. P. Rudolf Kubalák v telefonickom hovore oznámil, že kontrolu pracovníkom Inšpektorátu neumožní z dôvodu, že nemá k dispozícii osobu, ktorá by inšpektorov sprevádzala. Zároveň tiež oznámil, že neumožní vykonanie obhliadky bez sprievodu, o ktorú inšpektori následne požiadali. V predmetnom telefonickom hovore p. Kubalák žiadal inšpekciu o písomnú odpoveď na jeho list zo dňa 08. 04. 2015, ktorým reagoval na oznámenie o vykonaní tejto fyzickej obhliadky prevádzky. Pracovníkmi Inšpektorátu bol spísaný pred vstupnou bránou prevádzky „Záznam o neumožnení vykonania kontroly“, nakoľko boli pracovníčkou vrátnice požiadaní o opustenie areálu. Záznam sa pracovníci Inšpektorátu pokúsili odovzdať na vrátnici, avšak pracovníčka na vrátnici sa odmietla vyjadriť ako aj

prevziať uvedený záznam. Inšpektorát zaslal „Záznam o neumožnení vykonania kontroly“ spolu s odpoveďou na list p. Rudolfa Kubaláka zo dňa 15.05.2015 pod č. č.1087-14204/2015/Sza,Med/370400104.

Následne pracovníci Inšpektorátu vykonali obhliadku areálu (v ktorej sa prevádzka nachádza) z jeho západnej strany z poza plotu napravo a naľavo od vchodu do areálu zo štátnej cesty smerujúcej z Hlohovca do Pastuchova. Za plotom od štátnej cesty smerujúcej z Hlohovca do Pastuchova sa nachádza skládka na inertný odpad. V čase obhliadky bol na túto skládku dovážaný odpad nákladnými autami a vysypaný v takej vzdialenosti od plotu, že nebolo možné identifikovať o aký druh odpadu ide. Od stanovišťa - naľavo od predmetného vchodu vo vzdialenosti cca 50 m pozdĺž plotu smerom na severozápad bolo vidieť veľké množstvo uloženého plastového odpadu. Podľa rovnorodosti a charakteru odpadu išlo o technologický odpad, ktorý mal byť uložený na „Skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ a nie na ploche, ktorá nie je povolená ani určená na zneškodňovanie tohto druhu odpadu. Podľa grafických nákresov areálu patriaceho spoločnosti Plastic People, s.r.o., v ktorom sa predmetná prevádzka nachádza, bol uvedený odpad s najväčšou pravdepodobnosťou uložený v miestach budúceho plánovaného rozširovania prevádzky, prípadne v miestach, kde sa nachádza skládka inertného odpadu.

VI. Kontrolné zistenia

Podmienka II.D.2.: Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ umiestnil odpad, ktorý mal byť určený na uloženie na „Skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“ mimo jej skládkovací priestor a teda mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov, čím porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona o IPKZ.

Podmienka nedodrzaná.

VII. Záver

Zisteným nedostatkom (porušenie podmienky II.D.2.) prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a v § 26 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.

Na základe zisteného nedostatku Inšpektorát podľa § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 43/2014/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 04. 06. 2015. Prílohou tejto správy je 5 ks. fotografií vyhotovených dňa 09. 04. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru

.....
.....
.....