

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 550-904/2024/Mel/370211105/SkP-Z24

v Nitre dňa 12. 01. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

I.

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,**
IČO: 35 826 487
v prevádzke **„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“**

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona, ktorým povoľuje dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku:

„IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“ (ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Prístavba výroby KD3

prevádzkových súborov:

PS 01 Technológia terciárnej redukcie

PS 02 Rozšírenie existujúceho zemného plynu

katastrálne územie: **Močenok**

na pozemkoch par. č.: **6040/288, 6040/451, 6040/452, 6040/570, 6040/576** – reg. „C“
podľa LV č. 841

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady –
priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-706/2022/6005 zo dňa 05. 07. 2022 k projektovej dokumentácii stavby **„IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“**.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-976/2022/6063 zo dňa 08. 07. 2022, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby **„IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“**. Zároveň uviedol, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) tohto zákona vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2692/2022-11.1.2/sr 533/2022 535/2022-int. zo dňa 24. 01. 2022, že navrhovaná činnosť **„Terciárna redukcia N2O na KD3“ sa nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v spojení s § 54 ods. 2 písm. a) tohto zákona vydalo záväzné stanovisko č. 2692/2022-11.1.2/sr 67021/2022 zo dňa 21. 11. 2022, že navrhovaná činnosť **„Terciárna redukcia N2O na KD3“ je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom stavby **„IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“** bolo zníženie emisií oxidu dusného a ostatných oxidov dusíka v koncovom plyne z existujúcej technológie výroby kyseliny dusičnej 3 (KD3) náhradou súčasného redukčného systému. Zníženie emisií oxidov dusíka sa dosiahlo inštaláciou nového reaktora s využitím nového katalyzátora pri zmenených prevádzkových podmienkach, čo bude viesť k vyššej miere ochrany životného prostredia. Ide o výmenu starej technológie za novú. Pôvodný zdroj emisií – komín H102 zostal zachovaný a nemení sa ani celkové

množstvo odplynov z komína. Výmenou technologického uzla terciárnej redukcie dochádza k zníženiu obsahu znečisťujúcich látok v odplynoch a ich ročného množstva.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 9187-43945/2022/Pav/370211105/Z24-SP zo dňa 19. 12. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 01. 2023.

Podmienky pre dočasné užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/6567-2023/19250 zo dňa 06. 12. 2023 v termíne do 31. 01. 2024 a ich odstránenie bezodkladne oznámiť Inšpekcii a Inšpektorátu práce Nitra:

0399 Riadenie BOZP

- 6.1. Vyhlásenie o zhode- ochranná skrinka RS 101 SA udáva dňa 12. 9. 2023 pri posúdení zhody zrušený právny predpis zák. č. 264/1999 Z. z., čím porušil § 4- a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné prostredie 0599

- 6.2. Nebol predložený doklad z aktualizácie prevádzkového predpisu na chemické faktory, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 11 NV č. 355/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)

Prevádzkové budovy a objekty 0699

- 6.3. Zvýšené prekážky pri podlahe na prízemí a poschodí neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)
- 6.4. Potrubný rozvod v kolaudovanom objekte nebol označený v plnom rozsahu v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a §38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
- 6.5. Elektrické skrinky RS 101 S1 M, Envea, Schloss v analyzačnom domčeku neboli označené platným výstražným bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

- 6.6. Znížené priechody pod 2,1 m, zúžené priechody kovovou konštrukciou neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 6.7. Nebezpečné miesta, stĺpy, potrubia neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 6.8. Bezpečnostné stop tlačítko v analyzačnom domčeku neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením „V nebezpečnosti vypnúť“, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 6.9. Na plošine nad aparátom F104 chýba časť zábradlia, resp. retiazky neboli takto nahradené, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 príl. č. 1 čl. 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.
- 6.10. Jednotlivé uzemnenia na analyzačnom domčeku neboli označené bezpečnostným značením a očíslované, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 6.11. Schod pri vstupe do malého analyzačného domčeka, nebol pri podlahe označený bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 6.12. Schodiskové rameno v šírke do 1,65m v kolaudovanom objekte pri uzávere na prízemí Sulzer a pri aparáte F104 nebolo opatrené madlom, záchytným držadlom aspoň na jednej strane, pričom každé schodiskové rameno musí byť vybavené madlom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 73 4130 : 1985 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
- 6.13. Neboli predložené bezpečnostné pokyny na regulačných klapkách HV 219 a HV 651 do slovenského jazyka pre obsluhu a údržbu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z. o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre používanie pracovných prostriedkov (ďalej len NV č. 392/2006 Z. z.)

VTZ Elektrické zariadenia 0703

- 6.14. Sprievodná technická dokumentácia, jednopólová schéma rozvádzačov pre kolaudovaný objekt, elektroinštalácia a uzemnenie analyzačného domčeka nebola potvrdená že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 6.15. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia, osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od rozvádzačov RM1, Envea, Schloss v analyzačnom domčeku pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

VTZ Elektrické zariadenia 0704

- 6.16. V el. rozvádzačoch RM1, Envea, Schloss v analyzačnom domčeku pre kolaudovaný objekt alebo pri nich nebola v plnom rozsahu doplnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
- 6.17. Jednotlivé konce káblov v kolaudovanom objekte . pri elektrických skrinkách v analyzačnom domčeku neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000 – 5- 5 Čl. NA 4.5.2: 2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

Tlakové zariadenia 0707

6.18. Nebol predložený miestny prevádzkový poriadok tlakovej časti aktualizovaný podľa skutočného stav, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

Tlakové zariadenia 0708

6.19. Tlakomery v kolaudovanom objekte neboli označené červenou ryskou na minimálnej a maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení v plnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

6.20. Teplomery v kolaudovanom objekte neboli označené červenou ryskou na minimálnej a maximálnej hodnote teploty z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.4.2 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

6.21. Tlaková nádoba- parný expandér na +6 poschodí nemal výrobný štítok umiestnený na viditeľnom mieste, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 10 STN 690005:1993 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

Plynové zariadenia 0711

6.22. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické plynové zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009

Plynové zariadenia 0712

6.23. Na kovovej skrini tlakovej stanice vodíka neboli umiestnené primerané prevádzkové pokyny podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa 264 STN 078304: 1988 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

II.

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, na základe návrhu účastníka konania o vydanie súhlasu na dočasné užívanie veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

vydáva

prevádzkovateľovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**

pre prevádzku: **„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“**

**súhlas na dočasné užívanie veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
na skúšobnú prevádzku**

podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ

stavby „**IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie**“, tak ako je stavba uvedená vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Podmienky dočasného užívania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku:

1. Skúšobná prevádzka sa vydáva na dobu **12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
3. V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie periodického oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok na účel preukázania dodržiavania určených emisných limitov na kotli K5.
5. Prevádzkovateľ je povinný spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, predložiť Inšpekcii samostatnú žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude žiadosť o schválenie aktualizovaného Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania so zapracovanými zmenami na zdroji.
6. Evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách doplniť o:
 - a) zmenený prevádzkový poriadok;
 - b) zmenenú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 254/2023 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
 - c) zmenený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov
7. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Duslo, a.s.**, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podal dňa 06. 11. 2023 návrh doručený dňa 09. 11, 2023 na uvedenie stavby „**IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie**“ (ďalej len „stavba“) do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 11179-42943/2023/Mel/370211105 /SkP-Z24 zo dňa 20. 11. 2023 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 05. 12. 2023 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň listom č. 11179-42953/2023/Mel/370211105 /SkP-Z24 zo dňa 20. 11. 2023 Inšpekcia požiadala Ministerstvo

životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 11179-45437/2023/Mel/370211105/SkP-Z24 zo dňa 05. 12. 2023 (ďalej len „protokol“).

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre*
- *kladného písomného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 140c stavebného zákona v kolaudačnom konaní*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 06. 12. 2023 Inšpektorát práce Nitra predložil Inšpekcii elektronickou poštou záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/6567-2023/19250 zo dňa 06. 12. 2023, v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť jeho odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 31. 01. 2024:

0399 Riadenie BOZP

1. Vyhlásenie o zhode- ochranná skrinka RS 101 SA udáva dňa 12. 9. 2023 pri posúdení zhody zrušený právny predpis zák. č. 264/1999 Z. z., čím porušil § 4- a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné prostredie 0599

2. Nebol predložený doklad z aktualizácie prevádzkového predpisu na chemické faktory, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 11 NV č. 355/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)

Prevádzkové budovy a objekty 0699

3. Zvýšené prekážky pri podlahe na prízemí a poschodí neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)
4. Potrubný rozvod v kolaudovanom objekte nebol označený v plnom rozsahu v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
5. Elektrické skrinky RS 101 S1 M, Envea, Schloss v analyzačnom domčeku neboli označené platným výstražným bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

6. Znížené priechody pod 2,1 m, zúžené priechody kovovou konštrukciou neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
7. Nebezpečné miesta, stĺpy, potrubia neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
8. Bezpečnostné stop tlačítko v analyzačnom domčeku neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
9. Na plošine nad aparátom F104 chýba časť zábradlia, resp. retiazky neboli takto nahradené, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 príl. č. 1 čl. 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.
10. Jednotlivé uzemnenia na analyzačnom domčeku neboli označené bezpečnostným značením a očíslované, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
11. Schod pri vstupe do malého analyzačného domčeka, nebol pri podlahe označený bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
12. Schodiskové rameno v šírke do 1,65m v kolaudovanom objekte pri uzávere na prízemí Sulzer a pri aparáte F104 nebolo opatrené madlom, záchytným držadlom aspoň na jednej strane, pričom každé schodiskové rameno musí byť vybavené madlom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 73 4130 : 1985 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
13. Neboli predložené bezpečnostné pokyny na regulačných klapkách HV 219 a HV 651 do slovenského jazyka pre obsluhu a údržbu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z. o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre používanie pracovných prostriedkov (ďalej len NV č. 392/2006 Z. z.)

VTZ Elektrické zariadenia 0703

14. Sprievodná technická dokumentácia, jedнопólová schéma rozvádzačov pre kolaudovaný objekt, elektroinštalácia a uzemnenie analyzačného domčeka nebola potvrdená že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
15. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia, osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od rozvádzačov RM1, Envea, Schloss v analyzačnom domčeku pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

VTZ Elektrické zariadenia 0704

16. V el. rozvádzačoch RM1, Envea, Schloss v analyzačnom domčeku pre kolaudovaný objekt alebo pri nich nebola v plnom rozsahu doplnená jedнопólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
17. Jednotlivé konce káblov v kolaudovanom objekte . pri elektrických skrinkách v analyzačnom domčeku neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000 – 5- 5 Čl. NA 4.5.2: 2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

Tlakové zariadenia 0707

18. Nebol predložený miestny prevádzkový poriadok tlakovej časti aktualizovaný podľa skutočného stav, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

Tlakové zariadenia 0708

19. Tlakomery v kolaudovanom objekte neboli označené červenou ryskou na minimálnej a maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení v plnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
20. Teplomery v kolaudovanom objekte neboli označené červenou ryskou na minimálnej a maximálnej hodnote teploty z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 4.4.4.2 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom
21. Tlaková nádoba- parný expandér na +6 poschodí nemal výrobný štítok umiestnený na viditeľnom mieste, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 10 STN 690005:1993 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

Plynové zariadenia 0711

22. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické plynové zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009

Plynové zariadenia 0712

23. Na kovovej skrini tlakovej stanice vodíka neboli umiestnené primerané prevádzkové pokyny podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa 264 STN 078304: 1988 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky do podmienok pre užívanie stavby do podmienok pre užívanie stavby v bode 6 vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre doručilo na Inšpekciu dňa 10. 01. 2024 stanovisko č. ORHZ-NR1-2024/000090-002 zo dňa 10. 01. 2024, v ktorom uviedlo, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a s uvedením stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku bez pripomienok.

Dňa 21. 12. 2023 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 1717/2023-11.1.2/sr 95690/2023 zo dňa 19. 12. 2023, v ktorom sa konštatuje, že návrh na začatie konania o uvedení stavby „**IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí č. 2692/2022-11.1.2/sr, 533/2022- int. zo dňa 24. 01. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 02. 2022.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Mestský úrad Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. o. BOX 218, 851 02 Bratislava
5. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - Štátna správa ochrany ovzdušia
 - Štátna vodná správa

- Štátna správa odpadového hospodárstva
- Štátna správa ochrany prírody a krajiny
- 7. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- 9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
- 10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 949 01 Nitra
- 11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
- 12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

- 13. Ing. Radoslav Vojtas, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 14. Ing. Ján Smatan, špecialista požiarnej ochrany a autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 15. doc. Ing. Július Šoltész, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 16. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista na PZPH, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 17. Ing. Katarína Luprichová, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 18. Ing. Peter Oršula, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 19. Ing. Roman Hubina, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
- 20. Ing. Attila Pákozdi, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky