

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1512 - 3986/2009/Šim/370211506, 370150104/KR, SkP

Nitra, 03. 02. 2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje

stavebníkovi: **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,**
IČO: 34 108 998

A. podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavby

" Rekonštrukcia zariadení na výrobu Dusantoxov "

V rozsahu:

SO 04 Stavebné úpravy v objekte 44-13 (Redukčná stanica vodíka)

- rozšírenie jestvujúceho objektu Redukčnej stanice vodíka:
 - ukotvenie nosných stĺpikov do pätiiek z prostého betónu B20
 - predĺženie nosného rámu strechy, na ktorý budú uložené plechy VSŽ
 - dobudovanie podlahy a betónového chodníka z betónovej mazaniny, uloženej na štrkopieskovom podsype

SO 05 Stavebné úpravy v objekte 44-11 (Kompresorovňa)

- úprava existujúceho základu kompresora:
 - búracie práce – vybúranie jestvujúceho základu do hĺbky 400 mm, výkop po úroveň základovej špáry
 - dobudovanie železobetónových blokov do úrovne +0,100
 - dobudovanie železobetónovej dosky hrúbky 400 mm, dobetónovanie podlahy okolo základu
- úprava priestoru výmenníkovej stanice pre účely transformátora, rozvádzača a frekvenčného meniča:
 - búracie práce – vybúranie čelnej steny v poli 5-6, osadenie dvojkrídlových oceľových dverí a domurovanie steny, vybúranie jestvujúcich železobetónových základov
 - úprava jestvujúcej podlahy v priestore elektro – na jestvujúcu podlahu bude prevedená vyrovnávajúca betónová podlaha z betónu B20, hrúbky 120-150 mm, armovaná sieťovinou
 - vymurovanie deliacej priečky a čelnej steny s dvojkrídlovými dverami, z plnej pálenej tehly
 - úprava jestvujúcich rozvodov vody a kanalizácie

PS 07 Redukčná stanica vodíka

- osadenie redukčnej stanice vodíka pre syntézu HCl do jestvujúcich rozvodov vodíka; stanica bude umiestnená v prístavbe prístrešku jestvujúcich redukčných staníc
- úpravy technologických potrubných rozvodov
- uzemnenie nových technologických zariadení

PS 09 Kompresor čpavku

Strojnotechnologická časť

- osadenie nového skrutkového kompresora čpavku K 101F v jestvujúcej hale čpavkových kompresorov v objekte 44-11
- príslušné potrubné rozvody

Elektrotechnika:

- dozbrojenie jestvujúcej skrine č. 105 rozvádzača 6 kV v objekte 44-11
- napojenie transformátora 09Tr1, rozvádzača 09RM1, skrine frekvenčného meniča 09FM1
- káblový rozvod pre motor kompresora a pre VZT spotrebiče, v miestnosti č. 0.03a
- osadenie nového rozvádzača 09RM2 a napájacieho kábla
- motorický rozvod – kábel pre ovládanie a signalizáciu zo skrine frekvenčného meniča do ovládacej skrinky na kompresore, napojenie ventilátorov M1, M2 a klimatizačných jednotiek M3, M4
- uzemnenie nových technologických zariadení

SRTP – Meranie a regulácia

- riadenie a kontrola prevádzky nového kompresora

na pozemkoch parc. č.:	6040/1, 6040/19 – register „C“
katastrálne územie:	Močenok
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo
účel stavby:	priemyselná stavba

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie vydaného rozhodnutím inšpekcie č. 3608-9894/37/2007/Tom, Ver/370211506/Z1 zo dňa 27. 03. 2008.

B. podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona, dočasné užívanie stavby

„Rekonštrukcia zariadení na výrobu Dusantoxov“

na skúšobnú prevádzku.

V rozsahu:

SO 01 Stavebné úpravy v obj. 34 – 07

SO 02 Stavebné úpravy v obj. 34 – 13

PS 03 Armatúry na stáčanie Cl₂

PS 04 Syntéza HCl

v katastrálnom území	: Močenok
na pozemkoch p. č.	: 3040/1, 6040/363, 6040/371, 6040/373, 6040/377
	– register „C“
účel stavby	: priemyselná stavba

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie vydaného rozhodnutím inšpekcie č. 7967- 35760/37/2007/Ver,Šim/370150104-Z1 zo dňa 02.11.2007.

Podmienky povolenia pre časť A. a B.:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavbu uvedenú v bode **B.** možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12** mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
3. Dodržať podmienky rozhodnutia inšpektorátu č. 8240 – 40018/2008/Goc/370211405/Z2 zo dňa 16. 12. 2008 (právoplatné dňa 05. 01. 2009).
4. V lehote do **2** mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra, č. 3482/849/2008/K zo dňa 04. 08. 2008:

Prevádzkové budovy a objekty:

0615

1. Potrubné rozvody pred reguláciou vodíka a syntézy HCL neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov a smerov pretekajúcej látky, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 27 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 59/1982 Zb.) čl. 8 STN 130072.

0699

2. Prvé a posledné schody na syntézu HCl neboli farebne odlišiteľné, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 27 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

3. Uzáver odkaľovací pod syntézou HCl nebol zdvojený resp. opatrený zaslepovacou zátkou, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 27 ods. 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
4. Priechody znížené pod 2,1 m napr. potrubiami pri kompresoroch čpavku neboli označené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.

VTZ

Tlakové zariadenia

0707

5. Nebola predložená prvá vonkajšia prehliadka (revízia) tlakovej nádoby na kompresory čpavku v. č. 5470/2007, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 12 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.
6. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia (pasport v potrebnom rozsahu) tlakovej nádoby stabilnej v. č. 5470/2007 v kompresorovni, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z. nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 7 vyhlášky č. 718/200 Z. z..

0708

7. Teplomery a tlakomery v kompresorovni čpavku, RS vodíka neboli v plnom rozsahu označené maximálnou prevádzkovou hodnotou, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 2 ods. 1 NV 387/2066 Z. z..

Plynové zariadenia

0711

8. Neboli predložené aktuálne miestne prevádzkové predpisy na prevádzku plynových zariadení, čo je v rozpore s § 6 ods. písm. a), d), n) a § 13 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 8 písm. e) vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 18 STN 386405
9. Nebola predložená odborná prehliadka a skúška indikátorov na únik čpavku v kompresorovni čpavku, čo je rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 12 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

0712

10. Potrubné rozvody vodíka pred redukčnou stanicou vodíka a syntézy chlóru, neboli v potrebnom opatrené vejárovými podložkami pod každou skrutkou a maticou, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 185 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

Elektrické rozvody

0703

11. Nebolo vykonané resp. predložené doklady z merania intenzivty osvetlenia v jednotlivých priestoroch, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), e), n) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 2. 4 STN 360450
12. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, obsluhu, údržbu (rozv. + RP101F v. č. 368/2007 a +09RM1 v. č. 367/2007), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), n) zák. č. 124/2006 z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 8 NV č. 392/2006 Z. z.

13. Nebola predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od rozvádzačov (napr. frekvenčný menič ACS 800), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), n) zák. č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 2 STN 331500.

0704

14. Jednotlivé káble nie sú v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu (napr. stáčanie kvapalného chlóru), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zák. č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. NA 4. 5. 2 STN 332000 – 5 – 52.
15. El. rozvádzačov nie je opatrený na viditeľnom mieste označením podľa platného predpisu (CE) (napr. frekvenčný menič ACS 800), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zák. č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 10 NV č. 308/2006 Z. z.
16. Konce káblov, nie sú zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu v rozvodni NN – kompresor čpavku, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 199 vyhlášky č. 59/1982 Zb.
17. Krytie rozvádzača +09RMI nezodpovedá po otvorení vonkajších dverí štítkovým údajom IP 43/20, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4. 2 STN 333210.
18. Kovové potrubie ekonomizér (kompresok) nie je zabezpečený proti úderu blesku v zmysle platného predpisu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 111 STN 341390.

a oznámiť ich na príslušný inšpektorát práce. Doklad o oznámení inšpektorátu predložiť inšpekcii.

5. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
6. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
7. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s inšpekciou.
8. Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998**, podal dňa **29. 02. 2008** návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú stavbu „**Rekonštrukcia zariadení na výrobu Dusantoxov**“ časť: **Dusantox a ČOV** a na vydanie povolenie na dočasné užívanie stavby „**Rekonštrukcia zariadení na výrobu Dusantoxov**“ – časť: **Chlórová chémia**.

Stavebník žiadosť doplnil dňa 04. 04. 2008 a dňa 19. 05. 2008.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov inšpektorát v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote a podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní konanie prerušil rozhodnutím č.: 4330 – 18191/2008/Šim/370211506 – 37150104/Z2 – SkP zo dňa 28. 05. 2008.

Doplnená žiadosť bola inšpektorátu doručená dňa 18. 06. 2008.

Inšpektorát preskúmal návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom číslo: 4330 - 24311/2008/Šim/370211506, 370150104/KR, SkP zo dňa 17. 07. 2008 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 04. 08. 2008.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil stavebník. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Miestnym zisťovaním bolo zistené, že počas realizácie došlo k odchýlkam voči dokumentácii overenej v integrovanom (stavebnom) konaní. Nezrealizoval sa PS 05 Sériové zapojenie výmenníkov E601 až E604 a PS 06 Potrubná trasa HCl. Predmetné prevádzkové súbory nemajú vplyv na celkové užívanie stavby a stavba môže byť užívaná a prevádzkovaná bez týchto PS. Predmetné PS neriešili vybudovanie – osadenie nových technológií ale len prepojenie výmenníkov a výmenu potrubnej trasy.

Nakoľko sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prejednané na ústnom pojednávaní. Žiadny zo zúčastnených voči týmto zmenám nevzniesol námietky. V protokole z kolaudačného konania inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby a na dočasné užívanie stavby je možné vydať po predložení zmeny IP pre prevádzku „ Chlórová chémia “ a prevádzku „ Dusantox a ČOV “.

Dňa 04. 08. 2008 bolo inšpekcii doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 3482/849/2008/K zo dňa 04. 08. 2008, v ktorom bolo uvedené, že inšpektorát súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Ďalej boli v stanovisku uvedené nedostatky a termín ich odstránenia. Predmetné nedostatky a termín sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia v časti podmienky povolenia v bode č. 4.

Dňa 05. 01. 2009 nadobudla právoplatnosť zmena integrovaného povolenia číslo: 8241 – 42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým bol posúdený návrh na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí.

Dňa 05. 01. 2009 nadobudla právoplatnosť zmena integrovaného povolenia číslo: 8240 – 40018/2008/Goc/370211405/Z2 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým bol udelený súhlas na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky po jeho zmene.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 2000,– Sk uhradeným kolkovými známkami, v súlade s položkou 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Peter Šimurka
vedúci odboru IPK
IŽP Bratislava, SP Nitra

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Močenok – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek ochrany vôd, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
8. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra