Situácia SO 05 VN Bystré lúka

4106/5
4106/7
4107/1
4108/1
4106/6
4108/2
4108/5
4107/2
4136/1
4136/9
4139

Bystrý potok
tok Lipovec
tok Bystrý potok

Kamenný zához 4,8x12x5 m pre živočíchy s trstinou

Odberný objekt8x6,8 h=0,4
HDPE DN 400/24000
Dlažba z lom. kameňa


drevená prehrádzka 18x1,5x0,3 h=0,62

betonový pás 6x1x1
ZÚ 0,00000
ZÚ 0,00000
KÚ 0,20395
KÚ 0,23962
KÚ 0,11046
KT 0,18845
KT 0,13890
KT 0,23992
TK 0,15329
TK 0,10921
TK 0,04120

drevený prah DN200/6000

Bezpečnostný prepad
2ks DN400/12000

Detail odberného objektu



Výmera vodnej hladiny 3 207 m2
Objem vody 9 067 m3
Nadmorská výška hrádze 335,60 m n.m.
Nadmorská výška pr. hladiny 334,60 m n.m.
Nadmorská výška dna 350,60 m n.m.
Nadmorská výška dna 350,60 m n.m.
Záber pôdy 6115,26 m2

Kamenná rovnanina 96 m2
Kamenný zához 12x5 s trstinou pre živočíchy 60 m2

Výškový systém B.p.v.
Súradnicový systém S-JTSK

VODALES s.r.o.

Zodpovedný projektant: Ing. František Háber		Vodales s.r.o. Študentská 20, 960 01 Zvolen		Vypracoval: Ing. Miroslav Hrib,PhD. Bc. Ing.Juraj Hrib Ing. Martin Slančík, PhD.	
Okres	Bánovce nad Bebravou	Katastrálne územie	Zlatníky	Dátum	Marec 2023
Investor	Lesy SR, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín			Stupeň	DSP
				Formát	A1
Stavba	Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1.etapa			Mierka	1:500
				Číslo prílohy	5.2
Obsah	SO 05 VN Bystré lúka Situácia			Číslo kópie	