Ing. Michaela Mederlyová, Dolná č.5,927 01 Šaľa

autorizovaný krajinný architekt SKA 0008 ka

tel. 031/ 7705056, e-mail: atelier@parter.sk, www. parter.sk

DENDROLOGICKÝ PRIESKUM S VÝPOČTOM SPOLOČENSKEJ HODNOTY JESTVUJÚCICH PORASTOV


STAVBA: " MESTSKÝ MULTIFUNKČNÝ ŠPORTOVÝ AREÁL, NOVÉ ZÁMKY - SIHOŤ"

Miesto stavby:	NOVÉ ZÁMKY
Investor:	MESTO NOVÉ ZÁMKY ,HLAVNÉ NÁMESTIE 10, 940 35
Charakter stavby:	EXTERIÉR - DENDROLOGICKÝ PRIESKUM
Číslo zákazky:	21//2022
Účel projektu:	PRÍPRAVA STAVBY
Katastrálne územie:	kú Nové Zámky
Parcelné čísla:	5932/1,5934/1,5934/2,5934/3,5943/3,5933/11,5933/12


Vyhláška 170 / 2021, Zákon 543 / 2002

prehľad podľa karastralnej mapy

A. PLOCHY IHRÍSK



B . PLOCHY PARKU



Riešené plochy mestských parciel sú **plochami verejnej zelene /index 1,3/** a samotného štadiónu -pri rekonštrukcii areálu a priľahlej časti parku, je zámerom rekonštrukcie , riešenie parkovacích plôch za hranicami nového oplotenia. Z tohto dôvodu, pre prehľadnosť , rozdeľujeme tabuľka prieskumu na : plochy

A. nie ihriska / hracej plochy /,ale svahov s tribúnami, ktoré sú v rekonštrukcii , ako aj samotné valy okolo ihriska , plochy tréningové za jestvujúcim ihriskom

B. plochy za jestvujúcim oplotením / plochy parkové verejné/pred okolo oplotenia ihriska

dátum terénneho prieskumu : 7.09/2022

C.METODIKA A PODKLADY PRE SPRACOVANIE

- katastrálna mapa
- vlastný prieskum v teréne a fotodokumentácia
- podklady dodané riešiteľom stavby /ing. arch. Hrozenský/

Výklad k tabuľkovej časti :

- číslo zamerania prvku – identifikácia dreviny podľa pridelených čísiel
- Určenie druhu – latinský názov, slovenský názov prípadne kultivar /odroda /
- Určenie dreviny:

  obvod kmeňa v cm - slúži pre stanovenie spoločenskej hodnoty drevín ,je meraný vo výške 130 cm nad zemou .Hodnoty sú zaokrúhľované smerom nahor, pri atypickom tvaru kmeňa, miesto meranie je v poznámka v popise
- **plocha krovitého porastu** - m2 , **výška** krovín v cm
- **spoločenská hodnota** drevín - podľa vyhlášky č.24/2003 Z.z. **PRIRÁŽKOVÝ INDEX (PRÍLOHA : VYHLÁŠKA 170/2021, ZÁKON 543/2002**
  Spoločenská hodnota drevín v tabuľke je upravovaná uvedenými prirážkovými indexmi

Index NEGATÍVNY	**charakteristika**
0,0	Ak sa jedná o dreviny inváz ne /ailanthus altissima , negundo aceroides/ - tu sa nenachádzajú
0-0,4	Ak je drevina odumretá *biotická funkcia
0,4	ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60% - *ťažké poškodenie*
0,6	ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozuje prevádzky schopnosť inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty povolené normami a spôsobuje nadmernú vlhkosť obytných a iných objektov ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26-60% - *stredné poškodenie*
0,8	ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, pokiaľ jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-25% - *slabé poškodenie*

0,5	Nepriaznivý vplyv - jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných objektov alebo drevín, ohrozenie prevádzky schopnosti inžinierskych sieti, zatienenie nad hodnoty povolené normami alebo spôsobenie nadmernej vlhkosti budov alebo iných objektov
Index POZITÍIVNY	
1,3	špecifická lokalita = je súčasťou VEREJNEJ ZELENE,PARKU
1,4	špecifický taxon = TU SA NEVYSKYTUJE
	DOSAHNUTELNÝ VEK
0,9	Ak ide o krátkoveké dreviny
1,1	- ak ide o dlhoveké dreviny
1,2	- ak ide o dreviny v špecifických objektoch
OCHRANÁRSKE	Územie so stupňom ochrany - TU SA NEVYSKYTUJE
CHRANENÁ RASTLINA	TU SA NEVYSKYTUJE

V prípade , že strom bude navrhnutý , ako perspektívny / aby ostal v ploche/ bude potrebné pri realizácii stavby alebo jej časti / nové oplotenie/ zabezpečiť OCHRANU DREVINY NA STAVBE **podľa STN 837010 :**

ARBORISTICKÝ ŠTANDARD 2 - OCHRANA DREVÍN NA STAVBE





príklad z realizácie OCHRANY **KMEŇA DEBNENÍM - ochrana kmeňa proti mechanickému poškodeniu**
POZNAMKA: konáre dreviny by mali byť vyvetvené / ak nie je špecifický druh stromu / tak, aby bola možná údržba plochy , prípadne prejazd mechanizmov

OCHRANA KOREŇOVEHO PRIESTORU

2.3 Chránený koreňový priestor stromov na voľnej ploche

2.3.1 Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m (Obrázok 1).

2.3.2 Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m.


2.4 Chránený koreňový priestor stromov v obmedzenom priestore koreňovej zóny

2.4.1 Stanoví sa v smere, kde je koreňová zóna stromu obmedzená pevnou prekážkou a nie je možné vymedziť chránený koreňový priestor podľa bodu 2.3.

2.4.2 Veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke (Obrázok 4), je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou. Najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu.

2.4.3 Vo výnimočných prípadoch (pokiaľ nie je možné dodržať bod 2.4.2), keď je zámerom zachovať aj **stromy rastúce v menšej vzdialenosti od prekážky,** treba posúdiť:

- integritu prekážky,
- vplyv prekážky na rast stromu,
- vplyv prekážky na stabilitu stromu,



Obrázok 1 Vymedzenie chráneného koreňového priestoru stromu v násobkoch obvodu kmeňa ($O_{1,3}$) meraného vo výške 1,3 m nad povrchom pôdy

- **ASANACIE : kroviny v celej časti sú staré, nepekné, nepravidelne ošetrované - všetky budú asanované ,hlavne pre rast na svahoch valu**

A . PLOCHY IHRÍSK - celkové vyhodnotenia a komentár

A. KROVINY

jedná sa o tieto čísla a druhy

30,32,33,34,35,45,78	TAMARIX SP.	TAMARISKA	
82,83,84,87,88	PHILADELPHUS CORONARIUS	PAJAZMÍN VENCOVÝ	
94,98,107,122,123,130	SPIRAEA VAN HOUTEI	SPIREAVAN HOUTEHO	**81m2**

A. STROMY s obvodom do 40cm - nie je žiaden

A. STROMY

zo stromov asanujeme s obvodom nad 40cm

Por. číslo	*parc. č.*	*Druh dreviny/ názov*	*slovenský názov*	*skupina*	*obvod kmeňa (130výška)*	*počet stromy (ks)*
A		***AREAL ŠTADIONU***				
1	5933/12	*Populus alba*	*topoľ biely*	*III*	*144*	*1*
2	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*188*	*1*
3	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*195*	*1*
4	5933/12	*Populus nigra*	*topoľ čierny*	*III*	*207*	*1*
5	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*176*	*1*
6	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*132*	*1*
7	5933/12	*Juglans regia*	*orech kráľovský*	*III*	*53*	*1*
8	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*116*	*1*
9	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*188*	*1*
10	5933/12	*Acer saccharinum*	*javor cukrový*	*III*	*94*	*1*
11	5933/12	*Populus simonii Carriére*	*topoľ Simonov*	*III*	*192*	*1*
12	5933/12	*Acer saccharinum*	*javor cukrový*	*III*	*135*	*1*

13	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	100	1
14	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	100	1
15	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
16	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	179	1
17	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	195	1
18	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	173	1
19	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	129	1
20	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	107	1
21	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1
22	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
23	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	166	1
24	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1
25	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
26	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1
27	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	151	1
28	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1
29	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1
31	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	192	1
36	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1
37	5933/12	Tamarix sp.	tamariška	III		
38	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1
40	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	173	1
44	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	195	1
46	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	320	1
47	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	314	1
48	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
49	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	160	1
50	5933/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	170	1
51	5933/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	154	1
52	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1
53	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
55	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
56	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	176	1

57	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	110	1
58	5932/1	Juglans regia	orech kráľovský	III	53	1
59	5932/1	Juglans regia	orech kráľovský	III	63	1
60	5932/3	Juglans regia	orech kráľovský	III	94	1
61	5932/3	Populus nigra	t opoľ čierny	III	350	1
62	5932/3	Populus alba	topoľ biely	III	320	1
63	5932/3	Populus alba	topoľ biely	III	192+148	1
64	5932/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	198	1
65	5932/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	500	1
66	5932/1	Populus nigra	topoľ čierny	III	380	1
67	5932/1	Populus nigra	topoľ čierny	III	119+188	1
68	5932/1	Salix sp.	vŕba	III	176	1
69	5947/3	Tilia cordata	lipa malolistá	III	63+60+69	1
70	5943/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	204	1
71	5943/3	Acer saccharinum	javor cukrový	III	126	1
72	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	173	1
73	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	138	1
74	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1
75	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	185	1
76	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1
77	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1
79	5932/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1
80	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
81	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	179	1
85	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1
86	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1
89	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	223	1
90	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	289	1
91	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	279	1
92	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	327	1
93	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	100	1
95	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	220	1
96	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	210	1

97	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	314	1
99	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	210	1
100	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	182	1
101	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	154	1
102	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	226	1
103	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	264	1
104	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	195	1
105	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	273	1
106	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	261	1
108	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1
109	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1
110	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	236	1
111	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1
112	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	192	1
113	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	308	1
114	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1
115	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1
116	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1
117	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	176	1
118	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	182	1
119	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	182	1
120	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	179	1
121	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	192	1
124	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1
125	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	185	1
126	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	173	1
127	5932/1	Juglans regia	orech kráľovský	III	129	1
128	5932/1	Acer sp.	javor	III	88	1
129	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	220	1
131	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	204	1
132	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1
		Spolu ks				108

A. PNE

č.54	POPULUS	OBV 173	V 0 cm	**1**
č.190	POPULUS	OBV 188	V 150 cm	**1**

A. KOMENTÁR

v areálu ihriskových plôch odporúčame k asanácii všetky jestvujúce vegetačné prvky, nakoľko existencia jestvujúcich dospelých stromov , pre ich druhovú skladbu, stav a habitus, vôbec nie je žiadaná.

Pri rekonštrukcii štadiónu na moderný areál s potrebným vybavením sa budujú nové technické prvky a vybavenia, ktoré vyžaduje osadenie množstva podzemných sietí, vybudovanie mnohých bezpečnostných zariadení, ktoré ani nepovoľujú výsadby stromov v plochách takého zariadení , pre ich OP.

KONEČNÉ VYHODNOTENIE PLOCHY A

SH ZÁKLADNÁ celková	*216 840 eur*	*108 ks*	*55 404 eur*
SH ASANNOVANÝCH KROVÍN	*1 654 eur*	*81m2*	*653 eur*
SH BIOTICKÁ HODNOTA PŇOV	*3 685 eur*	*2ks*	*369 eur*
SH ASANOVANÁCH STROMOV	*211 501 eur*	*108 ks*	*54 382 eur*

B . PLOCHY PARKU - celkové vyhodnotenia a komentár

B. KROVINY

V tejto časti parku a v lokalite prieskumu sa **nenachádzajú žiadne kroviny**

B. STROMY s obvodom do 40cm - nie je žiaden

B. STROMY PONECHANIE

V tejto časti parku a v lokalite prieskumu odporúčame k ošetreniu a ponechaniu na mieste , **s ochranou na stavbe počas realizácie rekonštrukcie a výstavby parkovísk**

č.	p.č.	NAZOV			OBVOD	SH zakladná	ks	SH indexovaná	Popis a odporucanie
159	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	223	2349	1	2 442,96	20% poškodenie, zarastené drôty v korune, **ošetriť**
160	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	325	3224	1	3 352,96	mohutný, rany po orezaných konároch , **ošetriť**, ponechať, imelo v korune
161	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	220	2073	1	2 155,92	rany po orezaných konároch , **ošetriť,** ponechať, mierny náklon nad ihrisko
162	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	320	3224	1	3 352,96	minimálne poškodenia, **ošetriť,** ponechať
163	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	155	1612	1	1 676,48	vidlicovité vetvenie, **ošetriť,** ponechať
165	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	350	3224	1	2 514,72	orezávaný, mierne presychá, **ošetriť,** ponechať
		SPOLU				15 706 eur	6	15 496 eur	PONECHANIE NA MIESTE

B. STROMY K ASANÁCII

Por. číslo	parc. č.	Druh dreviny/ názov	slovenský názov	skupina	obvod kmeňa (130výška)	počet stromy (ks)
B		AREAL PARKU				
133	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	144	1
134	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	38+53	1
135	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	94	1
136	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	94	1
137	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	85	1
138	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	38	1
139	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1
140	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	88	1
141	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	157	1
142	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1
143	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	166	1
144	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	141	1
145	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	79	1
146	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	72	1
147	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	173	1
148	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	144	1
149	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	188	1
150	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	173	1
151	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	195	1
152	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1
153	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	126	1
154	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	104	1
155	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	144	1
156	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	129	1

157	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	154	1
158	5933/1	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	57	1
164	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	126	1
166	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	300	1
167	5931	Celtis sp.	brestovec	III	79+88	1
168	5931	Populus nigra	topoľ čierny	III	430	1
169	5931	Populus nigra	topoľ čierny	III	173	1
170	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	119+82	1
171	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	72+82	1
172	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	295	1
173	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1
174	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1
175	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1
176	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	226	1
177	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1
178	5931	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	72	1
179	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	300	1
180	5931	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	100	1
181	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	310	1
182	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	280	1
183	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	104+179	1
184	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	126+154	1
185	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	179+157	1
186	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	148+166+126	1
187	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	260	1
188	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	320	1
189	5931	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	280	1

B . KOMENTÁR


pri úpravách v plochách parku je potrebné pre bezpečnosť pohybu detí , dospelých , športovcov , odstrániť ťažko poškodené jedince , niektoré poškodenia sú spôsobené rastom na nevhodnom mieste, výberom alebo rastom pôvodných stromov v miest so zmenou funkcie plochy a tým podmienok, mnohé poškodenia sú spôsobené údržbou , živočíšnymi škodcami, nešetrným opilovaním.

rovnako aj slabý či nevhodný výber druhu pri výsadbe / len u mladších jedincov/ - CATALPA BIGNONIOIDES , ktorým stanovište viditeľne nevyhovuje. Všetky sú vo veľmi zlom stave.
U druhu POPULUS - stromy ohrozujú bezpečný pohyb po parku, sú s dutinami - hnilobnými alebo vytvorenými škodcami, staticky nestabilné .
vekové zloženie je možné zadefinovať ako PRESTÁRLE , NEVYHOVUJÚCE VEREJNE VYUŽÍVANEJ PLOCHE

KONEČNÉ VYHODNOTENIE PLOCHY B

SH ZÁKLADNÁ CELKOVÁ	113 489 eur	57 ks	67 242 eur
SH OSTÁVAJÚCICH STROMOV	15 706 eur	6 ks	15 496 eur
SH ASANOVANÁCH STROMOV	97 783 eur	51 ks	51 74 6 eur

A . PLOCHY IHRÍSK - FOTO PRÍLOHA







RAST **STARÝCH** TOPOLOV NA SVAHU A NA PÄTKE SVAHU - POŠKODENIA KMENOV, KONÁROV

HABITUJE VÝRAZNÉ, NEVHODNÉ





Č.60 ORECH KRÁLOVSKÝ -NEVHODNÝ DRUH



Č.66 -Č.67 -

Narušená stabilita ,dutiny

B. PLOCHY PARKOVÉ - FOTO PRÍLOHA







STAV DRUHU CATALPA - TOTALNE MECHANICKÉ POŠKODENIA - ASANOVAT





LINIOVÝ RAST ACER SACCHARINUM ...OŠETRIŤ A PONECHAŤ OKREM Č 164 ....
VID FOTO VPRAVO

INVENTARIZAČNÉ TABULKY

PLOCHY A

PLOCHY B

INVENTARIZAČNÁ TABULKA - A PLOCHY IHRISKA

Parc. č.	PRVKY	DREVINA	skup.	Obvod kmeňa v cm																													Spolu ks	Spolu kroviny m2
				13	15	17	21	26	31	36	41	46	51	61	71	81	91	101	111	121	131	161	191	221	251	281	311	361	411	451	nad		
				14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	310	360	410	450	500	500		
	STROMY	*ACER PSEUDOPLATANUS*	III														1	1			1	1										4	
		ACER X	III													1																1	
		ACER SACCHARINUM	III														3		1	1	5	3										13	
		JUGLANS REGIA	III										1	1			1			1												4	
		POPULUS ALBA	III																		4	10	4	1	3		3					25	
		POPULUS DELTOIDES	III																			11	10	2	1	2	2					28	
		POPULUS NIGRA	III																1			1	3					1				6	
		POPULUS SIMONII	III																1		2	17	5									25	
		TILIA CORDATA 3KMEN	III										1	2																		3	
		SALIX X	III																			1										1	
	KROVINY	*TAMARIX*	III																													110	
		PILADELPHUS	III																														81
		SPIRAEA	III																														

INVENTARIZAČNÁ TABULKA - B PLOCHY PARKU

Parc. č.	PRVKY	DREVINA	skup.	Obvod kmeňa v cm																													Spolu ks	Poznamka
				13	15	17	21	26	31	36	41	46	51	61	71	81	91	101	111	121	131	161	191	221	251	281	311	361	411	451	nad		
				14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	310	360	410	450	500	500		
	STROMY	*ACER PSEUDOPLATANUS*	III												1		1															2	
		ACER SACCHARINUM	III													1			1	2	8	4	2	2	1	1	3					25	
		CATALPA BIGNOIOIDES	III							2			2		2	1	2															8	1 dvojkmen
		POPULUS NIGRA	III																			1							1			2	
		POPULUS SIMONII5X 5KMEN, 1X 3KMEN	III												1	2		2	3	2	3	3	3	1	1	4						25	5x 2kmen, 1x3kmen
		CELTIS 2KM	III												*1*	*1*																2	
																																64	**-7**

DENDROLOGICKÝ PRIESKUM " A" AREAL FUTBALOVÉHO ŠTADIONU
NOE ZÁMKY - SIHOŤ

											prirážkové indexy					
Por. číslo	parc. č.	Druh dreviny/ názov	slovenský názov	skupina	obvod kmeňa (130výška)	počet stromy (ks)	peň (ks)	počet kry	plocha krov (m2)	Výškakrov (m)	základná spoločenská hodnota tabuľková (€)	poškodenie	nepriaznivý vplyv	vek	spoločenská hodnota indexovaná (€)	STAV 09/2022
A		AREAL ŠTADIONU														
1	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	144	1					1612	0,8	0,5	1	644,8	rast pri oplotení, vidlicovité vetveni, klince v kmeni,
2	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	rastie pri päte svahu,naklonený nad svah ihriska, jednostranná koruna, suché konáre v korune, orezanné konáre
3	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	195	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	rastie pri päte svahu, jednostranná koruna, suché konáre v korune, neodborne orezanné konáre, pahýle po oreze
4	5933/12	Populus nigra	topoľ čierny	III	207	1					2073	0,4	0,5	1	414,6	nevhodný orey, presychá,rast pri oplotení, bubnovitý kmeň, výmladky
5	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	176	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	naklonený nad tribúnu, jednostranná koruna, rastie v zápoji, stredné poškodenie
6	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	132	1					1612	0,4	0,5	0,9	290,16	rastie v zápoji pri päte svahu, neodborný orez konárov, suché konáre v korune
7	5933/12	Juglans regia	orech kráľovský	III	53	1					599		0,5	1	299,50	mladý strom, rast pri súčasnom oplotení
8	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	116	1					1336	0,4	0,5	0,9	240,48	rastie v zápoji pri päte svahu, neodborný orez konárov, suché konáre v korune
9	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	rastie v zápoji pri päte svahu, neodborný orez konárov, suché konáre v korune
10	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	94	1					1059	0,8	0,5	1	423,6	dvojkmeň od výšky cca 2m, slabší rast, rastie pri oplotení
11	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	192	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	
12	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1					1612	0,4	0,5	1	322,4	pozdlžna dutina cca 2m,rast pri plote, naklonený kmeň, obrast na kmeni,
13	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	100	1					1059	0,8	0,5	1	423,6	klince, drôtyv kmeni, vidlicovité vetvenie koruny
14	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	100	1					1059	0,8	0,5	1	423,6	naklonený nad oplotenie, riedka koruna, vidlicovité vetvenie koruny
15	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	rastie v zápoji pri päte svahu, presychá, vidlicovité vetvenie v korune
16	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	179	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	
17	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	195	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	
18	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	173	1					1796	0,6	0,5	1	538,8	rast pri oplotení,suché konáre vo vrchnej časti koruny
19	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	129	1					1474	0,4	0,5	1	294,8	rast pri oplotení, obrast na kmeni, rezné rany s hnilobou, neforemná koruna, výmladky na kmeni,vidlicovité vetvenie koruny
20	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	107	1					1198	0,4	0,5	1	239,6	rast pri oplotení, jednostranná koruny, korunu tvorí jeden konár,
21	5933/12	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1					1612	0,6	0,5	1	483,6	rast pri oplotení, presýcha, obrast na kmeni
22	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	rastie v zápoji pri päte svahu, suché konáre korune, vidlicovité vetvenie, v korune presýcha
23	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	166	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	rastie v zápoji pri päte svahu, suché konáre korune, vidlicovité vetvenie, dutiny pri báze kmeňa, naklonený keň stromu
24	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	olámené konáre, výrazné resýchanie konárov v korune stromu
25	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	vidlovovité vetvenie koruny (výška cca 2,5m), vyvetvený, naklonený kmeň, silné presýchanie v korune,
26	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	jednostranná koruna, presýcha, orez v korune, rast vo svahu
27	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	151	1					1612	0,4	0,5	1	322,4	jednostranná koruna, presýcha, orez v korune, rast vo svahu
28	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	výrazný orez, jednostranná koruna , naklonený nad tribunu, rast vo svahu
29	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	jednostranná koruna, presýcha, orez v korune, rast vo svahu, slabý obrast
30	5933/12	Tamarix sp.	tamariška	III				1	3	2	111		0,5	0,9	49,95	rast vo svahu, mladý ker
31	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	192	1					2073	0,4	0,5	1	414,6	vidlovovité vetvenie koruny (výška cca 3m), vyvetvený, silné presýchanie v korune, výhony v korune
32	5933/12	Tamarix sp.	tamariška	III				1	1	2	12		0,5	0,9	5,4	rast vo svahu, mladý ker
33	5933/12	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	1	2	12	0,8	0,5	0,9	4,32	orezávaný ker, rast vo svahu
34	5933/12	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	1	2	12	0,8	0,5	0,9	4,32	orezávaný ker, rast vo svahu
35	5933/12	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	1,5	2	12	0,8	0,5	0,9	4,32	orezávaný ker, rast vo svahu
36	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	jednostranná koruna, silne presýcha, orez v korune, rast vo svahu
37	5933/12	Tamarix sp.	tamariška	III				1	1	1	7		0,5	0,9	3,15	rast vo svahu, mladý ker
38	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	188	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	presýcha, rast vo svahu, slabý obrast,

39	5933/12	Tamarix sp., Spiraea vanhouttei	tamariška /tavoľník van Houtteho	III				1	6	1,5	138	0,8	0,5	0,9	49,68	
40	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	173	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	olámané konáre, sine presychá, rast vo svahu
41	5933/12	Tamarix sp., Spiraea vanhouttei	tamariška /tavoľník van Houtteho	III				1	4	2	27	0,8	0,5	0,9	9,72	
42	5933/12	Tamarix sp.,Spiraea vanhouttei	tamariška /tavoľník van Houtteho	III				1	9	2	184	0,8	0,5	0,9	66,24	
43	5933/12	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	6	2	184,00	0,8	0,5	0,9	66,24	
44	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	195	1					2073	0,4	0,5	1	414,60	olámané konáre, sine presychá, rast vo svahu,obrast, ohrozenie pádom suchých vetví
45	5933/12	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	4	3	111		0,5	0,9	49,95	
46	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	320	1					3224	0,3	0,5	1	483,6	silný orez, presýchanie 50%, dutina na báze kmeňa, rastie pri päte svahu,
47	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	314	1					3224	0,3	0,5	1	483,6	90%suchý, olámané konáre, nestabilný kmeň,rastie pri päte svahu,
48	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	70% poškodenie, orezávaný dvojkmeň, presychá, rastie pri päte svahu,
49	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	160	1					1612	0,6	0,5	1	483,6	rast pri oplotení, naklonený keň, jednostranná koruna
50	5933/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	170	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	mech. poškodenie kmeňa do výšky 1m, orezávaný, pahýlovitý, olámané konáre
51	5933/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	154	1					1612	0,3	0,5	0,9	217,62	jazva na kmeni od výšky 1,2m - hlboká jazva s hnilobou, 85% poškodený,
52	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1					2073	0,4	0,5	0,9	373,14	vyvetvený, rast na päte svahu, peschnutá koruna, orez konárov
53	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	vyvetvený, rast na päte svahu, peschnutá koruna, nevhodný orez konárov
54	5933/12	**peň**- Populus		III	173		1				1612	0,1		1	161,2	zrezaný na báze , vo svahu
55	5933/12	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	
56	5933/12	Populus alba	topoľ biely	III	176	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	mech. poškodený, obnažená báza kmeňa, vysoko vyvetvený, vyvetvený, rast na päte svahu,
57	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	110	1					1198	0,4		1,1	527,12	silne napadnutý živočíšnym škodcom, klince v kmeni, silne presýcha, jazvy a dutiny na kmeni,
58	5932/1	Juglans regia	orech kráľovský	III	53	1					599	0,3	0,5	1	89,85	preschnutý, rastie pri oplotení, silne naklonený, kôra sa odlupuje od kmeňa, narušená statika, rastie z náletu
59	5932/1	Juglans regia	orech kráľovský	III	63	1					691	0,4	0,5	1	138,2	rastie pri oplotení, silne naklonený,zle založená koruna, narušená statika, rast z náletu
60	5932/3	Juglans regia	orech kráľovský	III	94	1					1059	0,8	0,5	1	423,60	rastie pri oplotení, naklonený,poškodenie na báze kmeňa
61	5932/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	350	1					3224	0,6	0,5	1	967,2	silny orez od ihhriska, rast pri olotení
62	5932/3	Populus alba	topoľ biely	III	320	1					3224	0,6	0,5	1	967,2	orez zo strany od ihriska, rastie v podraste 61, ktorá je mohutnejšia, rast pri olotení
63	5932/3	Populus alba	topoľ biely	III	192+148	1					3685	0,6	0,5	1	1105,5	dvojkmen, sedlovitý, orezané os štadionu, rast pri olotení
64	5932/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	198	1					2073	0,8	0,5	1	829,2	stabilný, vitálny, mierny naklon, rast pri olotení
65	5932/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	500	1					4606	0,6	0,5	1	1 381,80	(meranie pod rozkonárením) mieny obrast, výmladky na kmeni, trojkmeň vo výške do 1m
66	5932/1	Populus nigra	topoľ čierny	III	380	1					3501	0,6	0,5	1	1 050,30	(meranie pod rozkonárením), rast pri olotení, dvojkmeň - rozkonárenie vo výške cca 1m), vitálny
67	**5932/1**	Populus nigra	topoľ čierny	III	119+188	1					3132	0,4	0,5	1	626,4	rozkonárenie pri báze , meranie vo výške 40-50 cm, poškodená báza kmeňa, jazva na konároch - az na drevo (5m),
68	5932/1	Salix sp.	vŕba	III	176	1					1796	0,2		0,9	323,28	zrezavý vo výške cca 4 m, kmeň s výmladkami
69	5947/3	Tilia cordata	608,08	III	63+60+69	1					1981	0,8		1,1	1743,28	trjkmeň, naletova, perspektivna, výmladky na baze kmeňa
70	5943/3	Populus nigra	topoľ čierny	III	204	1					2073	0,6		1	1 243,80	sploštený kmeň, vymladky na kmeni, vidlicovité vetvenie, dvojkmeň od výšky 150 cm, mierne naklonený
71	5943/3	Acer saccharinum	javor cukrový	III	126	1					1474	0,3		1	442,2	silne naklonený - 50%, vyvetvený, zle založená koruna
72	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	173	1					1796	0,8		1,1	1 580,48	vysoko vyvetvený, slabo prsýcha, ok
73	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	138	1					1 612	0,6		1,1	1 063,92	výška 170 cm - jazva 20cm, živočíšny škodca, výrazný orez, vysoko vyvetvený,
74	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	poškodenie na 60%,rast na pätke svahu
75	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	185	1					1796	0,3	0,5	1	269,4	80cm jazva od zeme, mech.poškodenie, poškodenie 85%, nemá korunu - jeden konár, živočíšny škodcovia
76	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	živočíšny škodcovia, silný orez, nakonený, vidlicovité vetvenie
77	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	silne vyvetvený, naklonený, oreza suché konáre v korune
78	5932/1	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	4	3	111		0,5	0,9	49,95	

79	5932/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1					1612	0,6		1	967,2	krivý, silný obrast na baze, deformovaný kmeň, odpílený druhý kmeň pri báze, hrče na kmeni
80	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	70% preschnutý, rast na pätke svahu, silný orez
81	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	179	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	75%poškodenie, silný orez, presýcha, vyvetvený
82	5932/1	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	2	2	12	0,8	0,5	0,9	4,32	
83	5932/1	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	1	2	12	0,6	0,5	0,9	3,24	silne poškodený
84	5932/1	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	0,5	2	12	0,6	0,5	0,9	3,24	silne preschnutý
85	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	182	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	rast na pätke svahu, orez konárov, vysoko vyvetvený
86	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1					2073	0,4	0,5	0,9	373,14	jazva, 60= poškodený, silný orez
87	5932/1	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	3	3	111		0,5	0,9	49,95	
88	5932/1	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	8	2	184	0,8	0,5	0,9	66,24	2ks
89	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	223	1					2349	0,4	0,5	0,9	422,82	silný orez, výrazné presýchanie,nestabilný
90	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	289	1					2948	0,6	0,5	0,9	795,96	rast na pätke svahu, orez konárov, vysoko vyvetvený, výrazne presýchanie
91	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	279	1					2672	0,6	0,5	0,9	721,44	naklonený, silne presýchanie,
92	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	327	1					3224	0,4	0,5	0,9	580,32	silný orez, mech poškodený kmeň -klince a železo v kmeni, živočíšny škodca,
93	5932/1	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	100	1					1059	0,8	0,5	1,1	465,96	dvojkmeň,mladý strom, rast vo svahu, vyvetvený
94	5932/1	Spiraea vanhouttei / Philadelphus coronarius	tavoľník van Houtteho/pajazmín vencový	III				1	2	2,5	12	0,8	0,5	0,9	4,32	
95	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	220	1					2073	0,2	0,5	0,9	186,57	jazvy na kmeni, 90%preschnutie
96	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	210	1					2073	0,4	0,5	0,9	373,14	vysoko vyvetvený,silný orez konárov, presýchanie v korune
97	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	314	1					3224	0,6	0,5	0,9	870,48	rast na pätke svahu, vysoko vyvetvený,silný orez konárov, presýchanie v korune
98	5932/1	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	6	2	111		0,5	0,9	49,95	2ks
99	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	210	1					2073	0,2	0,5	0,9	186,57	silný orez, 90%odumretý, bez perspektívy, odrezaný vrchol
100	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	182	1					1796	0,4	0,5	1	359,2	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou, naklonený kmeň
101	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	154	1					1612	0,4	0,5	1	322,4	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou, naklonený kmeň
102	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	226	1					2349	0,4	0,5	1	469,8	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou
103	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	264	1					2672	0,4	0,5	1	534,4	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou
104	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	195	1					2073	0,4	0,5	1	414,6	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou
105	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	273	1					2672	0,4	0,5	1	534,40	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou
106	5932/1	Populus alba	topoľ biely	III	261	1					2672	0,6	0,5	1	801,6	silný orez konárov, pahýľ, bez perspektívy, rast vo svahu za tribúnou
107	5932/1	Tamarix sp.	tamariška	III				1	3	1,5	74		0,5	0,9	33,3	
108	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	60% poškodenie, silný orez, vysoko vyvetvený, presýchajúce konáre
109	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	60% poškodenie,silný orez, vysoko vyvetvený, presýchajúce konáre
110	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	236	1					2349	0,6	0,5	0,9	634,23	60% poškodenie,silný orez, vysoko vyvetvený, presýchajúce konáre, krivý kmeň
111	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	60% poškodenie, 2,5 m vetvenie s dutinou, silný orez, nestabilný, naklonený
112	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	192	1					2073	0,4	0,5	0,9	373,14	60% poškodenie, 60cm hnilobná dutina na báze kmeňa, silný orez, narušená statika
113	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	308	1					2948	0,6	0,5	0,9	795,96	60% poškodenie, vysoko vyvetvený, silný orez, vidlicovité vetvenie
114	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	60% poškodenie,silný orez, Mrazová puklina na kmeni
115	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	60% poškodenie,silný orez,
116	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	195	1					2073	0,3	0,5	0,9	279,86	silne preschnutý- 90%, von
117	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	176	1					1796	0,3	0,5	0,9	242,46	60% poškodenie,silný orez, nerozkonárený , na báze dutina 80cm
118	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	182	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	60% poškodenie,silný orez, nerozkonárený ,
119	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	182	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	60% poškodenie, vysoko vyvetvený, silný orez, vidlicovité vetvenie
120	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	179	1					1796	0,6	0,5	0,9	484,92	60% poškodenie,silný orez, nerozkonárený ,
121	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	192	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	naklonený, hniloba, silný orez, presýchanie, poškodenie nad 60%
122	5932/1	Philadelphus coronarius	pajazmín vencový	III				1	2	2	12		0,5	0,9	5,4	2ks
123	5932/1	Spiraea vanhouttei	tavoľník van Houtteho	III				1	1,5	1,5	9	0,8	0,5	0,9	3,24	
124	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	188	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	naklonený nad šatne,rast na pätke svahu, silný orez, presýchanie,

125	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	185	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	rast na pätke svahu, silný orez, presýchanie,
126	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	173	1					1796	0,4	0,5	0,9	323,28	naklonený nad budovy, druhý kmeň zrezaný vo výške cca 80cm-55cm priemer)
127	5932/1	Juglans regia	orech kráľovský	III	129	1					1474	0,6	0,5	1	442,2	silný orez, dutiny po oreze, presýcha 40%, vo svahu
128	5932/1	Acer sp.		III	88	1					921	0,4	0,5	0,9	165,78	deformovaný kmeň, silný orez, rast pri budovách
129	5932/1	Populus deltoides	topoľ deltolistý	III	220	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	rast na pätke svahu,
130	5932/1	Spiraea vanhouttei/Sambucus nigra/Philadelphus coronarius	tavoľník van Houtteho/baza čierna/pajazmín vencový	III				1	10	2	184	0,8	0,5	0,9	66,24	8 /1/1ks
131	5932/1	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	204	1					2073	0,6	0,5	0,9	559,71	silný orez, rast na pätke svahu, poškonie 40%
190	5932/1	**peň**-Populus alba			188		1				2073	0,1		1	207,3	za tribunami, výškacca. 1,5 m, vo svahu
		spoločenská hodnota vegetačných prvkov	**A.IHRISKO**			108	2		81		216 840,00				55 404,00	
						stromy (ks)	peň (ks)		plocha kry (m2)		základná (€)				indexovaná (€)	

Por. číslo	parc. č.	Druh dreviny/ názov	slovenský názov	skupina	obvod kmeňa (130výška)	počet stromy (ks)	prirážkové indexy					spoločenská hodnota indexovaná (€)	STAV 09/2022
							základná spoločenská hodnota tabuľková (€)	poškodenie	nepriaznivý vplyv	pozitívne	vek		
B		**AREAL PARKU**											
133	5933/11	Acer saccharinum	javor cukrový	III	144	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	15%presýchanie,riedka koruna, vetvenie v tvare U, vedenie v korune
134	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	38+53	1	921	0,3		**1,3**	1	359,19	naklonená, živočíšny škodca, silné poškodenie, hniloba, opadaná kôra
135	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	94	1	1059	0,4		**1,3**	1	550,68	silné poškodenie, 30% koruny suchých, jazvy na drevo, mechanické poškodenia na báze kmeňa
136	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	94	1	1059	0,4		**1,3**	1	550,68	poškodený kmeň, diery a jazvy na kmeni, 50%preschnutá koruna,bez perspaktívy , kôra odpadáva
137	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	85	1	921	0,4		**1,3**	1	478,92	mrazova praskliva v kmeni -80cm, slabá, naklonená, presýchanie 30%, poškodenie na báze kmeňa
138	5933/11	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	38	1	322	0,4		**1,3**	1	167,44	70%presycha, poškodená báza kmeňa, krivý kmeň, poškodený kmeň
139	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1	1612	0,6		**1,3**	1	1257,36	2,5 m vetvenie, , 15 % suchý, orez, dutiny po orezaných konároch, vedenie v korune
140	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	88	1	921	0,4		**1,3**	1	478,92	80%presýcha, koruna tvorená 2 konármi, rastie akoby v podraste susedných stromov, vedenie /drôty/ v korune
141	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	157	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	vedenie v korune, orez konárov, vyvetnený, jednostranná koruna
142	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	silný orez, neforemná koruna, vedenie v korune,
143	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	166	1	1796	0,6		**1,3**	1	1 400,88	vedenie /droty/ v korune,presychá 15-20%, mohutný
144	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	141	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	rast pri šachte,
145	**5933/11**	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	79	1	783	0,3		**1,3**	1	305,37	poškodený deformovaný kmeň, presychá, zakrpatený rast
146	**5933/11**	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	72	1	783	0,4		**1,3**	1	407,16	poškodený deformovaný kmeň, presychá 80%, zakrpatený rast , pozdĺž kmeňa jazvami poškodená báza kmeňa,
147	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	173	1	1796	0,6		**1,3**	1	1 400,88	nevhodný orez, presýchanie, poškodnie 60%, rastie v zápoji
148	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	144	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	vysoký, bez založenej koruny, rastie v zápoji
149	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	188	1	1796	0,4		**1,3**	1	933,92	hrbolce na kmeni, vysoko vyvetvený, dutina pri vetveni, glejotok, zlomené a spílené konáre, rastie v zápoji
150	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	173	1	1796	0,4		**1,3**	1	933,92	nezaložená koruna, orezané konáre, vidlicovité vetvenie, presýchanie koruny-40%
151	**5933/11**	Acer saccharinum	javor cukrový	III	195	1	2073	0,6		**1,3**	1	1 616,94	mohutný, orezané konáre v korune , naklonený, na baze kmeňa dutina, rastie v zápoji
152	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	135	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	riedka koruna tvorená kmeňom, rastie v zápoji
153	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	126	1	1474	0,4		**1,3**	1	766,48	poškodená báza kmeňa, imelo, bez rozkonárenia, rastie v zápoji, naklonený kmeň
154	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	104	1	1198	0,6		**1,3**	1	934,44	riedka koruna tvorená kmeňom, rastie v zápoji
155	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	144	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	drot, orez, olámané konáre, rastie v zápoji
156	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	129	1	1474	0,6		**1,3**	1	1 149,72	nevhodný orez, olámané konáre, rastie v zápoji, presýcha, naklonený nad komunikáciu
157	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	154	1	1612	0,6		**1,3**	1	1 257,36	vysoko vyvetvený, olámané konáre v korune, naklonená koruna
158	5933/1	Catalpa bignonioides	katalpa bignóniovitá	III	57	1	599	0,2		**1,3**	1	155,74	poškodený kmeň, diery a jazvy na kmeni, ,bez perspaktívy , kôra odpadáva, mechanické poškodenie
159	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	223	1	2349	0,8		**1,3**	1	2 442,96	20% poškodenie, zarastené drôty v korune, **ošetriť**
160	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	325	1	3224	0,8		**1,3**	1	3 352,96	mohutný, rany po orezaných konároch , **ošetriť** , ponechať, imelo v korune
161	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	220	1	2073	0,8		**1,3**	1	2 155,92	rany po orezaných konároch , **ošetriť,** ponechať,mierny náklon nad ihrisko
162	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	320	1	3224	0,8		**1,3**	1	3 352,96	minimálne poškodenia, **ošetriť,** ponechať
163	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	155	1	1612	0,8		**1,3**	1	1 676,48	vidlicovité vetvenie, **ošetriť,** ponechať
164	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	126	1	1474	0,1		**1,3**	1	191,62	pahýľ, živočíšny škodca na kmeni, len peň, odstrániť

165	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	350	1	3224	0,6		1,3	1	2 514,72	orezavaný,mierne presychá, **ošetriť,** ponechať
166	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	300	1	2948	0,4		1,3	1	1 532,96	imelo, nadmerné orezanie, presychá (ťažké poškodenie , persektíva slabá/
167	5931	Celtis sp.	brestovec	III	79+88	1	1704	0,8	0,5	1,3	1	886,08	dvojkmeň, vidlicovité vetvenie od bázy kmeňa, rast pri oplotení, mierne presychá
168	**5931**	Populus nigra	topoľ čierny	III	430	1	3961	0,6		1,3	1	3 089,58	orez, živočíšny škodca, vidlicivité vetvenie
169	**5931**	Populus nigra	topoľ čierny	III	173	1	1796	0,4		1,3	1	933,92	jeden kmeň odhnitý, dutiny po orezaných konároch, živočíšny škodca
170	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	119+82	1	2257	0,4		1,3	0,9	1056,28	dutina na báze stromu, bez perspektívy, vidlicovite vetveniecca 1 m nad zemou, narušená statika, bez perspektívy
171	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	72+82	1	1704	0,6		1,3	0,9	1196,21	vidlicovité vetvenie vo výške 100cm, presychá, narušená statika
172	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	295	1	2948	0,8		1,3	0,9	2 759,33	mohutný,
173	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1	2073	0,4		1,3	0,9	970,16	hlboká dutina, jazva na hl .konári -5m, nepespektívny
174	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1	2073	0,4		1,3	0,9	970,164	dutina - 1 m, narušená statika, presýchanie v korune, krátkodobá perspektíva
175	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	220	1	2073	0,6		1,3	0,9	1 455,25	sedlovité vetvenie, živočíšny škodca, 30%presýcha, dutina
176	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	226	1	2349	0,4		1,3	0,9	1 099,33	presýcha 30%, nevhodné orezy,živočíšny škodca, naklonená koruna nad ihrisko, výrazné olupovanie kôry,
177	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	188	1	1796	0,4	0,5	1,3	0,9	420,26	silne naklonený nad ihrisko, presýchanie, narušená statika
178	**5931**	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	72	1	783	0,8	0,5	1,3	1,1	447,88	rastie v podraste,rana po odlomenom konári, rast pri oplotení
179	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	300	1	2948	0,6	0,5	1,3	0,9	1 034,75	obvod je meraný úpod rozkonárením, 20%presýcha, naklonený nad ihrisko
180	**5931**	Acer pseudoplatanus	javor horský	III	100	1	1059	0,8	0,5	1,3	1,1	605,75	180 cm-vetvenie na dvojkmeň, rastie v podraste, po ošetrení a uvolnený perspektívny, rast pri oplotení
181	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	310	1	2948	0,6		1,3	0,9	2 069,50	trojkmeň, obvod meraný pod rozkonárením,dutina pri báze kmeňa
182	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	280	1	2672	0,6	0,5	1,3	0,9	937,87	obvod meraný pod rozkonárením, naklonený nad ihrisko, jeden kmeň odrezaný cca 1m nad zemou,
183	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	104+179	1	2994	0,4	0,5	1,3	0,9	700,59	vetvenievo výške 80 cm, naklonený nad ihrisko
184	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	126+154	1	3086	0,4	0,5	1,3	0,9	722,13	živočíšny škodcovia, od bázy sa odlupuje kôra cca do výšky 1,5 m, vidlicovité vetvenie, naklonený nad ihrisko, narušená statika
185	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	179+157	1	3408	0,6	0,5	1,3	0,9	1196,21	vidlicovité vetvenie vo výške cca 1m, naklonená koruna nad ihrisko, rastie v zápoji
186	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	148+166+126	1	4882	0,6	0,5	1,3	0,9	1713,58	vetvenie vo výške 120cm, naklonená koruna nad ihrisko 30% poškodený, rastie v zápoji
187	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	260	1	2672	0,4	0,5	1,3	0,9	625,25	živočíšny škodca, naklonená koruna, narušená statika, vidlicovité vetvenie
188	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	320	1	3224	0,4	0,5	1,3	0,9	754,42	živočíšny škodca, hniloby na starých ranách, naklonená koruna, narušená statika, vidlicovité vetvenie
189	**5931**	Populus simonii Carriére	topoľ Simonov	III	280	1	2672	0,3	0,5	1,3	0,9	468,94	naklonený, jdnostranná koruna, rastie tesne pri oplotení, hniloba, silný orez, rany-obnaženie na drevo od bazy do výšky 2m, odstrániť
		spoločenská hodnota vegetačných prvkov	**B. PARK**			**57**	***113 489,00***					***67 242,00***	
		STROM PERSPEKTÍVNY	**STN 837010**			*stromy (ks)*	***základná (€)***					***indexovaná (€)***	

		PERSPEKTíVNE STROMY											
č.	*p.č.*	*NAZOV*			*OBVOD*		*SH zakladná*			*index*	*KS*	*SH indexovaná*	
159	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	223	1	2349	0,8		1,3	1	2 442,96	20% poškodenie, zarastené drôty v korune, **ošetriť**
160	5933/1	Acer saccharinum	javor cukrový	III	325	1	3224	0,8		1,3	1	3 352,96	mohutný, rany po orezaných konároch , **ošetriť** , ponechať, imelo v korune
161	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	220	1	2073	0,8		1,3	1	2 155,92	rany po orezaných konároch , **ošetriť,** ponechať,mierny náklon nad ihrisko
162	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	320	1	3224	0,8		1,3	1	3 352,96	minimálne poškodenia, **ošetriť,** ponechať
163	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	155	1	1612	0,8		1,3	1	1 676,48	vidlicovité vetvenie, **ošetriť,** ponechať
165	5934/2	Acer saccharinum	javor cukrový	III	350	1	3224	0,6		1,3	1	2 514,72	orezavaný,mierne presychá, **ošetriť,** ponechať
		SPOLU EUR					***15 706,00***				6	***15 496,00***	