DENDROLOGICKÝ PRIESKUM

INVENTARIZÁCIA DREVÍN NA VYBRANÝCH POZEMKOCH V BLÍZKOSTI CHOVATEĽSKEJ ULICE V MESTE TRNAVA

SPRACOVATEĽ
Posudky s.r.o.
Jozefská 2987/17
811 06 Bratislava

tel.: +421903162240
www.posudky.sk

Október 2026

Posudky s.r.o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava

Mob.: +421 903 162 240
E-mail: info@posudky.sk; Web: www.posudky.sk

OBSAH

1. Úvod *2*
1.1 Základné údaje 2
1.2 Identifikačné údaje činnosti a územia 3
1.3 Vymedzenie dendrologicky hodnoteného územia a dôvod spracovania dendrologického prieskumu 3
1.4 Účel a obsah spracovania dendrologického prieskumu 4
1.5 Dátum spracovania 4
1.6 Prehľad podkladov 4
2. Postup inventarizácie, hodnotenia zdravotného stavu drevín a spracovania dendrologického prieskumu *5*
3. Charakteristika územia a hodnotených drevín *7*
4. Výsledky a záverečné zhodnotenie *8*

1. ÚVOD

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

OBJEDNÁVATEĽ

HiProject s.r.o.
Staňkova 359/8a
602 00 Brno

ZHOTOVITEĽ

Mgr. Ján Dobšovič
Posudky s.r.o.
Jozefská 2987/17
811 06 Bratislava

IČO: 45522065
DIČ: 2023026280
IČ DPH: SK2023026280

+421 903 751 330
info@posudky.sk
www.posudky.sk

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

Mgr. Ján Dobšovič	*zapísaný pod číslom F-227/2021 ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oprávnená vyhotovovať vybrané dokumentácie ochrany prírody a krajiny vrátane dokumentov o starostlivosti o dreviny*
Mgr. Monika Lukovičová, PhD.	*zapísaná pod číslom F-255/2024 ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oprávnená vyhotovovať vybrané dokumentácie ochrany prírody a krajiny vrátane dokumentov o starostlivosti o dreviny*

1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ČINNOSTI A ÚZEMIA

Kraj	Trnavský
Okres	Trnava
Obec	Trnava
Katastrálne územie	Trnava
Parcely C-KN	1) 3389/1, výmera: 51910 m^2, druh pozemku: orná pôda, umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce 2) 3389/22, výmera: 2318 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku: v zastavanom území obce 3) 3389/24, výmera: 725 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce 4) 3389/5, výmera: 38913 m^2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku: v zastavanom území obce
Vlastníci parciel	1) Slovenská republika (podľa parcely E-KN č. 1624/1) 2) Agropodnik a.s. Trnava, Chovateľská 2, Trnava, PSČ 917 01, SR 3) Slovenská republika 4) Agropodnik a.s. Trnava, Chovateľská 2, Trnava, PSČ 917 01, SR
Stupeň ochrany	1. stupeň (všeobecná ochrana prírody a krajiny)
Pamiatková ochrana	nie

1.3 VYMEDZENIE DENDROLOGICKY HODNOTENÉHO ÚZEMIA A DÔVOD SPRACOVANIA DENDROLOGICKÉHO PRIESKUMU

Dendrologicky hodnotené územie sa nachádza na okraji mesta Trnava. **Dendrologicky hodnotené územie** je vymedzené parcelami C-KN 3389/1, 3389/22, 3389/24, 3389/5, ktoré sú podrobnejšie definované v predchádzajúcej časti.

Dendrologický prieskum bude slúžiť ako podklad pre posudzovanie EIA.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody potrebný na výrub:

- a) na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m^2, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m^2, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m^2, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce,
- g) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.

§ 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov hovorí:

- Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.

Podľa uvedených parametrov je predmetom posudku celkovo 10 ks stromov a 3 skupiny krov.

Stromy boli merané geodetickým zameraním. Stromy sú v teréne označené zalaminovaným štítkom s číslom.

1.4 ÚČEL A OBSAH SPRACOVANIA DENDROLOGICKÉHO PRIESKUMU

Dendrologický prieskum bude slúžiť ako podklad pre posudzovanie EIA, prípadne následne aj k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín. Spracovaná dokumentácia dokladuje existujúce zastúpenie drevín v riešenom území, ich druhovú skladbu, priestorové umiestnenie, zdravotný stav a spoločenskú hodnotu.

Dendrologický prieskum je spracovaný podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Súčasťou dendrologického prieskumu je výpočet spoločenskej hodnoty podľa § 42 vyššie citovanej vyhlášky. Spoločenská hodnota drevín a prirážkové indexy v zmysle vyhlášky môžu byť upravené príslušným orgánom ochrany prírody v rámci výrubového konania.

1.5 DÁTUM SPRACOVANIA

Terénny prieskum ako aj spracovanie dokumentácie boli zrealizované v septembri 2026.

1.6 PREHĽAD PODKLADOV

Pri spracovaní dendrologického prieskumu boli použité nasledujúce podklady:

- Podklady od zadávateľa, vrátane hranice riešeného územia (ako súbory .shp),
- Katastrálna mapa a listy vlastníctva dotknutých parciel,
- Mapový portál KIMS Štátnej ochrany prírody SR,
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o OPaK“),
- Vyhláška č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len „vyhláška“),
- Obce a ochrana drevín, ŠOP SR, 2003,
- STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 2005,
- Arboristický štandard-č. 3 „Hodnotenie stavu stromov“,
- Terénny prieskum.

2. POSTUP INVENTARIZÁCIE, HODNOTENIA ZDRAVOTNÉHO STAVU DREVÍN A SPRACOVANIA DENDROLOGICKÉHO PRIESKUMU

Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les boli vypracované štandardnými postupmi, ktoré upravuje § 42 vyhlášky.

Samotnej inventarizácii drevín predchádzali prípravné práce zamerané na získanie podkladov, obhliadku terénu a metodické postupy.

Vlastná inventarizácia drevín pozostávala z dvoch etáp:

- **Terénny prieskum** – pozostával z inventarizácie drevín v dendrologicky hodnotenom území. Každej nameranej drevine v mape zodpovedá bod, ku ktorému prislúcha osobitné identifikačné číslo (ID). V rámci inventarizácie boli zisťované základné dendrometrické charakteristiky – určenie druhu, obvod kmeňa, plošný priemet koruny a výška krov a zhodnotený zdravotný stav – poškodenie dreviny, ktoré boli v niektorých prípadoch doplnené o ďalšie informácie. Zistené údaje boli zapísané do inventarizačnej tabuľky priamo v teréne. Týmto spôsobom sa získala základná podkladová mapa s lokalizáciou stromov v hodnotenom území s tabuľkovou databázou nameraných a hodnotených údajov.
- **Spracovanie výstupov** pozostávalo z vypracovania zoznamu inventarizovaných drevín s hodnotiacou inventarizačnou tabuľkou, grafickým výstupom a textovou správou.

Inventarizačná tabuľka obsahuje nasledujúce údaje:

- **Určenie druhu**: zaznamenaný bol vedecký a slovenský názov druhu.

Určenie bioparametrov stromov

- **Obvod kmeňa:** meraný vo výške 130 cm (resp. tesne pod jeho rozkonárením, v tomto prípade sa uvádza aj výška rozkonárenia). Ak rozkonárenie nie je jednoznačne určiteľné a meranie obvodu kmeňa z uvedeného dôvodu nie je možné uskutočniť, meria sa každý kmeň samostatne. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. V prípade nerovností na kmeni v mieste merania sa obvod kmeňa meria tesne pod alebo nad týmto miestom.

Určenie bioparametrov krov:

- **Rozloha (m^2) -** udáva plošný priemet solitérnych krov a krovitých skupín.
- **Výška -** výška krov bola určená odborným odhadom s presnosťou 0,5 m v zmysle vyhlášky (do 30 cm, do 100 cm, do 150 cm, do 300 cm a nad 300 cm).

Ostatné údaje:

- **Katastrálne územie:** katastrálne územie, v ktorom je drevina lokalizovaná.
- **Poznámka:** dodatočné informácie súvisiace so zdravotným stavom a pod.

Spoločenská hodnota

Spoločenská hodnota je spracovaná podľa § 42 vyhlášky a bola vypočítaná podľa prílohy č. 36 vyhlášky na základe obvodu kmeňa (stromy) resp. plošného priemetu (kroviny) a zaradenia do skupiny. Spoločenská hodnota krovitých skupín bola vypočítaná podľa prílohy č. 36 vyhlášky, t. j. podľa plošného priemetu krov, výšky a zaradenia do skupiny. Výsledná spoločenská hodnota bola

vypočítaná tak, že spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 36 vyhlášky bola vynásobená súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 38 vyhlášky. Prirážkové indexy sú uvedené v Tab. 1.

Tab. 1. Prehľad prirážkových indexov podľa prílohy č. 38 vyhlášky

Index	Charakteristika drevín
a) 0,1 – 0,4	drevina je odumretá – zohľadňuje sa jej biotická funkcia v krajine
b) 0,4	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % - ťažké poškodenie
c) 0,5	je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných objektov alebo drevín, ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami alebo spôsobenie nadmernej vlhkosti budov alebo iných objektov
d) 0,6	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 – 60 % - stredné poškodenie
e) 0,8	drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 – 25 % - slabé poškodenie
f) 0,9	ide o krátkovekú drevinu
g) 1,1	ide o dlhovekú drevinu
h) 1,3	drevina rastie v stromoradiach, v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v parkoch, v botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene
i) 1,4	drevina predstavuje taxón alebo taxonoid guľovitého, previsnutého alebo vertikálneho tvaru, taxón s odlišnosťou v tvare alebo farbe listov alebo kvetov, taxón pomaly rastúci a zakrslý alebo taxón vzácny z hľadiska introdukcie alebo taxonomicky alebo geograficky vzácny
j) 1,5	drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany, v chránenom vtáčom území s prvým stupňom ochrany alebo obecnom chránenom území
k) 2,0	drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
l) 2,5	drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany
m) 3,0	drevina je vyhlásená za chránený strom

Metodika

Pozemky C-KN s parc. č. 3389/1 a 3389/24 sa nachádzajú v extraviláne, preto tu boli merané len stromy s obvodom kmeňa 90 cm a viac a kroviny s rozlohou viac ako 200 m^2, pričom takéto dreviny sa tu nenachádzali. Nachádzali sa tu však inváz ne dreviny s obvodom nad 90 cm, ktoré neboli hodnotené. Pozemok s parc. č. 3389/5 sa nachádza v intraviláne obce, avšak za závorou, preto nie je voľne dostupný a dreviny tu rastúce nie sú charakterizované ako verejná zeleň. Na tomto pozemku

boli merané stromy s obvodom kmeňa 60 cm a viac a krovité porasty s rozlohou viac ako 20 m^2. Pozemok s parc. č. 3389/22 sa nachádza v intraviláne obce, pričom nie je oplotený a dreviny tu rastúce patria pod verejnú zeleň. Preto tu boli merané všetky stromy aj kry aj menších rozmerov (Obr. 6).

Invázne dreviny

Podľa písm. h) § 47 odsek 4 zákona o OPaK sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2. Povinnosť odstraňovania inváznych druhov uvádza zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a jeho vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania nepôvodných druhov. Vlastník pozemku je povinný odstrániť všetky samičie jedince týchto drevín. Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce, avšak na ich výrub nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, len tým zaniká povinnosť vlastníkov pozemkov tieto jedince odstraňovať.

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A HODNOTENÝCH DREVÍN

Hodnotené územie predstavuje drevinovú vegetáciu po okrajoch obrábanej ornej pôdy. Porasty sa nachádzajú v rôznych častiach, a to medzi železničnou traťou, priemyselným areálom, cestnou komunikáciou a ornou pôdou. Dreviny sú pôvodom z náletu alebo výmladku. Jedná sa o 10 stromov druhu orech kráľovský (*Juglans regia*), čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*) a slivka čerešňoplodá (*Prunus cerasifera*) (Obr. 2-5, 8-16). Strom č. 10 sa nachádza na okraji plánovaného vstupu na pozemok, momentálne nie je jasné, či ho pri výstavbe bude potrebné odstrániť.

Na plochách sa nachádzajú aj krovité porasty, pričom ich zapojený porast nedosahuje požadované parametre, a to viac ako 200 m^2. Tieto porasty sú opísané v ďalšej časti. Počas obhliadky boli identifikované aj tri krovité porasty druhu ruža šípová (*Rosa canina*) (Obr. 6.). Krovité porasty sa nachádzajú v blízkosti príjazdovej cesty do areálu. Jedná sa o verejne prístupnú plochu „verejnú zeleň“, a preto boli krovité porasty merané od najmenších parametrov. Krovitý porast A a B rastie na pozemku č. 3389/22 a porast C (Obr. 21) vyrastá z pozemku s č. 3389/22, pričom trochu presahuje aj na susedný pozemok s č. 3389/52, preto je na mape znázornený na oboch pozemkoch, ale do úvahy sa berie odkiaľ ker vyrastá.

Na území sme identifikovali aj dreviny a krovité porasty, na ktoré nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Jedná sa o viacero exemplárov pajaseňa žliazkatého (*Ailanthus altissima*) a javorovca jaseňolistého (*Negundo aceroides*), ktoré sú v zmysle príslušnej legislatívy inváznymi druhmi, a ktoré je majiteľ resp. obhospodarovateľ povinný odstrániť. Tieto plochy sme zaznamenali do mapy (Obr. 7) a rozdelili do drevinových skupín.

Skupina a: Porast je tvorený druhom pajaseň žliazaktý (*Ailanthus altissima*), ktorý je zaradené medzi invázne druhy rastlín, pričom sa tu nachádza aj samičí jedinec väčších rozmerov (Obr. 17.).

Skupina b: Porast je tvorený prevažne druhom agát biely (*Robinia pseudoacacia*), jednotlivé stromy majú obvod kmeňa menej ako 90 cm nachádzajú sa v okolí a vo svahu, ktorý je zrejme bývalou skládkou (Obr. 18.).

Skupina c: Porast je tvorený javorovcom jaseňolistým (*Negundo aceroides*), ktorý je zaradený medzi invázne druhy rastlín a na mieste je viac jedincov. Nachádza sa tu aj niekoľko jedincov slivky čerešňoplodej (*Prunus cerasifera*) s obvodom kmeňa menej ako 90 cm. Vegetácia sa nachádza pri kraji pozemku (Obr. 19.).

Skupina d: Je tvorená krovitým porastom najmä slivkou čerešňoplodou (*Prunus cerasifera*), ktorá je vo vyhláške zaradená medzi stromy a takisto je tvorený bazou čiernou (*Sambucus nigra*) a ružou šípovou (*Rosa canina*). Rozloha tohto zapojeného porastu je menej ako 200 m^2, aj v prípade, že by bola slivka čerešňoplodá (*Prunus cerasifera*) zaradená medzi kry (Obr. 20.).

Stromy boli merané geodetickým zameraním. Stromy sú v teréne označené zalaminovaným štítkom s číslom.

4. VÝSLEDKY A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Predmetom dendrologického prieskumu je 10 ks stromov a 3 skupiny krov rastúcich na parcelách 3389/1, 3389/22, 3389/24, 3389/5 v k. ú. Trnava (Obr. 1).

Podľa § 47 ods. 4 zákona o OPaK nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody potrebný na výrub:

- a) na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m^2, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m^2, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m^2, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce,
- g) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.

§ 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov hovorí:

- Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.

Celkovo sme zinventarizovali 10 ks stromov so spoločenskou hodnotou 15 517,40 €, na výrub ktorých bude v prípade potreby nutné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody. Súhlas orgánu ochrany prírody bude v prípade potreby tiež nutný na výrub 3 skupín krov so spoločenskou hodnotou 1464,37 €. Súhrnná spoločenská hodnota zinventarizovaných stromov a krov je 16 981,77 €.

Osobitne je potrebné zdôrazniť, že ak sa na pozemku nachádzajú exempláre inváznych druhov rastlín, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 450/2019 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov, vlastník alebo správca príslušného pozemku má zákonnú povinnosť ich odstrániť. Na hodnotenom území sa táto povinnosť vzťahuje na stromy druhov javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*) a pajaseň žliazkatý (*Ailanthus altissima*).

Prehľad inventarizovaných drevín sa nachádza v Tab. 2 – 3 (v časti s tabuľkovými prílohami), lokalizácia drevín je na Obr. 2 – 7 (v časti s obrázkovými prílohami).

V riešenom území sa nenachádza žiadny chránený strom a platí v ňom prvý stupeň územnej ochrany. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona o OPaK.

Spracovaný dendrologický prieskum má platnosť 6 mesiacov od dátumu spracovania z dôvodov postupujúceho rastu nameraných vegetačných prvkov a zmien zdravotného stavu.

Posudky s r.o.
Jozefská 2987/17
811 06 Bratislava
IČO: 45522065

V Bratislave 2.10.2026 Mgr. Ján Dobšovič



Posudky s.r.o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava

Mob.: 0903 162 240

E-mail: info@posudky.sk; Web: www.posudky.sk

Tab. 2. Prehľad stromov, na ktorých **výrub je potrebný** súhlas orgánu ochrany prírody

Č.M.	Slovenský názov	Vedecký názov	Obvod (cm)	Merané vo výške (cm)	Základná spoločenská hodnota (€)	Prirážkové indexy			Upravená spoločenská hodnota (€)	Odhad poškodenia v %	Parcela reg. C-KN	Druh pozemku	Poznámka
						1*	2*	3*					
1	orech kráľovský	*Juglans regia*	159	40	1612	1	0,8	1,3	1 676,48	15 %	3389/22	ZP a N	nalomené konáre
2	čerešňa vtáčia	*Cerasus avium*	130	70	1474	0,9	0,8	1,3	1 379,66	12 %	3389/1	OP	zopár suchých konárov
3	slivka čerešňoplodá	*Prunus cerasifera*	98	98	1059	0,9	1	1,3	1 239,03	-	3389/1	OP	
4	orech kráľovský	*Juglans regia*	224	pod rozk.	2349	1	0,6	1,3	1 832,22	30 %	3389/1	OP	
5	orech kráľovský	*Juglans regia*	118	pod rozk.	1336	1	1	1,3	1 736,80	-	3389/1	OP	výmladok - dvojstrom
6	orech kráľovský	*Juglans regia*	153	30	1612	1	0,8	1,3	1 676,48	12 %	3389/22	ZP a N	
7	orech kráľovský	*Juglans regia*	156	70	1612	1	0,4	1,3	838,24	70 %	3389/22	ZP a N	väčšia časť stromu chýba
8	orech kráľovský	*Juglans regia*	95	105	1059	1	1	1,3	1 376,70	10 %	3389/22	ZP a N	
9	čerešňa vtáčia	*Cerasus avium*	119	80	1336	0,9	1	1,3	1 563,12	10 %	3389/5	ZP a N	
10	čerešňa vtáčia	*Cerasus avium*	236	60	2349	0,9	0,8	1,3	2 198,66	20 %	3389/5	ZP a N	
									15 517,40 €				

Vysvetlivky: Č.M. - číslo v mape, ZP a N - zastavaná plocha a nádvorie, OP - orná pôda

- Indexy podľa prílohy č. 38 vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o OPaK
  - 1* - index relatívne dosiahnuteľného veku
  - 2* - index ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej spoločenská hodnota
  - 3* - index ak drevina rastie v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene

Posudky s.r.o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava

Mob.: 0903 162 240

E-mail: info@posudky.sk; Web: www.posudky.sk


Tab. 3. Prehľad krovitých skupín, na ktorých **výrub je potrebný** súhlas orgánu ochrany prírody

P.Č.	O. M.	Slovenský názov	Vedecký názov	Zastúpenie v %	Plocha (m^2)	Priemerná výška (m)	Základná spoločenská hodnota (€)	Prirážkové indexy			Upravená spoločenská hodnota (€)	Parcela reg. C-KN	Druh pozemku	Poznámky
								1*	2*	3*				
1	A	ruža šípová	*Rosa canina*	100	4	1,2	74,00	0,9	1	1,3	86,58	3389/22	ZP a N	
2	B	ruža šípová	*Rosa canina*	100	60	2,2	1104,00	0,9	1	1,3	1291,68	3389/22	ZP a N	
3	C	ruža šípová	*Rosa canina*	100	12	2,5	184,00	0,9	0,4	1,3	86,11	3389/22 časť, 3389/52 časť	ZP a N	výrazne poškodený porast
		Spolu									**1464,37 €**			


Vysvetlivky: P.Č. - poradové číslo, O.M. – značenie v mape, ZP a N - zastavaná plocha a nádvorie

- Indexy podľa prílohy č. 38 vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o OPaK
  - 1* - index relatívne dosiahnuteľného veku
  - 2* - index ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej spoločenská hodnota
  - 3* - index ak drevina rastie v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene


Obr. 1. Situačná schéma riešeného areálu (zdroj: objednávateľ)




Obr. 2. Katastrálna mapa s lokalizáciou hodnotených stromov, celkový pohľad




Obr. 3. Výrez katastrálnej mapy, stromy č. 1, 2, 6 – 8




Obr. 4. Výrez katastrálnej mapy, stromy č. 4, 5, 9, 10



Obr. 5. Výrez katastrálnej mapy, strom č. 3



Obr. 6. Katastrálna mapa s lokalizáciou krovitých porastov A - C a stromu č. 1 na pozemku č. 3389/22



Obr. 7. Ortofoto mapa s lokalizáciou drevinových skupín a - d



Obr. 8. – 10. Zľava stromy č. 1 - 3







Obr. 11. – 13. Zľava stromy č. 4 - 6








Obr. 14. – 16. Na obrázku vľavo stromy č. 7 a 8, v strede strom č. 9, napravo strom č. 10







Obr. 17. Porast pajaseňa žliazkatého, drevinová skupina a rastúca na pozemku č. 3389/1



Obr. 18. Porast agátov, drevinová skupina b rastúca na pozemku č 3389/1



Obr. 19. Porast javorovca jaseňolistého, drevinová skupina c rastúca na pozemku č 3389/1



Obr. 20. Krovitý porast, drevinová skupina d rastúca na pozemku č 3389/1



Obr. 21. Porast ruže šípovej, krovitý porast C rastúci na pozemku 3389/22

