

- 1.11 SO 07 Rekonštrukcia elektrorozvodov areálu – technická správa
- 1.12 SO 08 Rekonštrukcia bazénu pri bufete Čukotka – technická správa
- 1.13 SO 09 Zdroj studenej úžitkovej vody – technická správa
- 1.14 SO 13 Prípojka kanalizácie – technická správa
- 1.15 SO 14 Prípojka pitnej vody – technická správa
- 1.16 SO 16 Záhradné úpravy – technická správa

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1 Doplníte technologický projekt o rozmiestnenie strojov a zariadení (wellness, vetranie bazénov) v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- 2.2 Projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 zákona č. 124/2006 Z.z.
- SO 01, SO 03:
- 2.3 Dvere únikových východov sa musia otvárať smerom von – čl. 4.4 prílohy 1, nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z.
- 2.4 Pri konštrukčnom riešení podlahy je potrebné rešpektovať požiadavky čl. 2a § 19 druhá časť vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
- SO 01:
- 2.5 Navrhované priehľadné presklené dverné krídla a steny je potrebné vyznačiť v súlade s čl. 9.4, 11.2 prílohy 1, nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z.
- 2.6 Povrch stupňov navrhovaného schodiska je potrebné vyznačiť v súlade s článkom 1.3.7 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na čl. 36 STN 73 4130:1987.
- 2.7 Zábradlie schodiska je potrebné riešiť s medzerami vo výplni zábradlia v súlade s čl. 35. STN 74 3305:1989.
- 1.PP:
- 2.8 Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, je potrebné vyznačiť v súlade s čl. 1 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z.
- 2.9 V návrhu strešnej konštrukcie treba riešiť bezpečný prístup na strechu vzhľadom na potreby prevádzky, kontroly, údržby a obnovy – čl. 3.8 STN 73 1901:2005.
- 2.10 SO 02 nový vonkajší bazén: Vstupné schodišťové rameno do bazéna nie je bližšie riešené. Schodišťové rameno je potrebné riešiť v zmysle článku 43 STN 73 4130:1987.
- 2.11 SO 03: Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie - § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

K objektom SO 13, SO 14 sa nevyjadrujeme nakoľko k menovaným objektom boli doložené len technické správy.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením technologických zariadení "Wellness", do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.