



HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

Vrakunská 29
825 63 Bratislava 211

e-mail: info@hmosp.sk, web: www.hmosp.sk

Obec Ivanka pri Dunaji
Obecný úrad
Moyzesova 57
900 28 Ivanka pri Dunaji

Váš list číslo/zo dňa
1/6127/2018/13.11.2018

Naše číslo
6371-2/120/2018

Vybavuje/kontakt
Ing. Labiková/40258209

Bratislava
20.11.2018

Vec:

„Územný plán obce Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018“ - vyjadrenie

Listom doručeným dňa 15.11.2018 sme obdržali oznámenie o prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018“ a Vašu žiadosť o vyjadrenie k uvedenej územnoplánovacej dokumentácii obce Ivanka pri Dunaji, okr. Senec.

Vyjadrenie bude podkladom k schváleniu zmien a doplnkov č. 2/2018 územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle ust. § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Predmetom riešenia „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ je zohľadnenie aktuálnych potrieb obce, ich priemet do riešenia ÚPN SÚ Ivanka pri Dunaji a skvalitnenie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce zmenami regulácie lokalít, schválených v platnom ÚPN obce v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ je:

- Potreba umiestnenia nových rozvojových plôch mimo zastavaného územia obce: lokality č. 1-2/2018, 2-2/2018.
- Potreba prehodnotenia regulácie územia v niektorých častiach zastavaného územia obce a v rozvojových plochách v zmysle platnej ÚPD (bez zmeny funkčného využitia), najmä: v lokalitách č. 3-2/2018 až 9-2/2018.
- Potreba umiestnenia nových zámerov líniových a bodových stavieb dopravnej a technickej vybavenosti: lokality č. a1-2/2018 až a3-2/2018, b1-2/2018.
- Aktualizácia ochranných pásiem letiska M. R. Štefánika.
- Zmeny a doplnky zásad a regulatívov v záväznej textovej časti.

Po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na jednotlivých lokalitách riešených v „Územnom pláne obce Ivanka

Podnik zapísaný v Obchodnom
Registri Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel PŠ Vložka číslo : 425/B

IČO:
35 860 839
DIČ:
2021730073
IČ DPH:
SK2021730073

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK10 0900 0000 005124303698

Odbor:
Riaditeľstvo
Usporiadania majetku
Financovania a hospodárskych činností
Správy a prevádzky HMZ
Špeciálnych vodohospodárskych činností

Telefónny kontakt:
02/4342 2931
02/4025 8201
02/4524 8902
02/4524 8722
02/4524 8943

E-mail:
info@hmosp.sk
Web:
www.hmosp.sk
Fax:
02/4524 8946

pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018“ v k. ú. Ivanka pri Dunaji **sa nachádzajú** nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.:

Na lokalitách č. 1-2/2018 až 9-2/2018 **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

Navrhované verejnoprospešné stavby sa dotknú hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

Zberná komunikácia – cesta III. triedy, vrátane križovatky (a1-2/2018, a3-2/2018) **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Pod Bratislavou“ (evid. č. 5201 374). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1977 s celkovou výmerou 2 810 ha.

Uvedená zberná komunikácia:

- **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu B 3-1 DN 150 uvedenej závlahy

- **nachádza sa v súbehu** s podzemným rozvodom závlahovej vody – vetvou B3 DN 300 uvedenej závlahy

- **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu B 3-2 DN 250 uvedenej závlahy

- **nachádza sa v súbehu** s podzemným rozvodom závlahovej vody – vetvou B5 DN 250 uvedenej závlahy.

Miestna cyklistická trasa (a2-2/2018) **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Pod Bratislavou“ (evid. č. 5201 374).

Uvedená cyklistická trasa:

- **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu B 3-1 DN 150 uvedenej závlahy

- **nachádza sa v súbehu** s podzemným rozvodom závlahovej vody – vetvou B3 DN 300 uvedenej závlahy

- **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody – vetvu B 3-2 DN 250 uvedenej závlahy

- **nachádza sa v súbehu** s podzemným rozvodom závlahovej vody – vetvou B5 DN 250 uvedenej závlahy.

Kanalizačné potrubie splaškových vôd (b1-2/2018) **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Pod Bratislavou“ (evid. č. 5201 374) a **bude križovať** podzemné rozvody závlahovej vody – vetvy B 3-1 DN 150 a B 3-2 DN 250 uvedenej závlahy.


V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 12 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia, zbernej komunikácie, miestnej cyklotrasy a kanalizácie. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911644 994.

Križovanie zbernej komunikácie – cesta III. triedy, vrátane križovatky, miestnej cyklistickej trasy a kanalizačného potrubia splaškových vôd so závlahovým potrubím ako aj súbeh zbernej komunikácie – cesta III. triedy, vrátane križovatky a miestnej cyklistickej trasy so závlahovým potrubím navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“.

Projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú závlahového potrubia žiadame predložiť na odsúhlasenie, vrátane vzorových detailov križovania zbernej komunikácie – cesta III. triedy, vrátane križovatky, miestnej cyklistickej trasy a kanalizačného potrubia splaškových vôd so závlahovým potrubím a situácie so zakreslením križovania zbernej komunikácie – cesta III. triedy, vrátane križovatky, miestnej cyklistickej trasy a kanalizačného potrubia splaškových vôd so závlahovým potrubím.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

S pozdravom




Ing. Igor Kálna
riaditeľ

Prílohy: 1x orient. situácia závlahy (M 1 : 12 000)

IVANKA PRI DUNAJI - radónové riziko

- Nevidujeme skládky
- Nevidujeme svahové deformácie
- Nevidujeme výhradné ložiská DP
- Nevidujeme výhradné ložiská CHLU
- Nevidujeme výhradné ložiská OVL
- Nevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu
- Nevidujeme prieskumné územia - návrhy
- Nevidujeme prieskumné územia - určené
- Nevidujeme staré banské diela

Radónové riziko - referenčné plochy (42)

- nízke (13) stredné (29)

Nevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (42)

- nízke 36,7 % (2) stredné 63,0 % (3)

