



Číslo: 4974-20461/57/2017/Val

Počet strán: 15

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 16/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Podnet: Nie

Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad

Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor: Ing. Jana Valachovičová

Ing. Ivan Hajdušek

Telefón: 055 633 33 14

Elektronická adresa: jana.valachovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **EUROCAST Košice, s.r.o.**

Adresa sídla: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 577 707**

Kontrola oznámená: 15.05.2017

Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Mgr. Štefan Šemnický

Telefón: 0918 555 700

Elektronická adresa: [info\[at\]silbitz-group.com](mailto:info[at]silbitz-group.com)

Kontroly sa za spoločnosť EUROCAST Košice, s.r.o. zúčastnil:

Mgr. Štefan Šemnický

D. Prevádzka

Názov podľa IP: EUROCAST Košice, s.r.o.

Variabilný symbol: 570450105

Integrované povolenie (IP): č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105

Vydané: 09.05.2006

Právoplatné: 26.10.2006

Projektová kapacita: *Výrobná kapacita liatiny v Zlievarni I nad hodnotu 47 000 t.rok⁻¹, v Zlievarni II nad hodnotu 62 000 t.rok⁻¹ a výroba zliatin z neželezných kovov nad hodnotu 200 t.rok⁻¹*

Kategória: 2.4 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu

2.5. a) Výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi.

E. Časová os

Posledná kontrola: 10.2.2015 – 24.3.2015

Začatie kontroly: **17.05.2017**

Kontrolované obdobie: 01.01.2016 do 17.05.2017

Prvé miestne zisťovanie: 17.05.2017

Vypracovanie správy: 29.06.2017

Doručenie správy: podľa doručenky

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“)
2. Prevádzkový denník pre elektrickú indukčnú pec INDUCTOTHERM 10 t
3. Prevádzkový denník pre linku na povrchovú úpravu odliatkov
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016
5. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený rozhodnutím IŽP Košice č. 5072-18146/52/2014/Šip zo dňa 23.06.2014
6. Správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií

J. Kontrolné zistenia

Pri kontrole dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

- 1) Kontrola podmienky A.1.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.“**

Zistený stav:

V kontrolovanom období nedošlo k zmene prevádzkovateľa.

Podmienka dodržaná.

- 2) Kontrola podmienky A.3.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu liatiny v Zlievarni I nad hodnotu 47 000 t.rok⁻¹, v Zlievarni II nad hodnotu 62 000 t.rok⁻¹ a výrobu zliatin z neželezných kovov nad hodnotu 200 t.rok⁻¹ a nesmie prekročiť menovitý výkon taviacich pecí nad hodnoty uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.“**

Zistený stav:

IŽP Košice vykonal kontrolu dodržiavania výrobnnej kapacity liatiny v Zlievarni I a Zlievarni II. Výrobná kapacita liatiny v Zlievarni I bola 12 433,6 t v roku 2016 a v Zlievarni II bola 10 059,351 t v roku 2016.

Podmienka dodržaná.

- 3) Kontrola podmienky A.4.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný mať prevádzku na zhodnocovanie a zhromažďovanie odpadov označenú informačnou tabuľou umiestnenou pred vstupom do prevádzky, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa povoľovanej prevádzky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v prevádzke nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzkovanie prevádzky a jej telefónne číslo.“**

Zistený stav:

Prevádzkovateľ mal prevádzku na zhodnocovanie odpadov označenú informačnou tabuľou v súlade s podmienkou A.4.1 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná

4) Kontrola podmienky A.4.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.“

Zistený stav:

Informačná tabuľa nebola v čase kontroly poškodená.

Podmienka dodržaná.

5) Kontrola podmienky A.4.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený v taviacich agregátoch Zlievarne I a Zlievarne II zhodnocovať odpady kategórie O - ostatný (ďalej len „O“) zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov pod uvedenými katalógovými číslami:

- 12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov, O
- 12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov, O
- 12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov, O
- 17 04 01 - meď, bronz, mosadz, O
- 17 04 02 - hliník, O
- 17 04 05 - železo a oceľ, O
- 17 04 07 - zmiešané kovy, O.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2016 zhodnocoval ostatné odpady:

- katalógové číslo 17 04 02 hliník,
 - katalógové číslo 17 04 01 meď, bronz, mosadz,
 - katalógové číslo 12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
- v množstve 9385,863 t v súlade s podmienkou A.4.4 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

6) Kontrola podmienky A.5.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Elektrická indukčná pec INDUCTOTHERM 10 t“

schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 752-1896/2014/Mer/ 570450105/ZK23 zo dňa 24.01.2014,

- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Vstrel'ovacie zariadenie na výrobu jadier LAEMPE 40“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6230-7267/2015/Wit,Pal/ 570450105/Z27-SP zo dňa 21.09.2015,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Otryskávacie zariadenie H28x25/4W2C/MS/8T“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6639-31109/2016/Mer,Haj/570450105/ Z31-SP zo dňa 11.10.2016,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Jadrovňa/automatické stroje na výrobu jadier“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8442-10887/2017/Haj/570450105/Z34 zo dňa 04.04.2017,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

IŽP Košice vykonal kontrolu nasledovných zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.

Zlievareň II

INDUCTOTHERM 10 t

technicko-prevádzkové parametre (TPP)	projektované STPP a TOO	poruchový stav STPP a TOO	Skutočné v čase kontroly 17.05.2017 o 11.00 hod
taviaca teplota (ocel') °C	$\geq 1500 \leq 1800$	< 1500	1510 °C SÚLAD
teplota vzdušiny na vstupe do filtra °C	do 55	viac ako 200	35 °C SÚLAD

Zlievareň I

Vstrel'ovacieho zariadenie na výrobu jadier LAEMPE 40

technicko-prevádzkové parametre (TPP)	projektované STPP a TOO	poruchový stav STPP a TOO	Skutočné v čase kontroly 17.05.2017 o 11.45 hod
pH – rozmedzie prania práčky plynu	1,2 – 1,6	> 1,2 tvorba kryštálov v práčke < 2 práčka má malú účinnosť	1,41 SÚLAD

Jadrovňa/automatické stroje na výrobu jadier

technicko-prevádzkové parametre (TPP)	projektované STPP a TOO	poruchový stav STPP a TOO	Skutočné v čase kontroly 17.05.2017 o 11.40 hod
Kontrola pracovného pH absorbenta	1 -3	$\geq 3,1$	2,4 SÚLAD

Podmienka dodržaná.

7) Kontrola podmienky B.1 časť II. integrovaného povolenia:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tab. č. 15 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej tiež „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
- celkový organický uhlík (TOC),
- tuhé znečisťujúce anorganické látky 3. podskupiny 2. skupiny, mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn (ďalej tiež „Mn“), meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu (ďalej tiež „Cu“),
- organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok (ďalej tiež „VOC 1. podsk. 4. sk.“),
- perzistentné organické zlúčeniny (POP's) 1. podskupiny polychlorované dibenzo-p-dioxíny (ďalej tiež „PCDD“) a polychlorované dibenzofurány (ďalej tiež „PCDF“).

IŽP Košice rozhodnutím č. 8076-8987/2017/Haj/570450105/Z33 zo dňa 24.03.2017 aktualizoval emisné limity pre zdroje znečisťovania ovzdušia platné od 01.01.2016 podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a zmenil podmienku 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie emisných limitov platných do 24.03.2017.

Tab. č. 15 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia a pre fugitívne emisie:

Zlievareň I

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Elektrická indukčná pec JUNKER (EIP JUNKER)	Výdych V 1 o výške 25 m	TZL	50	1),2)
		NO _x	400	
		Mn	5	
Automatická formovacia linka (AFL)	Výdych V 2 o výške 25 m	TZL	50	1),2)
Príprava a doprava formovacích zmesí	Výdych V 3 o výške 25 m	TZL	50	1),2)
Jadrovňa /automatické stroje na výrobu jadriér	Výdych V 4 o výške 24 m	VOC (1.podsk. ..sk.)	20	1),2),8)
Otryskávacia linka STEM	Výdych V 5 o výške 24 m	TZL	50	1),2)
Otryskávací stroj B12x16S	Výdych V 6 o výške 24 m	TZL	50	1),2)
Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením	Výdychy V7 a V8 z kabíny máčania odliatkov o výške 25 m	TOC	75	3),11)
		TZL	3	

	Výdych V 9 zo sušiaceho tunela odliatkov o výške 25 m	TOC	50	3),11)
		TZL	3	
	Hala na povrchovú úpravu odliatkov	Fugitívne emisie organických látok	20 %	6)
Jadrovňa / automatický stroj na výrobu jadier Laempe 40	Výdych V 27 o výške 18,3 m	TZL	20	1),2)
		VOC (1.podsk. 4.sk.)	20	1),2),8)

Zlievareň II

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x 2	Výdych V 11 o výške 25 m	TZL	50	1),2),7)
		Mn	5	
Vytákač rošt 30 t	Výdych V 13 o výške 25 m	TZL	50	1) ,2)
Žihacie vozové pece č.1 a č. 2	2 samostatné výdychy V 14 a V 15 o výške 25 m	TZL	50	2),12)
		NO _x	400	
Otryskávací stroj H40 x 40	Výdych V 16 o výške 24	TZL	50	1),2)
Úprava formovacej zmesi a linka IMF 15	Výdych V 19 o výške 18,9 m	TZL	50	1),2),3)
Miesič Wöhr 40 t	Výdych V 20 o výške 23 m	TZL	50	1),2),3)
Miesič Wöhr 5 t v Jadrovni v ZL II	Výdych V 21 o výške 23 m	TZL	50	1),2),3)
Brúsiace kabíny	Výdych V 22 o výške 17,5 m	TZL	50	1), 2), 3)
Pracovisko paliča	Výdych V 23 o výške 17,5 m	TZL	50	1), 2), 3)
2 vykurovacie jednotky s horákom na ZPN 2 x 0,37 MW	Napojené na V 24 a V 25 o výške 17 m	CO	100	2),4)
		NO _x	200	2),4)
Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok DURST kabína č. 1 DURST kabína č. 2	2 samostatné oceľové výdychy V 24 a V 25 o výške 17 m	TOC	100	3),10),11)
		TZL	3	3),9),10),11)
	-	fugitívne emisie organických látok	25 %	6)

Zdroj emisií – spôsob zachytávania emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
--	-----------------------------	-----------------------	--	----------------------

Elektrická indukčná pec INDUCTOTHERM - látkový filter typu 2 x FVJ-VRT	Výdych V 10 o výške 25 m	TZL	20	1),2)
		NO _x	350	1),2),13)
		Mn+Cu	1	1), 2),14)
		PCDD+PCDF	0,1ng.m ⁻³	1),2), 15)

Zistený stav:

IŽP Košice vykonal kontrolu dodržiavania emisných limitov na zdrojoch znečisťovania ovzdušia uvedených v nasledovných tabuľkách:

Zlievareň 1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	nameraná hodnota mg.m ⁻³ /vyhodnotenie	oprávnené meranie vykonané dňa
Elektrická indukčná pec JUNKER (EIP JUNKER)	Výdych V 1 o výške 25 m	TZL	50	14 SÚLAD	08.09.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/226/2015 zo dňa 08.10.2015
		Mn	5	5 SÚLAD	08.09.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/226/2015 zo dňa 08.10.2015
		NO _x	400	DL(7) SÚLAD	16.03.2011 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/038/2011 zo dňa 30.03.2011
Automatická formovacia linka (AFL)	Výdych V2 o výške 25 m	TZL	50	7,4 SÚLAD	10.09.2014 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/165/2014 zo dňa 29.09.2014
Príprava a doprava formovacích zmesí	Výdych V 3 o výške 25 m	TZL	50	14 SÚLAD	06.05.2016 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/098/2016 zo dňa 13.06.2016
Jadrovňa /automatické stroje na výrobu jadier	Výdych V 4 o výške 24 m	TZL VOC (1.podsk. 4..sk.)	20 20	7,9 SÚLAD 18 SÚLAD	29.09.2016 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/216/2016 zo dňa 11.11.2016
Otryskávací linka STEM	Výdych V 5 o výške 24 m	TZL	50	2,4 SÚLAD	12.06.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/177/2015 zo dňa 20.07.2015

Otryskávaci stroj B12x16S	Výdych V 6 o výške 24 m	TZL	50	6,7 SÚLAD	16.04.2014 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/057/2014 zo dňa 25.04.2014
Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením	Výdychy V7 a V8 z kabíny máčania odliatkov o výške 25 m	TOC Výdych Výdych V7	75	38 SÚLAD	21.10.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/244/2013 zo dňa 10.12.2013
		TOC Výdych V8	75	29 SÚLAD	29.09.2016 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/216/2016 zo dňa 11.11.2016
		Výdych 7 TZL	3	3,5 SÚLAD 16,96 HT	21.10.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/244/2013 zo dňa 10.12.2013
		Výdych 8 TZL	3	3,2 SÚLAD HT 16,93	21.10.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/244/2013 zo dňa 10.12.2013
	Výdych V 9 zo sušiaceho tunela odliatkov o výške 25 m	TOC	50	9,8 SÚLAD	16.03.2011 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/038/2011 zo dňa 30.03.2011
		TZL	3	1,5 SÚLAD	21.10.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/244/2013 zo dňa 10.12.2013
	Hala na povrchovú úpravu odliatkov	Fugitívne emisie organických látok	20 %	19,3 % SÚLAD	Výpočet Správa doručená na IŽP Košice 02/2017
	Výdych V 27 o výške 18,3 m	TZL	20	1 SÚLAD	09.12.2014 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/254/2014 zo dňa 20.01.2015
Jadrovňa automatický stroj na výrobu jadier Laempe 40		VOC (1.podsk. 4 sk)	20/100	31/93 SÚLAD	

Otryskavací stroj H28x25/4W2C/MS/8T	Výdych V 28 o výške 24 m	TZL	20	8	06.05.2016 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/098/2016 zo dňa 13.06.2016
--	--------------------------------	-----	----	---	--

Zlievareň II

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujú ca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	nameraná hodnota mg.m ⁻³ / vyhodnoteni e	oprávnené meranie vykonané dňa
Elektrická indukčná pec ISTOL 2 x 2	Výdych V 11 o výške 25 m	TZL	50	14,8 SÚLAD	12.06.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/177/2015 zo dňa 20.07.2015
		Mn	5	0,1 SÚLAD	12.06.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/177/2015 zo dňa 20.07.2015
Vytílkací rošt 30 t	Výdych V 13 o výške 25 m	TZL	50	0,9 SÚLAD	08.09.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/226/2015 zo dňa 08.10.2015
Žihacie vozové pece č.1	výdych V 14 o výške 25 m	TZL	50	46 SÚLAD	22.10.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/244/2013 zo dňa 10.12.2013
		NO _x	400	255 SÚLAD	
Žihacia vozová pec č. 2	výdych V 15 o výške 25 m	TZL	50	41,6 SÚLAD	22.10.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/244/2013 zo dňa 10.12.2013
		NO _x	400	90 SÚLAD	
Otryskavací stroj H40 x 40	Výdych V 16 o výške 24 m	TZL	50	5,5 SÚLAD	16.04.2014 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/057/2014 zo dňa 25.04.2014
Úprava formovacej zmesi a linka s miesičom Wöhr 40 t	Výdych V 19 o výške 23 m	TZL	50	2 SÚLAD	20.03.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/081/2015 zo dňa 29.04.2015

Miesič Spartan 320 A	Výdych V 20 o výške 23 m	TZL	20	2 SÚLAD	20.03.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/081/2015 zo dňa 29.04.2015
Miesič Wöhr 5 t v Jadrovni v ZL II	Výdych V 21 o výške 23 m	TZL	50	1 SÚLAD	20.03.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/081/2015 zo dňa 29.04.2015
Brúsiace kabíny	Výdych V 22 o výške 17,5 m	TZL	50	4,1 SÚLAD	12.06.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/177/2015 zo dňa 20.07.2015
Pracovisko paliča	Výdych V 23 o výške 17,5 m	TZL	50	2,1 SÚLAD	04.10.2012 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/185/2012 zo dňa 07.11.2012
2 vykurovacie jednotky s horákom na ZPN 2 x 0,37 MW	Napojené na V24 a V 25 o výške 17 m	CO	100	30 SÚLAD	02.10.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/265/2015 zo dňa 11.11.2015
		NO _x	200	150 SÚLAD	
Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok DURST kabína č. 1 DURST kabína č. 2	2 samostatné oceľové výduchy V 24 a V 25 o výške 17 m	TOC	100	89 SÚLAD	02.10.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/265/2015 zo dňa 11.11.2015
		TZL	3	1 2 SÚLAD	02.10.2015 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/265/2015 zo dňa 11.11.2015
		fugitívne emisie organických látok	25 %	24,73 % SÚLAD 23,18 % SÚLAD	Výpočet Správa doručená na IŽP Košice 02/2017
Elektrická indukčná pec INDUCTOTHERM - látkový filter typu 2 x FVJ-VRT	Výdych V 10 o výške 25 m	TZL	20	4 SÚLAD	05.09.2013 06.09.2013 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/175/2013 zo dňa 30.09.2013 Prvé periodické meranie
		NO _x	350	≤ DL (7) SÚLAD	
		Mn+Cu	1	0,0, HT (0,4) SÚLAD	

		PCDD+PCDF	0,1 ng.m ⁻³	0,05 SÚLAD	06.05.2016 EnviroTeam Slovakia Ev. č. správy 03/098/2016 zo dňa 13.06.2016
--	--	-----------	---------------------------	-----------------------	---

Vysvetlivky:

DL – detekčný limit, HT – hmotnostný tok

Podmienka dodržaná.

8) Kontrola podmienky D.4 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“

Zistený stav

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ktorý vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2016/013185-3 zo dňa 21.03.2016.

Podmienka dodržaná

9) Kontrola podmienky D.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplatenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.“

Zistený stav

Prevádzkovateľ zhromažďoval nebezpečný odpad v prevádzke vo vhodných zberných nádobách, odpadové oleje v plechových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplatenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

Podmienka dodržaná.

10) Kontrola podmienky D.9 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú, musia byť označené určeným spôsobom v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“

Zistený stav

Prevádzkovateľ mal v čase kontroly sklad nebezpečných odpadov a nebezpečné odpady označené v súlade s podmienkou D.9 časť II. integrovaného povolenia. Odpady boli označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov.

Podmienka dodržaná.

11) Kontrola podmienky F.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.“

Zistený stav

Prevádzkovateľ má vypracovaný havarijný plán, ktorý schválila Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 5072-18146/52/2014/Šip zo dňa 23.06.2014.

Podmienka dodržaná.

12) Kontrola podmienky I.7.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

Zistený stav

Prevádzkovateľ dňa 27.03.2017 oznámil IŽP Košice listom zo dňa 06.03.2017 Hlásenie mimoriadnej udalosti - požiar veľína žihacích pecí.

Podmienka dodržaná.

13) Kontrola podmienky I.7.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav

Prevádzkovateľ oznámil dňa 03.02.2017 údaje do národného registra znečisťovania.

Podmienka dodržaná.

14) Kontrola podmienky I.7.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva o 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.

Zistený stav

Prevádzkovateľ podal Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva Okresnému úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice dňa 10.02.2017.

Podmienka dodržaná.

15) Kontrola podmienky I.7.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav

Prevádzkovateľ zaslal Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva Okresnému úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice dňa 10.02.2017.

Podmienka dodržaná.

16) Kontrola podmienky I.7.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:

Prevádzkovateľ je povinný predkladať výsledky monitoringu podzemných vôd podľa bodu I.2.3. časť II. integrovaného povolenia najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice.

Zistený stav

Prevádzkovateľ zaslal dňa 23.12.2016 na IŽP Košice výsledky monitoringu podzemných vôd za rok 2016.

Podmienka dodržaná.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 16/16

Podmienky

Nedodržané 0/16

Podmienky

M. Záver – celkové zhodnotenie:

IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 29.06.2017. Správu vypracovala Ing. Jana Valachovičová.

O. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Jana Valachovičová
inšpektor