



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č.: 6259-24410/37/2017/Faš

ZÁZNAM č. 18/2017/Faš

z obhliadky prevádzky podliehajúcej integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v prevádzke: „pre prevádzku „Výroba metylesteru repkového oleja“ (ďalej len prevádzka) prevádzkovateľa Biopalm, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava.
Obhliadka bola vykonaná 26.07.2017.

Obhliadku vykonali:

za SIŽP IŽP, odb. IPK Bratislava: Mgr. Simona Fašungová
Ing. Ivana Záleská
Ing. Csaba Hegedus

obhliadky sa zúčastnili:

za prevádzku: Ing. Ján Majerčák

Predmet obhliadky

- preverenie údajov uvedených v žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba metylesteru repkového oleja“, ktorú prevádzkovateľ Biopalm, a. s., predložil inšpekcii dňa 28.04.2017.

Preverenie údajov bolo vykonané za účelom zoznámenia sa s prevádzkou v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SIŽP, IŽP Bratislava, odbor integrovanej prevencie a kontroly (ďalej len Inšpekcia) vykonala fyzickú obhliadku prevádzky, pričom sa zamerala hlavne na porovnanie skutočného stavu technologických zariadení a ich vplyvu na ŽP a preverenie podkladov k žiadosti o zmenu IP a údajov uvedených v žiadosti.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi:

Názov prevádzky: Výroba metylesteru repkového oleja

Kategória priemyselnej činnosti: 4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery peroxidy, epoxidové živice.

Názov prevádzkovateľa: Biopalm, a. s.,

Adresa prevádzkovateľa: Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO: 47 748 788

II. Zistenie z obhliadky:

Dňa 26.07.2017 bola uskutočnená obhliadka v prevádzke „ Výroba metylesteru repkového oleja“, na ktorej sa preverili podklady k žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia.

III. Záver

Prevádzkovateľ požiadal dňa 28.04.2017 inšpekciu o zmenu č. 4 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bol:

V oblasti ochrany ovzdušia

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (§ 3 ods. (3) písm. a) bod č. 10. zákona o IPKZ),
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (§ 3 ods. (3) písm. a) bod č. 12. zákona o IPKZ),
- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia (§ 3 ods. (3) písm. a) bod č. 16. zákona o IPKZ).

V oblasti povrchových a podzemných vôd

- vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie (§ 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.4. zákona o IPKZ),
- podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ § 8 ods. (5) schválenie východiskovej správy.

Po vykonaní fyzickej obhliadky v prevádzke Inšpekcia zistila, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. Inšpekcia ďalej zistila že sa v prevádzke nachádza artézska studňa č. HGS-1 a prevádzkovateľ je povinný mať prehodnotený odber vôd do 31.12.2018.

V Šenkvičiach dňa 26.07.2017

Podpisy:

za SIŽP IŽP Bratislava, odbor IPK: Mgr. Simona Fašungová



Ing. Ivana Záleská



Ing. Csaba Hegedus



za prevádzku (prezenčná listina uvedená v prílohe)