



Číslo: 5035/12870/57/2019/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 7/2019/Bre/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Renáta Brezinová

Číslo preukazu: 560

Ing. Ivan Hajdušek

Číslo preukazu: 51

Telefón:

055 633 33 14

Elektronická adresa:

renata.brezinova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

-

Adresa:

-

Zástupca:

-

Funkcia: -

Telefón:

-

Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

Eggro – farm, s.r.o.

Adresa sídla:

Štóska 1096/209, 044 25 Medzev

IČO:

45 440 751

Kontrola oznámená:

11.02.2019

Spôsob: Telefonicky

Zástupca:

Ing. Róbert Göbl

Funkcia: konateľ

Telefón:

0917 902 843

Elektronická adresa: eggrofarm@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka
Adresa prevádzky: Košická Polianka 242, 044 41 Košice-okolie
Variabilný symbol: 571360107
Integrované povolenie: 590-10043/2008/Tog/571360107
Vydané: 27.3.2008
Právoplatné: 12.5.2008
Projektovaná kapacita: - nosnice max. 140 000 ks za rok, - kuričky max. 250 000 ks za rok, - ročný fond pracovnej doby nepretržite, 365 dní.
Kategória:
6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os

Rozhodnutie č.: 7796-38598/57/2017/Bre.
Zo dňa: 6.12.2017
Opatrenia vyplynuli z EK č.: 43/2017/Bre/P
Ktorá sa konala v dňoch: 15.8.2017 – 20.10.2017
Kontrolované obdobie: 1.7.2016 – 15.8.2017
Začatie kontroly: 18.2.2019
Prvé miestne zisťovanie: 18.2.2019
Vypracovanie správy: 2.4.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 1
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola zameraná na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu uložených IŽP Košice rozhodnutím č. 7796-38598/57/2017/Bre zo dňa 06.12.2017.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

I. Použité podklady

1. Oznámenie splnenia uložených opatrení na nápravu doručených IŽP Košice dňa 28.06.2018

2. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“)
3. Rozhodnutie IŽP Košice, odbor OIOV č. 6859-30032/52/2018/Dan zo dňa 07.09.2018

J. Kontrolné zistenia

1. Opatrenie č.1: najneskôr do 30.06.2018

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podlahovú plochu objektu SO 23 Trafostanica tak, aby spĺňala požiadavky na nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa v danom objekte zaobchádza v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný o vykonanom opatrení zaslať doklad na IŽP Košice do 7 dní od ukončenia, ktorým bude preukázaná odolnosť podlahovej plochy voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa v objekte SO 23 Trafostanica zaobchádza.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil podlahovú plochu objektu SO 23 Trafostanica tak, aby spĺňala požiadavky na nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu znečisťujúcich látok, s ktorými sa v danom objekte zaobchádza. Na IŽP Košice bolo dňa 28.06.2018 doručené Oznámenie splnenia uložených opatrení na nápravu, kde prevádzkovateľ doložil Certifikát zhody a vyhlásenie o parametroch použitej náterovej látky spolu s fotodokumentáciou podlahy daného objektu.

2. Opatrenie č.2: najneskôr do 30.06.2018

Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) v súlade so skutkovým stavom v prevádzke a predložiť ho na schválenie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor ochrany vôd v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ požiadal o schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) IŽP Košice listom doručeným dňa 28.06.2018. IŽP Košice, odbor OIOV schválil havarijný plán rozhodnutím č. 6859-30032/52/2018/Dan zo dňa 07.09.2018.

K. Prílohy správy

Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou bolo zistené splnenie opatrení na nápravu uložených podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová

.....

Ing. Ivan Hajdušek

.....