



Číslo: 4578-27551/2020/Rum/370210905

Dátum: 26. 08. 2020

## **ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 7/2020/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 9 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

### **B. Orgán štátneho dozoru**

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

### **B.1. Prizvaná osoba**

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

### C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Duslo, a.s.**  
 Adresa sídla: Administratívna budova, ev.č. 1236  
 IČO: 35 826 487  
 Kontrola oznámená: 10.6.2020 Spôsob: Elektronickou poštou  
 Zástupca: Ing. Jozef Mako  
 Funkcia: vedúci OŽPaOZ  
 Zástupca: Mgr. Michal Mako  
 Funkcia: OŽPaOZ  
 Zástupca: Ing. Jana Mrlláková Moldová  
 Funkcia: OŽPaOZ  
 Telefón: +421 31 775 3340  
 Elektronická adresa: jana.mrllakova.moldova@duslo.sk

### D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Výroba LAD a dusičnanu amónneho**  
 Adresa prevádzky: areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa  
 Variabilný symbol: 370210905  
 Integrované povolenie: 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 v znení zmien a doplnení  
 Vydané: 22.3.2006  
 Právoplatné: 11.4.2006  
 Projektovaná kapacita: Projektovaná kapacita výroby je 132 660 t.r<sup>-1</sup> pre Mlynicu dolomitu a magnezitu. Pre jednotlivé technologické uzly časti Liadok amónny s dolomitom, amoniakát dusičnanu amónneho a dusičnan amónny (ďalej len „LAD, ADA a DA“) je projektovaná kapacita určená nasledovne:

Názov technologického uzla		Projektovaná kapacita
Tlaková neutralizácia 1 (TN1)		341 250 t/r*
Tlaková neutralizácia 2 (TN2)		341 250 t/r*
Expanzná odparka (EO)		682 500 t/r*
Nízkotlaková neutralizácia (NTN)		183 300 t/r*
LAD		448 700 t/r
Vákuová odparka (VO)		427 500 t/r*
Úprava eluátov (ÚE)		2 765 t/r*
ADA	ADA	5 t/h
	RODA-50, RODA-60, RODA 60-93, RODA-M <sub>210</sub>	5 t/h**
	ROMČ (AUS 32, AdBlue)	5 t/h
	DAM <sub>x</sub>	5 t/h
	Amoniaková voda pre Horčíkovú chémiu	5 t/h
	Amoniaková voda technická	4 t/h
	Kyselina dusičná zriedená	6 t/h
	Transheat-2000	7,94 t/h

\* hodnoty sú prepočítané na 100 %-ný dusičnan amónny

\*\* hodnota projektovanej kapacity platí pre každý výrobok zvlášť

Kategória:

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

**E. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	1.4.2016 – 22.3.2017
Posledná kontrola:	22.3.2017 – 10.4.2017
Kontrolované obdobie:	23.3.2017 – 16.6.2020
Začatie kontroly:	10.6.2020
Prvé miestne zisťovanie:	16.6.2020
Vypracovanie správy:	12.8.2020
Doručenie správy:	13.8.2020
Vypracovanie dodatku:	-
Doručenie dodatku:	-
Vyprac. neopodstatnenosti:	24.8.2020
Doruč. neopodstatnenosti:	26.8.2020
Prerokovanie správy:	26.8.2020

**F. Prílohy zápisnice**

Áno

1. Neopodstatnenosť námietok k správe č. 7/2020/P
2. Fotodokumentácia

**G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky**

Dodržané

1. II.A.2.1. a II.A.2.2.
2. II.A.3.1.
3. II.D.1.
4. II.D.3. bod d)
5. II.D.4.
6. II.D.5.
7. II.D.7.
8. II.I.3.1.
9. II.I.6.2.
10. II.I.6.6.

Nedodržané

1. II.D.3.a)
2. II.D.3.b) a II.D.3.c)
3. II.D.3.e) a II.D.6.
4. II.D.3.f)

Nie je možné vyhodnotiť

1. II.D.2.
2. II.D.9.

3. II.F.2. a II.F.3.
4. II.I.6.7.

#### **H. Záver**

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Duslo, a.s. v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ za kontrolované obdobie 23. 03. 2017 – 16. 06. 2020 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení* tým, že čiastočne porušil podmienku integrovaného povolenia:

II.D.3.a) v časti **správneho zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov** tým, že v roku 2018 mal odpad tvorený vyradenými dopravníkovými pásmi nesprávne zaradený pod k.č. 17 09 04 – *zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03*, v ostatnom kontrolovanom období bol zaradený správne pod k.č. 19 12 04 – *plasty a guma*;

II.D.3.b) a II.D.3.c) v časti **zhromažďovania odpadov vytriedených podľa druhov** tým, že **nebezpečný odpad k.č. 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami** bol zhromažďovaný spolu o ostatnými odpadmi v 1 kontajneri o objeme cca 3 m<sup>3</sup> na ostatný odpad a odpady k.č. 15 02 02 – *absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami* a k.č. 17 02 04 – *sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné odpady alebo kontaminované nebezpečnými odpadmi* boli zhromažďované spolu s ostatnými odpadmi vo 2 veľkoobjemových kontajneroch na zmiešaný odpad; ktoré neboli vytriedené podľa druhov;

II.D.3.e) a II.D.6. v časti **zabezpečenia ochrany odpadov pred vonkajšími vplyvmi** tým, že časť odpadu k.č. 15 02 02 – *absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami* bola zhromažďovaná spolu s ostatnými odpadmi vo veľkoobjemovom kontajneri na zmiešaný odpad, ktorý bol nedostatočne prekrytý plachtou, pretože na dne kontajnera sa nachádzala voda z atmosférických zrážok (v čase miestnej obhliadky pršalo), čím mohlo dôjsť k úniku nebezpečných výluhov do okolitého prostredia;

II.D.3.f) v časti **vedenia evidencie o druhoch a množstve odpadov**, s ktorými nakladá tým, že o odpade k.č. 15 02 02 – *absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov* nevedol počas kontrolovaného obdobia žiadnu evidenciu.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ sa k Správe o environmentálnej kontrole vyjadril v stanovenej lehote. Pri prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 7/2020/P bol SIŽP prevádzkovateľom predložený originál „Vyjadrenie k Správe o environmentálnej kontrole č. 7/2020/P v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho““.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 7/2020/P.

Vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, nebolo možné v súlade s ustanovením § 34 ods. 6 zákona o IPKZ vykonať prvé miestne zisťovanie v prevádzke do 3 rokov od vykonania miestneho zisťovania poslednej kontroly v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola.

**I. Podpisy**

Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Zástupca: Ing. Jozef Mako

Funkcia: vedúci OŽPaOZ

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

-