



Číslo: 5048-42751/2020/Čás/370210805

DODATOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 14/2020/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. a) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ust. § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Výsledok správa:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

Výsledok dodatok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

B. Časová os

Posledná kontrola: 14.3.2019 – 14.5.2019

Kontrolované obdobie: 15.3.2019 – 4.3.2020

Začatie kontroly: 4.3.2020

Prvé miestne zisťovanie: 4.3.2020

Vypracovanie správy: 30.11.2020

Doručenie správy: 3.12.2020

Vypracovanie dodatku: 14.12.2020

Doručenie dodatku: 14.12.2020

C. Použité podklady

1. Vyjadrenie prevádzkovateľa k Správe o environmentálnej kontrole zo dňa 11. 12. 2020

D. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.I.1.B.1.19.**

Počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS budú vo vyhodnocovaní systému AMS používané nasledovné Inšpekciou schválené **náhradné hodnoty**:

- schválené náhradné hodnoty **koncentrácie amoniaku** v odpadovom plyne sa rovnajú priemernej ročnej hodnote za predchádzajúci kalendárny rok; ,
- schválené náhradné hodnoty **pomocných veličín (H_2O , prietok, teplota, tlak)** sa rovnajú priemernej ročnej hodnote za predchádzajúci kalendárny rok.

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Pri podrobnom hodnotení protokolov (napr. denný protokol zo dňa 6.8.2019; výdych č. 1052) v čase od 13:30 do 17:00 hod. (neprevádzkovanie AMS; chod prevádzky ustálený) je v protokole vykazovaný príznak „E“(náhradná hodnota), avšak náhradná hodnota nie je započítaná do priemernej dennej hodnoty. Táto priemerná denná hodnota koncentrácie NH_3 zo dňa 6.8.2019 nie je zohľadnená v mesačnom protokole 08/2019 a nie je ani zohľadnená pri výpočte množstva emisie NH_3 (množstvo ZL pri nezisťovaní údajov dodržaní EL), ktoré je uvedené ako nula.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Náhradné hodnoty sú určené na výpočet hmotnostného toku. Do koncentrácií sa nezapočítavajú z dôvodu , aby týmto neznižovali reálne namerané hodnoty koncentrácií. Priemerná hodnota koncentrácie vypočítaná s použitím náhradnej hodnoty je nižšia ako emisný limit a teda bude reálne nameranú koncentráciu znižovať. Do sumy hmotnostného toku náhradné hodnoty započítané sú , čo je preukázané kontrolným výpočtom (príloha č. 1). Riadok "množstvo ZL pri nezisťovaní údajov o dodržaní EL" sa vyhodnocuje vtedy, ak počas roku je viac ako 10 dní neplatná PDH.

Nové znenie:

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pri podrobnom hodnotení protokolov (napr. denný protokol zo dňa 6.8.2019; výdych č. 1052) v čase od 13:30 do 17:00 hod. (neprevádzkovanie AMS; chod prevádzky ustálený) je v protokole vykazovaný príznak „E“(náhradná hodnota), náhradná hodnota nie je započítaná do priemernej dennej hodnoty z dôvodu, že je nižšia ako emisný limit a teda by reálne nameranú koncentráciu znižovala. Do sumy množstva vypustenej emisie náhradné hodnoty započítané sú.

E. Prílohy dodatku Nie

F. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Dodržané

1. II.B.1.3.2.
2. II.I.1.B.1.11.
3. II.I.1.B.1.12.

4. II.I.1.B.1.15.
5. II.B.1.1.
6. II.B.1.1.1.
7. II.B.1.1.2.
8. II.B.1.1.3.
9. II.B.1.2.
10. II.B.1.1.2.
11. II.B.1.1.3.
12. II.B.1.3.
13. II.B.1.3.1.
14. II.I.1.1.
15. II.I.1.2.
16. II.I.1.4.
17. II.I.1.26.
18. II.I.6.2.
19. II.I.6.3.
20. II.I.6.9.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. II.I.1.B.1.16.
2. II.I.1.B.1.18.
3. II.I.1.B.1.19.
4. II.I.1.B.1.21.

Nie je možné vyhodnotiť

-

Nové znenie:

Dodržané

1. II.B.1.3.2.
2. II.I.1.B.1.11.
3. II.I.1.B.1.12.
4. II.I.1.B.1.15.
5. II.I.1.B.1.19.
6. II.B.1.1.
7. II.B.1.1.1.
8. II.B.1.1.2.
9. II.B.1.1.3.
10. II.B.1.2.
11. II.B.1.1.2.
12. II.B.1.1.3.
13. II.B.1.3.
14. II.B.1.3.1.

15. II.I.1.1.
16. II.I.1.2.
17. II.I.1.4.
18. II.I.1.26.
19. II.I.6.2.
20. II.I.6.3.
21. II.I.6.9.

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

1. II.I.1.B.1.16.
2. II.I.1.B.1.18.
3. II.I.1.B.1.21.

Nie je možné vyhodnotiť

-

G. Záver – celkové zhodnotenie

Pôvodné znenie uvedené v správe:

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa **Duslo, a.s.** v prevádzke „**Močovina 3**“ za kontrolované obdobie 15.03.2019 – 04.03.2020 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienky integrovaného povolenia:

II.I.1.B.1.16.

*Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie **dennej kontroly AMS** a vykonávanie **údržby AMS** obsluhou AMS v súlade s Príručkou AMS a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou AMS. Vykonané úkony počas dennej kontroly a údržby budú obsluhou čitateľne zaznamenávané v **Prevádzkovom denníku**. V Prevádzkovom denníku budú obsluhou zaznamenávané aj údaje o poruchách a odstávkach AMS.*

tým, že Príručka AMS a prevádzková dokumentácia AMS neuvádzajú presný rozpis činnosti a úkonov, ktoré sa majú vykonávať v denných intervaloch na monitorovacom systéme AMS a byť zaznamenávané do Prevádzkového denníka. Taktiež nebola prevádzkovateľom predložená žiadna dokumentácia, v ktorej by boli uvedené činnosti a povinnosti obsluhy na vykonávanie dennej údržby.

II.I.1.B.1.18.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť overovanie spoľahlivosti AMS v súlade s STN EN 14 181 (Q AL3). O výsledkoch overovania je povinný viesť evidenciu, ktorá musí byť k dispozícii pri periodickej kontrole AMS alebo pri kontrole prevádzkovania AMS príslušnými orgánmi štátnej správy.

tým, že prevádzkovateľ nepredložil správu o vykonaní funkčnej skúšky ani úplnej funkčnej skúšky za rok 2019 a znečisťujúcu látku amoniak.

II.I.1.B.1.19.

Počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS budú vo vyhodnocovanom systéme AMS používané nasledovné Inšpekciou schválené **náhradné hodnoty**:

- schválené náhradné hodnoty **koncentrácie amoniaku** v odpadovom plyne sa rovnajú priemernej ročnej hodnote za predchádzajúci kalendárny rok;
- schválené náhradné hodnoty **pomocných veličín (H_2O , prietok, teplota, tlak)** sa rovnajú priemernej ročnej hodnote za predchádzajúci kalendárny rok.

tým, že pri podrobnom hodnotení protokolov (napr. denný protokol zo dňa 6.8.2019; výdych č. 1052) v čase od 13:30 do 17:00 hod. (neprevádzkovanie AMS; chod prevádzky ustálený) je v protokole vykazovaný príznak „E“(náhradná hodnota), avšak náhradná hodnota nie je započítaná do priemernej dennej hodnoty. Táto priemerná denná hodnota koncentrácie NH_3 zo dňa 6.8.2019 nie je zohľadnená v mesačnom protokole 08/2019 a nie je ani zohľadnená pri výpočte množstva emisie NH_3 (množstvo ZL pri nezisťovaní údajov dodržaní EL), ktoré je uvedené ako nula.

II.I.1.B.1.21.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vo všetkých protokoloch (denný, mesačný, ročný) boli uvedené konkrétne hodnoty Inšpekciou schválených náhradných hodnôt koncentrácie amoniaku aj pomocných veličín.

tým, že prevádzkovateľ v protokoloch nepoužíva správne náhradné hodnoty a nezabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu.

Vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, nebolo možné v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ doručiť prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a v ustanovení § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 14/2020/P.

Nové znenie:

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa **Duslo, a.s.** v prevádzke „**Močovina 3**“ za kontrolované obdobie 15.03.2019 – 04.03.2020 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienky integrovaného povolenia:

II.I.1.B.1.16.

*Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie **dennej kontroly AMS** a vykonávanie **údržby AMS** obsluhou AMS v súlade s Príručkou AMS a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou AMS. Vykonané úkony počas dennej kontroly a údržby budú obsluhou čitateľne zaznamenávané v **Prevádzkovom denníku**. V Prevádzkovom denníku budú obsluhou zaznamenávané aj údaje o poruchách a odstávkach AMS.*

tým, že Príručka AMS a prevádzková dokumentácia AMS neuvádzajú presný rozpis činnosti a úkonov, ktoré sa majú vykonávať v denných intervaloch na monitorovacom systéme AMS a byť zaznamenávané do Prevádzkového denníka. Taktiež nebola prevádzkovateľom predložená žiadna dokumentácia, v ktorej by boli uvedené činnosti a povinnosti obsluhy na vykonávanie dennej údržby.

II.I.1.B.1.18.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť overovanie spoľahlivosti AMS v súlade s STN EN 14 181 (Q AL3). O výsledkoch overovania je povinný viesť evidenciu, ktorá musí byť k dispozícii pri periodickej kontrole AMS alebo pri kontrole prevádzkovania AMS príslušnými orgánmi štátnej správy.

tým, že prevádzkovateľ nepredložil správu o vykonaní funkčnej skúšky ani úplnej funkčnej skúšky za rok 2019 a znečisťujúcu látku amoniak.

II.I.1.B.1.21.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vo všetkých protokoloch (denný, mesačný, ročný) boli uvedené konkrétne hodnoty Inšpekciou schválených náhradných hodnôt koncentrácie amoniaku aj pomocných veličín.

tým, že prevádzkovateľ v protokoloch nepoužíva správne náhradné hodnoty a nezabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu.

Vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, nebolo možné v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ doručiť prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania prvého miestneho zisťovania v prevádzke, v ktorej sa uskutočnila kontrola.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 14/2020/P.

H. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čáсарová

.....