



## **ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY**

**č. 19/2021/P**

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

### **A. Kontrola**

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

### **B. Orgán štátneho dozoru**

Inšpektor:	Ing. Csaba Hegedus	Číslo preukazu: 467
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	csaba.hegedus@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 407	
Elektronická adresa:	simona.fasungová@sizp.sk	

### **B.1. Prizvaná osoba**

Organizácia:

Adresa:

Zástupca:

Funkcia:

Telefón:

Elektronická adresa:

**C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR: CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.

Adresa sídla: CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38

IČO: 00 214 973

Kontrola oznámená: 27.4.2021 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Veronika Kovaničová Funkcia: environmentálny

koordinátor, splnomocnená osoba

Telefón: 034 77 65 623

Elektronická adresa: veronika.kovanicova@sk.crh.com

**D. Prevádzka**

Názov podľa IP: CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník

Adresa prevádzky: Rohožník 906 38

Variabilný symbol: 370840106

Integrované povolenie: 4467-8908/37/2008/Ver/370840106

Vydané: 24.9.2008

Právoplatné: 15.12.2008

Projektovaná kapacita: 4500 ton slinku/deň

Kategória:

3.1. a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

**E. Časová os**

Kontrolované obdobie: 29.6.2020-23.7.2021

Začatie kontroly: 12.5.2021

Prvé miestne zisťovanie: 12.5.2021

Vypracovanie správy: 26.7.2021

Doručenie správy: 3.8.2021

Vypracovanie dodatku: -

Doručenie dodatku: -

Vypr. neopodstatnenosti: -

Dor. neopodstatnenosti: -

Prerokovanie správy: 11.8.2021

**F. Prílohy zápisnice**

Áno

1. Stanovisko k zisteniam z environmentálnej kontroly

**G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky**

Dodržané

1. II/B/1.1, II/A/24, II/B/2.3, II/B/2.4, II/B/2.5, II/B/2.6, II/B/2.7, II/B/2.8, II/B/2.9, II/G/4.1

Nedodržané:1

1. II/B/1.2,

Čiastočne dodržané:

1. -

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke „CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ prevádzkovateľa CRH (Slovensko) a.s. za kontrolované obdobie od 29.6.2020-23.7.2021 bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodržiaval emisné limity pre znečisťujúce látky HCl, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> vyjadrené ako denné priemery, čím došlo k porušeniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok integrovaného povolenia časť II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, body č. 1.2.

Prevádzkovateľ predložil vyjadrenie k správe o environmentálnej kontrole. Výsledok kontroly berie na vedomie. Prekročenia emisií uvedené v správe o environmentálnej kontrole č. 19/2021/P na linke RP PC2 súviseli s nastavovaním horáka RP PC2, ktorým sa zmenili podmienky spaľovania v rotačnej peci. Prevádzkovateľ preveril a analyzoval procesné nastavenia pece a prijal niekoľko opatrení. Konkrétne bolo znížené dávkovanie TAP, prehodnotené kvalitatívne parametre všetkých vstupných surovín a tiež bola odstavená výroba šedého slinku v rotačnej peci. Zároveň bolo optimalizované logistické zázemie a dávkovanie redukčného činidla (bikar na znižovanie emisií kyslých plynov z SO<sub>2</sub> a HCl). Pomocou prijatých opatrení sa výrazne zlepšili podmienky pre dodržanie emisných limitov, t.j. od 23.6.2021 do ukončenia kontroly neboli prekročené emisné limity SO<sub>2</sub> a HCl vyjadrené ako denný priemer.

Vo veci nesplnenie opatrenia na nápravu, t. j. úpravy a opravy zavážacích otvorov zásobníkov, do ktorých sa navážajú tuhé alternatívne palivá prevádzkovateľ uviedol nepostačujúci časový rámec na splnenie opatrenia na nápravu (t.j. projekt, povoloňovací proces a realizácia projektu s uvedením do prevádzky).

## H. Záver

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienky časť II., písm. B) 1.2 integrovaného povolenia. SIŽP konštatuje, že nesplnením podmienky integrovaného povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. (1) písm. a) a b) zákona o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty podľa § 35 ods. (2) a § 37 ods. (1), písm. m) zákona o IPKZ.

## I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574



Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553



Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: Nie

Odmietnutie podpísania zápisnice: Nie

Zástupca: Ing. Veronika Kovaničová

Funkcia: environmentálny  
koordinátor, splnomocnená osoba

