



Číslo: 8946/57/2022-28437/2022

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 09/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Natália Antalíková Číslo preukazu: 594
	Ing. Juraj Čorba, PhD. Číslo preukazu: 614
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	natalia.antalikova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	
Adresa:	
Zástupca:	- Funkcia: -
Telefón:	-
Elektronická adresa:	-

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Schur Flexibles Moneta s. r. o.
Adresa sídla: Cukrovarská 8/32, 075 01 Trebišov
IČO: 47 253 207
Kontrola oznámená: 08.06.2022 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Peter Lesný Funkcia: Prevádzkový riaditeľ
Mgr. Michaela Lizák Macholová Funkcia: environmentalistka
Telefón: -
Elektronická adresa: Peter.Lesny@schurflexibles.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov
Adresa prevádzky: Cukrovarská 8/32, 075 01 Trebišov
Variabilný symbol: 571440108
Integrované povolenie: 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108
Vydané: 31.08.2009
Právoplatné: 12.10.2009
Projektovaná kapacita: spotreba organických rozpúšťadiel 564,40 t.rok⁻¹
Kategória:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 22.01.2015 – 26.11.2018
Posledná kontrola: 26.11.2018 – 06.03.2019
Kontrolované obdobie: 26.11.2018 – 14.06.2022
Začatie kontroly: 14.06.2022
Prvé miestne zisťovanie: 14.06.2022
Vypracovanie správy: 11.08.2022
Doručenie správy: 12.08.2022

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: 69
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná, súvisle oploštená vybavená funkčnou uzamykateľnou bránou a bezpečnostnou službou. Spevnené plochy boli udržiavané, upratané a čisté. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je podrobnejšie opísaný v časti „J. Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie,
2. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Potlač obalových fólií“,
3. Bilancia spotreby farieb za roky za kontrolované obdobie,
4. Údaje o výrobe za roky za kontrolované obdobie,
5. Údaje o vývoze žumpy za kontrolované obdobie,
6. Správa č. 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019 o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC v prevádzke Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov, prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o.,
7. Protokol č. 2018/ŠCh/V-025.2/3 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905 a podľa zákona 364/2004 - § 39 a vyhl. Č. 100/2005 - §3,
8. Hlásenia poskytované prevádzkovateľom za kontrolované obdobie.

J. Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. A.1.8, časť II. integrovaného povolenia:

A.1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

2) Podmienka č. A.2.2, časť II. integrovaného povolenia:

2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka bola po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Kontrolu prevádzky má na starosti bezpečnostná služba.

3) Podmienka č. A.3.1, časť II. integrovaného povolenia:

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť celkovú projektovanú výrobnú kapacitu nad hodnotu 1950 t.rok⁻¹ potlačených fólií (pri hrúbke 20 µm a šírke 1000 mm) a celkovú spotrebu organických rozpúšťadiel nad hodnotu 564,40 t.rok⁻¹ bez povolenia IŽP Košice.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezvýšil celkovú projektovanú výrobnú kapacitu nad hodnotu 1950 t.rok⁻¹ potlačených fólií a celkovú spotrebu organických rozpúšťadiel nad hodnotu 564,40 t.rok⁻¹.

4) Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Potlač obalových fólií“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4955-19732/2019/Ber/571440108/Z8 zo dňa 29.05.2019,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
- s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v čase miestneho zisťovania dňa 14.06.2022 vykonával činnosť na termickom spaľovacom zariadení ENVITHERM 50/3/WBH v súlade so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Potlač obalových fólií“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4955-19732/2019/Ber/571440108/Z8 zo dňa 29.05.2019.

V čase miestneho zisťovania boli na zdroji znečistenia ovzdušia „termické spaľovacie zariadenie ENVITHERM 50/3/WBH“ zaznamenané nasledovné parametre jednotlivých stupňov technologického režimu:

Poradové číslo	TPP veličina	Ustálený stav	Poruchový stav	Nameraná veličina v čase miestneho zisťovania	Vyhodnotenie súlad/nesúlad
1.	Výkon horáka	0 až 1000 [kW]	-	0	Súlad
2.	Teplota v komore reaktora	800 až 900 [°C]	< 700 > 950	803	Súlad
3.	Teplota v komíne	50 až 180 [°C]	> 250	89	Súlad
4.	Tlak plynu v horáku termoreaktora	> 3 [kPa]	3	3,489	Súlad

5) Podmienka č. A.5.1, časť II. integrovaného povolenia:

5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.

6) Podmienka č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:

5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a havarijných nádrží boli vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie hladiny znečisťujúcich látok skladovaných v nádrži a boli zabezpečené kontrolným systémom.

7) Podmienka č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľkách č. 3 a č. 4. Emisné limity sú určené pre fugitívne emisie a nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),
- celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

Tabuľka č. 3

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
ENVITHERM 50/3/WBH regeneratívne termické koncové spaľovacie zariadenie	komín K1 o výške 17,5 m	TZL TOC NO _x	20 20 200	1) 2) 1)
termoolejový kotol TPC 1500B	komín o výške 11 m	NO _x CO	200 100	3)

- 1) Hmotnostná vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových.

Tabuľka č. 4

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ⁴⁾
Hĺbkotlač	Fugitívne*	VOC	20 %

4) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

* Dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie prevádzkovateľ preukazuje každoročne bilanciou alebo komplexným súborom meraní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC na zdroji emisií „ENVITHERM 50/3/WBH termické regeneratívne koncové spaľovacie zariadenie“, na zdroji fugitívnych emisií „Hĺbkotlač“ a na zdroji emisií „Termoolejový kotol TPC 1500B“ v prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“

prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o., Michalovce, číslo správy 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019, dni oprávneného merania 12. – 13.2018. Merania vykonala a správu vyhodnotila spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

Výsledky správy č. 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019 o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC v prevádzke Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov, prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Nameraná hodnota [mg.m ⁻³]	Vyhodnotenie súlad/nesúlad
ENVITHERM 50/3/WBH termické koncové spaľovacie zariadenie (HS Cerutti R940 a Rotomec 3000)	TZL NO _x TOC	20 200 20	< 0,5 ¹⁾ < 4 ¹⁾ 9	Súlad Súlad Súlad
ENVITHERM 50/3/WBH termické koncové spaľovacie zariadenie (HS Cerutti R940)	TZL NO _x TOC	20 200 20	< 0,5 ¹⁾ < 4 ¹⁾ 12	Súlad Súlad Súlad
ENVITHERM 50/3/WBH termické koncové spaľovacie zariadenie (Rotomec 3000)	TZL NO _x TOC	20 200 20	< 0,5 ¹⁾ < 4 ¹⁾ 13	Súlad Súlad Súlad
Hĺbkotlač (HS Cerutti R940 a Rotomec 3000)	VOC	20	5,2	Súlad
Hĺbkotlač (HS Cerutti R940)	VOC	20	15,4	Súlad
Hĺbkotlač (Rotomec 3000)	VOC	20	5,1	Súlad
termoolejový kotol TPC1500 B	CO NO _x	100 200	9 162	Súlad Súlad

- 1) zistená hodnota je pod úrovňou MS – medze stanoviteľnosti použitej metódy (MS_{TZL} = 0,5 mg.m⁻³)
zistená hodnota je pod úrovňou DDL – dolný detekčný limit použitého EMS. (DDL_{NO_x} = 4 mg.m⁻³)

8) Podmienka č. B.1.2, časť II. integrovaného povolenia:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať pre emisie zo zdroja znečisťovania ovzdušia termoolejový kotol TPC1500 B, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC na zdroji emisií „ENVITHERM 50/3/WBH termické regeneratívne koncové spaľovacie zariadenie“, na zdroji fugitívnych emisií „Hĺbkotlač“ a na zdroji emisií „Termoolejový kotol TPC 1500B“ v prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“ prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o., Michalovce, číslo správy 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019, dni oprávneného merania 12. – 13.2018. Merania vykonala a správu vyhodnotila spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice. Výsledkom oprávneného merania emisií opísaného v správe č. 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019 je súlad s emisnými limitmi určenými rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108 zo dňa 31.08.2009 v znení neskorších zmien.

9) Podmienka č. B.1.3, časť II. integrovaného povolenia:

1.3 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami pre emisie TOC preukazovať, že aritmetický priemer najmenej troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu pre znečisťujúce látky a žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC na zdroji emisií „ENVITHERM 50/3/WBH termické regeneratívne koncové spaľovacie zariadenie“, na zdroji fugitívnych emisií „Hĺbkotlač“ a na zdroji emisií „Termoolejový kotol TPC 1500B“ v prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“ prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o., Michalovce, číslo správy 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019, dni oprávneného merania 12. – 13.2018. Merania vykonala a správu vyhodnotila spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

Prevádzkovateľ diskontinuálnymi oprávnenými meraniami pre emisie TOC preukázal, že aritmetický priemer najmenej troch jednotlivých meraní nepresiahol hodnotu emisného limitu pre znečisťujúce látky a žiadny hodinový priemer nepresiahol 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.

10) Podmienka č. B.1.4, časť II. integrovaného povolenia:

1.4 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami pre emisie NO_x a CO zo zdroja znečisťovania ovzdušia ENVITHERM 50/3/WBH preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ preukázal predložením správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC na zdroji emisií „ENVITHERM 50/3/WBH termické regeneratívne koncové spaľovacie zariadenie“, na zdroji fugitívnych emisií „Hĺbkotlač“ a na zdroji emisií „Termoolejový kotol TPC 1500B“ v prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“ prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o., Michalovce, číslo

správy 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019, dni oprávneného merania 12. – 13.2018, že žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu. Merania vykonala a správu vyhodnotila spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice.

11) Podmienka č. B.1.5, časť II. integrovaného povolenia:

1.5 Prevádzkovateľ je povinný preukázať na zdroji znečisťovania ovzdušia dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie každoročne bilanciou alebo komplexným súborom meraní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie preukázal ročnou bilanciou na zdroji znečisťovania ovzdušia dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie.

12) Podmienka č. B.1.7, časť II. integrovaného povolenia:

1.7 Prevádzkovateľ je povinný preukázať splnenie nových emisných požiadaviek uvedených v podmienke č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia najneskôr do 31.12.2018.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ preukázal splnenie nových emisných požiadaviek uvedených v podmienke č. B.1.1, časť II. Integrovaného povolenia č. 5038-26913/2009/Wit,Haj/571440108 zo dňa 31.08.2009 v znení neskorších zmien, predložením správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, VOC na zdroji emisií „ENVITHERM 50/3/WBH termické regeneratívne koncové spaľovacie zariadenie“, na zdroji fugitívnych emisií „Hĺbkotlač“ a na zdroji emisií „Termoolejový kotol TPC 1500B“ v prevádzke „Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov“ prevádzkovateľa Schur Flexibles Moneta s.r.o., Michalovce, číslo správy 02/578/2018 zo dňa 30.01.2019, dni oprávneného merania 12. – 13.2018.

13) Podmienka č. D.3, časť II. integrovaného povolenia:

3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zhromažďoval oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhu a zabezpečil ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

14) Podmienka č. D.4, časť II. integrovaného povolenia:

4. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť

odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nádoby a sudy, v ktorých boli nebezpečné odpady uložené, boli odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi opisom a farebne, zabezpečovali ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), boli odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

15) Podmienka č. D.6, časť II. integrovaného povolenia:

6. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Nebezpečné odpady, zberné nádoby nebezpečných odpadov a sklad, v ktorom sa skladovali nebezpečné odpady, boli označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

16) Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:

5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok boli umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Záchytné vane nemali žiadny odtok.

17) Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:

8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priestory okolo záchytných vaní boli v čase miestneho zisťovania udržiavané v čistote.

18) Podmienka č. F.9, časť II. integrovaného povolenia:

9. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vybavil miesta, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami.

19) Podmienka č. I.1.3, časť II. integrovaného povolenia:

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal diskontinuálne periodické meranie v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

20) Podmienka č. I.2.1, časť II. integrovaného povolenia:

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať obsah žumpy oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ odovzdával obsah žumpy zmluvne zabezpečenej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.

21) Podmienka č. I.2.3, časť II. integrovaného povolenia:

- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti žumpy odborne spôsobilou osobou každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonával skúšky tesnosti žumpy odborne spôsobilou osobou. Posledná skúška tesnosti žumpy na splaškové vody bola vykonaná v dňoch 23.08.2018 až 26.08.2018. Prevádzkovateľ predložil Protokol č. 2018/ŠCh/V-025.2/3 o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905 a podľa zákona 364/2004 - § 39 a vyhl. Č. 100/2005 - §3, pre nádrž označenú ako : Žumpa na splaškové vody o objeme 9,0 m³,

vystavený dňa 28.08.2018. Záverom protokolu je, že skúšaný objekt vyhovuje podmienkam vodotesnosti podľa STN 75 0905.

22) Podmienka č. I.3, časť II. integrovaného povolenia:

3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobou činnosťou prevádzkovateľa na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ viedol a uchovával evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov vzniknutých výrobou činnosťou prevádzkovateľa na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

23) Podmienka č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia:

- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ viedol a uchovával evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

24) Podmienka č. I.7.3, časť II. integrovaného povolenia:

- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zisťoval, zbieral, spracúval a vyhodnocoval údaje a informácie určené do národného registra znečisťovania.

Prevádzkovateľ oznámil predmetné údaje a informácie do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu za rok 2019 dňa 27.02.2020.

Prevádzkovateľ oznámil predmetné údaje a informácie do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu za rok 2020 dňa 28.02.2021.

Prevádzkovateľ oznámil predmetné údaje a informácie do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu za rok 2021 dňa 15.02.2022.

Uvedená podmienka je z časti neaktuálna, nakoľko bol legislatívne upravený dátum oznamovania údajov do informačného systému za predchádzajúci kalendárny rok (do 31. mája).

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami integrovaného povolenia.

M. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané	24/24
Nedodržané v časti	0/24
Nedodržané	0/24
Nie je možné vyhodnotiť	0/24

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Natália Antalíková

.....

Za SIŽP: Ing. Juraj Čorba PhD.

.....