



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5745-20217/2015/Tit/370210205

Správa o environmentálnej kontrole č. 44/2015/Z

v prevádzke: „Výroba inhibítora navulkanizácie – Duslín 1, 2“

prevádzkovateľ: **DUSLO, a.s.**
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

vykonanej dňa: 09. 07. 2015 o 9⁰⁰ hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Kristína Titková – inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová – inšpektorka
RNDr. Martina Krištofová, PhD. – inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Zuzana Gocníková – vedúca technického oddelenia OŽPaOZ
Ing. Jana Moldová – technická pracovníčka OŽPaOZ

Eduard Rehák – hlavný majster Dusantox
Jozef Petro – technický pracovník

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 4360/OIPK/1516/05-Gá/370210205 zo dňa 03. 01. 2006 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“).

Dátum vykonania kontroly: **09. 07. 2015**

Kontrolované obdobie: **od 01.10.2013 do 09. 07. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt telefonicky informovaný dňa 06.07.2015 prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Jozefa Maka.

V prevádzke boli vykonané nasledovné environmentálne kontroly:

Dátum vykonanej kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
28. 06. 2012	30. 11. 2009 - 28. 06. 2012	Záznam č.16/2012
01. 10. 2013	29. 06. 2012 - 01. 10. 2013	Záznam č. 18/2013

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Výroba inhibítora navulkanizácie – Duslín 1, 2“**

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **DUSLO, a.s.**

Sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **34 108 998**

Kategória priemyselnej činnosti:

4.1.c) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny síry.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly

Prevádzkovateľ informoval Inšpektorát listom č. VJE/OŽPaOZ/1149/2013 zo dňa 21. 08. 2013 o dočasnom ukončení činnosti v prevádzke. Prevádzka slúžila na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu s obchodným názvom DUSLIN P, DUSLIN PP a DUSLIN G-80. Prevádzka je odstavená od roku 2013 a jej obnovenie sa neplánuje. Marlotherm a cyklohexán sú skladované v zásobníkoch a uvažuje sa o ich odpredaji.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 31. 03. 2015:

1. Prevodka majetku – výmenníková stanica obj. č. 44-19 - aparát E 2957B zo dňa 06. 05. 2015.

2. Prevodka majetku – výmenníková stanica obj. č. 44-19 – aparát H2957 a trasa odvodu KO s ručnými ventilmi, 1ks odvádzač kondenzu, aparát E2953 a 2ks odvádzačov kondenzu zo dňa 11. 02. 2015.
3. Prevádzkový denník – záznam o vyčistení havarijnej nádrže.
4. List č. VJE/OŽPaOZ/1149/2013 zo dňa 21. 08. 2013 doručený Inšpektorátu dňa 22. 08. 2013 – oznámenie o dočasnom ukončení činnosti v prevádzke.

III. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka III.A.1.2: Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

Zistený stav:

Inšpektorát vykonanou obhliadkou v prevádzke zistil, že popísaný stav zodpovedá skutočnosti a od poslednej kontroly nebola zaznamenaná žiadna zmena. V prevádzke v súčasnosti nie je vykonávaná žiadna činnosť, nenachádzajú sa tu žiadne odpady, médiá sú zastúpené cyklohexánom a marlothermom. Prevádzka je odstavená od pitnej vody aj od technologických médií (dusík, cyklohexán a pod.). Odpojenie od elektrickej energie nie je možné, nakoľko je využívaný jeden transformátor na zabezpečenie digitálnych sietí. Prevádzka je pod nepretržitým dohľadom SBS služby ako aj kamerovým systémom. Organizačne je prevádzka pridelená k prevádzke Dusantox.

Technologické zariadenia vrátane zásobníkov sú vyprázdnené, vyčistené a prefúknuté dusíkom, ale nie sú pod stálou dusíkovou atmosférou. Nádrže, v ktorých bol skladovaný kvapalný sírovodík boli taktiež vyčistené. Kolóny cyklohexántiolu boli vyvarené vodou a prečistené čistiacimi roztokmi, filter cyklohexánu E 2702 bol asanovaný a uzatvorený. Časť technologického zariadenia bola kompletne asanovaná, zariadenia sú zadusíkované, aby sa predchádzalo korózií. V prípade úplného odstavenia prevádzky bude potrebné dôkladnejšie čistenie technologických zariadení.

Marlotherm používaný ako teplonosné médium je uskladnený v zásobníku H2501 v množstve cca 10m³, ktorý má signalizačné zariadenie proti preplneniu. Cyklohexán je skladovaný v zásobníkoch H1202 a H1203, uvažuje sa o jeho odpredaji. Na prevádzke sa nenachádza žiadny zostatkový materiál, t.j. big-bagy, palety – boli odpredané.

Výmenníkové stanice v hale č. 1 a objekte č. 4420 sú bez zmeny, boli asanované, bez médií a pitná voda bola zastavená. Výmenníková stanica v hale č. 2 bola čiastočne rozobratá a jej časti boli prevedené na inú prevádzku (časť II. Predložené doklady, bod 2).

Podmienka dodržaná.

Podmienka III.K.1: Rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne oznámiť inšpekcii.

Zistený stav:

Dňa 22. 08. 2013 bol na Inšpektorát doručený list č. VJE/OŽPaOZ/1149/2013 zo dňa 21. 08. 2013, v ktorom prevádzkovateľ oznámil, že ku dňu 20. 08. 2013 bola dočasne ukončená činnosť v prevádzke s dôvodu problémov s odbytom výrobkov (časť II. Predložené doklady, bod 4). Doposiaľ nebola prevádzka opätovne spustená a prevádzkovateľ ani neuvažuje s obnovou prevádzky.

Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát vykonanou environmentálnou kontrolou nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 44/2015/Z.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 14. 07. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

D!
.....
Jakušová
.....
Krištofová
.....