

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7617-30969/2019/Šum/770430104/KR-Z32

Žilina 22.08.2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa §77 a §81 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, IČO: 35716266
trvalé užívanie stavby

„Sanácia potrubia IN, OUT“.

Stavba bola povolená v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, na pozemkoch:

č. KN-C 1537/1 (IN), 1648/1, 1648/4 a 1648/5 (OUT) v k.ú. Trenčianska Teplá, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Opis stavby „Sanácia potrubia IN, OUT“:

V roku 2018 boli spôsobené nákladnými vozidlami (LKW) firmy NDF s.r.o., Trenčianska Teplá pri odvoze zeminy a kalov 2 havárie, ktoré narušili odolnosť a použiteľnosť jestvujúcej primárnej nosnej konštrukcie pre potrubie a taktiež bolo poškodené potrubie, ktoré odvádza priemyselnú vodu z výroby do nádrže pre ťažkú šľavu (areál a.s., Považský cukor) a egalizačných nádrží (mimo areál a.s., Považský cukor).

Pre dielo sú charakteristické tieto postupy výstavby a realizácia konštrukcie:

SO 101 – Potrubie IN:

- demontáž jestvujúceho poškodeného potrubia
- demontáž poškodenej jestvujúcej primárnej nosnej konštrukcie
- vybúranie jestvujúcich šachtových pilierov (Ø600 mm) nakoľko staticky nevyhovujú podľa súčasne platných noriem STN EN (eurokódy)
- realizácia navrhnutých (nových základových konštrukcií – šachtových pilierov (Ø 900 mm)
- realizácia navrhnutej (novej) primárnej nosnej kovovej konštrukcie
- realizácia nových potrubí včítane príslušenstva.

SO 101 – Potrubie IN:

2.1 Vonkajšie rozvody – optika

Projektová dokumentácia rieši výmenu káblových rozvodov t.j. výmena exist. metalického kábla Profibus PA – vonkajší bude nahradený optickým káblom vonkajším 8 x 50/125µm (Profibus PA). Nový optický kábel bude umiestnený na existujúcej káblovej trase. Demontáž exist. metalického kábla Profibus PA je zahrnutá v rámci projektu Sanácia potrubia IN, Považský cukor a.s., Trenčianská Teplá.

2.1 Vonkajšie rozvody NN

Výmena káblových rozvodov vrátane káblových trás bude riešená na poškodenom moste (ST13 – ST24) pri nádrži ťažkej šľavy. Káblová trasa sa vymení medzi stĺpmi ST13 – ST24 vrátane nosného systému (výložníky, držiaky). Káblové rozvody sa budú meniť v smere od miesta napájania po koncové zariadenie. Niektoré káble sa vymenia komplet od miesta napájania až po zariadenie a niektoré káble sa vymenia len v poškodenej časti bod č. 1 a po koncové zariadenie a väčšie prierezy káblov sa vymenia len v poškodenej časti medzi bodmi č. 1,2. Káble, ktoré budú vymieňané čiastočne budú spájané pomocou káblových spojok v miestach vid' v.č. 1. V rámci projektu je spracovaná aj kábová listina, z ktorej je zrejmé či sa kábel mení celý alebo len čiastočne, okrem toho je v nej uvedený počiatkový bod výmeny (rozvodňa, rozvádzač alebo bod č. 1,2 – spojka) a koncový bod výmeny (koncové zariadenie alebo bod č. 1,2 – spojka).

SO 201 – Potrubie OUT:

- demontáž jestvujúceho poškodeného potrubia
- demontáž poškodenej jestvujúcej primárnej nosnej konštrukcie
- vybúranie jestvujúcich poškodených šachtových pilierov (Ø600 mm) a taktiež staticky nevyhovujú podľa súčasne platných noriem STN EN (eurokódy)
- realizácia navrhnutých (nových základových konštrukcií – základové pätky P-2, P-3
- realizácia navrhnutej (novej) primárnej nosnej kovovej konštrukcie
- realizácia nových potrubí včítane príslušenstva.

SO 201 – Potrubie OUT

2.1 Vonkajšie rozvody NN

Výmena kábovej trasy bude riešená na poškodenom moste (ST48 – ST49). Kábová trasa sa vymení medzi stĺpmi ST48 – ST49 vrátane nosného systému (výložníky, držiaky). Výmena káblových vedení nie je predmetom projektu, náklady na výmenu káblov sú zahrnuté v projekte „Sanácia potrubia IN“, Považský cukor a.s., Trenčianská Teplá.

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Sanácia potrubia IN, OUT“, ktorú vypracovala spoločnosť Mitar, Východná 2425/3, SK-911 01 Trenčín, Ing. Miloslav Taraš, PhD, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 0369*A1, č. zák. 01-MT/2019 zo dňa 01/2019 – potrubie IN, č.zák. 02-MT/2019 zo dňa 01/2019 – potrubie OUT.

Stavebné povolenie na stavbu „Sanácia potrubia IN, OUT“, vydala inšpekcia rozhodnutím č. 4678-16269/2019/Šum/770430104/Z32-SP zo dňa 06.05.2019.

Pre užívanie stavby „**Sanácia potrubia IN, OUT**“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby.
5. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 v znení jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, prevádzkovateľa Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá.
6. Dodržať požiadavku Inšpektorátu práce Trenčín: Stavebník trvale nevyznačil miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (podperné konzoly potrubia v miestach určených na prejazd nákladných vozidiel) bezpečnostnou farbou alebo značkami, čím porušil ust. § 2 ods. 1 nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na bod 2.1.3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov. Oznámiť odstránenie uvedeného nedostatku na príslušný inšpektorát práce.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania predmetnej stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 82 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá zo dňa 15.07.2019 (zaevidovanej na SIŽP Žilina dňa 17.07.2019) vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „**Sanácia potrubia IN, OUT**“.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený prevodom z účtu, vo výške 250,00 eur.

Stavebné povolenie na stavbu „**Sanácia potrubia IN, OUT**“, vydala inšpekcia rozhodnutím č. 4678-16269/2019/Šum/770430104/Z32-SP zo dňa 06.05.2019.

Inšpekcia v súlade s §80 stavebného zákona listom č. 7617-28687/2019/Šum/770430104/KR-Z32 zo dňa 05.08.2019 oznámila začatie konania vo veci povolenia trvalej prevádzky stavby a zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, konanom dňa 15.08.2019, boli prítomní: inšpektorát práce, inšpekcia, zástupcovia prevádzkovateľa.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 7617-29828/2019/Šum/770430104/KR-Z32 zo dňa 15.08.2019.

Z výsledkov ústneho pojednávania vyplynulo, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože prevádzkovateľ nepredložil všetky potrebné podklady pre vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Sanácia potrubia IN, OUT“.

Inšpekcia rozhodnutím č. 7617-30395/2019/Šum/770430104/KR-Z32 zo dňa 16.08.2019 konanie prerušila a zároveň vyzvala prevádzkovateľa, aby do podkladov žiadosti doplnil:

1. Súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Trenčín.
2. Súhlasné stanovisko OR HaZZ Trenčín.

Prevádzkovateľ doplnil inšpekciu požadované podklady dňa 21.08.2019.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

- Inšpektorát práce Trenčín, záväzné stanovisko č. C567/2776/2019/KOLITN-56-42-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 15.08.2019:

Inšpektorát práce Trenčín v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovný nedostatok:

Stavebník trvale nevyznačil miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (podperné konzoly potrubia v miestach určených na prejazd nákladných vozidiel) bezpečnostnou farbou alebo značkami, čím porušil ust. § 2 ods. 1 nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na bod 2.1.3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov.

Oznámiť odstránenie uvedeného nedostatku na príslušný inšpektorát práce.

Zistený nedostatok bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, Inšpektorát práce Trenčín súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení trvalého užívania stavby.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná v podmienke č. 6 tohto rozhodnutia.

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, záväzné stanovisko č. ORHZ-TN2-2019/001147-002 zo dňa 15.08.2019:

OR HaZZ v Trenčíne s vydaním povolenia na trvalé užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania stavby „Sanácia potrubia IN, OUT“.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Ing. Miloslav Taraš, PhD, Mitar, Východná 2425/3, SK-911 01 Trenčín
2. Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
3. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 722/4, 911 01 Trenčín
7. spis