


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4440-17200/2011/Pav/470560106/Z21

Banská Bystrica: 13.06.2011



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 – 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami: č. 837 – 35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625 – 11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676 - 20592/2008/Pol/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117 - 24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 - 25502/2008/Kri,Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767 - 13810/2009/ Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746 - 28385/2009/ Pol/470560106/Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481 - 34177/2009/Kri, Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619 – 36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877 - 1675/2010/Kri, Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261- 2314/2010/Kri, Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199- 5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780 - 24693/2010Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č. 7322- 26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010, č. 522- 695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dňa 13.01.2011, č. 350- 5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo dňa 23.02.2011,

**č. 3381- 9222/2011/Pav/470560106/Z19 zo dňa 25.03.2011, č. 472-
10294/2011/Kri/470560106/Z20 zo dňa 05.04.2011.
(ďalej len „integrované povolenie“)
pre prevádzku**

„Elektrárne Nováky, závod“

prevádzkovateľa: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052.

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

v úvode výrokovej časti podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (*Oprava záchytnej nádrže v priestoroch olejových agregátov, záchytné nádrže v centrálnej kompresorovej stanici, SO 01 Oprava olejového systému turbonapájačky FK1*).

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Ústredná čerpacia stanica (ďalej len „ÚČS“), skladovanie hydraulických olejov“ ruší text, ktorý znie: „V strojovni ÚČS je umiestnené olejové hospodárstvo, ktoré zabezpečuje ovládanie hydraulických potrubných komorových podávačov. V strojovni ÚČS sú umiestnené dva olejové agregáty s olejovou náplňou o objeme 200 l. Olejové agregáty sú umiestnené v dvoch nadzemných betónových záchytných nádržiach o objeme 100 l, a nie sú dostatočne protihavarijne zabezpečené voči úniku nebezpečných látok. Záchytné nádrže olejových agregátov nie sú nepriepustne zabezpečené voči úniku a pôsobeniu nebezpečných látok. Podlaha strojovne ÚČS je z keramickej dlažby“ **a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:**

„Dva olejové agregáty umiestnené v strojovni ÚČS zabezpečujú ovládanie potrubných podávačov, ktoré prečerpávajú zahustenú hydrozmes na odkaliská popola (odkaliská popola nie sú súčasťou integrovaného povolenia). Olejové agregáty sú naplnené hydraulickým olejom s celkovým objemom 1,2 m³ (2 x 0,6 m³). Pre prípad úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia sú olejové agregáty zabezpečené nerezovou záchytnou vaňou o objeme 0,7 m³, ktorá je osadená v podlahe z keramickej dlažby.“

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Skladovanie kompresorového oleja (kompresorová stanica)“ ruší text, ktorý znie: „V kompresorovej stanici sú umiestnené dve prevádzkové oceľové nadzemné jednoplášťové nádrže o celkovom objeme 2,8 m³ (2 x 1,4 m³), ktoré slúžia na zachytenie zaolejovaného kondenzátu pri odkaľovaní potrubia. Prevádzkové nádrže na zachytenie zaolejovaného kondenzátu nie sú protihavarijne zabezpečené a nie sú vybavené signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny“ **a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:**

„V kompresorovej stanici sa nachádzajú tri prevádzkové nádrže s vnútorným nerezovým vyvložkovaním o celkovom objeme 8 m³ (nádrž Z01 o objeme 2,1 m³, nádrž Z02 o objeme 4 m³, nádrž Z03 o objeme 1,9 m³), ktoré slúžia na zachytávanie kondenzátov s obsahom oleja, ktoré vznikajú pri odkaľovaní a odvzdušňovaní potrubí. Prevádzkové nádrže sú vybavené zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny s vyvedením na monitor riadiaceho systému. Prevádzkové nádrže sú zapustené do podlahy.

Pri dosiahnutí 2/3 výšky maximálnej hladiny sa kondenzát s obsahom oleja prečerpáva do automobilovej cisterny a odváža sa na zneškodnenie do čistiarne zaolejovaných odpadových vôd.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti „B.2. Opis prevádzky sa v odseku „Skladovanie turbínového a transformátorového oleja (olejové hospodárstvo ENO A)“ ruší veta, ktorá znie: „Prevádzková nádrž HON TN FK 1 nie je protihavarijne zabezpečená“ a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„Prevádzková nádrž HON TN FK 1 (nádrž na turbínový olej je súčasťou turbíny pre fluidný kotol FK1) s obsahom oleja 1 m³ je protihavarijne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia záchytnou oceľovou vaňou o objeme 1 m³.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava doručenej dňa 14.03.2011 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Inšpekcia posúdila rozsah podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a nakoľko zmena povolenia si nevyžaduje rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. K žiadosti prevádzkovateľ doložil aj doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura zo dňa 08.04.2011.

Inšpekcia listom č. 4440-11827/47/2011/Pav zo dňa 18.04.2011 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od ObÚ ŽP Prievidza, úsek štátnej správy ochrany vôd (OÚŽP/2011/00877).

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. V prevádzke sa vykoná protihavarijné zabezpečenie dvoch olejových agregátov v strojojni ÚČS, oprava troch prevádzkových nádrží

na zachytávanie kondenzátu s obsahom oleja v kompresorovej stanici a protihavarijné zabezpečenie skladovacej nádrže turbínového oleja – HON TN FK1.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli obce, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedenie zmeny integrovaného povolenia a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zemianske Kostolany.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, úsek ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza.