


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 480-22245/2020/47-8/470840107/K-Z5

Banská Bystrica dňa 15. 07. 2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona číslo 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdila návrhu stavebníka INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice na povolenie dočasného užívania stavby **„Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“** v katastrálnom území Hnúšťa na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie stavby

„Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ v nasledovnom rozsahu: *stavebných objektov* - SO 01 Dolný sklad (HARD), SO 02 Nové dielne (ND), Rozšírenie existujúcej plynofikácie areálu, Rozšírenie stl. ntl. Priemyselného plynovodu „OPZ“, osadenie plynových infražiariv, Rozšírenie stl. „OPZ“ hala č. 1 pre priestor medzidveria s ohrievacím kontajnerom, v katastrálnom území Hnúšťa **na skúšobnú prevádzku** (ďalej len „stavba“).

Inšpekcia zároveň v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona schvaľuje zmenu stavby v nasledovnom rozsahu: prestrešenie spevnenej plochy rozmerov 8 x 12 m situovanej na pozemkoch parc. č. 267/6 a 267/7 v katastrálnom území Hnúšťa. Prístrešok kovovej konštrukcie je rozmerov 8 x 12 m.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba magnezitových výrobkov v Hačave**“ prevádzkovateľa INTOCAST pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3008-19392/2009/Pet/4708401207 zo dňa 17. 02. 2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „**integrované povolenie**“).

Povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 522-18572/2019/Pet/470840107/Z5-SP zo dňa 21. 05. 2019.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Prívodný hlavný napájací elektrický kábel NN prípojky predmetnej výrobnjej prevádzky, začínajúci v pôvodnej vstupnej trafostanici, na oboch svojich koncoch (vo vstupnej trafostanici a taktiež v hlavnom rozvádzači výrobnjej haly 44RMS1) označiť identifikáciou jeho smeru a cieľa vrátane označenia druhu kábla a jeho dĺžky, vodič PEN tohto kábla na svojich koncoch označiť farebné, značenie modrou farbou pre rozlíšenie PEN a PE vodičov a taktiež hlavný vypínač tohto prívodu v pôvodnej vstupnej trafostanici je nutné označenie jeho príslušnosti k danému vývodu, súčasný stav je porušením § 4 a čl.3 prílohy č.1 NV č.391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl.4.10. STN 33 3210:1986, čl.6.3. a čl. 8.6.5. STN EN 61439-1:2012, čl.4 a čl. 6.3.3. STN EN 60445:2011. (0704)
2. V hlavnom rozvádzači výrobnjej haly 44RMS1 v. č. 064/2017 (Dolný sklad) na jeho hlavnom istiacom prvku označiť konkrétnu hodnotu istenia (v súlade s projektom a v súlade s príslušnou správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia príslušnej elektrickej inštalácie a s ohľadom na dodržanie podmienok selektivity istenia), jestvujúci stav je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č.1 nar. vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 131.1. až čl. 131.5. STN 33 2000-1:2009 a čl. 9.3.4. STN EN 61439-1:2012. (0704)
3. V hlavnom rozvádzači výrobnjej haly 44RMS1 v. č. 064/2017 (Dolný sklad) utesniť voľné nevyužitú káblové priechodky a prestupy káblov v jeho strope, aby sa do jeho vnútra nedostával prach z prevádzky, uvedené je zároveň porušené deklarované krytie rozvádzača IP55, čo je porušením § 4 a čl.3 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl.8.2.2., čl. 8.8. STN EN 61439 1:2012 a čl. 512.2. a prílohy ZA a N1 STN 33 2000-5-51:2010. (0704)
4. V elektrických rozvádzačoch viacerých pracovných strojov vo výrobnjej prevádzke Dolný sklad (napr. rozvádzač 44RM3 v. č. 169 miešačky EIRICH /Gerda/, rozvádzače dávkovacích zariadení a vibračných strojov, a pod.) odstrániť neprípustný prach z prevádzky, súčasný stav je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 8.2.2., čl. 8.8. STN EN 61439 1:2012 a čl. 512.2. a prílohy ZA a N1 STN 33 2000-5-51:2010. (0704)
5. Všetky ovládacie tlačidlá bezpečnostného vypínania technológie elektrickej inštalácie výrobnjej prevádzky Dolný sklad ako aj Nové dielne (červené hríbové tlačidlá na stenách výrobnjej haly) označiť predpísanou bezpečnostnou tabuľkou s pokynom „V nebezpečenstve vypni, jestvujúci stav je porušením § 4 ods.1, čl. 2.4. a čl. 2.15

- prílohy č.1 nar. vlády č. 392/2006 Z. z., § 2 ods.1 nar. vlády č. 387/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 465 STN 33 2000-4-46:2018. (0704)
6. Elektrické rozvádzače dávkovacích strojov vo výrobnej prevádzke Nové dielne v spodnej časti utesniť, nakoľko sa do ich vnútra dostáva prach z prevádzky a zároveň je tak porušené deklarované krytie rozvádzačov, čo je porušením § 4 a čl.3 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl.8.2.2., čl. 8.8. STN EN 61439 1:2012 a čl. 512.2. a prílohy ZA a N1 STN 33 2000-5-51:2010. (0704)
 7. V elektrických rozvádzačoch viacerých pracovných strojov vo výrobnej prevádzke Nové dielne (napr. rozvádzač 52RMS2 v. č. 065/2017 a pod.) odstrániť neprípustný prach s prevádzky, čo je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č.1 nar. vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl.8.2.2., čl. 8.8. STN EN 61439 1:2012 a čl. 512.2. a prílohy ZA a N1 STN 33 2000-5-51:2010. (0704)
 8. V hlavnom rozvádzači výrobnej haly 52RMS2 v. č. 065/2017 (Nové dielne) na jeho hlavnom istiacom prvku označiť konkrétnu hodnotu nastavenia istenia (v súlade s projektom a v súlade s príslušnou správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia príslušnej elektrickej inštalácie a s ohľadom na dodržanie podmienok selektivity istenia), súčasný stav je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č.1 nar. vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 131.1. až čl. 131.5. STN 33 2000-1:2009 a čl. 9.3.4. STN EN 61439-1:2012. (0704)
 9. Všetky elektrické rozvádzače v oboch výrobných priestoroch (Dolný sklad a Nové dielne) označiť jednoznačným prevádzkovým označením podľa projektovej dokumentácie pre ich jednoznačnú identifikáciu, uvedené je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 4.10. STN 33 3210:1986. (0704)
 10. Protokolárne určenie vonkajších vplyvov vo vzťahu k el. zariadeniam pre predmetné výrobné prevádzky (SO-01 Dolný sklad a SO-02 Nové dielne) protokol č. 01/2020 doplniť, nakoľko v popise technológie a výrobného procesu nie je uvedený druh a zloženie vyskytujúceho sa prachu s jeho vybranými dôležitými fyzikálnymi vlastnosťami (napr. zrnitosť resp. frakcie, jeho vodivosť a pod.), nie je popísané a zdôvodnené, prečo v okolí pece v Dolnom sklade sa neuvažuje s významným vplyvom teploty, čo je porušením § 4 a čl.3 prílohy č.1 nar. vlády č.391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl.512.2. a čl.ZA.1.1. STN 33 2000-5-51:2010 a jej prílohy N1 až N6 resp. čl. 5.6.3. STN EN 60079-14:2016. (0703)
 11. Konštrukčnú dokumentáciu plynoinštalácie (plynofikácia kolaudovaných priestorov) schváliť oprávnenou právnickou osobou, neschválená dokumentácia je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 5 ods. 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. (0711)
 12. Odstrániť nedostatky zistené kontrolnou činnosťou a vypísané v Správe o odbornej skúške plynového zariadenia skupiny B/g, B/h, vypracovanej RT PZ Ing. Petrom Obuchom, zo dňa 18.6.2020, čo je porušenie ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. (0711)

13. V kolaudovaných halách označiť rozvod zemného plynu bezpečnostným značením podľa článku 8 STN 13 0072: 1990, neoznačenie rozvodov plynu je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. (0712)
14. Opraviť ochranný náter rozvodu zemného plynu na fasáde kolaudovaných priestoroch a skrinku hlavného uzáveru zemného plynu, súčasný stav je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. (0712)
15. Ku el. portálovému žeriavu (5 ton) a ku el. portálovému žeriavu (2 tony) a ku miešačke zn. Beba B 800 predložiť vyhlásenia o zhode v štátnom jazyku, súčasné doklady sú nevyhovujúce, čo je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 24 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. (1351)
16. Ku el. portálovému žeriavu (5 ton) a ku el. portálovému žeriavu (2 tony) a ku miešačke zn. Beba B 800 predložiť návody na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre spotrebiteľa alebo pre iného koncového používateľa v slovenskom jazyku, súčasné doklady sú nevyhovujúce, čím je porušené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 56/2018 Z. z. (1352)
17. Ku strojným zariadeniam: dávkovacie váhy GERDA predložiť ES vyhlásenie o zhode, jestvujúce je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. (1351)
18. Ku strojným zariadeniam: dávkovacie váhy GERDA predložiť potrebné informácie, najmä návody, jestvujúce doklady sú nedostatočné, čo je porušené ustanovenie § 4 ods. 1 písm. b, c) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. (1352)
19. Schody ku miešačke Filamos M550, opatriť držadlom v zmysle čl. 7.2.1.3 STN EN 14122-3:2018, jestvujúci stav je nevyhovujúci, čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. (0611)
20. V uzavretých pracoviskách v objekte SO 01 vykonať opatrenia na zabezpečenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Pri užívaní stavby počas skúšobnej prevádzky dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
3. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia vrátane zapracovania požiadaviek určených výrobcom zariadenia (temperovacia pec, komorové sušiarne) a požiadaviek vyplývajúcich z integrovaného povolenia.
4. Počas skúšobnej prevádzky po jej zabehu vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúce dodržiavanie emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok

stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (temperovacia pec).

5. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
6. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
K návrhu priloží prevádzkový poriadok „Výroby žiaruvzdorných prefabrikátov“ a aktualizovaný súbor TPP a TOO, súhlas na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
7. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Stavebník INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice podal dňa 08. 10. 2019 inšpekcii návrh na vydanie povolenia dočasného užívania stavby „**Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov**“ na skúšobnú prevádzku. Predmetná stavba je uskutočnená na pozemkoch parcelné čísla 2675/4, 2675/3 a 2677/13 v katastrálnom území Hačava. Inšpekcia podanú žiadosť preštudovala, nakoľko neobsahovala potrebné doklady konanie prerušila dňa 22.10.2019, na doplnenie požadovaných dokladov určila lehotu podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Po doplnení požadovaných dokladov nebolo možné nariadiť ústne konanie a miestne zisťovanie z dôvodu zavedených opatrení týkajúcich sa vírusového ochorenia COVID 19. Po zrušení zavedených opatrení vírusového opatrenia COVID 19 inšpekcia, ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona účastníkom konania, Mestu Hnúšťa a dotknutým orgánom listom č. 480-13848/47-8/2020 zo dňa 12. 05. 2020 začatie konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04. 06. 2020, podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona a na konanie prizvala aj projektanta.

Inšpekcia preskúmala návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a zistila, že predmetná stavba bola uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, až na nepodstatnú zmenu realizovanú v nasledovnom rozsahu: prestrešenie spevnenej plochy rozmerov 8 x 12 m situovanej na pozemkoch parc. č. 267/6 a 267/7 v katastrálnom území Hnúšťa. Prístrešok kovovej konštrukcie je rozmerov 8 x 12 m.

Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky určené pre uskutočnenie stavby uložené v integrovanom povolení. V konaní stavebník predložil doklady a výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a stavebný denník. K užívaniu stavby sa v konaní vyjadrili tieto dotknuté orgány: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Inšpektorát Práce Banská Bystrica, ktoré s vydaním povolenia dočasného užívania stavby súhlasili.

Na základe predložených dokladov, ústneho pojednávania, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov inšpekcia konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom

chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur, v súlade s položkou g) sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 04015 Košice - Šaca

Na vedomie:

2. Mesto Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany vôd, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Tomášikova 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota
8. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
9. SH Projekt, s.r.o., Radovan Revész, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota